

www.icivil.ir

پرتابل جامع دانشجویان و مهندسین عمران

اړلله ګتابها و مژوټات رايګان مهندسى عمران

بھترین و عرټريں مقاالت روپ عمران

انډون کډی ټفاصی مهندسى عمران

څوپړی ټفاصی مهندسى عمران



@icivilir



icivil.ir





فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد



فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱



جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

معاونت امور فنی
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
<http://www.mpor.org.ir>

نشریه شماره ۲۶۴

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی

نشریه شماره ۲۶۴

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

چاپ سوم
۱۳۸۵

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۵/۰۰/۱۲۸

فهرست پرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۵.

ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره ۲۶۴) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ ۸۵/۰۰/۱۲۸)

ISBN 964-425-856-8

«چاپ سوم»
مریبوط به بخش‌نامه شماره ۱۵۱۵۴-۱۰۱-۱۳۸۲/۲/۲
واژه‌نامه: انگلیسی - فارسی - انگلیسی

۱. سازه‌های فولادی جوش شده - طرح و محاسبه. ۲. اتصالهای جوش شده - استانداردها. ۳. فولاد ساختمانی - استانداردها. الف. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. ب. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۵ ش. ۲۶۴ ۲۴ ۳۶۸ / TA

ISBN 964-425-856-8

شابک ۸۵۶-۸-۹۶۴-۴۲۵

آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی
تهیه‌کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات

چاپ سوم، ۳۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۵

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر رئیس سازمان

شماره: ۱۰۱-۱۵۱۵۴

تاریخ: ۱۳۸۲/۲/۲

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

موضوع: آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۶۴ ت/۱۴۸۹۸ ه، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴، هیأت وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۲۴۵۲۵ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان، با عنوان «آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی» از نوع گروه اول، ابلاغ می‌گردد تا از تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱ به اجرا درآید.

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است، ولی در یک دوره گذر یک ساله تا ۱۳۸۳/۳/۱ استفاده از دیگر آیین‌نامه‌های معتبر نیز مجاز خواهد بود.

محمد ستاری فر

معاون رئیس حمهور و رئیس سازمان

فهرست پرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۵.

ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره ۲۶۴) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ ۸۵/۰۰/۱۲۸)

ISBN 964-425-856-8

«چاپ سوم»
مریبوط به بخش‌نامه شماره ۱۵۱۵۴-۱۰۱-۱۳۸۲/۲/۲
واژه‌نامه: انگلیسی - فارسی - انگلیسی

۱. سازه‌های فولادی جوش شده - طرح و محاسبه. ۲. اتصالهای جوش شده - استانداردها. ۳. فولاد ساختمانی - استانداردها. الف. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. ب. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۵ ش. ۲۶۴ ۲۴ ۳۶۸ / TA

ISBN 964-425-856-8

شابک ۸۵۶-۸-۹۶۴-۴۲۵

آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی
تهیه‌کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات

چاپ سوم، ۳۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۵

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست پرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله آبین نامه اتصالات در سازه‌های فولادی / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۵.

ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره ۲۶۴) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ ۸۵/۰۰/۱۲۸)

ISBN 964-425-856-8

«چاپ سوم»
مریبوط به بخش نامه شماره ۱۵۱۵۴-۱۰۱-۱۳۸۲/۲/۲
واژه‌نامه: انگلیسی - فارسی - انگلیسی

۱. سازه‌های فولادی جوش شده - طرح و محاسبه. ۲. اتصالهای جوش شده - استانداردها. ۳. فولاد ساختمانی - استانداردها. الف. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. ب. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۵ ش. ۲۶۴ ۲۴ ۳۶۸ / TA

ISBN 964-425-856-8

شابک ۸۵۶-۸ ۹۶۴-۴۲۵

آبین نامه اتصالات در سازه‌های فولادی
تپه‌کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات

چاپ سوم، ۳۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۵

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی برای طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظام جدید فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور، بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی را در مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی، مورد تأکید جدی قرار داده است.

سازه فولادی مجموعه‌ای از اعضای باربر، ساخته شده از ورق یا نیمرخ‌های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می‌آورند. نیمرخ‌های فولادی تولیدهای کارخانه‌ای هستند که با توجه به روش‌های تکامل‌بافته برای تولید آنها، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می‌دهند. موضوعی که همیشه موجب نگرانی طراحان و سازندگان سازه‌های فولادی است، چگونگی رفتار اتصالاتی است که : (الف) برای ساخت اعضای مرکب از نیمرخ و ورق (ب) برای یکپارچه نمودن اعضا (شامل تیر، ستون و مهاربندها) در محل گره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرج، پیچ و جوش استفاده می‌شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان‌های متعارف، رایج‌تر از پیچ و پرج می‌باشد. پیشرفت‌های قابل توجه در شناخت رفتار اتصالات و توسعه فن‌آوری مربوط، موجب شده است تا طراحان و سازندگان با اطمینانی بیشتر از گذشته، از انواع اتصالات در سازه‌های فولادی استفاده نمایند. عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه‌های فولادی، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست.

با توجه به موارد یادشده و بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی، اقدام به تهیه این آیین نامه نموده است، به این امید که با افزایش آگاهی مهندسان، طراحان و دست‌اندرکاران مربوط در مورد طرح و اجرای ساختمان‌ها و رعایت ضوابط یادشده، شاهد اجرای ساختمان‌های مقاوم‌تر و مناسب‌تر باشیم.

معاونت امور فنی از آقای مهندس شاپور طاحونی به خاطر زحمات و کوشش‌های فراوان ایشان در تهیه و تدوین آیین نامه حاضر، قدردانی و تشکر می‌نماید. در ضمن لازم است از اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران کشور به ویژه آقای مهندس تجلیل، که نشریه حاضر را بررسی و در مورد آن اظهار نظر نموده‌اند، تشکر شود. از مدیر کل محترم دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی، سرکار خانم مهندس پورسید، مدیر کل محترم دفتر امور فنی، جناب آقای مهندس هاشمی و آقای مهندس میرمحمود ظفری که در تنظیم مطالب نشریه در راستای اهداف دفتر تلاش نموده‌اند، نیز سپاسگزاری می‌شود.

معاونت امور فنی، توفیق روزافزون این عزیزان را در خدمت به جامعه مهندسی کشور از درگاه ایزد متعال مستلت دارد.

معاون امور فنی

بهار ۱۳۸۲

فهرست مندرجات

۱	جوش	فصل ۱.
۱	۱- انواع جوش در کارهای ساختمانی	(۶۲ تا ۱)
۲	۱-۱- جوش گوشه	۳
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۴	۱-۱-۱	۴
۵	۱-۱-۱	۴
۵	۱-۱-۱	۴
۷	۱-۱-۱	۵
۹	۱-۱-۱	۹
۱۰	۱-۱-۱	۱۰
۱۰	۱-۱-۱	۱۰
۱۱	۱-۱-۱	۱۱

هفت

۱۲	۸ - ۱	مساحت، طول، و گلوبی مؤثر جوش‌ها
۱۲	۱ - ۸ - ۱	جوش‌های شیاری
۱۵	۲ - ۸ - ۱	جوش گروشه
۱۵	۳ - ۸ - ۱	جوش کام و انگشتانه
۱۷	۹ - ۱	ضوابط محاسباتی جوش‌ها در سازه‌ها تحت بار استاتیکی
۱۷	۱ - ۹ - ۱	استفاده از فولادهای ناشناس
	۱ - ۹ - ۱	فولاد مورد استفاده در ناولدان انتهایی،
۱۷		تسمم پشت‌بند، فاصله‌دهنده‌ها
۱۷	۵ - ۹ - ۱	محدودیت‌های فولاد پایه
۱۷	۶ - ۹ - ۱	تنش‌های مجاز فولاد پایه
۱۷	۷ - ۹ - ۱	تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای استاتیکی
۱۹	۸ - ۹ - ۱	ترکیب جوش‌ها
۲۰	۹ - ۹ - ۱	جوش‌ها در ترکیب با پیچ‌ها و پیچ‌ها
۲۰	۱۰ - ۹ - ۱	جزیيات محاسباتی جوش گروشه
۲۳	۱۱ - ۹ - ۱	قلاب انتهایی
۲۳	۱۳ - ۹ - ۱	برون محوری
۲۴	۱۴ - ۹ - ۱	تبديل ضخامت یا عرض
۲۵	۱۵ - ۹ - ۱	اتصال انتهایی تیر
۲۵	۱۶ - ۹ - ۱	اتصالات اجزای اعضای ساخته شده از چند نیمرخ
۲۰	۱ - ۱۰ - ۱	۱ - ضوابط محاسباتی جوش‌ها در سازه‌ها تحت بار دینامیکی
۲۱	۴ - ۱۰ - ۱	استفاده از فولادهای ناشناس
	۵ - ۱۰ - ۱	فولاد مورد استفاده در ناولدان انتهایی،
۲۱		تسمم پشت‌بند، فاصله‌دهنده‌ها
۲۱	۶ - ۱۰ - ۱	محدودیت‌های فولاد پایه
۲۱	۷ - ۱۰ - ۱	تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای دینامیکی
۲۳	۸ - ۱۰ - ۱	تنش‌های خستگی
۲۳	۹ - ۱۰ - ۱	ترکیب تنش‌ها
۲۳	۱۰ - ۱۰ - ۱	افزایش تنش‌های مجاز
۲۸	۱۲ - ۱۰ - ۱	تیرهای غیرپیوسته

۳۸	۱۳-۱۰-۱	مشارکت سیستم سقف
۳۸	۱۴-۱۰-۱	درزهای رویهم (پوششی)
۳۹	۱۵-۱۰-۱	اتصالات گونیا و سپری
۳۹	۱۶-۱۰-۱	درزها و جوش‌های ممنوع
۳۹	۱۷-۱۰-۱	ترکیب جوش‌ها
۴۰	۱۸-۱۰-۱	ترکیب جوش با پیچ و پرج
۴۰	۱۹-۱۰-۱	جزییات جوش‌گوش
۴۰	۲۰-۱۰-۱	برون‌محوری اتصالات
۴۱	۲۱-۱۰-۱	اتصالات و وصله اعضای فشاری و کششی
۴۱	۲۲-۱۰-۱	اتصالات یا وصله اتکایی در اعضای فشاری
۴۱	۲۳-۱۰-۱	اتصالات اجزای اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ
۴۱	۲۴-۱۰-۱	تبديل ضخامت یا عرض در درزهای لب به لب
۴۲	۲۵-۱۰-۱	تیر و شاهتیرها
۴۴	۲۶-۱۰-۱	ورق‌های تقویتی بال (ورق‌های پوششی)
۴۷	۱-۱۱-۱	تعیین تنש‌های اسمی در جوش
۴۷	۱-۱۱-۱	کشش، فشار، و برش ساده
۴۷	۱-۱۱-۱	بارگذاری خمشی یا پیچشی
۵۱	۱۲-۱۰-۱	جداول محاسباتی ظرفیت مجاز جوش‌های برونو محور
۶۱	۱۳-۱۰-۱	علاوی جوش

فصل ۲. پیچ و پرج (۶۳ تا ۱۰۰)

۶۵	۱-۲	پرج
۶۵	۲-۲	پیچ
۶۵	۱-۲-۲	پیچ‌های معمولی
۶۶	۲-۲-۲	پیچ‌های پر مقاومت
۶۶	۳-۲-۲	شکل ظاهری پیچ‌ها
۶۷	۴-۲-۲	بارگواه (بار معیار)
۷۱	۵-۲-۲	مشخصات مکانیکی پیچ‌ها و پرج‌ها
۷۱	۶-۲-۲	حداقل تعداد نمونه‌ها جهت بازررسی پیچ‌ها

۷۴	۳-۲ نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت
۷۵	۲-۳-۲ روش ایجاد نیروی پیشرفتندگی
۷۷	۳-۳-۲ روش تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش تنیدگی
۷۸	۴-۲ انواع سوراخ های پیچ
۷۹	۵-۲ پیچ های اتکایی و اصطکاکی
۸۰	۶-۲ تنش های مجاز پرچ ها و پیچ های اتکایی
۸۰	۲-۶-۱ تنش برشی مجاز (F_y)
۸۰	۲-۶-۲ تنش لهیدگی مجاز (F_p)
۸۲	۳-۶-۲ تنش کششی مجاز (F_t)
۸۲	۴-۶-۲ اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی
۸۲	۷-۲ پیچ های اصطکاکی
۸۳	۱-۷-۲ تنش برشی اسمی مجاز در پیچ های اصطکاکی
۸۴	۲-۷-۲ اثر مشترک برش و کشش در پیچ های اصطکاکی
۸۴	۸-۲ حداقل و حداکثر فواصل سوراخ های پیچ و پرچ
۸۵	۹-۲ اتصال با طول گیره بلند
۸۵	۱۰-۲ تنش لهیدگی در پین ها
۸۵	۱۱-۲ محاسبه اتصالات پرچی و پیچی
۸۵	۱-۱۱-۲ کشش و برش ساده
۸۶	۲-۱۱-۲ ترکیب نیروی برشی او لنگر پیچشی روی گروه پیچ (برش بروز محرور)
۸۹	۳-۱۱-۲ تأثیر لنگر خمی بر گروه پیچ یا پرچ
۹۱	۱۲-۲ ظرفیت مجاز پیچ ها تحت بار بروز محرور

فصل ۳. طبقه بندی اتصالات (۱۰۱ تا ۱۰۸)

۱۰۳	۱-۳ طبقه بندی اتصالات فولادی
۱۰۳	۲-۳ نمودار لنگر - چرخش ($M-\theta$) برای اتصال
۱۰۳	۳-۳ خط تیر
۱۰۵	۴-۳ طبقه بندی اتصال براساس نمودار $M-\theta$
۱۰۶	۵-۳ رفتار اتصالات تحت بارهای چرخه ای

۱۰۹) ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۶	فصل ۴. اتصالات ساده ۴-۱ اتصال ساده با نبشی انعطاف‌پذیر ۴-۱-۱ تعریف ۴-۱-۲ جزییات اتصال ۴-۱-۳ مقطع بحرانی برای خمسمتر بال فوکانی نبش نشیمن ۴-۱-۴ محل تأثیر واکنش تکیه‌گاهی ۴-۱-۵ روش طراحی ۴-۱-۶ اتصال نبشی نشیمن به ستون ۴-۲ اتصال با نبشی جان ۴-۲-۱ تعریف ۴-۲-۲ برش قالبی ۴-۲-۳ تنش خمی ایجاد شده در بال نبشی جان ۴-۲-۴ نبشی با اتصال جوشی ۴-۲-۵ نبشی جان با اتصال پیچی ۴-۳ نبشی‌های جان یکطرفه ۴-۳-۱ معرفی ۴-۳-۲ روش طراحی ۴-۴ اتصال ساده با نشیمن سخت شده (براکت) ۴-۴-۱ معرفی ۴-۴-۲ برومنوری بار ۴-۴-۳ طراحی نشیمن سخت شده ۴-۴-۵ اتصال خورجینی (اتصال قیچی)
--	---

فصل ۵. اتصالات نیمه‌صلب تیر به ستون (۱۲۹ تا ۱۳۴)

۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۲	۵-۱ معرفی ۵-۲ لنگر انتهایی بر حسب درجه صلابت ۵-۳ جزییات اتصال نیمه‌صلب ۵-۴ طراحی اتصال
--	---

فصل ۶. اتصالات صلب تیر به ستون (۱۳۵ تا ۱۵۶)

- ۱-۶ معرفی
- ۱۳۷
- ۲-۶ اتصالات صلب جوشی با ورق زیرسربی و روسربی
- ۱۳۷
- ۱-۲-۶ تعیین لنگر طراحی M و نیروی برشی طراحی R
- ۱۳۸
- ۲-۲-۶ تعیین سطح مقطع ورق روسربی و زیرسربی
- ۱۳۸
- ۳-۲-۶ طول ورق روسربی و زیرسربی
- ۱۳۹
- ۴-۲-۶ اتصال ورق روسربی و زیرسربی به بال ستون
- ۱۴۰
- ۵-۲-۶ طراحی ورق برشگیر جان
- ۱۴۰
- ۶-۲-۶ کنترل جان ستون در ناحیه چشمۀ اتصال
- ۱۴۱
- ۷-۲-۶ ورق‌های پیوستگی
- ۱۴۲
- ۳-۶ اتصالات صلب با جوش مستقیم تیر به ستون
- ۱۴۴
- ۱-۳-۶ اتصال بالاها
- ۱۴۵
- ۲-۳-۶ طراحی ورق برشگیر جان
- ۱۴۵
- ۳-۳-۶ کنترل جان ستون در ناحیه چشمۀ اتصال
- ۱۴۵
- ۴-۳-۶ ورق‌های پیوستگی
- ۱۴۶
- ۴-۶ اتصالات صلب با ورق زیرسربی و روسربی با اتصال پیچی
- ۱۴۶
- ۱-۴-۶ تعیین لنگر طراحی M و نیروی برشی طراحی R
- ۱۴۶
- ۲-۴-۶ تعیین سطح مقطع ورق روسربی و زیرسربی
- ۱۴۶
- ۳-۴-۶ تعداد پیچ‌های اتصال ورق‌ها به بال تیر
- ۱۴۷
- ۴-۴-۶ طراحی ورق برشگیر جان
- ۱۴۷
- ۵-۴-۶ کنترل جان ستون در ناحیه چشمۀ اتصال
- ۱۴۷
- ۶-۴-۶ ورق‌های پیوستگی
- ۱۴۸
- ۵-۶ اتصال صلب با ورق سر (اتصال فلنجر)
- ۱۴۸
- ۱-۵-۶ نکات عمومی
- ۱۴۹
- ۲-۵-۶ تذکرات عمومی برای اتصال چهارپیچی
- ۱۴۹
- ۳-۵-۶ روش طراحی اتصال چهارپیچه
- ۱۴۹
- ۴-۵-۶ روش طراحی اتصال هشت‌پیچه
- ۱۵۲
- ۶-۶ اتصالات فلنجری در تیرهای مرتفع
- ۱۵۳

فصل ۷. کف ستون‌ها (ورق پای ستون) (۱۵۷ تا ۱۷۰)	۱۰۹ معرفی ۱۰۹ فشار تماسی مجاز بر بن و مصالح بنایی ۱۰۹ اتصال ستون به ورق کف‌ستون ۱۶۱ انتقال تنش از کف ستون به شالوده $(e = \frac{M}{P} = 0)$ ۱-۴-۷ $(e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{\epsilon})$ ۲-۴-۷ $(\frac{H}{\epsilon} \leq e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{2})$ ۳-۴-۷ $(e = \frac{M}{P} \geq \frac{H}{2})$ ۴-۴-۷
فصل ۸. وصله تیرها (۱۷۱ تا ۱۷۸)	۱۷۳ معرفی ۱۷۴ نیروهای طرح ۱۷۵ محل وصله تیر ۱۷۵ نیروهای طراحی اجزای وصله تیر ۱۷۷ روش طراحی وصله تیر ۱۷۷ طراحی ورق وصله بال ۱۷۸ طراحی ورق وصله جان ۱۷۸ کنترل عمومی مقطع ورق‌های وصله
فصل ۹. وصله ستون‌ها (۱۷۹ تا ۱۹۰)	۱۸۱ معرفی ۱۸۵ نیروهای طرح در وصله ستون ۱۸۶ محل وصله ستون ۱۸۶ نیروهای طراحی اجزای وصله ستون ۱۸۸ روش طراحی ۱۸۸ طراحی ورق وصله بال ۱۸۹ طراحی ورق وصله جان ۱۸۹ کنترل عمومی مقطع ورق‌های وصله

فصل ۱۰. اتصالات بادبندها (۲۰۰ تا ۱۹۱)

۱۹۳	۱-۱۰ معرفی
۱۹۳	۲-۱۰ طراحی اتصال بادبند
۱۹۵	۳-۱۰ کنترل ورق اتصال بادبند
۱۹۸	۴-۱۰ اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال
۱۹۸	۵-۱۰ اتصال ورق اتصال به ستون و تیر
۱۹۸	۶-۱۰ روش نیروی یکنواخت

فصل ۱۱. اتصالات خرپاها (۲۱۲ تا ۲۰۱)

۲۰۳	۱-۱۱ معرفی
۲۰۳	۲-۱۱ اتصالات جوشی خرپاها
۲۰۸	۳-۱۱ اتصالات پیچی خرپاها
۲۰۹	۴-۱۱ طبقه‌بندی اتصالات خرپایی
۲۱۰	۵-۱۱ محاسبات اتصالات مستقیم اعضا (بدون ورق پیوستگی)
۲۱۰	۶-۱۱ محاسبات اتصال با استفاده از ورق اتصال

فصل ۱۲. طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون (۲۴۱ تا ۲۱۳)

۲۱۵	۱-۱۲ معرفی و تاریخچه
۲۱۶	۲-۱۲ طبقه‌بندی صدمات واردہ به اتصالات در حین زلزله
۲۱۶	۱-۲-۱۲ خرابی در تیرها
۲۱۸	۲-۲-۱۲ خرابی در بال ستون
۲۱۹	۳-۲-۱۲ خرابی‌ها و نقایص جوش
۲۱۹	۴-۲-۱۲ خرابی در ورق اتصال برشی جان تیر
۲۲۰	۵-۲-۱۲ خرابی در چشمۀ اتصال
۲۲۱	۱۲-۳ آزمایش‌های دینامیکی اتصالات و معیارهای پذیرش آن
۲۲۱	۱-۳-۱۲ دستگاه آزمایش
۲۲۲	۲-۳-۱۲ نمونه آزمایش
۲۲۲	۳-۳-۱۲ متغیرهای پایه
۲۲۵	۴-۳-۱۲ بارگذاری

۲۲۵	توالی بارگذاری	۵-۳-۱۲
۲۲۶	ابزاربندی	۶-۳-۱۲
۲۲۶	آزمایش‌های مصالح	۷-۳-۱۲
۲۲۷	گزارش آزمایش	۸-۳-۱۲
۲۲۷	ضوابط پذیرش	۹-۳-۱۲
۱۲ - ۴ روش‌های پیشنهادی برای ترمیم اتصالات صدمهدیده، و جزئیات نوین		
۲۲۸	برای اتصالات صلب	
۲۲۸	۱-۴-۱۲ ماهیچه در بال تحتانی	
۲۲۹	۲-۴-۱۲ استفاده از ورق روسربی و زیررسربی مضاعف	
۲۳۰	۳-۴-۱۲ لچکی‌های قائم در بال فروقانی و تحتانی	
۲۳۰	۴-۴-۱۲ ورق‌های جانبی (ورق‌های گونه)	
۲۳۰	۵-۱۲ معیارهای آیین‌نامه‌ای	
۲۳۰	۱-۵-۱۲ کلیات	
۲۳۱	۲-۵-۱۲ تعاریف	
۲۳۲	۳-۵-۱۲ علایم و اختصارات	
۲۳۴	۴-۵-۱۲ مصالح	
۲۳۵	۵-۵-۱۲ وصلهٔ ستون	
۲۳۵	۶-۵-۱۲ اتصال صلب تیر به ستون	
۲۴۱	۷-۵-۱۲ اتصال مهاربند	
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی		
۲۴۳	
واژه‌نامه فارسی به انگلیسی		
۲۴۵	
نمایه		
۲۴۷	


فصل ۱

جوش

۱ - ۱	انواع جوش
۲ - ۱	اطلاعات هندسی
۳ - ۱	جزیيات جوش گوشه
۴ - ۱	جزیيات جوش شیاری با نفوذ کامل
۵ - ۱	جزیيات جوش شیاری با نفوذ نسبی
۶ - ۱	جزیيات جوش انتشانه و کام
۷ - ۱	ورق های پرکننده (لایی)
۸ - ۱	مساحت، طول، و گلوی مؤثر جوش ها
۹ - ۱	ضوابط محاسباتی جوش ها در سازه ها تحت بار استاتیکی
۱۰ - ۱	ضوابط محاسباتی جوش ها در سازه ها تحت بار دینامیکی
۱۱ - ۱	تعیین تنش های اسمی در جوش
۱۲ - ۱	جداول محاسباتی ظرفیت مجاز جوش های بروون محور
۱۳ - ۱	علانم جوش

۱-۱ انواع جوش در کارهای ساختمانی

انواع جوش مورد استفاده در کارهای ساختمانی عبارتند از (شکل ۱ - ۱): جوش گوش، جوش شیاری با نفوذ نسبی، جوش انگشتانه و کام.



شکل ۱ - ۱ انواع جوش.

۱-۱-۱ جوش گوشه. جوشی است که در فصل مشترک دو سطح که با هم زاویه‌ای می‌سازند، اجرا می‌شود. جوش گوشه در امتداد یک خط به طور پیوسته یا منقطع و یا در محیط سوراخ یا شکاف قابل اجراست.

۱-۱-۲ جوش شیاری با نفوذ کامل. جوشی است که در شیار ایجاد شده بین دو لبه اجرا می‌شود و آن را از ریشه تا سطح ورق پر می‌کند.

۱-۱-۳ جوش شیاری با نفوذ نسبی. جوشی است که در شیار ایجاد شده بین دو لبه اجرا می‌شود ولی تا ریشه نفوذ نمی‌کند.

۱-۱-۴ جوش کام. جوشی است که درون شیار اجرا شده و مقطع شیار را پر می‌کند.

۱-۱-۵ جوش انگشتانه. جوشی است که درون سوراخ دایره اجرا شده و مقطع آن را پر می‌کند.


۱-۲ اطلاعات هندسی

۱-۲-۱ در نقشه‌ها باید اطلاعات کامل جوش؛ شامل محل، نوع، اندازه، طول و سایر اطلاعات لازم، به طور واضح نشان داده شود. همچنین لازم است جوش‌های کارخانه‌ای و کارگاهی کاملاً متمایز گردند.

۱-۲-۲ علاوه بر اطلاعات متعارف، در صورتی که در جوشکاری یک درز و یا مجموعه‌ای از درزها به‌منظور کاهش تغییر شکل‌ها و تنش‌های ناشی از انقباض جوشی، لازم است توالی خاصی در نظر گرفته شود، باید تذکرات لازم ارایه شود.

۱-۲-۳ در نقشه‌های محاسباتی باید طول مؤثر جوش و برای جوش‌های گوشه اندازه ساق یا بعد گلو و برای جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی باید بعد گلوی جوش نوشته شود. در نقشه‌های اجرایی باید عمق شیار لازم برای حصول اندازه جوش (بر حسب دستورالعمل جوشکاری)، و وضعیت جوشکاری (تخت، افقی، سربالا، سقفی) ذکر گردد.

۱-۲-۴ در نقشه‌های اجرایی، باید با استفاده از عالیم جوشکاری و یا جزیبات اضافی، نحوه آماده‌سازی لبه‌ها، مشتمل بر شیب برش لبه^۱، ضخامت ریشه^۲، فاصله ریشه^۳، اندازه تسمه پشت‌بند^۴، و یا جوش پشت^۵ نشان داده شود (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ مشخصات هندسی درز.

۱-۲-۵ هرگونه مقررات خاص بازرگانی باید در روی نقشه‌ها و یا دفترچه مشخصات ذکر گردد.

۱-۲-۶ انواع اتصالات جوشی

نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضایی که بهم متصل می‌شوند، نوع بارگذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است، و هزینه مقایسه‌ای انواع مختلف جوش بستگی دارد. اگرچه در عمل انواع و ترکیبات مختلفی یافت می‌شود، ولی پنج نوع اتصال جوشی اصلی وجود دارند که عبارتند از لب به لب، رویهم، سپری، گونیا و پیشانی (شکل ۱-۳).

۱-۲-۷ انواع درزها

لبه درز جوشی در اغلب جوش‌ها (بخصوص جوش‌های شیاری) باید به طرز مخصوصی آماده گردد. در شکل ۱-۴ انواع معمول آماده‌سازی درزها نشان داده شده است.

1- Bevel

2- Root face




3- Root opening


4- Steel Backing

5- Back welding

آینه نامه اتصالات در سازه های فولادی

۶





شکل ۱ - ۴ انواع درزها.

۱ - ۳ جزییات جوش گوشه

۱ - ۳ - ۱ حداقل اندازه جوش گوشه، به استثنای جوش‌های گوشه مورد استفاده برای تقویت جوش‌های شیاری، مطابق جدول ۱ - ۱ می‌باشد. در هر حالت، ضوابط مربوط به طراحی باید تأمین گردد.

۱ - ۳ - ۲ حداکثر اندازه جوش گوشه در لبه قطعه به شرح زیر است:

(۱) مساوی ضخامت قطعه وقتی که ضخامت قطعه مساوی و یا کوچکتر از ۷ میلی متر است (شکل ۱ - ۵ - الف).

(۲) ۷ میلی متر کوچکتر از ضخامت قطعه وقتی که ضخامت قطعه بزرگتر از ۷ میلی متر است (شکل ۱ - ۵ - ب). مگر اینکه در نقشه جوش تمام اندازه قید شده باشد. در صورتی که در روی نقشه اندازه جوش به طور واضح نشان داده شده باشد، فاصله بین لبه قطعه و پای جوش می‌تواند کمتر احتیاج گردد.

۱ - ۳ - ۳ برای انتقال برش و یا جلوگیری از کمانش و یا بلند شدن ورق اتصال، می‌توان از جوش گوشه در سوراخ و یا شکاف استفاده نمود. بین چنین جوشی، با جوش انگشتانه و یا کام باید فرق قابل شد.



(الف) ضخامت فلز پایه مساوی و یا کمتر از 7 میلی متر
(ب) ضخامت فلز پایه بزرگتر از 7 میلی متر

حداکثر اندازه جوش گوش در امتداد لبه ها

شکل ۱ - ۵ حداکثر اندازه جوش گوش.

جدول ۱ - ۱ حداقل اندازه جوش گوش

حداقل اندازه جوش گوش** (mm)	ضخامت فلز پایه (T) (mm)
۳ ***	$T \leq 7$
۵	$7 < T \leq 12$
۶	$12 < T \leq 20$
۸	$20 < T$

* برای فرآیند غیرکم هیدروژن^۳ و بدون پیش گرمایش، T مساوی ضخامت قطعه ضخیمت است.

برای فرآیند غیرکم هیدروژن^۴ با استفاده از تدبیر پیش گرمایش، و همچنین برای فرآیند کم هیدروژن^۷، T مساوی ضخامت قطعه نازکتر است. در این حالت شرط مربوط به حصول جوش با یک بار عبور نیز اعمال نمی گردد.

** اندازه جوش لازم نسبت از ضخامت ورق نازکتر، بزرگتر شود.

*** در سازه تحت بار دینامیکی، حداقل اندازه جوش 5 میلی متر می باشد.

**** در جوش اتصال جان به بال نیمrix های ورقی، اندازه جوش لازم نیست. از جوش هم مقاومت جان بزرگتر اختبار گردد. در این صورت شرایط پیش گرمایش پر حسب ضخامت بال اعمال می گردد.

۱-۳-۴ حداقل طول یک قطعه از جوش منقطع ۴۰ میلی متر می باشد.*


۱-۳-۵ در صورت استفاده از جوش گوش در سوراخ و شکاف، حداقل فواصل و اندازه سوراخها و شکافها مطابق جوش‌های انگشتانه و کام می باشد.

۱-۴ جزیيات جوش شیاری با نفوذ کامل

مورد استفاده اصلی جوش شیاری متصل ساختن قطعات ورق است که در یک سطح و یک امتداد قرار گرفته‌اند. جوش‌های شیاری با نفوذ کامل باید از مقاومتی هماندازه با مقاومت قطعات متصل‌شونده برخوردار باشد. در این خصوص باید به امتزاج کامل ریشه جوش توجه خاص داشت. برای تیل به‌این هدف باید یکی از دو راه زیر در پیش گرفته شود (شکل ۱ - ۶):

(الف) استفاده از پشت‌بند و انجام عبور ریشه به‌ نحوی که پشت‌بند در عبور ریشه با فلز جوش و فلز پایه ممزوج شود (شکل ۱ - ۶ - الف). مشخصات مکانیکی تسمه پشت‌بند باید در حد فلز پایه باشد.

(ب) انجام جوش پشت. بدین نحو که پس از پر شدن شیار با جوش از یک طرف، ریشه از سمت پشت کار سنگ خورده و یک عبور جوش انجام شود (شکل ۱ - ۶ - ب).



شکل ۱ - ۶

* توصیه می شود که این طول از ۴ برابر اندازه ساق کوچکتر نگردد.

۱-۵ جزیيات جوش شيارى با نفوذ نسبى

۱-۵-۱ استفاده از جوش شيارى با نفوذ نسبى تحت بارهای كششى عمود بر امتداد درز که به علت اثر ديناميکي ايجاد گسيختگى های خستگى، مى نمایند، مجاز نىست.
در چنین جوش‌هایي وقتی که درز فقط از يك سمت جوش مى شود، باید تدابيری جهت جلوگيری از دوران قطعات، اتخاذ گردد.

۱-۵-۲ حداقل بعد گلوی (ضخامت گلوگاه) جوش شيارى با نفوذ نسبى. حداقل اندازه جوش‌های شيارى با نفوذ نسبى، با درز ساده، نيم جناغى، تمام جناغى، لاله‌ای، نيم لاله‌ای، و لب گرد (يكطرفه یا دوطرفه)، مطابق جدول ۱-۲ مى باشد.

جدول ۱-۲ حداقل بعد گلوی جوش برای جوش‌های شيارى با نفوذ نسبى

ضخامت فلز مينا (mm)	حداقل اندازه جوش * (mm)
۲	۴ تا ۳
۳	بزرگتر از ۴ تا ۷
۵	بزرگتر از ۷ تا ۱۲
۶	بزرگتر از ۱۲ تا ۲۰
۸	بزرگتر از ۲۰ تا ۳۸
۱۰	بزرگتر از ۳۸ تا ۵۸
۱۳	بزرگتر از ۵۸ تا ۱۵۰
۱۶	بزرگتر از ۱۵۰

* حداقل اندازه جوش لازم نىست از ضخامت قطعه نازکتر بيشتر گردد.

۱-۶ جزیيات جوش انگشتانه و کام

۱-۶-۱ حداقل قطر سوراخ جوش انگشتانه نباید کمتر از ضخامت ورق به علاوه ۸ ميلى متر باشد که بهتر است با اولين عدد زوج بزرگتر گردد شود. حداکثر قطر مساوى ضخامت ورق به علاوه ۱۱ ميلى متر یا $2/25t$ برابر ضخامت ورق (هر کدام که بزرگتر باشد) است.

$$t \leq 8 \text{ mm} \rightarrow d_{\max} = t + 11 \text{ mm}$$

$$t \geq 9 \text{ mm} \rightarrow d_{\max} = 2/25t$$

۱-۶-۲ حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌های جوش انگشتانه، ۴ برابر قطر سوراخ می‌باشد.

۱-۶-۳ طول شکاف جوش کام نباید بیش از ۱۰ برابر ضخامت ورقی باشد که در آن ایجاد می‌شود. عرض شکاف نباید کمتر از ضخامت ورق به علاوه ۸ میلی‌متر باشد که بهتر است به اولین عدد زوج بزرگتر گردد. حداقل عرض مساوی ضخامت ورق به علاوه ۱۱ میلی‌متر یا $2/25$ برابر ضخامت ورق (هر کدام که بزرگتر باشد) است.

۱-۶-۴ انتهای شکاف باید به صورت نیم‌دایره و یا در صورت گوشیدار بودن، دارای گردی با شعاع حداقل ضخامت ورق باشد.

۱-۶-۵ حداقل فاصله محور به محور شکاف‌ها در امتداد عرضی، چهار برابر عرض شکاف و حداقل فاصله مرکز به مرکز شکاف‌ها در امتداد طولی، مساوی دو برابر طول شکاف است.


۱-۶-۶ در صورتی که ضخامت ورق مساوی و یا کوچکتر از ۱۶ میلی‌متر باشد، تمام ضخامت سوراخ و یا شکاف باید با جوش پر شود. در صورتی که ضخامت ورق بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر باشد، ضخامت جوش مساوی نصف ضخامت ورق و یا ۱۶ میلی‌متر (هر کدام که بزرگترند) می‌باشد.

۱-۷ ورق‌های پرکننده^۸

۱-۷-۱ ورق‌های پرکننده در حالات زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- (۱) وصلة قطعات با ضخامت‌های متفاوت
- (۲) در اتصالاتی که به علت احتیاجات هندسی، نیاز به جابه‌جایی محور است.

۱-۷-۲ از ورق‌های پرکننده با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی‌متر نمی‌توان برای انتقال تنش استفاده نمود و در هنگام جوشکاری لبه‌های آن باید همیاد لبه‌های ورق‌های اتصال گردد. در این حالت اندازه ضخامت جوش گوشش ورق اتصال، باید به اندازه ضخامت ورق پرکننده افزایش یابد تا جوش ورق اتصال و ورق پرکننده به طور یک‌جا انجام شود (شکل ۱-۷).



۱ - ۷ - ۳ در صورتی که ضخامت ورق پرکننده بزرگتر از ۶ میلی متر باشد، ابعاد آن باید بزرگتر از ورق اتصال بوده، به طوری که لبه های آن از لبه های ورق اتصال بیرون بزند. در این حالت ورق پرکننده باید با جوش های کافی به ورق اتصال و قطعه متصل شونده جوش شده و جوش قادر به حمل تنש های ورق اتصال و قطعه متصل شونده به ورق پرکننده باید قادر به حمل تنش های ورق و صله و یا قطعه متصل شونده بوده و طول آنها به قدر کافی بلند باشد تا از اضافه تنش ورق پرکننده در ریشه جوش جلوگیری نماید (شکل ۱ - ۸).


۱ - ۸ مساحت، طول، و گلوی مؤثر جوش ها

۱ - ۸ - ۱ جوش های شیاری

مساحت مؤثر جوش مساوی حاصلضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلوی جوش است.

۱ - ۸ - ۱ - ۱ طول مؤثر جوش برای انواع جوش شیاری، باله ساده (گونیا) و یا پخدار، مساوی عرض قطعه متصله در امتداد عمود بر تنش می باشد.

۱ - ۸ - ۱ - ۲ - ۱ بعد گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل، مساوی ضخامت ورق نازکتر است.



توجه:

۱ - مساحت مؤثر جوش ۲ باید معادل جوش ۱ باشد. طول جوش ۲ باید به اندازه‌ای باشد که هیچ گونه اضافه تنش در ورق پرکننده در امتداد مقاطع $x-x$ بوجود نیاید.

۲ - مساحت مؤثر جوش ۳ باید معادل جوش ۱ باشد و نباید به علت برآور محوری نیروهای مؤثر بر ورق پرکننده، اضافه تنشی در انتهای جوش ۳ بوجود آید.

شکل ۱ - ۸ - نحوه کاربرد ورق‌های پرکننده با ضخامت بزرگتر از ۶ میلی‌متر.

هیچ گونه افزایشی به علت وجود تحدب مجاز نیست.

۱ - ۱ - ۳ - ۳ برای جوش شیاری با نفوذ نسبی در صورتی که زاویه شیار کوچکتر از 60° ولی بزرگتر از 45° باشد و جوشکاری به روش قوسی با الکترود روکشدار یا زیرپوردی انجام شده و یا وقتی که جوشکاری در وضعیت سرپالا و سقفی توسط جوش قوس فلزی تحت حفاظ گاز، جوش قوسی با الکترود توپوری و یا جوش قوس تنگستن تحت حفاظ گاز انجام شده باشد، اندازه جوش مساوی عمق شیار منهای ۳ میلی‌متر می‌باشد.

در وضعیت‌های زیر اندازه جوش شیاری مساوی عمق شیار بدون هرگونه کاهشی می‌باشد:

(۱) زاویه شیار مساوی یا بزرگتر از 60° درجه (در ریشه)، وقتی که جوشکاری به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

جوش قوسی با الکترود روکشدار، جوش قوسی زیرپوردی، جوش قوس فلزی تحت حفاظ گاز،

جوش قوسی با الکترود توپوری، جوش قوس تنگستن تحت حفاظ گاز، جوش الکتروگاز.

(۲) زاویه شیار بزرگتر یا مساوی ۴۵ درجه در ریشه، وقتی که جوش شیاری در وضعیت تخت یا افقی یا جوش قوس فلزی تحت حفاظت گاز و یا جوش قوسی با الکترود توپودری انجام می‌شود.



۱-۸-۴ اندازه جوش شیاری^۹ در شیار بین دو لبه گرد در حالت نیم جناغی و تمام جناغی وقتی که شیار به طور کامل با مصالح جوشی پر شده باشد، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱-۳ بیشتر منظور گردد.

(۱) در صورت درخواست مهندس مشاور، باید مقاطع آزمایشی به منظور روئیت نفوذ جوشی و حصول اندازه موردنظر، تهیه گردد.

(۲) در صورتی که تحت شرایط مشخص، پیمانکار قادر به حصول یکنواخت اندازه بزرگتر از مقادیر جدول ۱-۳ گردد، می‌تواند از آن اندازه بزرگتر استفاده نماید.

(۳) ارزیابی بند ۲ توسط تهیه مقاطع عمود بر محور جوشی در وسط و دو انتهای خط جوش به دست می‌آید. این مقاطع باید بر روی تعدادی نمونه لازم از ترکیبات مختلف

جدول ۱-۳ ضخامت مؤثر گلوی جوش‌های شیاری لب‌گرد

ضخامت مؤثر گلوگاهی	=شعاع گردی R	نوع جوش
$\frac{1}{3} R$		نیم جناغی لب‌گرد
$\frac{1}{2} R^*$		جناغی لب‌گرد

=شعاع گردی R

* در جوش قوس فلزی تحت حفاظت گاز، وقتی که R بزرگتر یا مساوی ۱۵ میلی‌متر است، از $R \frac{3}{8}$ استفاده شود.

9- weld size*

* اندازه جوش بر حسب مورد می‌تواند ضخامت گلو (در جوش‌های شیاری) و یا اندازه ساق (در جوش گوشه) باشد که به هر حال باید در نقشه‌های محاسباتی ذکر گردد.

اندازه‌های مختلف مصالح مورد استفاده و یا طبق دستور کار مهندس مشاور تعیین گردد.

۱-۸-۱-۵ حداقل بعد گلوی جوش شیاری با نفوذ نسبی مطابق جدول ۱-۲ می‌باشد.

۱-۸-۲ جوش گوشه

مساحت مؤثر جوش گوشه مساوی حاصلضرب طول مؤثر در گلوی مؤثر است. هر نوع تنش مؤثر بر جوش گوشه، فرض می‌شود بر این سطح وارد می‌شود.

۱-۸-۲-۱ طول مؤثر جوش گوشه، مساوی طول کل نوار تمام اندازه^{۱۰} است. در صورتی که جوش در طول نوار تمام اندازه باشد، هیچ کاهشی به علت شروع و ختم جوش لازم نیست در طول مؤثر اعمال گردد.

۱-۸-۲-۲ طول مؤثر نوار جوش منحنی، باید در امتداد محور مرکزی گلوی مؤثر اندازه گیری شود.


۱-۸-۲-۳ حداقل طول مؤثر جوش گوشه، ۴ برابر اندازه ساق جوش است. به بیان دیگر اندازه جوش نباید بزرگتر از $\frac{1}{4}$ طول مؤثر آن در نظر گرفته شود.

۱-۸-۲-۴ بعد مؤثر گلوی جوش گوشه، کوتاهترین فاصله از ریشه تا سطح هندسه ایده‌آل مقطع جوش است. در تصاویر شکل ۱-۹ گلوی مؤثر در چندین حالت نشان داده شده است.

۱-۸-۳ جوش کام و انگشتانه

مساحت مؤثر جوش‌های کام و انگشتانه مساوی مساحت اسمی سوراخ و شکاف در فصل مشترک دو ورق در حال تماس می‌باشد.


۱-۸-۴ گلوی مؤثر ترکیبی از جوش شیاری با نفوذ نسبی و جوش گوشه مساوی کوتاهترین فاصله از ریشه درز تا سطح جوش منهای ۳ میلی‌متر است. کاهش ۳ میلی‌متر برای آن دسته از چنین جوش‌هایی منظور می‌شود که برای جوش شیاری مربوطه مقرر شده است.



* این جوش ها ممکن است شامل کاهش ۳ میلی متر گردد.

برای اتصالات T، ساق مؤثر را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود

$$W_e = KW$$



$= W_e$ = اندازه ساق مؤثر معادل حالت ۹۰ درجه

$= K$ = ضریب طبق جدول زیر

Ψ	۶۰	۹۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۹۰۱	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۰	۱۲۵	۱۳۰	۱۳۵
K	۱/۴	۱/۲۲	۱/۲۴	۱/۱۶	۱/۱۰	۱/۰۵	۱	۰/۹۷	۰/۹۳	۰/۸۹	۰/۸۶	۰/۸۴	۰/۸۱	۰/۸	۰/۷۸	۰/۷۶

شکل ۱ - ۹ بُعد گلو و اندازه ساق جوش گوشه.

۱-۹-۱ ضوابط محاسباتی جوش‌ها در سازه‌ها تحت بار استاتیکی

۱-۹-۱ فلز پایه مورد جوشکاری می‌تواند از انواع فولاد رده‌های ST-37 یا ST-52 که مشخصات آنها منطبق بر استانداردهای ملی و یا معتبر بین‌المللی است، باشد.

۱-۹-۲ جوشکاری فولادهای رده‌های بالاتر باید تحت شرایط بسیار ویژه و با توجه به نتایج آزمون‌های ارزیابی انجام شود.

۱-۹-۳ استفاده از فولادهای ناشناس

در صورت استفاده از فولادهای ناشناس در ساختمان‌های جوشی، پس از تأیید مشخصات مکانیکی و شیمیایی آنها طبق آیین‌نامه ساختمان‌های فولادی، باید جوش‌پذیری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱-۹-۴ فولاد مورد استفاده در ناوдан انتهایی^{۱۱}، تسمه پشت‌بند^{۱۲}، فاصله دهنده‌ها^{۱۳} فولادهای مورد استفاده در ناوдан انتهایی درز جوش، تسمه پشت‌بند، و فاصله دهنده‌ها باید سازگار با فولاد پایه باشد.

۱-۹-۵ محدودیت‌های فولاد پایه

دستورالعمل‌های این آیین‌نامه برای استفاده در جوشکاری فولادهایی است که تنش تسلیم آنها کوچکتر از ۶۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع است.

۱-۹-۶ تنش‌های مجاز فولاد پایه

تشهای مجاز فولاد پایه، منطبق بر ضوابط آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی انتخاب می‌شود.

۱-۹-۷ تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای استاتیکی

۱-۹-۷-۱ تنش‌های مجاز جوش مطابق مقادیر مندرج در جدول ۱-۴ که در ضربیت کنترل کیفیت ϕ ضرب شده‌اند، انتخاب می‌شوند. ضربیت کنترل کیفیت ϕ به شرح زیر است:

- در صورت کنترل کیفیت جوش با استفاده از آزمایش‌های غیرمخرب مثل پرتونگاره، یا فراصوت $\phi = 1$

جدول ۱ - ۴ - تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای استاتیکی

نوع جوش	نوع تنش ^(۱)	تشنج	تراز مقاومتی مورد نیاز
جوش شیاری با نفوذ کامل	کشش عمود بر سطح مؤثر	متناوب با فلز پایه	از فلزجوش سازگار استفاده شود
	فشار عمود بر سطح مؤثر	متناوب با فلز پایه	از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا یک گروه پایین تر (70 N/mm^2) از جوش سازگار استفاده شود
	کشش یافشارمزاوی محور جوش	متناوب با فلز پایه	از فلز جوشی با مقاومت مساوی با کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود
	برش روی سطح مؤثر	$\frac{3}{5}\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش، به شرط اینکه تنش بر بشی بر روی فلز پایه از $\frac{4}{5}$ تنش تسلیم آن بیشتر نشود	$\frac{3}{5}\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش، مشروط بر اینکه تنش در فلز پایه از $\frac{1}{6}$ تنش تسلیم آن بیشتر نشود
	فشار عمود بر سطح مؤثر	اتصال برای لهیدگی طراحی نشده است	اتصال برای لهیدگی طراحی نشده است
جوش شیاری با نفوذ نسبی	کشش یافشارمزاوی محور جوش ^(۲)	متناوب با فلز پایه	از فلزجوشی با مقاومت مساوی با کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود
	برش موازی محور جوش	$\frac{3}{5}\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش مشروط بر اینکه تنش بر بشی در فلز پایه از $\frac{1}{6}$ تنش تسلیم آن بزرگتر نشود	$\frac{3}{5}\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش مشروط بر اینکه تنش کششی در فلز پایه از $\frac{1}{6}$ تنش تسلیم آن بیشتر نشود
جوش گوشه	برش بر روی سطح مؤثر	$\frac{3}{3}\times$ مقاومت اسمی کششی فلزجوش	از فلز جوشی با مقاومت مساوی با کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود
	کشش یافشارمزاوی محور جوش ^(۲)	متناوب با فلز پایه	
جوش کام و انگشتانه	برش موازی فصل مشترک سطوح متصل شده (برش روی سطح مؤثر)	$\frac{3}{3}\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش، مشروط بر اینکه تنش بر بشی در فلز پایه از $\frac{1}{6}$ حد جاری شدن فلز پایه بیشتر نشود	از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود

(۱) سطح مؤثر در بند ۱ - ۸ - ۲ تعریف شده است.

(۲) جوش‌های گوشه و شیاری با نفوذ ناقص که برای اتصال اجزای قطعات مرکب به کار می‌روند، مانند اتصال بال به جان را می‌توان بدون توجه به تنش فشاری یا کششی در اعضای موازی محور جوش طراحی کرد.

۲ - در صورت انجام جوش در کارخانه و بازرسی عینی

$$\phi = 0/85$$

۳ - در صورت انجام جوش در کارگاه و بازرسی عینی

$$\phi = 0/75$$


۱-۲-۷-۹ - ۲ بدون توجه به امتداد تنش‌های وارد، تنش در گلوبی مؤثر جوش گوش، همواره تنش برشی منظور می‌گردد (شکل ۱-۱۰).

۱-۲-۷-۹-۳ افزایش تنش‌های مجاز

در صورتی که در آیین‌نامه طراحی ساختمان‌های فولادی، افزایش تنشی برای فولاد پایه منظور گردد، این افزایش در تنش مجاز جوش‌های مربوطه نیز قابل اعمال است.

۱-۸-۹-۱ ترکیب جوش‌ها

اگر دو یا چند نوع جوش (شیاری، گوش، انگشتانه، و کام) در یک اتصال با هم ترکیب شوند، برای تعیین ظرفیت مجاز ترکیبی، ظرفیت مجاز هر یک از جوش‌ها باید نسبت به محورهای اصلی گروه جوش محاسبه شده و بر هم افزوده شود. روش فوق برای جوش‌های گوشة تقویت‌کننده جوش‌های شیاری قابل اعمال نیست.



جوش شیاری در لبه گرده

جوش شیاری با نفوذ کامل

جوش گوش

شکل ۱-۱۰ صفحات برش در جوش گوش و شیاری.

۱-۹-۱ جوش ها در ترکیب با پروج ها و پیچ ها


مجاز نیست پروج ها و پیچ های انتکایی^{۱۲} را در برابری با جوش سهیم نمود. در صورت استفاده، باید فرض نمود که تمام نیروی اتصال توسط جوش حمل می شود. استفاده از عضوی با اتصال جوشی در یک انتهای اتصال پرچی یا پیچی در انتهای دیگر مجاز است. پیچ های پر مقاومتی را که طبق مشخصات پیش تنبیه شده اند، می توان در برابری با جوش سهیم نمود.

۱-۹-۱۰ جزییات محاسباتی جوش گوش

۱-۱۰-۱ اگر در اتصال انتهایی تسممه های کششی، فقط از جوش گوش طولی استفاده شود طول هر جوش گوش نباید کمتر از فاصله عمودی بین آنها باشد. فاصله عرضی این جوش ها نباید از ۲۰۰ میلی متر تجاوز نماید، مگر اینکه در حد فاصل این دو جوش از جوش انگشتانه یا کام در روی تسمه استفاده شود (شکل ۱-۱۱).


۱-۱۰-۲ برای حمل نیرو می توان از جوش های گوش منقطع^{۱۳} استفاده نمود.

۱-۱۰-۳ در درز های رویهم (پوششی)، حداقل طول پوشش مساوی ۵ برابر ضخامت ورق نازکتر است که نباید از ۲۵ میلی متر کمتر باشد (شکل ۱-۱۲).



شکل ۱-۱۱ جوش انتهایی تسمه های کششی.

۲۱ ۱. جوش




تذکر:

۱ = طبق محاسبات


$t > t_1 - 2$

شکل ۱-۱۲ - درز رویهم با جوش دوطرفه.




(الف) قبل از بارگذاری

$t =$ ضخامت ورق نازکتر




(ب) بعد از بارگذاری




(پ) تأثیر طول پوشش

شکل ۱-۱۳ - مثال‌هایی از درزهای پوششی با جوش دوطرفه.



(الف) درز رویهم توسط نیروی R محدود شده است




(ب) پدیده جدایی و پاره شده در جوش غیر محدود

شکل ۱ - ۱۴ - درز رویهم با جوش یکطرفه.


۱ - ۹ - ۴ - در درزهای روی هم که تنש های محوری تحمل می کنند، باید از جوش دو طرفه استفاده نمود (شکل ۱ - ۱۳)، مگراینکه درز به قدر کافی مقید شده باشد تا از باز شدن تحت تأثیر بار جلوگیری نماید (شکل ۱ - ۱۴).

۱ - ۹ - ۵ - جوش های گوشه ای که در دو طرف صفحه فصل مشترک دو قطعه داده می شوند، باید در گوش متوقف شده و نباید بهم متصل شوند (شکل ۱ - ۱۵).

این گوشها را جوش ندهید




این گوش را جوش ندهید




شکل ۱ - ۱۵ - جوش های گوش در دو طرف صفحه لصل مشترک دو قطعه نباید در گوشها به یکدیگر وصل شوند.

۱۱-۹-۱ قلاب انتهایی^{۱۶}

۱-۱۱-۹-۱ جوش‌های دو طرف نبشی‌های جان^{۱۷}، نبشی‌های نشیمن، براکت‌ها و موارد مشابه باید به اندازهٔ دو برابر اندازهٔ اسمی جوش، در انتهایا به عنوان قلاب برگشت داده شود (شکل ۱-۱۶).



(الف) قلاب در اتصال با نبشی جان



(ب) قلاب در نبشی نشیمن

شکل ۱-۱۶ قلاب انتهایی.



۱-۱۱-۹-۲ قلاب‌ها باید در نقشه‌ها نشان داده شوند.

۱-۱۲-۹-۱ شروع و ختم جوش‌های گوشه‌ای که قطعات و زواید اتصالی را به اعضای اصلی متصل می‌نمایند، باید حداقل فاصله‌ای مساوی اندازهٔ جوش از انتهای داشته باشند. جوشی که سخت‌کننده‌ای را به جان یک تیر ورق متصل می‌کند، باید در فاصله‌ای نه کمتر از ۴ برابر ضخامت جان، از وجه داخلی بال کششی قطع گردد.

۱-۱۳-۹ برونو محوری

در حالت کلی، باید تمهدات کافی برای تنش‌های خمی بوجود آمده در اعضاء به علت برونو محوری اتصال، در نظر گرفته شود. در اتصال انتهایی اعضای تک‌نبشی یا زوج‌نبشی، متعادل کردن جوش‌ها

نسبت به محور نبشی لازم نیست و می‌توان طول جوش مورد نیاز کل را به طور مساوی در انتهای دور نبشی تقسیم نمود. به طور مشابه اعضا با مقاطع سپری (T) و یا مقاطع مشابه را که به بیال‌های فرقانی و تحتانی خرپا متصل می‌شوند، می‌توانند با جوش نامتعادل متصل نمود.



شکل ۱۷-۱ جوش انتهایی نبشی.

۱۴-۹-۱ تبدیل ضخامت یا عرض

در درزهای لب به لب کششی بین دو عضو هم‌محور با ضخامت، عرض، و یا عرض و ضخامت

متفاوت که تنش کششی در آنها بزرگتر از $\frac{1}{\mu}$ تنش مجاز محاسباتی است، باید عرض یا ضخامت با شبیه مساوی و یا ملایمتر از ۱ به $2/5$ بدیگر تبدیل شوند (اشکال ۱-۱۸ و ۱-۱۹). شب لازم برای تبدیل می‌تواند در ضخامت، عرض ورق‌ها و یا ناحیه فلز جوش تأمین گردد.

۱-۹-۱۵ اتصال انتهایی تیر

اتصال انتهایی تیر باید با توجه به درجه گیرداری ذاتی اتصال، طراحی گردد.

۱-۹-۱۶ اتصالات اجزای اعضای ساخته شده از چند نیمرخ^{۱۸}


به جز حالاتی که برای انتقال تنش نیاز به جوش با فواصل نزدیکتر باشد، اجزای اعضای ساخته شده از دو یا چند نیمرخ، و یا نیمرخ و ورق باید به کمک جوش‌های بخیه^{۱۹} (منقطع) کافی (از نوع گوشه، انگشتانه و یا کام) طوری به یکدیگر متصل شوند که تشکیل یک عضو واحد دهنند. ضوابط این جوش‌ها به شرح زیر است:

۱-۹-۱۶-۱ فاصله طولی حداقل جوش‌های بخیه (منقطع) که دو نیمرخ در تماس با هم را به یکدیگر اتصال می‌دهند، باید بزرگتر از 600 میلی‌متر باشد.

۱-۹-۱۶-۲ اعضای فشاری ساخته شده از چند نیمرخ

در اعضای فشاری ساخته شده از چند نیمرخ، فاصله آزاد طولی بین جوش‌های منقطع که یک ورق را به نیمرخ یا ورق دیگر متصل می‌نماید، باید بزرگتر از $t(\sqrt{330/F_y})$ یا 300 میلی‌متر (هر کدام که کوچکتر است) گردد. y تنش تسلیم فولاد مصرفی بر حسب نیوتون بر میلی‌مترمربع و t ضخامت فولاد مصرفی است. عرض آزاد تکیداده شده جان، ورق تقویتی، ورق پوششی و یا ورق‌های دیافراگم بین دو خط جوش، باید از $(\sqrt{660/F_y})$ تجاوز نماید که در آن y تنش تسلیم ورق مورد نظر بر حسب نیوتون بر میلی‌مترمربع و t ضخامت ورق مصرفی است.


۱-۹-۱۶-۳ در اعضای کششی ساخته شده از چند نیمرخ، فاصله آزاد طولی بین جوش‌های منقطع که یک ورق را به نیمرخ یا ورق دیگر متصل می‌نماید، باید از 300 میلی‌متر یا 24 برابر ضخامت ورق نازکتر، بیشتر گردد.




توجه:

- ۱ - نوع شیار می تواند از هر نوع مجاز باشد.
- ۲ - شیب نشان داده شده، حداقل مجاز می باشد.


شکل ۱ - ۱۸ - تبدیل ضخامت در درزهای لب به لب با ضخامت نامساوی.




شکل ۱ - ۱۹ - تبدیل عرض.




شکل ۱ - ۲۰ - حداقل فاصله آزاد در جوش منقطع بین دو جزء نوردشده.



شکل ۱ - ۲۱ - کمانش موضعی تحت فشار.




(الف) نمایش کلی




(ب) نمودار تنش کمانش بحرانی F_{cr} در مقابل نسبت b/t

شکل ۱ - ۲۲ - عرض آزاد حداقل در اجزای ورق تحت فشار با دو جوش طولی در دو لبه.


۱. جوش ۲۹



شکل ۱ - ۲۳ - کاربرد نسبت حداقل عرض آزاد به ضخامت در اجزای ورقی تحت فشار با دو لبه متکی.



شکل ۱ - ۲۴ - فاصله آزاد بین جوش‌های منقطع در اعضای کششی.



شکل ۱ - ۲۵ - استفاده از جوش شیاری با طول محدود در جوش‌های منقطع.

۱ - ۹ - ۴ - استفاده از جوش‌های شیاری منقطع^{۲۰} یا با طول ناقص مجاز نیست، مگر طبق شرایط بند ۱ - ۹ - ۱۶ - ۵ - ۱.

۱ - ۹ - ۵ - در اعضای ساخته شده از ورق و یا نیمrix که اجزای آن به وسیله جوش گوش به یکدیگر متصل شده‌اند، می‌توان برای انتقال نیروهای موضعی، از جوش شیاری استفاده نمود. در طول انتقال این نیروی متغیر، جوش شیاری باید با ضخامت ثابت ادامه یابد. بعد از این ناحیه، جوش شیاری باید در طولی مساوی ۴ برابر ضخامت به طور ملایم به عمق صفر کاهش یابد. قبل از شروع جوش شیاری، باید شیار جوش پُر شده و همسطح گردد.

۱ - ۱۰ - ضوابط محاسباتی جوش‌ها در سازه‌ها تحت بار دینامیکی

۱ - ۱۰ - ۱ - در صورتی که خستگی حاکم بر طراحی باشد، باید علاوه بر موارد مقرر شده در این فصل، فصل خستگی آیین‌نامه طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (مبحث ۱۰ از مجموع مقررات ملی ساختمانی ایران) مورد توجه قرار گیرد.

۱ - ۱۰ - ۲ فلز پایه مورد جوشکاری می‌تواند از انواع فولادهای رده‌های ST-37 یا ST-52 که مشخصات آنها منطبق بر استانداردهای ملی و یا معتبر بین‌المللی است، باشد.

۱ - ۱۰ - ۳ جوشکاری فولادهای رده‌های بالاتر باید تحت شرایط بسیار ویژه و با توجه به نتایج آزمایش‌های ارزیابی انجام شود.

۱ - ۱۰ - ۴ استفاده از فولادهای ناشناس در صورت استفاده از فولادهای ناشناس در ساختمان‌های جوشی، پس از تأیید مشخصات مکانیکی و شیمیایی آنها طبق آیین‌نامه ساختمان‌های فولادی، باید جوش‌پذیری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱ - ۱۰ - ۵ فولاد مورد استفاده در ناوдан انتهایی^{۲۱}، تسمه پشت‌بند^{۲۲}، فاصله دهنده‌ها^{۲۳} فولاد مورد استفاده در ناوдан انتهایی درزجوش، تسمه پشت‌بند، و فاصله دهنده‌ها باید سازگار با فولاد پایه باشد.

۱ - ۱۰ - ۶ محدودیت‌های فولاد پایه دستورالعمل‌های این آیین‌نامه برای استفاده در جوشکاری فولادهایی است که تنش تسلیم آنها کوچکتر از ۶۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

۱ - ۱۰ - ۷ تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای دینامیکی تذکر: اعمال مقررات مربوط به خستگی در بند ۱ - ۱۰ - ۸، می‌تواند منجر به اصلاح تنش‌های مجاز معرفی شده در این بند شود.

تشهای مجاز، به استثنای موارد اصلاحی در بندهای ۱ - ۱۰ - ۸، ۹ و ۱۰ باید از مقادیر مذکور در جدول ۱ - ۵ که در ضریب کنترل کیفیت ϕ ضرب شده است، بیشتر در نظر گرفته شود. ضریب کنترل کیفیت ϕ به شرح زیر است:

۱ - در صورت کنترل کیفیت جوش با استفاده از آزمایش‌های غیرمخرب مثل پرتونگاری یا فراصوت:

21 - weld tab

22 - backing

23 - spacer

جدول ۱ - ۵ تنش‌های مجاز جوش تحت بارهای دینامیکی

تراز مقاومتی مورد نیاز	تش مجاز	نوع تنش ^(۱)	نوع جوش
از فلز جوش سازگار استفاده شود	متناوب با فلز پایه	کشش عمود بر سطح مؤثر	جوش شیاری با نفوذ کامل
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا یک گروه پایین‌تر (70N/mm^2) از جوش سازگار استفاده شود	متناوب با فلز پایه	فشار عمود بر سطح مؤثر	
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود	متناوب با فلز پایه $27\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش، به شرط اینکه تنش برشی بر روی فلز پایه از 36% تنش تسلیم آن بیشتر نشود	کشش یافشارموزای محور جوش برش روی سطح مؤثر	
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود	$45\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش، مشروط بر اینکه تنش در فلز پایه از 36% تنش تسلیم آن بیشتر نشود	اتصال برای لهدگی طراحی نشده است	فشار عمود بر سطح مؤثر
	متناوب با فلز پایه	اتصال برای لهدگی طراحی شده است	جوش شیاری با نفوذ نسبی
	متناوب با فلز پایه $27\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش مشروط بر اینکه تنش برشی در فلز پایه از 36% تنش تسلیم آن بزرگتر نشود	کشش یافشارموزای محور جوش برش موازی محور جوش	
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود	$27\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش مشروط بر اینکه تنش کششی در فلز پایه از 55% تنش تسلیم آن بیشتر نشود	کشش عمود بر سطح مؤثر	جوش گوشه
	برش بر روی سطح مؤثر $27\times$ مقاومت اسمی کششی فلز جوش	برش بر روی سطح مؤثر	
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود	متناوب با فلز پایه ^(۲)	کشش یافشارموزای محور جوش	جوش کام و انگشتانه
از فلز جوشی با مقاومت مساوی یا کمتر از جوش سازگار می‌توان استفاده نمود	برش موازی فصل مشترک سطوح متصل شده (برش بر روی سطح مؤثر) جوش، مشروط بر اینکه تنش برشی در فلز پایه از 36% حد جاری شدن فلز پایه بیشتر نشود	برش موازی فصل مشترک سطوح متصل شده (برش بر روی سطح مؤثر) جوش، مشروط بر اینکه تنش برشی در فلز پایه از 36% حد جاری شدن فلز پایه بیشتر نشود	

(۱) سطح مؤثر در بند ۱-۸-۲ تعریف شده است.

(۲) جوش‌های گوشه و شیاری با نفوذ ناقص که برای اتصال اجزای نیم‌رخ های ورقی به کار می‌روند، مانند اتصال بال به جان را می‌توان بدون توجه به تنش فشاری یا کششی اعضاء هم امتداد با محور جوش طرح کرد.

$$\phi = 1$$

۲ - در صورت انجام جوش در کارخانه و بازرسی عینی

$$\phi = 0.85$$

۳ - در صورت انجام جوش در کارگاه و بازرسی عینی

$$\phi = 0.75$$

تبصره:

بدون توجه به امتداد تنش‌های وارد، تنش در گلوبی مؤثر جوش گشته، همواره تنش برشی منظور می‌گردد.

۱-۱۰-۸- تنش‌های خستگی

تنش‌های مجاز خستگی برای سازه‌هایی که تحت اثر بارهای دوره‌ای^{۲۴} قرار دارند، با توجه به عمر خستگی^{۲۵} و طبقهٔ تنش از جدول ۱-۶ و اشکال ۱-۲۶، ۱-۲۷، ۱-۲۹ و ۱-۳۰ قابل حصول است. عمر خستگی با توجه به وضعیت سازه به کمک قضاوت مهندسی تعیین می‌شود. عمر خستگی تعداد نکرار بارگذاری تا نقطهٔ خرابی است.

۱-۱۰-۹- ترکیب تنش‌ها

در صورت ترکیب تنش‌های برشی با تنش‌های قائم، مقادیر حداقل هر یک از تنش‌ها به صورت جداگانه باید محدود به مقادیر مندرج در بندهای ۱-۱۰-۷ و ۱-۱۰-۸ گردد. مقدار تنش ترکیبی نیز با توجه به نظریه‌های ترکیب تنش مندرج در آیین‌نامه ساختمان‌های فولادی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱۰-۱۰- افزایش تنش‌های مجاز

در صورتی که در آیین‌نامه طراحی ساختمان‌های فولادی، افزایش تنشی برای فولاد پایه منظور گردد، این افزایش در تنش مجاز جوش‌های مربوطه نیز قابل اعمال است.

جدول ۱ - ۶ تنش‌های مجاز خستگی - تنش کششی یا معکوس**

مثال نمونه (شکل ۲۶-۱)	طبقه تنش	وضعیت	شرطیت کلی
۱ و ۲	A	فلز پایه با سطح نورد شده یا پرداخت شده، کناره‌های آن با دستگاه برش اکسیژن بافری ۱۰۰۰ یا کمتر ANSI بریده شده است	مصالح ساده
۳ و ۴، ۵، ۷	B	فلز پایه و فلز جوش در اعضاپای بدون ملحقات که از صفحات یا نیم‌خواهی که توسط جوش شیاری پوسته با نفوذ کامل یا ناقص یا با جوش گوش پوسته به موازات جهت تنش‌های وارد بهم متصل شده‌اند، درست شده‌اند	اعضای ساخته شده از دو یا چند نیم‌رخ یا ورق
۶	C	تشخیص محاسباتی در ریشه جوش سخت‌کنندۀ های عرضی به جان یا بال تیر	
۷	E	فلز پایه در انتهای یک ورق پوششی با اتصال جوشی، درق پوششی با انتهای ساده یا باریک شونده و یا یا بدون جوش انتهایی بدفلز پایه	
۸ و ۹	B	فلز پایه و فلز جوش در وصلة قطعاتی با سطح مقاطع مشابه با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل، زمانی که جوش سنگ‌زده شده ^۱ و سلامت جوش با آزمایش‌های غیرمخرب ^۲ تأیید شده باشد	
۱۱b و ۱۰	B	فلز پایه و فلز جوش در وصلة های تبدیلی (وصله قطعاتی غیرهم عرض یا غیرهم ضخامت) با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل، جوش‌ها سنگ‌زده شده‌اند ^۱ و دارای شبکه اکثر ۱ به $\frac{3}{2}$ برای حد جاری شدن کمتر از 620 N/mm^2 و شعاع $R \geq 6\text{ mm}$ برای حد جاری شدن برابر یا بیش از 620 N/mm^2 هستند، سلامت جوش با آزمایش‌های غیرمخرب ^۲ تأیید شده است	جوش‌های شیاری
(۱-۹)	پارگذاری در امتداد عرضی ^۴		اگر: فلز پایه در اتصالی (یا هر طولی) با جوش شیاری قرار دارد، جوش تحت اثر بارهای درامداد طولی، عرضی یا هر دو است. سلامت جوش در جهت عمود بر تنش با آزمایش‌های غیرمخرب ^۲ تأیید شده و اتصال دارای شعاع تبدیل R است و جوش‌ها سنگ‌زده شده‌اند ^۱
	نمونه شکل (۱-۹)	مصالح هم - ضخامت ، شیبدار شده ، سنگ زده نشده به اضافه جوش‌های جان	(الف)
	جوش‌های جان	مصالح هم - ضخامت با شیبدار شده ، سنگ زده نشده ، منهای شیبدار شده ^۳ جوش‌های جان	(ب)
		غیر هم ضخامت شیبدار شده ^۳ جوش‌های جان	(ب)
		زده شده ^۱ ، منهای جوش‌های جان	(ت)
۱۳	E	C	$610\text{ mm} \leq R$
۱۳	E	C	$150\text{ mm} \leq R < 610$
۱۳	E	D	$50\text{ mm} \leq R < 150$
۱۲ و ۱۳	E	E	$0\text{ mm} \leq R < 50$
۱۰ و ۹ و ۸ ۱۱b	C	فلز پایه و فلز جوش در وصلة ای با جوش شیاری نفوذی کامل، در صورتی که نیازی به تبدیل نباشد یا شبکه تبدیل بیش از ۱ به $\frac{3}{2}/5$ برای حد جاری شدن کمتر از 620 N/mm^2 و شعاع $R \geq 600\text{ mm}$ برای حد جاری شدن بیش از 620 N/mm^2 گردد جوش سنگ زده نشده و سلامت جوش با آزمایش‌های غیرمخرب ^۲ تأیید شده است	جوش‌های شیاری

* به جز جوش‌های گوش و انگشتانه همان‌طور که ذکر شده

** تناوب کشش و فشار

جدول ۱ - ۶ (ادامه)


شرط کلی	وضعیت	طبقه نتش	مثال نمونه (شکل ۱-۲۶)
اتصالات با جوش های شیاری یا گوش	فلز پایه در اتصالی با جوش شیاری یا گوش قرار دارد، جوش به طول L به موازات محور نتش قرار دارد. اتصال دارای شعاع تبدیلی (R) کمتر از 50mm است. اگر:	C	$L < 50\text{mm}$
(الف)		D	$50 \leq L < 100\text{mm}$
(ب)		E	$100 \leq L$
(ب)			
اتصالات شده اند.	فلز پایه در اتصالی با جوش گوش به موازات جهت نتش (بدون نوچه به طول جوش) قرار دارد. اتصال دارای شعاع تبدیلی (R) برابر یا بیش از 50mm است و جوش ها سنگ زده	C	
اگر:		B ^۰	$61\text{mm} < R$
(الف)		C ^۰	$150\text{mm} \leq R < 600$
(ب)		D ^۰	$50\text{mm} \leq R < 150$
(ب)			
جوش های گوش	نش برشی روی گلوی جوش گوش	F	۸a
جوش های گوش	فلز پایه در اتصالی با جوش گوش منقطع قرار دارد، در اتصال سخت کننده های عرضی و اتصالات گلخانه ای اتصالات برشی وجود دارد	C	۱۴ و ۷
جوش های گلخانه	فلز پایه در اتصالی با جوش گوش منقطع که متصل کننده های طولی است، قرار دارد.	E	-
جوش های گلخانه	نش برشی بر روی سطح منقطع اسمی برشگیرهای نوع B	F	۱۴
جوش انگشتانه و کام	فلز پایه در اتصالات با جوش های انگشتانه یا کام قرار دارد	E	-

تذکرات :

- برداخت براساس ضوابط آینه نامه اجرای ساختمان های فولادی انجام شده است.
- برای حصول کیفیت مورد نیاز برای جوش های کششی، باید آزمایش های RT با UT^1 انجام شود.
- براساس شکل ۱-۳۲ شبیدار شده است.
- تنهای در مورد جوش های شیاری با نفوذ کامل قابل اعمال است.
- در نتش برشی بر روی گلوی جوش (بارگذاری روی جوش در جهت دلخواه) گروه F حاکم است.
- وجود شبیه مشابه مورد تذکر ۳ برای این مورد الزامی است، در صورتی که دستیابی به این شب امکان پذیر نباشد از گروه F باید استفاده شود.
- برای شعاع تبدیل کمتر از 50mm نیازی به سنگ زدن جوش نیست.
- شعاع تبدیل براساس ضوابط شکل ۱-۳۳ تعیین می شود.


۱- RT=Radiation test (آزمایش رادیوگرافی)

UT=Ultra sonic test (آزمایش فراصوت)




تذکر: جدول ۱ - ۶ به شماره پایین هر کدام از نمونه های فوق ارجاع داده است.

شکل ۱ - ۲۶ - نمونه های انواع گروه های خستگی.



* سخت‌کننده عرضی به جان تیر یا به بال آن جوش می‌شود.

شکل ۱ - ۲۷ - منحنی‌های محدوده طراحی تنش برای گروه‌های A تا F - سازه‌های نامعین.



* سخت‌کننده عرضی به جان تیر یا به بال آن جوش می‌شود.

شکل ۱ - ۲۸ - منحنی‌های محدوده طراحی تنش برای گروه‌های A تا F - سازه‌های معین.

۱-۱۰-۱۱ جزیيات اتصال باید به گونه‌ای باشد که گیرداری در مقابل رفتار شکل پذیر حداقل بوده، تمرکز غیرضروری جوش وجود نداشته باشد و دسترسی کافی برای انجام نوار جوش وجود داشته باشد.

۱-۱۰-۱۲ تیرهای غیرپیوسته

اتصال انتهایی تیرهای غیرپیوسته باید طوری انعطاف‌پذیر طراحی شوند تا از تنש‌های خمی‌ثانویه بیش از حد اجتناب شود. توصیه می‌شود که نبیش‌های انتهایی به صورت انعطاف‌پذیر طراحی شده و وسیله‌ای برای جلوگیری از پیچش انتهایی در آنها تعییه شود.

۱-۱۰-۱۳ مشارکت سیستم سقف

طراحی جزیيات سیستم سقف باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان از مشارکت ناخواسته در تنش‌های بال تیرهای خمی‌سقف و بال خرپاهای سقف جلوگیری به عمل آید.

۱-۱۰-۱۴ درزهای رویهم (پوششی)

۱-۱۰-۱-۱ حداقل طول پوشش در درزهای رویهم مساري ۵ برابر ضخامت قطعه نازکتر است. به جز حالتی که از تغییرشکل جانبی قطعه جلوگیری شده باشد، اتصال باید با حداقل دو ردیف جوش گوش، جوش انگشتانه یا جوش کام انجام شود.

۱-۱۰-۲-۱ در صورتی که برای اتصال رویهم انتهایی تسممهای کششی از جوش گوش طولی استفاده شده باشد، طول جوش گوش در هر ردیف نباید کمتر از فاصله بین ردیف‌ها باشد. فاصله عرضی بین جوش‌ها نباید بیش از ۱۶ برابر ضخامت قطعه نازکتر باشد، مگر آنکه تمهدات مناسبی برای مقابله با کمانش یا جدا شدن قطعات اعمال شده باشد (از جمله می‌توان به‌اجرای جوش کام و انگشتانه در این فواصل میانی اقدام کرد).

جوش گوش طولی می‌تواند در لبه‌های عضو و یا در شیار اجرا شود.

۱-۱۰-۳-۱ در صورتی که از جوش گوش در سوراخ یا در شیار استفاده شود، فاصله آزاد بین لبه سوراخ‌ها یا شیارها در امتداد عمود بر جهت تنش، از هم یا از لبه قطعه، نباید کمتر از ۵ برابر ضخامت قطعه و یا ۲ برابر عرض سوراخ یا شیار باشد.

مقاومت قطعه براساس سطح مقطع خالص بحرانی فلز پایه تعیین می‌شود.

۱-۱۵-۱۰ اتصالات گونیا و سپری

جوش اتصالات گونیا و سپری که تحت اثر خمش حول محوری موازی درز هستند، باید به گونه‌ای ترتیب داده شوند که از مرکز تنش کششی در ریشه جوش اجتناب گردد.

۱-۱۶-۱۰ درزها و جوش‌های ممنوع

۱-۱۶-۱۰-۱ درزهای لب بدلب که به طور کامل در تمام مقطع عرضی جوش نشده است، ممنوع می‌باشد.

۱-۱۶-۱۰-۲ جوش شیاری یک‌طرفه با شرایط جوش زیر ممنوع است:

۱- بدون تسمه پشت‌بند

۲- با تسمه پشت‌بند غیرفولادی که مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

ممنوعیت جوش شیاری یک‌طرفه برای موارد زیر نافذ نیست:

۳- اعضای درجه دوم یا بدون تنش

۴- اتصال گونیا با درزی موازی با امتداد تنش محاسباتی، بین اجزای اعضای ساخته شده از ورق که اساساً برای تنش محوری طراحی شده‌اند.

۱-۱۶-۱۰-۳ جوش شیاری منقطع^{۲۶} ممنوع است.

۱-۱۶-۱۰-۴ جوش گوشة منقطع به جز موارد مطروحه در بند ۱۰-۱-۲۵-۳-الف، ممنوع است.

۱-۱۶-۱۰-۵ درز نیم‌جناغی (J) و نیم‌لاله‌ای (J) برای اتصالات لب بدلب به جز وضعیت افقی ممنوع است.

۱-۱۶-۱۰-۶ جوش کام و انگشتانه در اعضای کششی اصلی ممنوع است.

۱-۱۷-۱۰ ترکیب جوش‌ها

در صورتی که در یک اتصال، ترکیبی از انواع اصلی جوش (شیاری، گوشه، کام، انگشتانه) استفاده شده باشند، ظرفیت مجاز ترکیب با جمع زدن ظرفیت مجاز هریک از جوش‌ها نسبت به محورهای

مرکزی گروه جوش تعیین می‌گردد. در محاسبات، ظرفیت جوش‌های گوشة تقویت‌کننده جوش‌های شیاری به حساب نمی‌آید.

۱ - ۱۰ - ۱۸ - ترکیب جوش با پیچ و پرج

در کارهای جدید، پیچ‌ها و پرج‌هایی که در ترکیب با جوش به کار می‌روند، در باربری بی‌تأثیر فرض می‌شوند و جوش باید برای کل نیروی اتصال طراحی شود. پیچ‌ها و پرج‌هایی که برای نصب استفاده شده‌اند، در صورتی که مقرر نشده باشد، می‌توانند در محل باقی بمانند، اما اگر پیچ‌ها برداشته می‌شوند، در نقشه باید پر کردن یا نکردن سوراخ‌ها و نحوه پر کردن آنها مشخص شده باشد.

۱ - ۱۰ - ۱۹ - جزییات جوش گوشه

۱ - ۱۰ - ۱ جوش گوشه‌ای که تحت اثر نیروی محوری غیرموازی با محور جوش است، باید در گوشة قطعه یا عضو قطع گردد، و باید با همان اندازه جوش به اندازه حداقل ۲ برابر اندازه جوش در گوشه چرخیده و به صورت قلاب درآید. این مورد هم در طراحی و هم در نقشه‌های جزییات باید ذکر شود.

۱ - ۱۰ - ۲ - مطابق شکل ۱ - ۱۵، دو جوش گوشه در دو وجه صفحه تماس دو قطعه اجرا می‌شوند، باید در محل گوشه به یکدیگر وصل شوند و باید نرسیده به گوشه قطع گردد.

۱ - ۱۰ - ۲۰ - برونو محوری اتصالات

۱ - ۱۰ - ۱ از برونو محوری قطعات متقارن و اعضا باید تا حد امکان جلوگیری به عمل آید.

۱ - ۱۰ - ۲ در طراحی اتصالات جوشی، باید تمهدات کافی برای تنش‌های خمشی ناشی برونو محوری در مقطع عضو یا جوش‌ها منظور گردد.

۱ - ۱۰ - ۳ - جوش‌های اتصالی اعضا با مقطع متقارن باید به صورت متقارن حول محور عضو قرار گیرند، و یا توزیع نامتقارن تنش‌ها در جوش سورد تحلیل قرار گیرد.

۱ - ۱۰ - ۴ - در اعضا نبشی با تنش محوری، مرکز ثقل جوش‌های اتصالی باید در فاصله بین محور مرکزی مقطع نبشی و محور مرکزی بال منفصل شده نبشی قرار گیرند. اگر مرکز ثقل خارج از این ناحیه قرار گیرد، کل تنش (از جمله تنش حاصله از برونو محوری از مرکز نبشی) باید از مقادیر مجاز این آیین‌نامه تجاوز کند.

۱-۱۰-۲۱- اتصالات و وصلة اعضای فشاری و کششی

اتصالات یا وصله‌های اعضای فشاری و کششی که با جوش شیاری ایجاد شده‌اند باید به صورت جوش با نفوذ کامل اجرا شوند. اتصالات یا وصله‌هایی که با جوش گوشه یا جوش انگشتانه انجام می‌شوند، باید برای متوسط نیروهای داخلی و مقاومت مجاز مقطع (با حداقلی مساوی ۷۵٪ مقاومت مجاز مقطع) طراحی شود. در صورتی که امکان تکرار بارگذاری وجود داشته باشد، تنש حداکثر یا دامنه تنش در این اتصال یا وصله نباید از تنش خستگی مجاز تجاوز نماید.

۱-۱۰-۲۲- اتصالات یا وصلة اتکایی در اعضای فشاری

در وصلة اعضای فشاری که لبه‌های در حال تماس به صورت گونیا بوده و تراشکاری شده باشد، می‌توان قطعات و وسایل اتصال را برای ۵۰ درصد نیروی داخلی محاسباتی، طراحی نمود. در صورتی که عضو فشاری با لبه گونیا و تراش داده شده بر روی ورق پای ستون قرار گیرد، فقط کافی است تمهداتی برای نگهداری عضو در محل خود اجرا گردد. نیروی فشاری از طریق تماس مستقیم انتقال می‌یابد.

۱-۱۰-۲۳- اتصالات اجزای اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ

در اعضای ساخته شده از دو یا چند نیمرخ و ورق، درزهای طولی متصل‌کننده اعضا باید با جوش پیوسته به یکدیگر متصل شوند.

۱-۱۰-۲۴- تبدیل ضخامت یا عرض در درزهای لب به لب

۱-۱-۲۴-۱ درزهای لب به لب بین دو قطعه غیر هم‌ضخامت که تحت اثر تنش کششی هستند، باید دارای تبدیلی ملایم باشیبی حداکثر ۱/۵ به ۲/۵، بین دو سطح باشد. این تبدیل می‌تواند با شیبدار کردن سطح جوش، با پیخ‌زنی قطعه ضخیمتر، یا با ترکیبی از این دو روش انجام شود (شکل ۱-۳۱).

۱-۲-۲۴-۱ در درزهای لب به لب بین قطعات غیر هم‌ضخامت که تنها تحت اثر تنش‌های برشی یا فشاری قرار دارند، در صورتی که جابه‌جایی بین سطوح در هر سمت درز، بیشتر از ضخامت قطعه نازکتر اتصالی باشد، تبدیل ضخامت باید مطابق مشخصات بند ۱-۲۴-۱۰-۱ انجام شود. اگر جابه‌جایی بین سطوح مساوی یا کمتر از ضخامت قطعه نازکتر باشد، تبدیل ضخامت می‌تواند در ضخامت جوش انجام شود، به‌طوری که شبی سطح جوش از سمت ورق نازکتر، مساوی ۱ به ۲/۵ باشد.

۱-۳-۲۴-۱ در درزهای لب به لب بین قطعات غیر هم‌عرض که تحت اثر تنش کششی هستند،

تبديل عرض می‌تواند به صورت خطی با شیب مساوی و یا ملایمتر از ۱ به ۵/۲ (شکل ۱-۳۲) و یا با استفاده از کمانی به شعاع حداقل ۶۰۰ میلی‌متر انجام شود، به طوری که این کمان بر قطعه کم عرض مماس گردد (شکل ۱-۳۳). برای فولادهای خیلی پرمقاومت روش دوم قابل توصیه است.

۱-۱۰-۲۵-۱ تیر و شاهیرها


۱-۱۰-۱-۲۵-۱ اتصالات با وصله‌های تیرها و شاهیرها اگر به وسیله جوش شیاری انجام شود، باید به صورت تمام قدرت با جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. اتصالات با وصله‌هایی که با جوش گوشی یا جوش انگشتانه ایجاد می‌شوند، باید برآن متوسط نیروی داخلی محاسباتی و مقاومت عضو با حداقلی مساوی ۷۵ درصد مقاومت عضو، طراحی شوند. در صورت وجود بارهای تکراری، تنش‌های مجاز خستگی ملاک طراحی خواهد بود.

۱-۱۰-۲-۲۵-۱ وصله‌های نوردشده یا تیروارق‌ها ترجیحاً باید در یک مقطع عرضی ایجاد شوند. در صورتی که اتصال ورق‌های بال و جان قبل از مونتاژ بال به جان انجام شود، درزهای اتصال می‌توانند در یک مقطع و یا به صورت پس و پیش قرار داشته باشند. در طراحی باید ملاحظات خستگی مورد توجه قرار گیرد.

۱-۱۰-۳-۲۵-۱ سخت‌کننده‌ها

الف: جوش‌های گوشة منقطع متصل‌کننده سخت‌کننده به جان، باید شرایط زیر را برآورده سازند:


- ۱ - حداقل طول جوش ۴۰ میلی‌متر است.
- ۲ - طول جوش شده هر طرف باید حداقل ۲۵٪ طول سخت‌کننده باشد.
- ۳ - حداقل فاصله آزاد بین قطعات جوش به ۱۲ برابر ضخامت قطعه نازکتر یا ۱۵۰ میلی‌متر محدود می‌شود.




(در فیر این صورت اجرای جوش کام یا انگشتانه در ناحیه میانی لازم است)

شکل ۱-۲۹ - جوش گوشه در انتهای اتصالات.


جوش‌ها در این ناحیه به یکدیگر متصل نمی‌شوند



شکل ۱ - ۳۰ جوش گوشه روی و جوهر مختلف صفحه مماس مشترک.



(الف) جوش با سطح شیبدار نسبت به سطح فوقانی عضو ضخیمتر



(ب) جوش با سطح شیبدار نسبت به سطح آماده شده عضو ضخیمتر

شکل ۱ - ۳۱ تبدیل ضخامت بین اعضای غیرهم ضخامت.

۴ - در صورتی که انتهای سخت‌کننده به جان متصل می‌شود، اجرای جوش در هر دو سمت درز الزامی است.

ب : در صورت استفاده، سخت‌کننده‌ها ترجیحاً باید به صورت جفت و در دو سمت جان قرار بگیرند. سخت‌کننده‌ها را می‌توان به بال‌های کششی یا فشاری جوش کرد. در صورت جوش سخت‌کننده به بال کششی، و همچنین جوش سخت‌کننده در ناحیه کششی جان، تنش‌های مجاز خستگی ملاک محاسبه خواهد بود. برای جوش سخت‌کننده به بال می‌توان از جوش گوشۀ عرضی استفاده کرد.

پ : در صورتی که از سخت‌کننده تک (تنها در یک سمت جان) استفاده می‌شود، باید به بال فشاری جوش شود.




۱ - ۱۰ - ۲۵ - ۴ - جوش‌های گوشۀ‌ای که برای اتصال قطعات اضافی^{۷۷} به کار بردۀ می‌شوند، باید حداقل فاصله‌ای برابر بعد جوش از انتهای اتصال داشته باشند، مگر آنکه در مشخصات فنی به گونه‌ای دیگر مشخص شده باشد. در اتصال سخت‌کننده‌ها به جان تیورق‌ها، جوش اتصالی سخت‌کننده به جان باید حداقل فاصله‌ای مساوی ۴ برابر ضخامت جان از وجه داخلی بال داشته باشد.

۱ - ۱۰ - ۲۵ - ۵ - بال تیورق‌ها باید ترجیحاً از یک ورق ساخته شود (بدون ورق تقویتی^{۷۸}) نسبت عرض به ضخامت قسمت بر جسته بال طبق آیین‌نامه طراحی محدود می‌شود. تغییر ضخامت و عرض بال را می‌توان با استفاده از اتصال لب به لب براساس مشخصات تبدیل در بند ۱ - ۱۰ - ۲۴ - اجرا کرد.

۱ - ۱۰ - ۲۶ - ورق‌های تقویتی بال (ورق‌های پوششی)

۱ - ۱۰ - ۱ - ۲۶ - ۱ - در روی هر بال، بهتر است بیش از یک ورق تقویتی وصل نگردد. ضخامت ورق تقویتی بر روی یک بال (= مجموع ضخامت‌های تمام ورق‌های تقویتی مورد استفاده) نباید بیش از ۱/۵ برابر ضخامت بال مورد نظر باشد. ضخامت و عرض ورق تقویتی می‌تواند متغیر باشد که برای اتصال از اتصال لب به لب با تبدیلی براساس مشخصات بند ۱ - ۱۰ - ۲۴ - استفاده می‌شود. این ورق‌ها باید قبل از اتصال به بال بر روی سطح فرار گرفته و جوش شوند. عرض ورق‌های تقویتی، با منظور کردن رواداری‌های مربوطه، باید طوری باشد که اجازه اجرای جوش گوشۀ در امتداد هر یک از لبه‌های آن را بدهد.

۴۵ ۱. جوش



تبدیل به کمک پخ زنی قطعه ضخیمتر

اتصال هم محور
(مثلاً ورق جان)


اتصال همباud از یک لب
(مثلاً ورق بال)

تذکر:

- ۱ - شیار می تواند براساس هر نوع و جزئیات قابل قبولی باشد
- ۲ - شب تبدیلی نمایش داده شده حداقل مقدار مجاز است.


شکل ۱ - ۳۲ - تبدیل ضخامت در اتصالات لب به لب برای قطعات غیرهم ضخامت.

۴۶ آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی



لازم الاجرا برای فولادهایی با حد جاری شدز بیش از 620N/mm^2 و برای بقیه موارد اختیاری

شکل ۱ - ۳۳ - تبدیل عرض در اتصالات لب به لب برای قطعاتی غیرهم‌عرض.



= ضخامت قطعه نازکتر

شکل ۱ - ۳۴ - کاربرد جوش گوشه منقطع برای سخت‌کننده‌ها در تیرها.

۱-۲-۲۶-۱۰ ورق‌های تقویتی که در تمام طول تیر ادامه ندارند، باید بعد از نقطه قطع نظری، در طولی که اضافه طول 29 نامیده می‌شود، تا مقطعی که تنش یا دامنه تنش خستگی کمتر از مقادیر مجاز باشد، ادامه یابند. نقطه قطع نظری، مقطعی است که تنش در بال‌ها (بدون ورق تقویتی) (بدون توجه به مسئله خستگی) برابر با تنش مجاز باشد. اضافه طول بعد از نقطه قطع شوری باید به اندازه‌ای باشد که طول مهاری را بهیکی از روش‌های زیر فراهم آورد:

(۱) اگر در ناحیه اضافه طول، دو لبه ورق و انتهای آن با جوش گوشه پیوسته به بال متصل شوند، اضافه طول مساوی $1/5$ برابر عرض ورق تقویتی است.

(۲) اگر در انتهای ورق جوش اجرا نشود، هر سه شرط زیر باید اقانع گردد:

الف - اضافه طول مساوی ۲ برابر عرض ورق انتخاب شود.

ب - عرض ورق تقویتی به صورت متقارن تبدیل به عرضی حداقل برابر با $\frac{1}{3}$ عرض ورق تقویتی در محل قطع شوری شود (حداقل عرض انتهایی مساوی 75 mm است).

پ - جوش گوشه به صورت پیوسته در تمام اضافه طول در دو لبه ورق اجرا شود.

۱-۳-۲۶-۱۰ جوش گوشه اتصالی ورق تقویتی به بال در اضافه طول باید به صورت پیوسته و با بعد کافی برای انتقال تنش برشی طولی بین ورق تقویتی و بال، اجرا شود. بعد جوش گوشه باید برای انتقال سهم تنش ورق تقویتی به تیر، در انتهای داخلی طول مهاری کافی باشد.

۱۱-۱ تعیین تنش‌های اسمی در جوش


۱-۱۱-۱ کشش، فشار، و برش ساده

برای بارگذاری ساده‌کششی، فشاری و یا برشی، نیروی وارد بر اتصال بر طول جوش تقسیم می‌شود تا نیروی وارد بر واحد طول جوش بدست آید. با تقسیم این نیرو بر تنش مجاز جوش، اندازه گلوی مؤثر (و یا اندازه ساق جوش) بدست می‌آید.

۱-۱۱-۲ بارگذاری خمی یا پیچشی

شکل ۱-۳۶ اتصالاتی را نشان می‌دهد که در آن خط جوش تحت تأثیر، برش، پیچش، خمی، و یا ترکیبی از آنها قرار دارد. برای تعیین اندازه جوش در این‌گونه اتصالات، خط جوش همانند مقطعی با ضخامت واحد در نظر گرفته می‌شود (همان شکل).

M_2 = لنگر در مقطعی بعد از نقطه
قطع نظری و به فاصله $1/5$ یا
 $1/4$ برابر عرض عقبتر از قطع واقعی



(الف و ب) ضانه طول مساوی مقادیر مقرر انتخاب شده است.

(الف' و ب') اضافه طول بزرگتر از مقادیر انتخاب شده است.

عرض ورق تقویتی از دو طرف به صورت
متقارن شبیدار شده تا بعرضی حد اکثر برابر
 $\frac{1}{3}$ عرض ورق در انتهای تنوریک و حداقل
75mm برسد.

$$I = \text{مسان اینرسی تیر با ورق های پوششی}$$

$$ay = \text{لنگر سطح ورق تقویتی نسبت به مرکز}$$

$$\text{هندسی}$$

- =V نیروی برشی
- =F نیروی که باید توسط جوش حمل شود
- =f مقدار نیروی است که واحد طول جوش اتصال در صورت استفاده از جوش پیوسته باید بتواند تحمل کند.

عرض ورق تقویت به صورت مستقارن از دو طرف شیدار شده تا به عرض حداقل $\frac{1}{3}$ عرض ورق در انتهای شوریک و حداقل 75mm برسد.

$$f = \frac{Vay}{\omega^2} \rightarrow F_{جوش انتهایی} = \frac{M_1 ay}{l}$$

وَرَقْ تَقْوِيَّةٍ، بَالْ

(الف) $M_1 \text{ ay}$

21 / -


$$f = \frac{Vay}{2l} \quad \text{جوش انتهايی} \quad F = \frac{M_2 ay}{l}$$

— — — — —

$$f = \frac{Vay}{2l} \quad F_{جوش انتهايی} = \frac{M_2 e}{l}$$

—
—
—

دانمنه تنش در فولاد پایه مجاور جوش یا جوش انتهایی باید در محدوده گروه E (جدول ۱ - ۶) قرار گیرد.



شکل ۱ - ۳۶ محاسبه جوش‌های نحت اثر برش، خمش، پیچش، و یا ترکیبی از آنها.

مشخصات هندسی مقطع فرضی فوق برای چندین حالت در جدول ۱ - ۷ ارائه شده است. در صورت استفاده از نوارجوش با هندسه متفاوت، مشخصات هندسی با استفاده از تئوری‌های استاتیکی قابل محاسبه می‌باشد.

بعد از تعیین مشخصات هندسی، با استفاده از روابط معمول مقاومت مصالح، نیروی وارد بر واحد طول جوش از تقسیم نیرو بر مشخصه هندسی مناسب تعیین می‌گردد (جدول ۱ - ۸).














تعیین اندازه جوش

بعد از تعیین نیروهای وارد بر واحد طول جوش به علت نیروهای مختلف، باید به نحو مناسبی آنها را با هم ترکیب نمود. در صورتی که نیروهای فوق هم امتداد باشند، می‌توان آنها را با هم جمع جبری نمود. در صورتی که نیروهای وارد بر واحد طول جوش با هم متعامد باشند، باید برآیند آنها را به صورت برداری تعیین کرد.

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2} \quad (1-1)$$

از تقسیم f_r بر تنش مجاز جوش، اندازه گلوی جوش تعیین می‌گردد.

جدول ۱ - ۷ مشخصات هندسی نوار جوش با ضخامت واحد

هنده‌سۀ جوش	اساس خمثی	اساس پیچشی
	$S_w = \frac{d^2}{6} I_n^2$	$J_w = \frac{d^3}{12} I_n^2$
	$S_w = \frac{d^2}{3}$	$J_w = \frac{d(3b^2 + d^2)}{6}$
	$S_w = bd$	$J_w = \frac{b^3 + 3bd^2}{6}$
 $N_y = \frac{b^2}{2(b+d)}$ $N_x = \frac{d^3}{2(b+d)}$	$S_w = \frac{4bd + d^2}{3} = \frac{d^2(2b+d)}{3(b+d)}$ بالا پایین	$J_w = \frac{(b+d)^4 - 6b^2d^2}{12(b+d)}$
 $N_y = \frac{b^2}{2(b+d)}$ $N_x = \frac{d^3}{2(b+d)}$	$S_w = bd + \frac{d^2}{6}$	$J_w = \frac{(2b+d)^3}{12} - \frac{b^2(b+d)^2}{(2b+d)}$
 $N_x = \frac{d^3}{2(b+d)}$	$S_w = \frac{2bd + d^2}{3} = \frac{d^2(2b+d)}{3(b+d)}$ بالا پایین	$J_w = \frac{(b+2d)^3}{12} - \frac{b^2(b+d)^2}{(b+2d)}$
	$S_w = bd + \frac{d^2}{3}$	$J_w = \frac{(b+d)^3}{6}$
 $N_y = \frac{d^2}{b+2d}$	$S_w = \frac{2bd + d^2}{3} = \frac{d^2(2b+d)}{3(b+d)}$ بالا پایین	$J_w = \frac{(b+2d)^3}{12} - \frac{d^2(b+d)^2}{(b+2d)}$
 $N_y = \frac{d^3}{2(b+d)}$	$S_w = \frac{4bd + d^2}{3} = \frac{4bd^2 + d^3}{6b+3d}$ بالا پایین	$J_w = \frac{d^3(4b+d)}{6(b+d)} + \frac{b^3}{6}$
	$S_w = bd + \frac{d^2}{3}$	$J_w = \frac{b^3 + 3bd^2 + d^3}{6}$
	$S_w = 2bd + \frac{d^2}{3}$	$J_w = \frac{2b^3 + 6bd^2 + d^3}{6}$
	$S_w = \frac{\pi d^2}{4}$	$J_w = \frac{\pi d^3}{4}$
	$S_w = \frac{\pi d^2}{2} + \pi D^2$	

۵۱ ۱. جوش

جدول ۱ - ۸ - روابط معمول مقاومت مصالح و روابط نظری برای محاسبات جوش

نوع بارگذاری		رابطه تنش	رابطه محاسبه نیروی وارد بر واحد طول جوش
کشش با فشار	$\sigma = \frac{P}{A}$	$f = \frac{P}{A_w}$	
برش قائم	$\tau = \frac{V}{A}$	$f = \frac{V}{A_w}$	
خمش	$\sigma = \frac{M}{Z}$	$f = \frac{M}{Z_w}$	
پیچش	$\tau = \frac{TC}{J}$	$f = \frac{TC}{J_w}$	
برش افقی	$\tau = \frac{V Ay}{I t}$	$f = \frac{V Ay}{I n}$	
افقی پیچشی	$\tau = \frac{TCt}{J}$	$f = \frac{TCt}{J}$	

تعداد خطوط جوش = n

۱ - ۱۲ - جداول محاسباتی ظرفیت جوش‌های برون محور

به کمک جدول این قسمت می‌توان بار مجاز گروه جوش تحت بار برون محور را تعیین کرد.

حالات ۱: امتداد بار قائم می‌باشد.

مقدار مجاز بار P برابر است با:

$$P = 0.23 \times 10^{-3} C I D F_u \phi \quad (2-1)$$

که در آن:

$$P = \text{بار برون محور مجاز (kN)}$$

$$C = \text{ضریبی طبق جدول (۹ - ۱)}$$

l = طول جوش بر حسب میلی متر

D = اندازه ساق جوش بر حسب میلی متر

ϕ = ضریب بازرسی جوش

F_u = مقاومت نهایی الکترود (N/mm^2) - (مثلاً مساوی 420 برای الکترود $E60$)

حالت ۲: امتداد بار با خط قائم زاویه θ می سازد:

$$P = 0.23 \times 10^{-3} C_\alpha l D F_u \phi \quad (3-1)$$

که در آن تمام نمادها مطابق رابطه قبل می باشند. مقدار C_α برابر است با:

$$C_\alpha = C \frac{A}{(\sin\theta + A \cos\theta)}$$

$$A = \frac{C_{\max}}{C} \geq 1$$

$$C_{\max} = 0.928(1+2K)$$

مثال ۱ - ۱


برای جوش C نشان داده شده در شکل داریم:

$$l = 250 \text{ mm}$$

$$kl = 125 \text{ mm}$$

$$xl + al = 250 \text{ mm}$$

در صورتی که اندازه ساق جوش $D = 10 \text{ mm}$ بود، حداکثر بار P را در حالت قائم (حالت ۱) به دست آورید. الکترود مصرفی $E70$ با ضریب بازرسی $\phi = 1$ می باشد.



حل:

$$k = \frac{kl}{l} = \frac{125}{250} = 0.5 \rightarrow x = 0.125$$

۵۳ ۱. جوش

$$x_l = ۰/۱۲۵ \times ۲۵۰ = ۳۱/۲۵ \rightarrow a_l = ۲۱۸/۷۵ \rightarrow a = ۰/۸۷۵$$

از جدول ۱ - ۹ - ت، داریم (با درون یابی بین $\alpha = ۰/۸$ و $\alpha = ۰/۹$)

$$C = ۰/۷۰۴$$

$$P = ۰/۲۳ \times ۱۰^{-۳} \times ۰/۷۰۴ \times ۲۵۰ \times ۱۰ \times ۴۹۰ \times ۱ = ۱۹۸ \text{ kN}$$

مثال ۱ - ۲

اگر در مثال ۱ - ۱ بار P با زاویه $\theta = ۷۵^\circ$ اعمال شود، مقدار آن چقدر خواهد بود:

$$C_{\max} = ۰/۹۲۸(1 + ۲ \times ۰/۵) = ۱/۸۵۶$$

$$A = \frac{۱/۸۵۶}{۰/۷۰۴} = ۲/۶۴$$


$$C_\alpha = \frac{۲/۶۴}{۰/۹۶۶ + ۲/۶۴ \times ۰/۲۵۹} = ۱/۶ \times ۰/۷۰۴ = ۱/۱۳$$

$$P = ۰/۲۳ \times ۱۰^{-۳} \times ۱/۱۳ \times ۲۵۰ \times ۱۰ \times ۴۹۰ \times ۱ = ۳۱۸/۳۸ \text{ kN}$$

جدول ۱ - ۹ - الف ظرفیت مجاز جوش های برون محور

a	k															
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
.06	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.69	1.69	1.69	1.69	1.70	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71	1.71
.08	1.64	1.65	1.65	1.65	1.66	1.66	1.66	1.66	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.69	1.69
.10	1.61	1.61	1.62	1.62	1.62	1.63	1.63	1.63	1.63	1.64	1.64	1.65	1.65	1.66	1.66	1.67
.15	1.51	1.51	1.52	1.52	1.53	1.53	1.54	1.54	1.55	1.56	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61
.20	1.39	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.50	1.52	1.53	1.54	1.56
.25	1.26	1.27	1.28	1.30	1.31	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49	1.50
.30	1.14	1.15	1.17	1.19	1.21	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.33	1.36	1.39	1.41	1.43	1.45
.40	.939	.951	.976	.101	.104	.107	.110	.113	.116	.118	.120	.124	.128	.131	.133	.136
.50	.787	.792	.813	.865	.903	.941	.976	.101	.104	.107	.109	.114	.118	.121	.125	.127
.60	.673	.679	.701	.734	.795	.834	.872	.907	.940	.970	.998	.105	.109	.113	.117	.120
.70	.585	.592	.615	.647	.708	.748	.787	.823	.857	.888	.918	.971	.102	.106	.110	.113
.80	.517	.524	.546	.579	.636	.676	.714	.751	.786	.818	.848	.903	.952	.995	.103	.107
.90	.463	.469	.491	.524	.576	.615	.654	.690	.725	.757	.788	.844	.893	.938	.978	.102
1.00	.419	.425	.446	.478	.527	.565	.602	.638	.672	.704	.735	.791	.842	.887	.928	.965
1.20	.351	.357	.377	.406	.448	.484	.519	.553	.586	.617	.647	.702	.752	.798	.840	.878
1.40	.302	.307	.326	.352	.390	.423	.455	.488	.519	.548	.577	.631	.680	.725	.766	.805
1.60	.265	.270	.287	.311	.344	.375	.405	.435	.465	.493	.520	.572	.619	.664	.704	.743
1.80	.236	.241	.256	.278	.308	.336	.365	.393	.421	.448	.474	.523	.569	.612	.652	.689
2.00	.213	.217	.231	.251	.279	.305	.331	.358	.384	.410	.434	.481	.526	.567	.606	.642
2.20	.193	.198	.211	.229	.254	.279	.303	.328	.353	.377	.401	.446	.488	.528	.566	.602
2.40	.177	.181	.194	.211	.234	.256	.280	.303	.327	.350	.372	.415	.456	.495	.531	.566
2.60	.164	.168	.179	.195	.216	.237	.259	.282	.304	.326	.347	.388	.428	.465	.500	.534
2.80	.152	.156	.166	.181	.201	.221	.242	.263	.284	.305	.325	.365	.402	.438	.472	.505
3.00	.142	.145	.155	.169	.188	.207	.226	.246	.266	.286	.306	.344	.380	.415	.448	.479


جدول ۱-۹-ب ظرفیت مجاز جوش‌های برون محور




a	k										
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
.06	1.67	1.61	1.77	1.93	2.10	2.27	2.45	2.62	2.80	2.97	3.15
.08	1.64	1.63	1.79	1.95	2.12	2.28	2.45	2.63	2.80	2.97	3.14
.10	1.61	1.64	1.80	1.96	2.12	2.28	2.45	2.62	2.79	2.95	3.12
.15	1.51	1.63	1.78	1.93	2.09	2.24	2.40	2.56	2.72	2.88	3.04
.20	1.39	1.58	1.72	1.87	2.02	2.17	2.32	2.47	2.62	2.78	2.93
.25	1.26	1.46	1.64	1.78	1.92	2.07	2.21	2.36	2.51	2.66	2.81
.30	1.14	1.33	1.52	1.68	1.82	1.96	2.10	2.25	2.39	2.54	2.69
.40	.939	1.11	1.29	1.47	1.62	1.75	1.89	2.03	2.16	2.30	2.44
.50	.787	.925	1.10	1.26	1.43	1.56	1.69	1.82	1.96	2.09	2.23
.60	.673	.793	.929	1.10	1.26	1.40	1.52	1.65	1.77	1.90	2.03
.70	.585	.691	.813	.971	1.12	1.26	1.38	1.50	1.62	1.74	1.87
.80	.517	.611	.721	.843	1.00	1.14	1.25	1.37	1.48	1.60	1.72
.90	.463	.546	.647	.758	.907	1.04	1.15	1.26	1.37	1.48	1.60
1.00	.419	.494	.586	.690	.827	.951	1.06	1.16	1.27	1.38	1.49
1.20	.351	.414	.493	.584	.702	.811	.915	1.01	1.11	1.20	1.31
1.40	.302	.356	.426	.506	.609	.706	.805	.891	.979	1.07	1.16
1.60	.265	.312	.374	.447	.537	.624	.716	.796	.877	.960	1.05
1.80	.236	.278	.334	.399	.480	.559	.643	.720	.794	.870	.949
2.00	.213	.250	.301	.361	.434	.506	.582	.656	.725	.796	.869
2.20	.193	.228	.274	.329	.395	.462	.532	.603	.667	.733	.801
2.40	.177	.209	.252	.302	.363	.425	.490	.557	.617	.678	.742
2.60	.164	.193	.233	.279	.336	.393	.454	.518	.574	.632	.691
2.80	.152	.180	.216	.260	.312	.366	.422	.482	.536	.591	.647
3.00	.142	.168	.202	.243	.292	.342	.395	.451	.503	.555	.608

جدول ۱ - ۹ - پ طرفیت مجاز جوش های برون محور

<i>a</i>	<i>k</i>																	
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0		
.06	1.56	1.57	1.61	1.66	1.72	1.76	1.79	1.80	1.82	1.83	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.85	
.08	1.48	1.49	1.54	1.60	1.66	1.71	1.75	1.77	1.79	1.81	1.82	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	
.10	1.41	1.43	1.47	1.53	1.60	1.66	1.70	1.74	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	
.15	1.26	1.28	1.33	1.39	1.46	1.53	1.59	1.65	1.69	1.72	1.74	1.78	1.80	1.81	1.82	1.83		
.20	1.13	1.15	1.20	1.27	1.34	1.42	1.49	1.55	1.60	1.64	1.68	1.73	1.76	1.78	1.80	1.81		
.25	1.02	1.04	1.09	1.16	1.23	1.31	1.38	1.45	1.51	1.57	1.61	1.67	1.72	1.75	1.77	1.79		
.30	.934	.953	1.00	1.06	1.14	1.21	1.29	1.36	1.43	1.49	1.54	1.62	1.67	1.71	1.74	1.76		
.40	.789	.806	.850	.909	.977	1.05	1.12	1.20	1.27	1.34	1.40	1.50	1.57	1.63	1.67	1.70		
.50	.680	.695	.734	.789	.853	.920	.989	1.06	1.13	1.20	1.27	1.38	1.47	1.54	1.59	1.63		
.60	.595	.608	.644	.695	.753	.816	.881	.947	1.01	1.08	1.15	1.27	1.36	1.44	1.51	1.56		
.70	.528	.540	.573	.619	.673	.731	.792	.854	.915	.977	1.04	1.17	1.27	1.36	1.43	1.49		
.80	.473	.484	.515	.557	.607	.661	.718	.776	.834	.892	.950	1.07	1.18	1.27	1.35	1.41		
.90	.428	.439	.467	.506	.552	.603	.656	.710	.765	.819	.874	.988	1.10	1.19	1.27	1.34		
1.00	.391	.401	.426	.463	.506	.553	.603	.654	.705	.757	.808	.913	1.02	1.12	1.20	1.28		
1.20	.333	.341	.363	.395	.433	.474	.518	.563	.609	.655	.702	.794	.891	.990	1.08	1.15		
1.40	.289	.296	.316	.344	.377	.414	.453	.494	.535	.577	.618	.702	.786	.878	.965	1.04		
1.60	.255	.262	.279	.304	.334	.367	.402	.439	.476	.514	.552	.628	.704	.784	.869	.946		
1.80	.228	.234	.250	.273	.300	.330	.362	.395	.429	.464	.498	.568	.638	.709	.785	.862		
2.00	.207	.212	.226	.247	.272	.299	.328	.359	.390	.422	.454	.518	.582	.647	.715	.788		
2.20	.189	.194	.207	.226	.248	.273	.300	.328	.357	.387	.416	.476	.535	.595	.657	.723		
2.40	.173	.178	.190	.208	.229	.252	.277	.303	.330	.357	.384	.440	.495	.551	.608	.667		
2.60	.161	.165	.176	.192	.212	.233	.257	.281	.306	.331	.357	.409	.461	.513	.566	.620		
2.80	.149	.153	.164	.179	.197	.217	.239	.262	.285	.309	.333	.382	.431	.480	.529	.580		
3.00	.140	.143	.153	.168	.184	.203	.224	.245	.267	.289	.312	.358	.404	.451	.497	.544		




جدول ۱-۹-ت ظرفیت مجاز جوش‌های برون محور




a	k															
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
.06	.835	.883	1.05	1.22	1.40	1.58	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.84	3.21	3.58	3.95	4.32
.08	.820	.895	1.06	1.23	1.41	1.58	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.85	3.21	3.58	3.94	4.31
.10	.804	.902	1.07	1.24	1.41	1.59	1.76	1.94	2.12	2.30	2.48	2.83	3.20	3.56	3.92	4.28
.15	.753	.895	1.06	1.22	1.39	1.56	1.73	1.90	2.07	2.24	2.42	2.76	3.11	3.46	3.81	4.16
.20	.693	.865	1.02	1.18	1.34	1.50	1.67	1.83	1.99	2.16	2.32	2.65	2.99	3.32	3.66	4.00
.25	.630	.823	.972	1.12	1.28	1.43	1.59	1.74	1.90	2.06	2.21	2.53	2.85	3.18	3.51	3.84
.30	.570	.750	.917	1.06	1.21	1.35	1.50	1.65	1.80	1.95	2.10	2.41	2.72	3.04	3.36	3.68
.40	.469	.627	.803	.934	1.07	1.20	1.33	1.47	1.61	1.74	1.89	2.17	2.47	2.77	3.08	3.39
.50	.393	.529	.666	.819	.937	1.06	1.18	1.30	1.43	1.56	1.69	1.96	2.24	2.53	2.83	3.13
.60	.336	.453	.574	.721	.829	.939	1.05	1.17	1.28	1.40	1.53	1.78	2.05	2.32	2.61	2.90
.70	.293	.395	.502	.611	.739	.839	.942	1.05	1.16	1.27	1.39	1.63	1.88	2.14	2.41	2.69
.80	.259	.349	.444	.543	.664	.756	.852	.950	1.05	1.16	1.27	1.49	1.73	1.98	2.24	2.51
.90	.232	.312	.398	.488	.602	.687	.775	.867	.962	1.06	1.16	1.38	1.60	1.84	2.09	2.36
1.00	.209	.282	.360	.442	.550	.629	.711	.796	.885	.978	1.07	1.28	1.49	1.72	1.96	2.21
1.20	.176	.236	.302	.372	.445	.536	.608	.683	.762	.844	.929	1.11	1.31	1.52	1.74	1.97
1.40	.151	.203	.260	.320	.384	.466	.530	.597	.667	.741	.818	.985	1.17	1.36	1.56	1.78
1.60	.132	.178	.228	.281	.338	.412	.469	.529	.593	.660	.731	.883	1.05	1.22	1.41	1.61
1.80	.118	.158	.203	.250	.301	.369	.420	.475	.533	.595	.660	.799	.951	1.11	1.29	1.47
2.00	.106	.142	.182	.225	.272	.334	.381	.431	.484	.541	.601	.730	.870	1.02	1.18	1.35
2.20	.097	.129	.166	.205	.247	.305	.348	.394	.444	.496	.552	.671	.802	.942	1.09	1.25
2.40	.089	.119	.152	.188	.227	.280	.320	.363	.409	.458	.510	.621	.743	.874	1.01	1.16
2.60	.082	.110	.140	.174	.210	.259	.297	.337	.380	.425	.474	.578	.692	.815	.946	1.09
2.80	.076	.102	.130	.161	.195	.242	.277	.314	.354	.397	.442	.540	.647	.763	.886	1.02
3.00	.071	.095	.122	.151	.182	.226	.259	.294	.332	.372	.415	.507	.608	.717	.834	.958
x	0	.008	.028	.056	.088	.125	.163	.204	.246	.289	.333	.423	.515	.609	.704	.800

جدول ۱-۹-ث ظرفیت مجاز جوش های برون محور




a	k										
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
.06	1.56	1.69	1.85	2.03	2.21	2.39	2.55	2.71	2.86	3.01	3.15
.08	1.48	1.61	1.78	1.96	2.14	2.33	2.51	2.68	2.84	2.99	3.14
.10	1.41	1.54	1.71	1.89	2.08	2.27	2.45	2.63	2.80	2.97	3.12
.15	1.26	1.40	1.55	1.73	1.92	2.11	2.31	2.50	2.68	2.87	3.04
.20	1.13	1.27	1.43	1.59	1.78	1.97	2.16	2.36	2.55	2.74	2.93
.25	1.02	1.16	1.31	1.48	1.65	1.84	2.03	2.22	2.42	2.62	2.81
.30	.934	1.06	1.21	1.37	1.54	1.72	1.90	2.10	2.29	2.49	2.69
.40	.789	.903	1.04	1.20	1.35	1.52	1.69	1.87	2.06	2.25	2.44
.50	.680	.782	.911	1.05	1.20	1.35	1.51	1.68	1.86	2.04	2.23
.60	.595	.687	.806	.938	1.08	1.22	1.37	1.52	1.69	1.86	2.03
.70	.528	.612	.720	.843	.972	1.11	1.25	1.39	1.54	1.70	1.87
.80	.473	.550	.650	.764	.885	1.01	1.14	1.28	1.42	1.57	1.72
.90	.428	.499	.592	.697	.811	.929	1.05	1.18	1.31	1.45	1.60
1.00	.391	.456	.542	.641	.747	.859	.975	1.09	1.22	1.35	1.49
1.20	.333	.389	.464	.551	.645	.744	.848	.955	1.07	1.18	1.31
1.40	.289	.339	.405	.482	.566	.655	.749	.846	.947	1.05	1.16
1.60	.255	.300	.359	.428	.504	.584	.669	.758	.850	.946	1.05
1.80	.228	.268	.322	.385	.453	.527	.605	.686	.770	.858	.949
2.00	.207	.243	.292	.349	.412	.480	.551	.626	.703	.784	.869
2.20	.189	.222	.267	.319	.377	.440	.506	.575	.647	.722	.801
2.40	.173	.204	.246	.294	.348	.406	.467	.532	.599	.669	.742
2.60	.161	.189	.228	.273	.323	.377	.434	.494	.557	.623	.691
2.80	.149	.176	.212	.254	.301	.352	.406	.462	.521	.583	.647
3.00	.140	.165	.198	.238	.282	.330	.380	.433	.489	.547	.608

جدول ۱-۹-ج ظرفیت مجاز جوش‌های برون محور



<i>a</i>	<i>k</i>															
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
.06	.835	.801	.882	.965	1.05	1.14	1.22	1.31	1.40	1.48	1.57	1.75	1.93	2.11	2.29	2.47
.08	.820	.814	.892	.974	1.06	1.14	1.23	1.32	1.40	1.49	1.58	1.74	1.92	2.10	2.28	2.47
.10	.804	.818	.895	.976	1.06	1.14	1.23	1.31	1.40	1.48	1.57	1.73	1.91	2.10	2.28	2.47
.15	.753	.810	.882	.957	1.03	1.11	1.19	1.27	1.34	1.42	1.51	1.67	1.84	2.09	2.28	2.46
.20	.693	.780	.844	.915	.985	1.06	1.13	1.20	1.27	1.35	1.42	1.58	1.74	1.91	2.28	2.26
.25	.630	.714	.795	.862	.926	.990	1.06	1.12	1.19	1.26	1.34	1.49	1.64	1.80	1.97	2.46
.30	.570	.649	.724	.798	.864	.923	.984	1.05	1.11	1.18	1.25	1.39	1.55	1.70	1.87	2.04
.40	.469	.538	.602	.665	.729	.797	.851	.908	.967	1.03	1.09	1.23	1.38	1.53	1.69	1.85
.50	.393	.452	.507	.562	.618	.676	.740	.791	.846	.904	.960	1.09	1.23	1.38	1.53	1.68
.60	.336	.387	.435	.483	.532	.584	.640	.697	.747	.801	.858	.981	1.11	1.25	1.40	1.55
.70	.293	.337	.379	.421	.465	.512	.563	.620	.667	.718	.771	.887	1.01	1.15	1.29	1.43
.80	.259	.297	.335	.373	.413	.455	.501	.558	.602	.649	.699	.808	.926	1.05	1.19	1.33
.90	.232	.266	.300	.334	.370	.409	.452	.498	.547	.591	.638	.741	.853	.975	1.10	1.24
1.00	.209	.240	.271	.303	.335	.371	.410	.453	.501	.542	.586	.683	.790	.906	1.03	1.16
1.20	.176	.201	.227	.254	.282	.313	.347	.384	.428	.464	.504	.591	.688	.793	.905	1.02
1.40	.151	.173	.196	.219	.243	.270	.300	.333	.373	.406	.441	.520	.607	.703	.806	.915
1.60	.132	.152	.172	.192	.213	.237	.264	.294	.330	.360	.392	.464	.543	.630	.725	.825
1.80	.118	.135	.153	.171	.190	.212	.236	.263	.296	.324	.353	.418	.491	.571	.658	.751
2.00	.106	.122	.138	.154	.172	.191	.213	.238	.269	.294	.321	.380	.447	.521	.602	.688
2.20	.097	.111	.125	.140	.156	.174	.194	.217	.242	.269	.294	.349	.411	.480	.554	.635
2.40	.089	.101	.115	.128	.143	.160	.179	.200	.223	.248	.271	.322	.380	.444	.513	.589
2.60	.082	.094	.106	.119	.132	.148	.165	.185	.207	.230	.251	.299	.353	.413	.478	.548
2.80	.076	.087	.098	.110	.123	.137	.154	.172	.192	.214	.234	.279	.330	.386	.447	.513
3.00	.071	.081	.092	.103	.115	.128	.144	.161	.180	.200	.219	.262	.309	.362	.420	.482
<i>x</i>	0	.004	.016	.034	.057	.083	.112	.144	.177	.213	.250	.327	.408	.492	.578	.666
<i>y</i>	.500	.454	.416	.384	.357	.333	.312	.294	.277	.263	.250	.227	.208	.192	.178	.166

جدول ۱ - ۹ - ج ظرفیت، مجاز جوش های برون محور



a	k															
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
.06	.834	.899	1.07	1.25	1.42	1.60	1.78	1.95	2.13	2.30	2.48	2.82	3.17	3.51	3.85	4.20
.08	.820	.907	1.08	1.25	1.42	1.60	1.77	1.94	2.12	2.29	2.46	2.80	3.14	3.48	3.81	4.15
.10	.804	.911	1.08	1.25	1.42	1.59	1.76	1.93	2.10	2.27	2.44	2.77	3.11	3.44	3.77	4.10
.15	.753	.904	1.07	1.23	1.39	1.56	1.72	1.88	2.05	2.21	2.37	2.69	3.01	3.33	3.66	3.98
.20	.692	.877	1.03	1.19	1.35	1.51	1.67	1.82	1.98	2.13	2.29	2.60	2.91	3.22	3.54	3.85
.25	.630	.820	.993	1.15	1.30	1.45	1.60	1.75	1.90	2.05	2.20	2.50	2.81	3.11	3.42	3.72
.30	.570	.752	.932	1.09	1.24	1.39	1.53	1.68	1.82	1.97	2.11	2.41	2.70	3.00	3.30	3.60
.40	.469	.628	.790	.956	1.12	1.25	1.39	1.53	1.66	1.80	1.94	2.21	2.49	2.78	3.07	3.36
.50	.393	.528	.668	.815	.967	1.12	1.25	1.38	1.50	1.63	1.76	2.03	2.30	2.57	2.85	3.13
.60	.336	.450	.568	.696	.834	.979	1.12	1.24	1.37	1.49	1.61	1.87	2.12	2.39	2.66	2.93
.70	.293	.390	.492	.608	.734	.868	1.01	1.13	1.25	1.37	1.48	1.72	1.97	2.22	2.48	2.75
.80	.259	.343	.434	.539	.655	.777	.905	1.04	1.15	1.26	1.37	1.60	1.84	2.08	2.33	2.58
.90	.232	.305	.389	.484	.590	.703	.821	.944	1.06	1.16	1.27	1.49	1.71	1.95	2.19	2.43
1.00	.209	.276	.352	.439	.536	.640	.750	.865	.983	1.08	1.18	1.39	1.61	1.83	2.06	2.30
1.20	.176	.231	.295	.370	.452	.541	.638	.739	.844	.945	1.04	1.23	1.42	1.63	1.84	2.06
1.40	.151	.199	.255	.318	.390	.468	.553	.642	.736	.834	.919	1.09	1.27	1.46	1.66	1.86
1.60	.132	.174	.223	.280	.343	.412	.487	.566	.651	.739	.824	.982	1.15	1.32	1.50	1.69
1.80	.118	.155	.199	.249	.305	.367	.434	.506	.582	.663	.746	.891	1.04	1.21	1.38	1.55
2.00	.106	.140	.180	.225	.275	.331	.392	.457	.536	.604	.674	.815	.957	1.11	1.27	1.43
2.20	.097	.127	.163	.205	.250	.301	.357	.417	.488	.549	.614	.750	.883	1.02	1.17	1.33
2.40	.089	.117	.150	.188	.230	.277	.328	.393	.447	.504	.563	.689	.819	.950	1.09	1.23
2.60	.082	.108	.139	.173	.212	.255	.302	.362	.412	.465	.520	.637	.763	.886	1.02	1.15
2.80	.076	.100	.129	.161	.197	.237	.281	.336	.382	.431	.483	.592	.710	.830	.953	1.08
3.00	.071	.094	.120	.150	.184	.221	.262	.314	.357	.402	.450	.553	.664	.780	.897	1.02
x	0	.008	.028	.056	.088	.125	.163	.204	.246	.289	.333	.423	.515	.609	.704	.800

۱-۱۳ علایم جوش

برای نشان دادن نوع، اندازه، و طول جوش‌ها از علایمی استفاده می‌گردد که در این قسمت این علایم به نقل از آیین‌نامه جوش ایران ارائه می‌گردند.

علایم جوش									
جوش پشت پشت‌بند	گوش	کام یا انگشتانه	ساده	جنافی	جنافی نیمه‌جنافی	شیاری لالای	لالای نیمه‌لالای	جنافی لب‌گره	نیمه‌جنافی لبه‌گره
جوش پکره، که طول آن مشخص نشده									
	وضعیت سطح جوش							سنگ‌زده شده	
	جوش در موقع نصب							متمر	
<p>(سمت پشت) (سمت پیکان) a = اندازه ساق یا بعد گلوی جوش l = طول نوار جوش p = فاصله مرکز به مرکز نوارهای جوش منقطع</p> <p>جوش در موقع نصب</p> <p>نوع جوش و سطح تمام شده آن</p> <p>محل درز جوش</p> <p>جوش شده دورنادر</p>									

پیکان جوش

فصل ۲

پیچ و پرج

- ۱ - ۲ پرج
- ۲ - ۲ پیچ
- ۳ - ۲ نیروی پیش تنیدگی در پیچ های پر مقاومت
- ۴ - ۲ انواع سوراخ های پیچ
- ۵ - ۲ پیچ های اتکابی و اصطکاکی
- ۶ - ۲ تنش های مجاز پرج ها و پیچ های اتکابی
- ۷ - ۲ پیچ های اصطکاکی
- ۸ - ۲ حداقل و حد اکثر فواصل سوراخ های پیچ و پرج
- ۹ - ۲ اتصال با طول گیره بلند
- ۱۰ - ۲ تنش لهیدگی در بین ها
- ۱۱ - ۲ محاسبه اتصالات پرجی و پیچی
- ۱۲ - ۲ ظرفیت مجاز پیچ ها تحت بار برون محور

۱-۲ پرج


مطابق شکل ۲ - ۱، پرج نکوبیده از تنہ استوانه‌ای که یک سر آن دارای کلاهک می‌باشد، تشکیل می‌شود. پرج‌ها معمولاً از فولاد نرم‌ه می‌شوند، لیکن عمل گرم کردن پرج و همچنین کوبیدن آن باعث تغییر در خواص مکانیکی می‌شود.

روش کوبیدن پرج بدین ترتیب است که ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می‌کنند. سپس آن را توسط انبر مخصوصی درون سوراخ اتصال قرار داده و با ثابت نگه داشتن سر کلاهک دار آن، سردیگر را می‌کوبند تا به‌فرم کلاهک درآمده و پرج محکم گردد. در طی این مراحل تنہ پرج به‌طور کامل سوراخی را که در آن فرو رفته پر می‌کند. در حین سرد شدن، پرج منقبض می‌شود که این انقباض باعث به‌وجود آمدن نیروی پیش‌تندیگی در پرج می‌شود. اما از آنجایی که مقدار نیروی پیش‌تندیگی از پرج‌چی به‌پرج دیگر فرق می‌کند، از آن نمی‌توان در محاسبات طراحی استفاده نمود. البته پرج را به‌صورت سرد نیز می‌کوبند که در این پرج‌ها دیگر نیروی پیش‌تندیگی وجود ندارد. مشخصات مکانیکی پرج در جدول ۲ - ۵ ارایه شده است.

۲-۲ پیچ

۲-۲-۱ پیچ‌های معمولی

این پیچ‌ها از فولاد کم‌کربن ساخته می‌شوند و در استاندارد ASTM با علامت A307 و در استاندارد



شکل ۲ - ۱ (الف) پرج، (ب) کله کوبیده شده تخت، (پ) کله کوبیده شده دگمه‌ای و (ت) پرج خزینه.

DIN با ۴/۶ یا ۵/۶ نمایش داده می شوند.

استفاده از این نوع پیچ ها در ساختمان سازی سبک، اعضای مهاریندها و اعضای درجه دوم، خرپاهای کوچک، لایه ها و کلیه اعضا بی که بار وارد بر آنها سبک و استاتیکی می باشد، معمول است.


مورد استفاده دیگر این پیچ به عنوان پیچ «مونتاژ در اتصالاتی که وسایل اصلی اتصال آنها پیچ های پر مقاومت و یا جوش است، می باشد. القی سوراخ این نوع پیچها حدود ۲ میلی متر و قطر آنها ۶ تا ۱۰۰ میلی متر است.

۲ - ۲ - پیچ های پر مقاومت

در استاندارد ASTM دو نوع پیچ پر مقاومت با علامت های A325 و A490 و در استاندارد DIN با علامت های ۸/۸ و ۱۰/۹ وجود دارد. پیچ های A325 از فولاد با کربن متوسط که مقاومت تسلیم آن حدود ۵۶۰ نیوتن بر میلی متر مربع است، ساخته می شوند و تقریباً معادل پیچ های پر مقاومت آلمانی ۸/۸ می باشند. پیچ های A490 از فولاد آلیاژ دار با مقاومت تسلیم ۸۰۰ تا ۹۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع ساخته می شوند و معادل پیچ های آلمانی ۱۰/۹ می باشد. قطر پیچ های پر مقاومت بین ۱۲ تا ۳۸ میلی متر ($\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{4}$ اینچ) می باشد که استفاده از قطرهای ۲۰ و ۲۲ میلی متر ($\frac{3}{8}$ و $\frac{7}{8}$ اینچ) در ساختمان سازی معمول است. از پیچ های پر مقاومت می توان در هر دو نوع اتصالات اتکایی و اصطکاکی استفاده نمود.

۲ - ۲ - ۳ - شکل ظاهری پیچ ها

شکل ظاهری پیچ ها (چه از نوع معمولی و چه از نوع پر مقاومت) مطابق شکل ۲ - ۲ می باشد. در جدول ۲ - ۱ طول حداقل پیچ های معمولی، و در جدول ۲ - ۲ طول حداقل پیچ های پر مقاومت و در جدول ۲ - ۳ ابعاد هندسی پیچ های پر مقاومت ارایه شده است.



شکل ۲ - ۲ - اجزای پیچ

جدول ۲ - ۱ طول کلی حداقل پیچ های معمولی (میلی متر)

طول کلی پیچ	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30
۳۰	۵ - ۹	-	-	-	-	-	-
۴۰	۱۰ - ۱۴	۶ - ۱۰	-	-	-	-	-
۴۵	۱۰ - ۱۹	۱۱ - ۱۵	۸ - ۱۲	۶ - ۱۰	-	-	-
۵۰	۱۰ - ۲۴	۱۶ - ۲۰	۱۲ - ۱۷	۱۱ - ۱۵	۹ - ۱۳	-	-
۵۵	۱۰ - ۲۹	۲۱ - ۲۵	۱۸ - ۲۲	۱۶ - ۲۰	۱۴ - ۱۸	-	-
۶۰	۱۰ - ۳۴	۲۶ - ۳۰	۲۳ - ۲۷	۲۱ - ۲۵	۱۹ - ۲۳	-	-
۶۵	۱۰ - ۳۹	۳۱ - ۳۵	۲۸ - ۳۲	۲۶ - ۳۰	۲۴ - ۲۸	۲۱ - ۲۵	-
۷۰	۱۰ - ۴۴	۳۶ - ۴۰	۳۳ - ۳۷	۳۱ - ۳۵	۲۹ - ۳۳	۲۶ - ۳۰	-
۷۵	۱۰ - ۴۹	۴۱ - ۴۵	۳۸ - ۴۲	۳۶ - ۴۰	۳۴ - ۳۸	۳۱ - ۳۵	-
۸۰	۱۰ - ۵۴	۴۶ - ۵۰	۴۳ - ۴۷	۴۱ - ۴۵	۳۹ - ۴۳	۳۶ - ۴۰	-
۸۵	۱۰ - ۵۹	۵۱ - ۵۵	۴۸ - ۵۲	۴۶ - ۵۰	۴۴ - ۴۸	۴۱ - ۴۵	۳۹ - ۴۳
۹۰	۹۰ - ۹۴	۵۶ - ۶۰	۵۳ - ۵۷	۵۱ - ۵۵	۴۹ - ۵۳	۴۶ - ۵۰	۴۴ - ۴۸
۹۵	۹۰ - ۹۹	۶۱ - ۶۵	۵۸ - ۶۲	۵۶ - ۶۰	۵۴ - ۵۸	۵۱ - ۵۵	۴۹ - ۵۳
۱۰۰	۷۰ - ۷۴	۶۶ - ۷۰	۶۳ - ۶۷	۶۱ - ۶۵	۵۹ - ۶۳	۵۶ - ۶۰	۵۴ - ۵۸
۱۰۵	۷۰ - ۷۴	۷۱ - ۷۵	۶۸ - ۷۲	۶۶ - ۷۰	۶۴ - ۶۸	۶۱ - ۶۵	۵۸ - ۶۲
۱۱۰	۸۰ - ۸۴	۷۶ - ۸۰	۷۳ - ۷۷	۷۱ - ۷۵	۶۹ - ۷۳	۶۶ - ۷۰	۶۴ - ۶۸
۱۱۵	۹۰ - ۹۴	۸۱ - ۸۵	۷۸ - ۸۲	۷۶ - ۸۰	۷۴ - ۷۸	۷۱ - ۷۵	۶۹ - ۷۳
۱۲۰	۹۰ - ۹۹	۹۱ - ۹۰	۸۸ - ۹۲	۸۶ - ۹۰	۸۴ - ۸۸	۸۱ - ۸۵	۷۹ - ۸۳
۱۲۵	-	۹۶ - ۱۰۰	۹۳ - ۹۷	۹۱ - ۹۵	۸۹ - ۹۳	۸۶ - ۹۰	۸۴ - ۸۸
۱۳۰	-	۱۰۱ - ۱۰۵	۹۸ - ۱۰۲	۹۶ - ۱۰۰	۹۴ - ۹۸	۹۱ - ۹۵	۸۹ - ۹۳
۱۳۵	-	۱۰۶ - ۱۱۰	۱۰۳ - ۱۰۷	۱۰۱ - ۱۰۵	۹۹ - ۱۰۳	۹۶ - ۱۰۰	۹۴ - ۹۸
۱۴۰	-	۱۱۱ - ۱۱۵	۱۰۸ - ۱۱۲	۱۰۶ - ۱۱۰	۱۰۴ - ۱۰۰	۱۰۱ - ۱۰۵	۹۹ - ۱۰۳
۱۴۵	-	۱۱۶ - ۱۲۰	۱۱ - ۱۱۷	۱۱۱ - ۱۱۵	۱۰۹ - ۱۱۳	۱۰۶ - ۱۱۰	۱۰۴ - ۱۰۸
۱۵۰	-	۱۲۱ - ۱۲۵	۱۱۸ - ۱۲۲	۱۱۶ - ۱۲۰	۱۱۴ - ۱۱۸	۱۱۱ - ۱۱۵	۱۰۹ - ۱۱۳
۱۵۵	-	-	۱۲۳ - ۱۲۷	۱۲۱ - ۱۲۵	۱۱۹ - ۱۲۳	۱۱۶ - ۱۲۰	۱۱۴ - ۱۱۸
۱۶۰	-	-	۱۲۸ - ۱۳۲	۱۲۶ - ۱۳۰	۱۲۴ - ۱۲۸	۱۲۱ - ۱۲۵	۱۱۹ - ۱۲۳
۱۶۵	-	-	۱۲۳ - ۱۲۷	۱۲۱ - ۱۲۵	۱۲۹ - ۱۲۳	۱۲۶ - ۱۳۰	۱۲۴ - ۱۲۸
۱۷۰	-	-	۱۲۸ - ۱۴۲	۱۳۶ - ۱۴۰	۱۲۴ - ۱۳۸	۱۲۱ - ۱۳۵	۱۲۹ - ۱۳۳
۱۷۵	-	-	۱۴۳ - ۱۴۷	۱۴۱ - ۱۴۵	۱۳۹ - ۱۴۳	۱۳۶ - ۱۴۸	۱۳۴ - ۱۳۸
۱۸۰	-	-	-	۱۴۶ - ۱۵۰	۱۴۴ - ۱۴۸	۱۴۱ - ۱۴۵	۱۳۹ - ۱۴۳
۱۸۵	-	-	-	۱۵۱ - ۱۵۵	۱۴۹ - ۱۵۳	۱۴۶ - ۱۵۰	۱۴۴ - ۱۴۸
۱۹۰	-	-	-	۱۵۶ - ۱۶۰	۱۵۴ - ۱۵۸	۱۵۱ - ۱۵۵	۱۴۹ - ۱۵۳
۱۹۵	-	-	-	۱۶۱ - ۱۶۵	۱۵۹ - ۱۶۳	۱۵۶ - ۱۶۰	۱۵۴ - ۱۵۸
۲۰۰	-	-	-	۱۶۶ - ۱۷۰	۱۶۴ - ۱۶۸	۱۶۱ - ۱۶۵	۱۵۹ - ۱۶۳

اعداد داخل جدول، طول گیرپیچ می باشند.

۲ - ۴ بارگواه^۱ (بار معیار)

از آنجاکه پیچ های پر مقاومت از فولادهای با کربن زیاد ساخته می شوند، نقطه تسلیم مشخصی برای

1- proof load (بار معیار)

جدول ۲ - طول کلی حداقل پیچ‌های پر مقاومت (میلی‌متر)


طول کلی پیچ	M12	M16	M20	M22	M24	M27
۳۰	۶-۱۰	-	-	-	-	-
۴۵	۱۱-۱۵	-	-	-	-	-
۵۰	۱۶-۲۰	۱۰-۱۴	-	-	-	-
۶۰	۲۱-۲۳	۱۵-۱۹	۱۰-۱۴	-	-	-
۷۰	۲۴-۲۸	۲۰-۲۴	۱۵-۱۹	۱۴-۱۸	-	-
۷۵	۲۹-۳۳	۲۰-۲۹	۲۰-۲۴	۲۹-۲۳	-	-
۸۰	۳۴-۳۸	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۲۴-۲۸	۲۲-۲۶	-
۹۰	۳۹-۴۳	۳۰-۳۹	۳۰-۲۴	۲۹-۲۳	۲۷-۳۱	-
۹۵	۴۴-۴۸	۴۰-۴۴	۳۵-۳۹	۳۹-۳۸	۳۲-۳۶	۲۸-۳۲
۱۰۰	۴۹-۵۳	۴۰-۴۷	۴۰-۴۴	۴۹-۴۳	۴۷-۴۱	۳۳-۳۷
۱۱۰	۵۴-۵۸	۴۸-۵۲	۴۵-۴۹	۴۴-۴۸	۴۲-۴۶	۳۸-۴۲
۱۲۰	۵۹-۶۳	۵۲-۵۷	۵۰-۵۴	۴۹-۵۳	۴۷-۵۱	۴۳-۴۷
۱۳۰	۶۴-۶۸	۵۸-۶۲	۵۵-۵۷	۵۴-۵۶	۵۲-۵۳	۴۸-۵۲
۱۴۰	۶۹-۷۳	۵۳-۶۷	۵۸-۶۲	۵۷-۶۱	۵۴-۵۸	۵۳-۵۷
۱۵۰	-	۶۸-۷۲	۶۳-۶۷	۶۳-۶۶	۵۹-۶۳	۵۸-۶۰
۱۶۰	-	۷۳-۷۷	۶۸-۶۲	۶۷-۷۱	۶۴-۶۸	۶۱-۶۵
۱۷۰	-	۷۸-۸۲	۷۳-۷۷	۷۲-۷۶	۶۹-۷۳	۶۶-۷۰
۱۸۰	-	۸۳-۸۷	۷۸-۸۲	۷۷-۸۱	۷۴-۷۸	۷۱-۷۵
۱۹۰	-	۸۸-۹۲	۸۳-۸۷	۸۲-۸۸	۷۹-۸۳	۷۶-۸۰
۲۰۰	-	۹۳-۹۷	۸۸-۹۲	۸۷-۹۱	۸۴-۸۸	۸۱-۸۵
۲۱۰	-	۹۸-۱۰۲	۹۳-۹۷	۹۲-۹۶	۸۹-۹۳	۸۶-۹۰
۲۲۰	-	-	۹۸-۱۰۲	۹۷-۱۰۱	۹۴-۹۸	۹۱-۹۵
۲۳۰	-	-	۱۰۳-۱۰۷	۱۰۲-۱۰۶	۹۹-۱۰۳	۹۶-۱۰۰
۲۴۰	-	-	۱۰۸-۱۱۲	۱۰۷-۱۱۱	۱۰۴-۱۰۸	۱۰۱-۱۰۵
۲۵۰	-	-	۱۱۳-۱۱۷	۱۱۲-۱۱۶	۱۰۹-۱۱۳	۱۰۶-۱۱۰
۲۶۰	-	-	۱۱۸-۱۲۲	۱۱۷-۱۲۱	۱۱۴-۱۱۸	۱۱۱-۱۱۵
۲۷۰	-	-	-	۱۲۲-۱۲۷	۱۱۹-۱۲۳	۱۱۶-۱۲۰
۲۸۰	-	-	-	۱۲۸-۱۳۱	۱۲۴-۱۲۸	۱۲۱-۱۲۵
۲۹۰	-	-	-	-	۱۲۹-۱۳۳	۱۲۶-۱۳۰
۳۰۰	-	-	-	-	۱۳۴-۱۳۸	۱۳۱-۱۳۵
۳۱۰	-	-	-	-	۱۳۹-۱۴۳	۱۳۶-۱۴۰
۳۲۰	-	-	-	-	۱۴۴-۱۴۸	۱۴۱-۱۴۵
۳۳۰	-	-	-	-	۱۴۹-۱۵۳	۱۴۶-۱۵۰
۳۴۰	-	-	-	-	۱۵۴-۱۵۸	۱۵۱-۱۵۵
۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۵۶-۱۶۰

اعداد داخل جدول، طول گیرپیچ می‌باشدند.

آنها وجود ندارد (شکل ۲ - ۳). بنابراین در این حالت برای بیان مقاومت تسلیم پیچ، به جای اینکه از بار تسلیم واقعی استفاده نماییم، از بار تسلیم قراردادی یا بار گواه استفاده می‌کنیم. بار گواه باری است که از ضرب سطح مقطع خالص زیر دنده‌ها در تنش نظیر کرنش ۲/۰ درصد به روش تصویر و یا تنش نظیر کرنش ۵/۰ درصد به دست می‌آید (شکل ۲ - ۴).

جدول ۲ - ۳ ابعاد هندسی پیچ‌های پر مقاومت


قطر پیچ و دنده‌پیچ	M12	M16	M20	M22	M24	M27
قطر داخلی واشر	۱۳	۱۷	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸
قطر خارجی واشر	۲۴	۳۰	۳۷	۳۹	۴۴	۵۰
ضخامت واشر	۳	۴	۴	۴	۴	۵
ارتفاع کله‌پیچ	۸	۱۰	۱۳	۱۴	۱۵	۱۷
ارتفاع مهره	۱۰	۱۳	۱۶	۱۸	۱۹	۲۲
آچارخور	۲۲	۲۷	۳۲	۳۶	۴۱	۴۶
اندازه‌گوش به گوش کله‌پیچ	۲۳/۹۱	۲۹/۵۶	۳۵/۰۳	۳۹/۵۵	۴۵/۲۰	۵۰/۸۵



شکل ۲ - ۳ نمودار نیرو - افزایش طول پیچ‌ها.

سطح مقطع خالص زیر دنده‌ها از رابطه $\frac{\pi}{4}(d - \frac{0.9328p}{\pi})^2$ به دست می‌آید، که در آن d قطر اسمی پیچ بر حسب میلی‌متر و p گام دنده‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشد*. سطح مقطع بر حسب توان دوم میلی‌متر به دست می‌آید.

* این رابطه به صورت $\frac{n/9743}{(d - \frac{0.9328p}{\pi})^2}$ نیز نوشته می‌شود که در آن n تعداد دنده‌ها در واحد طول (cm) و d قطر اسمی پیچ بر حسب سانتی‌متر است. سطح مقطع بر حسب توان دوم سانتی‌متر به دست می‌آید.



شکل ۲ - ۴ - نقطه تسلیم فرضی برای فولادهای پر مقاومت.

جدول ۲ - ۴ - بارگواه، بارنهایی و سطح مقطع زیر دندنه ها برای پیچ های دندنه درشت (استاندارد DIN)

نوع پیچ	۱۵۰/۹		۸۰/۸		۵۰/۶		۴۰/۶		سطح مقطع خالص زیر دندنه ها (mm ²)	قطر اسی گام دندنه (mm)
	مقاومت کشش (kN)	بارگواه (kN)	مقاومت کشش (kN)	بارگواه (kN)	مقاومت کشش (kN)	بارگواه (kN)	مقاومت کشش (kN)	بارگواه (kN)		
۵/۲۳۰	۳/۱۸۰	۴/۰۲۰	۲/۹۲۰	۲/۵۱۰	۱/۴۱۰	۲/۰۱۰	۱/۱۳۰	۰/۰۳	M۳**۰/۵	
۷/۰۵۰	۰/۶۳۰	۰/۴۲۰	۳/۹۴۰	۳/۳۹۰	۱/۹۰۰	۲/۷۱۰	۱/۰۵۰	۰/۷۸	M۳**۰/۶	
۹/۱۶۰	۷/۲۹۰	۷/۰۲۰	۵/۱۰۰	۴/۳۹۰	۲/۴۶۰	۳/۵۱۰	۱/۹۸۰	۰/۷۸	M۴**۰/۷	
۱۲/۸۰	۱۱/۱۸۰	۱۱/۳۵	۸/۲۳۰	۷/۱۰۰	۳/۹۸۰	۵/۶۸۰	۳/۲۰۰	۱۲/۲	M۵**۰/۸	
۲۰/۹۰	۱۶/۷۰	۱۶/۱۰	۱۱/۶۰	۱۰/۰۰	۵/۶۳۰	۸/۰۴۰	۴/۰۵۰	۲۰/۱	M۶*۱	
۳۰/۱۰	۲۲/۰۰	۲۲/۱۰	۱۶/۸۰	۱۴/۴۰	۸/۰۹۰	۱۱/۶۰	۶/۰۵۰	۲۸/۹	M۷*۱	
۳۸/۱۰	۳۰/۴۰	۲۹/۲۰	۲۱/۲۰	۱۸/۳۰	۱۰/۲۰	۱۴/۶۰	۸/۰۲۰	۳۸/۶	M۸*۱/۲۰	
۶۰/۳۰	۴۳/۱۰	۴۶/۴۰	۳۳/۷۰	۲۹/۰۰	۱۶/۲۰	۲۳/۲۰	۱۳/۰۰	۵۸	M۱۰*۱/۰	
۸۷/۷۰	۷۰/۰۰	۶۷/۴۰	۴۸/۹۰	۴۲/۲۰	۱۱۳/۶۰	۳۳/۷۰	۱۹/۰۰	۸۴/۳	M۱۲*۱/۷۰	
۱۲۰/۰	۹۰/۵۸	۹۲/۰۰	۶۶/۷۰	۵۷/۰۰	۳۲/۰۰	۲۶/۰۰	۲۵/۹۰	۱۱۰	M۱۴*۲	
۱۶۳/۰	۱۳۰/۰	۱۲۵/۰	۹۱/۰۰	۷۸/۰۰	۴۴/۰۰	۶۲/۸۰	۳۵/۰۰	۱۵۷	M۱۶*۲	
۲۰۰/۰	۱۵۹/۰	۱۵۹/۰	۱۱۰/۰	۹۶/۰۰	۵۳/۸۰	۷۶/۸۰	۴۳/۰۰	۱۹۲	M۱۸*۲/۰	
۲۵۵/۰	۲۰۳/۰	۲۰۳/۰	۱۴۷/۰	۱۲۲/۰	۶۸/۶۰	۹۸/۰۰	۵۵/۱۰	۲۴۵	M۲۰*۲/۰	
۳۱۵/۰	۲۵۲/۰	۲۵۲/۰	۱۸۲/۰	۱۵۲/۰	۱۱۴/۸۰	۱۲۱/۰	۶۸/۰۰	۳۰۳	M۲۲*۲/۰	
۳۶۷/۰	۲۹۳/۰	۲۹۳/۰	۲۱۲/۰	۱۷۶/۰	۹۸/۸۰	۱۲۱/۰	۷۹/۰۰	۳۵۳	M۲۴*۳	
۴۷۷/۰	۳۸۱/۰	۳۸۱/۰	۲۷۵/۰	۲۲۰/۰	۱۳۸/۰	۱۸۴/۰	۱۰۳/۰	۴۵۹	M۲۷*۳	
۵۸۳/۰	۴۶۶/۰	۴۶۶/۰	۳۳۷/۰	۲۸۰/۰	۱۵۷/۰	۲۲۴/۰	۱۲۶/۰	۵۶۱	M۳۰*۳/۰	
۷۲۲/۰	۵۷۰/۰	۵۷۶/۰	۴۱۶/۰	۳۴۷/۰	۱۹۴/۰	۲۷۸/۰	۱۵۶/۰	۶۹۴	M۳۳*۳/۰	
۸۵۰/۰	۶۷۸/۰	۶۷۸/۰	۴۹۰/۰	۴۰۸/۰	۲۳۹/۰	۳۲۷/۰	۱۸۴/۰	۸۱۷	M۳۶*۴	
۱۰۲۰/۸	۸۱۰/۰	۸۱۰/۰	۵۸۶/۰	۴۸۸/۰	۲۷۳/۰	۳۹۰/۰	۲۲۰/۰	۹۷۶	M۳۹*۴	

جدول ۲ - ۴ بارگواه، بار نهایی و سطح مقطع زیردنه ها برای پیچ های دندره ریز (استاندارد DIN) (ادامه)

بارگواه و بار نهایی برای پیچ های مختلف								قطعه مقطع خالص زیردنه ها (mm ²)	قطر ارسی گام دنده (mm)
۱۰/۹	۸/۸	۵/۶	۴/۶	حداقل مقاومت کششی (kN)	حداقل مقاومت کششی (kN)	حداقل مقاومت کششی (kN)	حداقل مقاومت کششی (kN)		
۴۰/۸	۳۲/۰	۳۱/۳۶	۲۲/۷	۱۹/۶	۱۱/۰	۱۵/۷	۸/۸۲	۳۹/۲	M۸*۱
۶۷/۱	۵۳/۵	۵۱/۶	۳۷/۴	۳۲/۳	۱۸/۱	۲۵/۸	۱۲/۵	۶۴/۵	M۱۰*۱
۹۱/۶	۷۳/۱	۷۰/۵	۵۱/۱	۴۴/۱	۲۲/۷	۳۵/۲	۱۹/۸	۸۸/۱	M۱۲M*۱/۰
۱۳۰	۱۰۴	۱۰۰	۷۲/۰	۶۲/۰	۳۵/۰	۵۰/۰	۲۸/۱	۱۲۵	M۱۴*۱/۰
۱۷۴	۱۳۹	۱۳۴	۹۶/۹	۸۳/۵	۴۶/۸	۶۶/۸	۳۷/۶	۱۶۷	M۱۶*۱/۰
۲۲۵	۱۷۹	۱۷۹	۱۳۰	۱۰۸	۶۰/۵	۸۶/۴	۴۸/۶	۲۱۶	M۱۸*۱/۰
۲۸۳	۲۲۶	۲۲۶	۱۶۳	۱۳۶	۷۶/۲	۱۰۹	۶۱/۲	۲۷۲	M۲۰*۱/۰
۳۴۶	۲۷۶	۲۷۶	۲۰۰	۱۶۶	۹۳/۲	۱۲۳	۷۴/۹	۳۲۲	M۲۲*۱/۰
۳۹۹	۳۱۹	۳۱۹	۲۳۰	۱۹۲	۱۰۸	۱۰۴	۸۶/۴	۳۸۴	M۲۴*۲
۵۱۶	۴۱۲	۴۱۲	۲۹۸	۲۴۸	۱۳۹	۱۹۴	۱۱۲	۴۹۶	M۲۷*۲
۶۴۶	۵۱۵	۵۱۵	۳۷۳	۳۱۰	۱۷۴	۲۴۸	۱۴۰	۶۲۱	M۳۰*۲
۷۹۱	۶۳۲	۶۳۲	۴۰۷	۳۸۰	۲۱۳	۳۰۴	۱۷۱	۷۶۱	M۳۳*۲
۹۰۰	۷۱۸	۷۱۸	۵۱۹	۴۳۲	۲۴۲	۳۴۶	۱۹۵	۸۶۵	M۳۶*۳
۱۰۷۰	۸۰۵	۸۰۵	۶۱۸	۵۱۵	۲۸۸	۴۱۲	۲۳۲	۱۰۳۰	M۳۹*۳

۲ - ۵ - ۵ مشخصات مکانیکی پیچ ها و پرج ها

در جدول ۲ - ۵ مشخصات مکانیکی پیچ ها و پیچ های موجود در بازار ایران طبق دو استاندارد DIN و ASTM ارایه شده است.

۲ - ۶ - ۶ حداقل تعداد نمونه ها جهت بازرسی پیچ ها

تعداد نمونه های لازم برای بازرسی پیچ ها، بر حسب تعداد پیچ های خریداری شده از یک منبع، مطابق جدول ۲ - ۶ می باشد. بازرسی شامل انجام آزمایش کشش پیچ با مهره می باشد.

جدول ۲ - ۵ مشخصات مکانیکی پرج‌ها و پیچ‌ها

توضیح	نام تجاری پیچ یا پرج		تنش تسليم $F_y(N/mm^2)$	تنش نهایی $F_u(N/mm^2)$
	DIN	ASTM		
پرج	UST 36		۲۰۵	۲۳۰
	UST 38		۲۲۵	۳۷۰
	A502 , Gr1		۱۹۰	
	A502 , Gr2		۲۶۰	
پیچ معمولی	۴/۶		۲۴۰	۴۰۰
	۵/۶		۳۰۰	۵۰۰
		A307		۴۲۰
پیچ پر مقاومت	۸/۸		۶۴۰	۸۰۰
	۱۰/۹		۹۰۰	۱۰۰۰
	A325		*۵۹۰-۶۴۰+	(d≤۲۵mm), ۸۲۵
			*۵۱۰-۵۶۰+	(d>۲۵mm), ۷۲۵
	A490		*۸۲۵-۹۰۰+	۱۰۰۰

* نظیر کرنش ۵٪ درصد + روش تصویر

جدول ۲ - ۶ حداقل تعداد نمونه‌های پیچ جهت بازرسی

تعداد پیچ‌ها	تعداد نمونه‌ها
۱۵۰ و کمتر	۱
۱۵۱ تا ۲۰۰	۲
۲۸۱ تا ۵۰۰	۳
۵۰۱ تا ۱۲۰۰	۵
۱۲۰۱ تا ۳۲۰۰	۸
۳۲۰۱ تا ۱۰۰۰۰	۱۳
۱۰۰۰۱ و بیشتر	۲۰

۲ - ۳ نیروی پیش‌تنیدگی در پیچ‌های پر مقاومت

- ۲ - ۳ - ۱ در اتصالات با عملکرد اصطکاکی، به منظور تأمین تنش اصطکاکی بین صفحات در حال تماس، لازم است حداقل نیروی پیش‌تنیدگی در پیچ‌ها ایجاد گردد.
- نیروی پیش‌تنیدگی در حدود ۷۰ درصد حداقل مقاومت کششی نهایی پیچ (حداقل مقاومت نهایی پیچ‌ها در جدول ۲ - ۴ ارایه شده است)، و یا ۵۵ درصد حداقل مقاومت کششی نهایی روی

سطح مقطع کلی پیچ در نظر گرفته می‌شود (تنش نهایی پیچ‌ها در جدول ۲ - ۵ ارایه شده است).

$$F_t = 0.55 F_u A_b \quad (1-2)$$

F_u = تنش نهایی مصالح

A_b = سطح مقطع اسمی پیچ

۲ - ۳ - ۲ روش ایجاد نیروی پیش‌تندیگی

برای ایجاد نیروی پیش‌تندیگی در پیچ‌های پر مقاومت دو روش زیر معمول‌تر از سایر روش‌ها می‌باشد:

۱ - استفاده از آچارهای مدرج.

۲ - سفت کردن مجدد مهره‌ها به مقدار معین، بعد از محکم شدن اولیه آنها.

در روش اول توسط آچارهای دستی و یا مکانیکی مخصوصی که در روی آنها وسیله‌ای برای اندازه‌گیری لنگر پیچشی وارد بر پیچ وجود دارد، لنگر پیچشی مشخصی بر پیچ وارد می‌آورند. آزمایشها نشان داده‌اند که کشش ایجاد شده در این حالت خطای حداقل به مقدار ± 30 درصد نسبت به مقدار مطلوب دارد. مقدار متوسط این خطای حدود $15 \pm$ درصد است. بنابراین بعضی از آیین‌نامه‌ها توصیه می‌کنند که در این روش لنگر پیچشی وارد بر پیچ طوری تنظیم گردد که کشش ایجاد شده در پیچ ۵ درصد بیش از مقادیر مندرج در جدول (۲ - ۷ - الف) باشد. در جدول (۲ - ۷ - ب) لنگر پیچشی برای ایجاد نیروی پیش‌تندیگی طبق آیین‌نامه DIN ارایه شده است.

جدول ۲ - ۷ - الف نیروی پیش‌تندیگی در پیچ‌های پر مقاومت

پیچ	قطر پیچ اینچ	نیروی پیش‌تندیگی (kN) ASTM		نیروی پیش‌تندیگی طبق آیین‌نامه ایران
		میلی‌متر	A325	
$\frac{1}{2}$	۱۲	۵۴	۶۸	
$\frac{5}{8}$	۱۶	۸۶	۱۰۹	
$\frac{3}{4}$	۲۰	۱۲۷	۱۵۹	$0.55 F_u A_b$
$\frac{7}{8}$	۲۲	۱۷۷	۲۲۲	پیچ
۱	۲۶	۲۲۲	۲۹۱	پیچ
$1\frac{1}{8}$	۲۸	۲۵۴	۳۶۳	پیچ
$1\frac{1}{4}$	۳۲	۳۲۲	۴۶۳	پیچ
$1\frac{3}{8}$	۳۴	۳۸۶	۵۴۹	
$1\frac{1}{2}$	۳۸	۴۶۸	۶۷۲	

جدول ۲ - ۷ - ب نیروی پیش تندگی و لنگر پیچشی پیش تندگی طبق DIN

پیچ	لنگر پیچشی لازم		
	نیروی پیش تندگی	گریسکاری با MoS ₂	روغن کاری شده
		kN	kN.m
M 12	50	0/100	0/120
M 16	100	0/250	0/350
M 20	160	0/450	0/600
M 22	190	0/650	0/900
M 24	220	0/800	1/100
M 27	290	1/250	1/650
M 30	350	1/650	2/200
M 36	510	2/800	2/800

سفت کردن مجدد مهره ها به مقدار معین بعد از محکم شدن اولیه آنها، ارزانترین و قابل اطمینان ترین روشی است که برای ایجاد نیروی پیش تندگی در پیچ ها وجود دارد. در این روش بعد از اینکه پیچ به طور اولیه محکم شد، مهره را به مقدار مشخصی که در جدول (۲ - ۸) نشان داده شده، مجددآ سفت می نمایند که این عمل باعث به وجود آمدن کرنش مشخصی در پیچ می شود. اگر برای سفت کردن مهره ها از روش های دستی استفاده نماییم، محکم شدن اولیه وقتی است که یک کارگر

جدول ۲ - ۸ تعداد دور برای ایجاد نیروی پیش تندگی بعد از سفت کردن اولیه

طول پیچ	حالت سطوح خارجی قسمت هایی که به یکدیگر پیچ می شوند			
	هر دو سطح عمود بر محور پیچ می باشند.	یکی از سطح عمود بر و دیگری دارای شبیه کشی از ۱ به ۲۰ می باشد (از واشرهای شبیدار استفاده نشده است).	هر دو سطح دارای شبیه کشی از ۱ به ۲۰ به نسبت به امتداد قائم بر محور پیچ می باشند (از واشرهای شبیدار استفاده نشده است).	هر دو سطح دارای شبیه کشی از ۱ به ۲۰ به نسبت به امتداد قائم بر محور پیچ می باشند (از واشرهای شبیدار استفاده نشده است).
$\leq 4d$	$\frac{1}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور
$4d < l \leq 8d$	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{5}{6}$ دور
$8d < l \leq 12d$	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{1}{1}$ دور	$\frac{1}{1}$ دور

 d = قطر اسمی پیچ l = طول گیرپیچ طبق شکل ۲ - ۲

معمولی با یک آچار معمولی، کوشش کامل خود را برای سفت کردن پیچ به کار ببرد. در روش‌های ماشینی، محکم شدن اولیه پس از وارد شدن چند ضربه توسط دستگاه ایجاد می‌شود.

۲ - ۳ - ۳ روشنی تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تندیگی

در عمل نیروی پیش‌تندیگی پیچ‌های پیش‌تندیگی، با مقدار لنگر پیچشی اعمال شده توسط آچارهای مدرج که اصطلاحاً (ترک‌متر) نامیده می‌شوند، اندازه گیری می‌گردند. در جدول ۲ - ۷ - ب، لنگر پیچشی متناظر با نیروهای پیش‌تندیگی طبق آیین‌نامه آلمان ارایه شده است. این لنگر را می‌توان از رابطه زیر تعیین نمود:

$$M_t = KdT \quad (2-2)$$

که در آن:

M_t = لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تندیگی

T = نیروی پیش‌تندیگی لازم

d = قطر پیچ

K = ضریب مهره (بی‌بعد) که مقدار آن را می‌توان از جدول زیر تعیین نمود.

جدول ۲ - ۹ ضریب مهره

وضعیت سطحی دندوهای پیچ و مهره	ضریب مهره متوسط
ورق کادمیم	۰/۱۹۴ - ۰/۲۴۶
ورق روی	۰/۳۳۲
اکسید سیاه	۰/۱۶۳ - ۰/۱۹۴
خمیر مولیدین سولفاید	۰/۱۵۵
روغن ماشین	۰/۲۱
واکس کارنابا	۰/۱۴۸
روغن اسپیندل	۰/۲۲
پیچ نو	۰/۲۰
گریس مولیدین سولفیت	۰/۱۳۷
فسفات و روغن	۰/۱۹
گریس	۰/۱۲

۲-۴ انواع سوراخ های پیچ

- (الف) اندازه های حداکثر سوراخ پیچ ها و پیچ ها در جدول ۲ - ۱۰ و شکل ۲ - ۵ داده شده است. به خاطر نیاز به رواداری های محل مهارها در شالوده های بتونی، سوراخ های بزرگتری در جزیبات ورق های کف سطون ها می توان به کار برد.
- (ب) در اتصالات عضو ب عضو، باید از سوراخ های استاندارد استفاده شود، مگر اینکه سوراخ های فراخ، لوپیایی کوتاه و یا لوپیایی بلند در اتصالات پیچی از طرف طراح مورد تأیید قرار گیرد. لایی (پرکننده) تا ضخامت ۶ میلی متر را می توان در اتصالات اصطکاکی که براساس سوراخ های استاندارد طرح شده اند، وارد کرد بدون اینکه لازم باشد مقاومت برشی اسمی پیچ ها به میزان مقرر شده برای سوراخ های لوپیایی تقلیل داده شود.
- (پ) از سوراخ های فراخ می توان در هریک و یا در کلیه لایه های اتصالات اصطکاکی استفاده کرد. لیکن از آنها نمی توان در اتصالات از نوع اتکایی استفاده نمود. باید در لایه بیرونی روی سوراخ های فراخ، واشر هایی از فولاد خشکه نصب کرد.
- (ت) از سوراخ های لوپیایی کوتاه می توان در هریک و یا در کلیه لایه های اتصالات اصطکاکی و یا اتکایی استفاده نمود. در اتصالات اصطکاکی بدون توجه به راستای بارگذاری می توان از سوراخ های لوپیایی استفاده کرد. لیکن در اتصالات اتکایی، طول سوراخ لوپیایی باید عمود بر امتداد بارگذاری باشد. در لایه بیرونی روی سوراخ های لوپیایی کوتاه باید واشر نصب کرد و در صورتی که از پیچ های پر مقاومت استفاده شده باشد، این واشرها باید از جنس فولاد خشکه باشند.
- (ث) از سوراخ های لوپیایی بلند چه در اتصالات اصطکاکی و چه در اتصالات اتکایی، فقط در یکی از قطعات دو طرف یک سطح تماس می توان استفاده کرد. در اتصالات اصطکاکی بدون توجه به امتداد بارگذاری می توان از سوراخ های لوپیایی بلند استفاده کرد. لیکن در اتصالات اتکایی

جدول ۲ - ۱۰ ابعاد اسمی سوراخ های پیچ


اندازه حداکثر سوراخ				قطر پیچ (mm)
لوپیایی بلند (طول × عرض) (mm)	لوپیایی کوتاه (طول × عرض) (mm)	فراخ (قطر) (mm)	استاندارد (قطر) (mm)	
$(d+2) \times (2/5d)$	$(d+2) \times (d+7)$	$d+5$	$d+2$	d

در محاسبه سطح خالص مژئر، برای سوراخ هایی که با منگه ایجاد می شوند، باید ۲ میلی متر به ابعاد فوق افزوده گردد.

شیارها باید بر امتداد بارگذاری عمود باشند. هرگاه سوراخ لوپیایی بلند در یک لایه بیرونی به کار رفته باشد، واشرهای ورقی و یا تسمه‌های یکسره با سوراخ استاندارد، در ابعادی که بتوانند بعد از نصب تمام شیار را پوشانند، باید تعییه گردد. در اتصالات با پیچ‌های پر مقاومت ضخامت این گونه واشرها و یا تسمه‌های پیوسته نباید از ۵ میلی‌متر کمتر باشد و جنس آنها باید از نوع فولاد سازه‌ای باشد اما لزومی ندارد که از جنس فولاد خشکه باشد. اگر به خاطر وجود پیچ‌های پر مقاومت استفاده از واشرهای خشکه ضروری باشد، واشرهای خشکه را باید در روی سطح بیرونی واشر ورقی و یا تسمه یکسره قرار داد.

۲-۵ پیچ‌های اتکایی و اصطکاکی

در آیین نامه فولاد دو نوع اتصال پیش‌بینی شده است: (الف) اتصال اصطکاکی^۲ که در این نوع اتصال هرگونه لغزشی بین صفحات اتصال در اثر بار خدمت نامطلوب می‌باشد. (ب) اتصال اتکایی یا غیر اصطکاکی که در آن لزومی به جلوگیری از لغزش صفحات اتصال در اثر بارهای خدمت احساس



2- slip critical*

* این نامگذاری اتصالاتی را می‌رساند که در مقابل لغزش بحرانی هستند و به هیچ وجه نباید در صفحات اتصال لغزش رخ دهد.

نمی شود. اتصالات پرچی همواره اتکایی محسوب می شوند، لیکن اتصالات پیچی بر حسب اینکه پیچ ها پیش تنیده نشده یا شده باشند، اتکایی و اصطکاکی خواهند بود.

اتصالات اتکایی در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند که در آن لغزش صفحات اتصال تحت بارهای بهره برداری، مهم باشد (لغزش صفحه اتصال به اندازه ای که تنہ پیچ ها با جدار سوراخها تماس پیدا نمایند). اگر صفحه اتصال لغزش خود را انجام دهد، از این لحظه به بعد، بارهای وارد بر اتصال توسط ترکیب عمل اصطکاکی و لهیدگی منتقل می شوند. در مواردی که بارهای وارد استاتیکی می باشند و جهت آن معکوس نمی شود، چنین لغزشی فقط یک بار رخ می دهد. در غیر این صورت در اثر لغزش صفحات اتصال در امتدادهای مختلف، نقطه تماس تنہ پیچ با جدار سوراخ مرتبأ عوض می شود.

۲-۶-۱-۱ تنش های مجاز پرچ ها و پیچ های اتکایی

تنش های مجاز ارایه شده در این قسمت برای ترکیبات بار عادی می باشند. در ترکیبات بار که در آن نیروی زلزله و یا باد وجود دارد، مقادیر تنش های مجاز را می توان به میزان $\frac{1}{3}$ افزایش داد.

۲-۶-۱-۲ تنش برشی مجاز (F_v)

مقاومت برشی پرچ ها و پیچ ها براساس تنش برشی اسمی مجاز آنها سنجیده می شود. حاصل ضرب تنش برشی اسمی مجاز در سطح مقطع اسمی پرچ یا پیچ، نیروی برشی مجاز قابل حمل توسط پیچ را بدست می دهد. در عمل گاهی ممکن است صفحه برش پیچ، در ناحیه دندشه آن قرار گیرد که در این حالت سطح مقطع مؤثر پیچ از سطح مقطع اسمی آن کوچکتر می شود. برای اینکه در این موارد نیز بتوانیم از سطح مقطع اسمی پیچ استفاده نماییم، آینه نامه تنش های برشی مجاز مربوط به این حالت را حدود ۳۰ درصد کاهش می دهد. در جدول ۱۱ - ۱۱ تنش برشی مجاز پرچ ها و پیچ ها در اتصالات معمولی براساس آینه نامه فولاد ایران ارائه شده است.

۲-۶-۲-۱ تنش لهیدگی مجاز (F_p)

فشار تماسی مجاز بر روی سطح تصویرشده پیچ یا پرچ (حاصل ضرب قطر در ضخامت قطعه) برای اتصالات برشی (تماسی) که در آنها حداقل فاصله مرکز به مرکز پیچ ها $3d$ و فاصله انتهایی بعد از سوراخ تالبه (در امتداد نیرو) حداقل $1/5d$ باشد، به شرح زیر تعیین می شود: (d قطر اسمی پیچ)

۱ - برای سوراخ های استاندارد یا سوراخ های لوپیایی کوتاه که دو یا چند پیچ در خط نیرو داشته

جدول ۲ - ۱۱ - تنش های برشی مجاز پرج ها و پیچ ها براساس سطح مقطع اسمی در اتصالات معمولی (اتصال انکابی) طبق آبین نامه فولاد ایران

نوع وسیله اتصال	تش برشی مجاز*
پرج	$\cdot / 6 F_y$
پیچ معمولی	$\cdot / 17 F_u$
قطعة دنده شده	$\cdot / 17 F_u$ صفحة برش از قسمت دندانه شده عبور می کند
	$\cdot / 22 F_u$ صفحة برش از قسمت دندانه شده عبور نمی کند
پیچ پر مقاومت	$\cdot / 2 F_u$ صفحة برش از قسمت دندانه شده عبور می کند
	$\cdot / 28 F_u$ صفحة برش از قسمت دندانه شده عبور نمی کند

* اگر طول اتصال (فاصله دو پیچ ابتدایی و انتهایی اتصال) از ۱۲۵ میلی متر تجاوز کند، تنش های مجاز باید ۲۰ درصد کاهش یابند.
 $F_p = F_u$ = تنش نهایی مصالح پیچ F_y = تنش تسلیم مصالح پرج (N/mm²)

باشد:

$$F_p = 1/2 F_u \quad (3-2)$$

که در آن F_p تنش تماسی مجاز در فشار است.

- ۲ - برای سوراخ های لوپیایی بلند که محور شکاف عمود بر امتداد بارگذاری باشد، با دو یا چند پیچ در خط نیرو:

$$F_p = F_u \quad (4-2)$$

- ۳ - برای سوراخ های استاندارد و یا سوراخ های لوپیایی کوتاه در سطح تصویرشده نزدیکترین پیچ و پرج بعله، که فاصله تالبه در آنها کمتر از $1/5 d$ و در تمام اتصال یک عدد پیچ در خط نیرو داشته باشند:

$$F_p = \frac{L_e F_u}{2d} \leq 1/2 F_u \quad (5-2)$$

که در آن L_e فاصله از لبه آزاد تا مرکز پیچ و d قطر پیچ است.

سطح مؤثر در تنش لهیدگی (فشار تماسی)

سطح مؤثر تماس در فشار مستقیم برای پیچ ها، قطعات رزو شده و پرج ها باید به صورت حاصل ضرب قطر در ضخامت تماس به حساب آید مگر در پیچ ها و پرج های کله خزینه که نصف عمق خزینه باید کم شود.

۳-۶-۲ تنش کششی مجاز (F_t)

تنش کششی مجاز در پرج ها و پیچ هایی که تحت کشش قرار می گیرند، مطابق جدول ۱۲-۲ می باشد.

جدول ۱۲-۲ تنش کششی مجاز بر مبنای سطح
قطع اسمی پیچ و پرج

تنش کششی مجاز، (N/mm ²)	نوع وسیله اتصال
$0.75 F_y$	پرج
$0.33 F_u$	پیچ معمولی
$0.33 F_u$	قطمه دندانه شده
$0.28 F_u$	پیچ پر مقاومت

= تنש نهایی مصالح

= تنش تسلیم مصالح

۴-۶-۲ اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی

پیچ ها و پرج هایی که تحت اثر عمل مشترک برش و کشش قرار می گیرند، باید طوری محاسبه شوند که تنش کششی f_t ناشی از نیروهای مؤثر بر عضو متصل شده در مقطع اسمی (Ab)، از مقادیر حاصل از روابط مندرج در جدول ۲-۱۳ بیشتر نشود. تنش برشی (f_b) که همزمان توسط همین نیروها به وجود می آید نباید از مقادیر برشی که در جدول ۲-۱۱ داده شده است بیشتر شود.

در حالت هایی که تنش مجاز برای اثر باد یا زلزله افزایش داده می شود، ضرایب F_u در روابط

جدول ۲-۱۳ نیز باید به میزان $\frac{1}{3}$ افزایش یابد و الی ضریب مربوط به f_b را نباید افزایش داد.

۷-۲ پیچ های اصطکاکی

وقتی که وقوع لغزش بین صفحات در حال تماس اتصال، تحت بار بهره برداری مطلوب نباشد،

جدول ۲ - ۱۳ تنش کششی مجاز (F_u) برای وسائل اتصال با اتصال انکابی (N/mm^t)

نوع وسیله اتصال	سطح برش از قسمت دنده شده می‌گذرد	سطح برش خارج از قسمت دنده شده می‌گذرد
پیچ معمولی	$0.43F_u - 1/8f_v \leq 140$	
پیچ پر مقاومت	$\sqrt{(0.38F_u)^2 - 2/15f_v^2}$	$\sqrt{(0.38F_u)^2 - 4/39f_v^2}$
قطعه دنده شده	$0.43F_u - 1/4f_v \leq 0.33F_u$	$0.43F_u - 1/8f_v \leq 0.33F_u$
برج	$1/0.5F_y - 1/3f_v \leq 160$	

در این جدول:

 $F_u =$ تنش نهایی مصالح پیچ (N/mm^t) $f_y =$ تنش جاری شدن مصالح برج (N/mm^t) $f_v =$ تنش برشی موجود (N/mm^t)

اتصالات اصطکاکی استفاده می‌شود. در اتصال اصطکاکی، نیرویی که از لغزش بین صفحات اتصال جلوگیری می‌کند، مساوی $T\mu$ می‌باشد که در آن T نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌ها و μ ضریب اصطکاک بین صفحات اتصال می‌باشد.

مقدار ضریب اصطکاک μ بستگی به وضعیت سطوح صفحات اتصال دارد و بسته به اینکه سطح صیقلی، روغنی، زنگ‌زده، رنگ‌کاری شده، و یا ماسه‌پاشی شده باشند، مقدار آن متفاوت خواهد بود. مقدار μ بین 0.2 تا 0.6 متغیر است.

۲ - ۷ - ۱ تنش برشی اسمی مجاز در پیچ‌های اصطکاکی

به جای استفاده از مفهوم نیروی پیش‌تنیدگی و ضریب اصطکاک، از مفهوم تنش برشی اسمی برای طراحی اتصالات اصطکاکی استفاده می‌شود. در واقع اگر نیروی پیش‌تنیدگی پیچ طبق رابطه $2 - ۱$ مساوی $0.55F_u A_b$ منظور شده و μ ضریب اصطکاک بین صفحات در حال تماس باشد، حاصل ضرب $A_b (0.55\mu F_u)$ نیروی اصطکاکی برشی قابل حمل توسط یک پیچ پیش‌تنیده و $0.55\mu F_u$ تنش برشی اسمی قابل حمل پیچ اصطکاکی خواهد بود. مقدار μ برای سطوح تماس تمیز که لا یهای از فلز اکسید آهن روی آن قرار داشته باشد در حدود 0.3 می‌باشد. بر این اساس، تنش برشی اسمی مجاز در پیچ‌های پیش‌تنیده اصطکاکی مطابق جدول ۲ - ۱۴ می‌باشد.

جدول ۲-۱۴ - تنش برشی اسمی مجاز پیچ‌های برمقاومت
براساس سطح مقطع اسمی پیچ

تنش برشی اسمی مجاز	نوع سوراخ	
۰/۱۵ F_u	سوراخ استاندارد	
۰/۱۲ F_u	سوراخ فراخ و لوبيایي کوتاه	
۰/۱ F_u	→	سوراخ
۰/۰۹ F_u	→	لوبيایي بلند

* در ترکیبات بارگذاری که در آن اثر باد یا زلزله وجود دارد،
تنش‌های مجاز را می‌توان بهمیزان $\frac{1}{3}$ افزایش داد.

۲-۷-۲ - اثر مشترک برش و کشش در پیچ‌های اصطکاکی

تنش برشی مجاز یک پیچ اصطکاکی که تحت تیروی کششی T قرار دارد، مقدار حاصل از جدول ۲-۱۴ است که در ضریب کاهش زیر ضرب شده است:

$$(1 - \frac{T}{T_b}) \quad (6-2)$$

T_b نیروی پیش‌تنیدگی طبق رابطه ۲-۱ می‌باشد.


۲-۸ - حداقل و حداکثر فواصل سوراخ‌های پیچ و پرج

۲-۸-۱ - حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌های استاندارد، فراخ، لوبيایي کوتاه و بلند $3d$ می‌باشد که d قطر پیچ یا پرج می‌باشد. در هیچ حالتی فاصله خالص بین دو لبه سوراخ نباید کمتر از 75 گردد. به عنوان یک دستورالعمل اجرایی، توصیه می‌شود فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌ها از 75 میلی‌متر کمتر نگردد.

۲-۸-۲ - حداقل فاصله انتهایی بین لبه سوراخ و لبه ورق در امتداد نیرو نباید کمتر از $1/5d$ باشد. در امتداد عمود بر نیرو فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید کمتر از $1/5d$ گردد.

۲-۸-۳ - حداکثر فاصله مرکز به مرکز پیچ‌ها یا پرج‌ها نباید از 14 برابر ضخامت نازکترین قسمت متصل‌شونده و یا 210 میلی‌متر بیشتر شود. فاصله مرکز پیچ تا لبه نیز نباید از 12 برابر نازکترین

قسمت متصل شونده و یا ۱۵۰ میلی متر بیشتر شود. این محدودیت در مناطق با خوردنگی شدید به ۸۴ یا ۱۲۰ میلی متر کاهش می یابد.



شکل ۲ - ۶

۹ - ۲ اتصال با طول گیره بلند

در استفاده از پیچ های معمولی که تنش محاسبه شده ای را تحمل می کنند و طول گیره در آنها از ۵ برابر قطر بیشتر است، باید به ازای هر $1/5$ میلی متر که طول گیره از ۵ برابر قطر بیشتر باشد، یک درصد تعداد پیچ ها را اضافه کرد.

۱۰ - ۲ تنش لهیدگی در پین ها

تنش لهیدگی در روی سطح تصویر قطر در ضخامت ورق تکیه گاهی $F_y = 0.9 F_p$ می باشد که تنش تسلیم ورق تکیه گاهی است.

۱۱ - ۲ محاسبه اتصالات پرچی و پیچی

۱۱ - ۱ کشش و برش ساده

برای بارگذاری ساده کششی و یا برشی، نیروی وارد بر اتصال بر تعداد پیچ ها تقسیم می شود تا نیروی

وارد بر هر پیچ به دست آید. با تقسیم این نیرو بر تنش مجاز پیچ، سطح مقطع لازم به دست می آید.

۲ - ۱۱ - ۲ - ترکیب نیروی برشی و لنگر پیچشی روی گروه پیچ (برش بروند محور)

شکل ۲ - ۷ - گروه پیچی را نشان می دهد که تحت نیروهای برشی P_x ، P_y و لنگر پیچشی T قرار دارد. برای تعیین نیروی هر پیچ تحت نیروهای فوق سه روش زیر قابل استفاده است:

الف - روش الاستیک

در این روش نیروی وارد بر هر پیچ از روابط زیر به دست می آید:


برش مستقیم به علت مؤلفه P_x :

$$F_{sx} = \frac{P_x}{n} \quad (2-7-\text{الف})$$

برش مستقیم به علت مؤلفه P_y :

$$F_{sy} = \frac{P_y}{n} \quad (2-7-\text{ب})$$

برش ناشی از پیچش T :



شکل ۲ - ۷ - گروه پیچ تحت برش و لنگر پیچشی.

$$F_x = \frac{Ty}{\sum x_i^r + \sum y_i^r} \quad (8-7-2)$$

$$F_y = \frac{Tx}{\sum x_i^r + \sum y_i^r} \quad (8-7-3)$$

نیروی کل نیز از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$F = \sqrt{(F_x + F_{sx})^2 + (F_y + F_{sy})^2} \quad (8-2)$$

در روابط فوق فرض بر این است که سطح مقطع تمام پیچ‌های گروه پیچ با هم مساوی است.

در روابط فوق:

n = تعداد پیچ‌ها

x_i = مختصه x هر پیچ

y_i = مختصه y هر پیچ

T = لنگر پیچشی وارد بر گروه پیچ

P_x = مؤلفه x نیروی وارد بر گروه پیچ

P_y = مؤلفه y نیروی وارد بر گروه پیچ

x, y = مختصات x و y دورترین پیچ نسبت به مرکز گروه پیچ

ب - برونمحوری کاهش یافته

اگر همانند شکل ۲ - ۸ لنگر پیچشی T به علت تأثیر برونمحور نیروی P باشد، می‌توان از برونمحوری و در نتیجه لنگر پیچشی T مقداری کاست. مقدار لنگر کاهش یافته از روابط زیر بدست می‌آید:

$$T_{eff} = P e_{eff} \quad (9-2)$$

مقدار برونمحوری کاهش یافته از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$e_{eff} = e - \frac{1+2n}{0.16} \quad (\text{برای گروه تکستونی}) \quad (10-2)$$

$$e_{eff} = e - \frac{1+n}{0.08} \quad (\text{برای گروه چندستونی}) \quad (11-2)$$

در روابط فوق e بر حسب میلی متر و n تعداد پیچ‌ها در یک ستون می‌باشد.

تنش برشی متوسط:

$$f_v = \frac{V}{nA_b}$$

در شکل ۲ - ۹ - ت، مقطع معادل تقریبی نشان داده شده است که نتایج حاصل از کاربرد آن برای آرایش منظم پیچ‌ها، رضایت‌بخش است. برای مقطع معادل داریم:

$$b_e = \frac{A_b}{p} m \quad (15-2)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} A_b &= \text{سطح مقطع پیچ یا پرج} \\ p &= \text{فاصله پیچ‌ها} \\ m &= \text{تعداد ستون پیچ} \end{aligned}$$


برای ارتفاع تار خنثی داریم:

$$\frac{C_b}{C_t} = \sqrt{\frac{b_e}{b}} \quad (16-2)$$

در روش تقریبی، C_t از مرکز دورترین پیچ انداز، گیری می‌شود، لیکن در روش تقریبی تا بالای صفحه اتصال در نظر گرفته می‌شود.

ب - پیچ‌های پیش‌تنیده

در صورتی که پیچ‌ها پیش‌تنیده باشند، به واسطه نیروی پیش‌تنیدگی، دو سطح در تماس قرار گرفته و تا مادامی که تنش کششی ناشی از لنگر از تنش فشاری تماسی بیشتر نگردد، سطح مقطع مؤثر مقطع مساوی سطح تماس کامل خواهد بود.



شکل ۲ - ۱۰

تنش فشاری تماسی ناشی از پیش تبیدگی:

$$f_{bi} = \frac{\sum T_i}{bh} \quad (17-2)$$

تنش کششی و فشاری ناشی از لنگر خارجی

$$f_{tb} = \frac{M(0.5h)}{I} = \frac{6M}{bh^3}$$

۱۲ - ۲ ظرفیت مجاز پیچ‌ها تحت بار برون محور

جدول ۱۵-۲ روش سریعی برای تعیین ظرفیت گروه پیچ تحت نیروی برشی برون محور می‌باشد.

طبق این جدول، ظرفیت گروه پیچ برابر است با:

$$P = Cr_v \quad (18-2)$$

که در آن:


r_v = نیروی برشی مجاز یک پیچ

C = ضریبی که از جدول به دست می‌آید

n = تعداد پیچ‌های موجود در یک ستون قائم

مثال:

مطلوب است تعیین ظرفیت نیروی P برای اتصال نشان داده شده در شکل. پیچ‌ها ۲۰ میلی‌متر




شکل ۱۱-۲

اصطکاکی از نوع ۱۰/۹ آلمانی با $F_u = 1000 \text{ N/mm}^2$ می باشند. سوراخ ها استاندارد می باشند.
از جدول مقدار $C = ۳/۵۵$ بدست می آید:

$$r_v = ۰/۱۵ \times ۱۰۰۰ \times ۳۱۴ \times ۱۰^{-۷} = ۴۷/۱ \text{ kN}$$


$$P = ۳/۵۵ \times ۴۷/۱ = ۱۶۷/۲ \text{ kN}$$

جدول ۲ - ۱۵ - الف ظرفیت مجاز پیچ‌های برون محور




<i>b</i> mm	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>b</i> = 75 mm	50	1.18	2.23	3.32	4.40	5.45	6.48	7.51	8.52	9.53	10.54	11.54	
	75	.88	1.77	2.63	3.91	4.99	6.07	7.13	8.17	9.21	10.24	11.26	
	100	.69	1.40	2.38	3.42	4.49	5.58	6.66	7.73	8.79	9.85	10.89	
	125	.56	1.15	2.01	2.97	4.01	5.08	6.16	7.24	8.32	9.39	10.46	
	150	.48	1.00	1.73	2.59	3.57	4.60	5.66	6.74	7.82	8.90	9.98	
	175	.41	.83	1.51	2.28	3.18	4.16	5.19	6.24	7.32	8.40	9.48	
	200	.36	.73	1.34	2.04	2.86	3.76	4.75	5.77	6.83	7.89	8.97	
	225	.32	.65	1.21	1.83	2.59	3.43	4.35	5.32	6.36	7.41	8.48	
	250	.29	.59	1.09	1.66	2.36	3.14	4.00	4.93	5.91	6.95	8.00	
	300	.24	.49	.92	1.40	2.00	2.68	3.44	4.27	5.16	6.10	7.08	
	350	.21	.42	.79	1.21	1.74	2.33	3.01	3.75	4.56	5.42	6.32	
	400	.18	.37	.70	1.06	1.53	2.06	2.67	3.33	4.06	4.85	5.69	
<i>b</i> = 150 mm	450	.16	.33	.62	.95	1.37	1.84	2.39	3.00	3.66	4.38	5.15	
	500	.15	.30	.56	.85	1.24	1.67	2.17	2.72	3.33	3.99	4.70	
	600	.12	.25	.47	.71	1.03	1.40	1.82	2.29	2.81	3.37	3.99	
	700	.11	.21	.40	.61	.89	1.20	1.57	1.97	2.42	2.92	3.45	
	800	.09	.19	.35	.54	.78	1.05	1.38	1.73	2.13	2.57	3.04	
	900	.08	.17	.31	.48	.69	.94	1.22	1.54	1.90	2.29	2.72	
	50	1.63	2.72	3.75	4.77	5.77	6.77	7.76	8.75	9.74	10.73	11.72	
	75	1.39	2.48	3.56	4.60	5.63	6.65	7.65	8.66	9.66	10.65	11.64	
	100	1.18	2.23	3.32	4.40	5.45	6.48	7.51	8.52	9.53	10.54	11.54	
	125	1.01	1.99	3.07	4.16	5.23	6.29	7.33	8.36	9.39	10.40	11.41	
	150	.88	1.77	2.83	3.91	4.99	6.07	7.13	8.17	9.21	10.24	11.26	
	175	.77	1.57	2.59	3.66	4.75	5.83	6.90	7.96	9.01	10.05	11.09	
	200	.69	1.40	2.38	3.42	4.49	5.58	6.66	7.73	8.79	9.85	10.89	
	225	.62	1.26	2.18	3.19	4.25	5.33	6.41	7.49	8.56	9.63	10.69	
	250	.56	1.15	2.01	2.97	4.01	5.08	6.16	7.24	8.32	9.39	10.46	
	300	.48	1.00	1.73	2.59	3.57	4.60	5.66	6.74	7.82	8.90	9.98	
	350	.41	.83	1.51	2.28	3.18	4.16	5.19	6.24	7.32	8.40	9.48	
	400	.36	.73	1.34	2.04	2.86	3.76	4.75	5.77	6.83	7.89	8.97	
	450	.32	.65	1.21	1.83	2.59	3.43	4.35	5.32	6.36	7.41	8.48	
	500	.29	.59	1.09	1.66	2.36	3.14	4.00	4.93	5.91	6.95	8.00	
	600	.24	.49	.92	1.40	2.00	2.68	3.44	4.27	5.16	6.10	7.08	
	700	.21	.42	.79	1.21	1.74	2.33	3.01	3.75	4.56	5.42	6.32	
	800	.18	.37	.70	1.06	1.53	2.06	2.67	3.33	4.06	4.85	5.69	
	900	.16	.33	.62	.95	1.37	1.84	2.39	3.00	3.66	4.38	5.15	

جدول ۲ - ۱۵ - ب ظرفیت مجاز پیچ‌های برومنور




l mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	η
b = 75 mm	50	.84	2.54	4.50	6.62	8.74	10.84	12.92	14.97	17.00	19.03	21.04	23.04
	75	.65	2.03	3.68	5.69	7.80	9.94	12.07	14.19	16.29	18.36	20.42	22.47
	100	.54	1.67	3.06	4.87	6.87	8.97	11.11	13.26	15.40	17.52	19.64	21.73
	125	.45	1.42	2.59	4.21	6.03	8.04	10.14	12.28	14.43	16.58	18.72	20.85
	150	.39	1.22	2.25	3.69	5.33	7.20	9.21	11.30	13.44	15.59	17.74	19.90
	175	.35	1.08	1.98	3.27	4.75	6.48	8.37	10.38	12.47	14.59	16.74	18.90
	200	.31	.96	1.78	2.93	4.27	5.87	7.63	9.55	11.56	13.63	15.75	17.90
	225	.28	.86	1.61	2.65	3.87	5.34	6.97	8.76	10.72	12.73	14.80	16.92
	250	.26	.79	1.46	2.42	3.53	4.90	6.42	8.10	9.92	11.89	13.90	15.97
	300	.22	.67	1.24	2.06	3.01	4.19	5.51	7.01	8.64	10.39	12.24	14.24
	350	.19	.58	1.08	1.78	2.62	3.66	4.82	6.15	7.61	9.20	10.90	12.69
	400	.17	.51	.95	1.57	2.32	3.24	4.27	5.47	6.79	8.23	9.78	11.43
	450	.15	.45	.85	1.41	2.07	2.90	3.83	4.92	6.11	7.43	8.85	10.37
b = 150 mm	500	.14	.41	.77	1.27	1.88	2.63	3.48	4.46	5.55	6.76	8.07	9.48
	600	.12	.34	.65	1.07	1.58	2.21	2.93	3.76	4.69	5.73	6.84	8.06
	700	.10	.29	.56	.92	1.36	1.90	2.53	3.25	4.05	4.96	5.93	7.00
	800	.09	.26	.49	.80	1.19	1.67	2.22	2.86	3.56	4.36	5.23	6.18
	900	.08	.23	.43	.72	1.06	1.49	1.98	2.55	3.18	3.89	4.67	5.52
	50	.84	3.25	5.40	7.48	9.51	11.52	13.52	15.51	17.49	19.47	21.45	23.43
	75	.65	2.79	4.94	7.08	9.18	11.24	13.27	15.29	17.29	19.29	21.28	23.27
	100	.54	2.41	4.45	6.62	8.76	10.87	12.94	14.99	17.02	19.05	21.06	23.06
	125	.45	2.10	3.98	6.13	8.29	10.43	12.54	14.63	16.69	18.74	20.78	22.80
	150	.39	1.85	3.56	5.64	7.80	9.96	12.10	14.22	16.31	18.39	20.45	22.49
b = 225 mm	175	.35	1.64	3.19	5.19	7.30	9.46	11.62	13.76	15.88	17.99	20.07	22.14
	200	.31	1.47	2.87	4.77	6.82	8.96	11.12	13.28	15.43	17.55	19.66	21.76
	225	.28	1.34	2.61	4.40	6.37	8.47	10.62	12.79	14.94	17.09	19.22	21.34
	250	.26	1.22	2.39	4.07	5.95	8.00	10.13	12.28	14.45	16.60	18.75	20.88
	300	.22	1.04	2.04	3.52	5.21	7.14	9.18	11.29	13.44	15.60	17.77	19.92
	350	.19	.90	1.78	3.10	4.61	6.37	8.32	10.36	12.46	14.60	16.76	18.92
	400	.17	.80	1.57	2.75	4.12	5.74	7.53	9.50	11.53	13.63	15.76	17.91
	450	.15	.71	1.41	2.48	3.72	5.21	6.88	8.70	10.68	12.71	14.80	16.92
	500	.14	.64	1.28	2.25	3.38	4.77	6.31	8.02	9.86	11.86	13.89	15.97
b = 300 mm	600	.12	.54	1.07	1.90	2.86	4.06	5.40	6.91	8.56	10.33	12.20	14.15
	700	.10	.46	.93	1.64	2.47	3.52	4.70	6.05	7.52	9.13	10.84	12.65
	800	.09	.41	.81	1.44	2.18	3.11	4.16	5.36	6.69	8.15	9.71	11.38
	900	.08	.36	.73	1.29	1.44	2.78	3.72	4.81	6.02	7.34	8.78	10.31

جدول ۲ - ۱۵ - ب ظرفیت مجاز پیچ‌های برومندور




	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	1.14	2.75	4.63	6.70	8.77	10.84	12.90	14.94	16.98	19.00	21.01	23.02
	75	.94	2.32	3.94	5.84	7.88	9.97	12.07	14.17	16.26	18.33	20.39	22.44
	100	.80	1.99	3.39	5.10	7.01	9.05	11.15	13.27	15.38	17.50	19.60	21.69
	125	.70	1.74	2.97	4.51	6.25	8.18	10.22	12.31	14.44	16.57	18.70	20.82
	150	.62	1.54	2.64	4.03	5.61	7.40	9.34	11.38	13.48	15.60	17.74	19.88
	175	.55	1.38	2.36	3.63	5.07	6.73	8.55	10.51	12.54	14.64	16.76	18.90
	200	.50	1.25	2.14	3.30	4.61	6.15	7.86	9.71	11.67	13.71	15.80	17.92
	225	.46	1.14	1.96	3.01	4.22	5.66	7.24	8.99	10.86	12.83	14.87	16.96
	250	.42	1.04	1.80	2.78	3.89	5.23	6.71	8.35	10.13	12.02	14.00	16.03
	300	.37	.90	1.55	2.39	3.36	4.53	5.82	7.29	8.88	10.61	12.43	14.35
	350	.32	.79	1.37	2.10	2.96	3.99	5.13	6.44	7.87	9.44	11.09	12.85
	400	.29	.70	1.22	1.87	2.64	3.55	4.58	5.76	7.05	8.48	9.99	11.62
<i>b</i> = 150 mm	450	.26	.63	1.10	1.68	2.38	3.20	4.14	5.21	6.38	7.68	9.08	10.58
	500	.24	.58	1.00	1.53	2.16	2.91	3.77	4.75	5.82	7.02	8.31	9.69
	600	.20	.49	.84	1.29	1.83	2.46	3.19	4.03	4.94	5.97	7.07	8.28
	700	.18	.42	.73	1.12	1.58	2.13	2.77	3.49	4.29	5.19	6.15	7.21
	800	.16	.38	.64	.98	1.39	1.88	2.44	3.08	3.79	4.58	5.44	6.38
	900	.14	.33	.58	.88	1.24	1.68	2.18	2.75	3.39	4.10	4.87	5.72
	50	1.14	3.28	5.40	7.46	9.50	11.51	13.51	15.50	17.48	19.46	21.44	23.42
	75	.94	2.86	4.95	7.07	9.16	11.22	13.25	15.27	17.28	19.28	21.27	23.26
	100	.80	2.52	4.49	6.62	8.74	10.84	12.92	14.97	17.01	19.03	21.04	23.05
	125	.70	2.24	4.05	6.14	8.28	10.41	12.52	14.61	16.67	18.72	20.76	22.78
	150	.62	2.00	3.66	5.68	7.80	9.94	12.08	14.19	16.29	18.37	20.43	22.47
	175	.55	1.81	3.32	5.24	7.32	9.46	11.60	13.74	15.86	17.97	20.05	22.12
	200	.50	1.64	3.02	4.85	6.86	8.97	11.11	13.26	15.40	17.53	19.64	21.73
	225	.46	1.50	2.77	4.50	6.42	8.49	10.62	12.77	14.92	17.06	19.19	21.30
	250	.42	1.38	2.56	4.18	6.02	8.03	10.13	12.28	14.43	16.58	18.73	20.86
	300	.37	1.19	2.21	3.66	5.31	7.19	9.20	11.30	13.43	15.59	17.75	19.90
	350	.32	1.05	1.95	3.24	4.72	6.46	8.36	10.38	12.46	14.59	16.75	18.91
	400	.29	.93	1.74	2.90	4.24	5.83	7.59	9.54	11.55	13.63	15.75	17.90
	450	.26	.84	1.57	2.62	3.84	5.31	6.95	8.75	10.71	12.72	14.80	16.92
	500	.24	.76	1.43	2.39	3.50	4.87	6.39	8.09	9.91	11.88	13.90	15.97
	600	.20	.64	1.21	2.02	2.98	4.16	5.49	6.99	8.62	10.37	12.23	14.23
	700	.18	.55	1.05	1.76	2.59	3.63	4.80	6.13	7.59	9.18	10.88	12.68
	800	.16	.49	.93	1.55	2.29	3.21	4.25	5.45	6.77	8.21	9.76	11.42
	900	.14	.44	.83	1.38	2.05	2.88	3.81	4.90	6.09	7.41	8.83	10.36

جدول ۲-۱۵-ت طرفیت مجاز پیچ‌های برون محور




<i>b</i> mm	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	1.31	2.91	4.74	6.85	8.85	10.88	12.91	14.94	16.97	18.99	21.00	23.00
	75	1.16	2.54	4.15	5.99	8.02	10.06	12.12	14.19	16.26	18.32	20.37	22.42
	100	.98	2.24	3.66	5.33	7.20	9.18	11.23	13.32	15.41	17.50	19.59	21.67
	125	.92	2.20	3.27	4.80	6.50	8.37	10.35	12.40	14.49	16.60	18.71	20.81
	150	.79	1.80	2.96	4.35	5.91	7.65	9.53	11.51	13.57	15.66	17.77	19.89
	175	.71	1.63	2.70	3.97	5.40	7.02	8.79	10.69	12.68	14.73	16.82	18.93
	200	.65	1.50	2.46	3.65	4.97	6.48	8.13	9.93	11.84	13.83	15.89	17.98
	225	.60	1.38	2.27	3.37	4.59	6.01	7.56	9.26	11.08	13.00	14.99	17.05
	250	.56	1.28	2.11	3.13	4.27	5.59	7.05	8.65	10.38	12.22	14.15	16.15
	300	.49	1.11	1.84	2.73	3.73	4.90	6.19	7.63	9.18	10.86	12.65	14.52
	350	.44	.99	1.64	2.42	3.32	4.36	5.51	6.80	8.20	9.73	11.37	13.11
	400	.39	.89	1.47	2.17	2.98	3.91	4.95	6.13	7.40	8.80	10.30	11.90
<i>b</i> = 150 mm	450	.36	.81	1.33	1.97	2.70	3.55	4.50	5.57	6.73	8.01	9.39	10.87
	500	.33	.74	1.22	1.80	2.47	3.25	4.12	5.10	6.17	7.35	8.62	10.00
	600	.28	.63	1.04	1.54	2.11	2.77	3.51	4.35	5.28	6.30	7.39	8.59
	700	.25	.55	.91	1.34	1.83	2.41	3.06	3.79	4.60	5.50	6.46	7.51
	800	.22	.49	.81	1.18	1.62	2.13	2.71	3.36	4.08	4.87	5.73	6.67
	900	.20	.44	.73	1.06	1.46	1.91	2.43	3.01	3.66	4.37	5.15	5.99
	50	1.31	3.37	5.42	7.46	9.49	11.50	13.50	15.49	17.47	19.46	21.43	23.41
	75	1.16	2.94	4.99	7.08	9.15	11.21	13.24	15.26	17.27	19.27	21.26	23.25
	100	.98	2.63	4.55	6.64	8.74	10.83	12.90	14.95	16.99	19.01	21.03	23.03
	125	.92	2.37	4.15	6.18	8.29	10.41	12.51	14.59	16.66	18.70	20.74	22.77
	150	.79	2.15	3.78	5.74	7.82	9.95	12.07	14.18	16.27	18.35	20.41	22.45
	175	.71	1.97	3.47	5.33	7.36	9.47	11.60	13.73	15.84	17.94	20.03	22.10
	200	.65	1.81	3.19	4.96	6.92	8.99	11.12	13.26	15.39	17.51	19.61	21.71
	225	.60	1.67	2.95	4.63	6.50	8.53	10.64	12.77	14.91	17.05	19.17	21.28
	250	.56	1.55	2.75	4.33	6.11	8.09	10.16	12.28	14.43	16.57	18.71	20.84
	300	.49	1.35	2.41	3.82	5.43	7.27	9.25	11.33	13.44	15.59	17.74	19.89
	350	.44	1.20	2.14	3.41	4.87	6.57	8.44	10.42	12.49	14.60	16.74	18.90
	400	.39	1.08	1.92	3.07	4.40	6.97	7.71	9.60	11.59	13.65	15.76	17.90
	450	.36	1.01	1.75	2.79	4.00	6.46	7.08	8.86	10.77	12.76	14.82	16.93
	500	.33	.89	1.60	2.56	3.67	6.02	6.53	8.21	10.02	11.93	13.93	15.99
	600	.28	.76	1.37	2.19	3.14	4.32	5.63	7.11	8.72	10.45	12.29	14.27
	700	.25	.66	1.19	1.90	2.75	3.78	4.93	6.26	7.70	9.27	10.96	12.74
	800	.22	.59	1.06	1.69	2.44	3.35	4.38	5.58	6.88	8.31	9.85	11.49
	900	.20	.52	.95	1.51	2.19	3.01	3.94	5.02	6.21	7.52	8.93	10.44

جدول ۲ - ۱۵ - ث ظرفیت مجاز پیچ های برون محور




	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	1.72	4.08	6.89	9.96	13.09	16.21	19.31	22.39	25.44	28.48	31.50	34.51
	75	1.42	3.40	5.79	8.66	11.73	14.89	18.06	21.21	24.35	27.47	30.56	33.63
	100	1.21	2.90	4.97	7.54	10.41	13.49	16.65	19.84	23.03	26.20	29.36	32.51
	125	1.06	2.51	4.35	6.64	9.26	12.16	15.23	18.40	21.59	24.80	28.00	31.19
	150	.92	2.21	3.85	5.91	8.28	10.98	13.91	16.98	20.14	23.34	26.55	29.77
	175	.81	1.96	3.45	5.31	7.46	9.96	12.71	15.66	18.73	21.88	25.07	28.29
	200	.72	1.77	3.11	4.80	6.78	9.09	11.65	14.45	17.40	20.47	23.62	26.81
	225	.64	1.60	2.83	4.38	6.20	8.34	10.73	13.37	16.19	19.15	22.22	25.36
	250	.58	1.46	2.59	4.02	5.71	7.70	9.92	12.40	15.08	17.93	20.90	23.97
	300	.49	1.24	2.21	3.44	4.91	6.65	8.59	10.80	13.20	15.79	18.55	21.43
<i>b</i> = 150 mm	350	.42	1.08	1.92	3.01	4.30	5.83	7.57	9.53	11.68	14.01	16.51	19.17
	400	.37	.95	1.70	2.66	3.82	5.19	6.75	8.51	10.45	12.58	14.87	17.32
	450	.33	.85	1.52	2.39	3.43	4.67	6.08	7.68	9.44	11.40	13.50	15.75
	500	.29	.77	1.37	2.16	3.11	4.24	5.53	6.99	8.61	10.40	12.34	14.43
	600	.25	.65	1.15	1.82	2.62	3.57	4.67	5.92	7.30	8.84	10.50	12.31
	700	.21	.56	.99	1.57	2.26	3.08	4.03	5.12	6.33	7.67	9.13	10.71
	800	.18	.49	.87	1.38	1.98	2.71	3.55	4.51	5.58	6.77	8.06	9.47
	900	.16	.43	.77	1.23	1.77	2.42	3.17	4.03	4.98	6.05	7.21	8.48

جدول ۲ - ۱۵ - ج طرفیت مجاز پیچ های برون محور




	l mm	n											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	2.29	4.62	7.24	10.41	13.36	16.35	19.37	22.39	25.41	28.44	31.45	34.45
	75	1.92	4.06	6.43	9.11	12.16	15.15	18.20	21.27	24.35	27.42	30.49	33.55
	100	1.72	3.65	5.80	8.24	10.92	13.89	16.90	19.98	23.09	26.20	29.32	32.43
	125	1.55	3.31	5.27	7.51	9.99	12.72	15.63	18.65	21.74	24.86	28.00	31.15
	150	1.42	3.02	4.82	6.88	9.16	11.71	14.46	17.37	20.39	23.48	26.62	29.77
	175	1.31	2.78	4.44	6.34	8.46	10.83	13.41	16.18	19.10	22.13	25.23	28.37
	200	1.21	2.56	4.10	5.88	7.85	10.07	12.48	15.11	17.91	20.84	23.87	26.96
	225	1.13	2.38	3.81	5.47	7.32	9.39	11.66	14.15	16.81	19.63	22.57	25.60
	250	1.06	2.22	3.56	5.10	6.84	8.79	10.93	13.29	15.82	18.52	21.35	24.30
	300	.92	1.95	3.12	4.48	6.04	7.78	9.70	11.81	14.09	16.56	19.18	21.94
	350	.81	1.72	2.78	4.00	5.39	6.95	8.69	10.61	12.68	14.93	17.33	19.89
	400	.72	1.54	2.49	3.59	4.85	6.27	7.85	9.60	11.50	13.56	15.77	18.13
<i>b</i> = 150 mm	450	.64	1.39	2.25	3.25	4.40	5.70	7.15	8.75	10.50	12.41	14.44	16.63
	500	.58	1.26	2.05	2.97	4.02	5.22	6.56	8.03	9.65	11.42	13.31	15.34
	600	.49	1.06	1.74	2.52	3.43	4.45	5.60	6.88	8.29	9.82	11.47	13.24
	700	.42	.92	1.50	2.19	2.98	3.87	4.88	6.00	7.24	8.59	10.05	11.62
	800	.37	.81	1.32	1.93	2.63	3.42	4.32	5.32	6.42	7.62	8.93	10.33
	900	.33	.72	1.18	1.72	2.35	3.06	3.87	4.77	5.76	6.84	8.02	9.29
	50	2.29	5.15	8.15	11.18	14.21	17.22	20.22	23.21	26.19	29.16	32.13	35.09
	75	1.92	4.48	7.53	10.61	13.70	16.77	19.82	22.85	25.86	28.87	31.86	34.84
	100	1.72	4.08	6.89	9.96	13.09	16.21	19.31	22.39	25.44	28.48	31.50	34.51
	125	1.55	3.71	6.31	9.29	12.42	15.57	18.71	21.83	24.93	28.01	31.06	34.11
	150	1.42	3.40	5.79	8.66	11.73	14.89	18.06	21.21	24.35	27.47	30.56	33.63
	175	1.31	3.14	5.35	8.07	11.05	14.18	17.36	20.54	23.71	26.86	29.99	33.09
	200	1.21	2.90	4.97	7.54	10.41	13.49	16.65	19.84	23.03	26.20	29.36	32.51
	225	1.13	2.69	4.64	7.07	9.81	12.81	15.93	19.12	22.32	25.51	28.70	31.86
	250	1.06	2.51	4.35	6.64	9.26	12.16	15.23	18.40	21.59	24.80	28.00	31.19
	300	.92	2.21	3.85	5.91	8.28	10.98	13.91	16.98	20.14	23.34	26.55	29.77
	350	.81	1.96	3.45	5.31	7.46	9.96	12.71	15.66	18.73	21.88	25.07	28.29
	400	.72	1.77	3.11	4.80	6.78	9.09	11.65	14.45	17.40	20.47	23.62	26.81
	450	.64	1.60	2.83	4.38	6.20	8.34	10.73	13.37	16.19	19.15	22.22	25.36
	500	.58	1.46	2.59	4.02	5.71	7.70	9.92	12.40	15.08	17.93	20.90	23.97
	600	.49	1.24	2.21	3.44	4.91	6.65	8.59	10.80	13.20	15.79	18.55	21.43
	700	.42	1.08	1.92	3.01	4.30	5.83	7.57	9.53	11.68	14.01	16.51	19.17
	800	.37	.95	1.70	2.66	3.82	5.19	6.75	8.51	10.45	12.58	14.87	17.32
	900	.33	.85	1.52	2.39	3.43	4.67	6.08	7.68	9.44	11.40	13.50	15.75

جدول ۲ - ۱۵ - چ طرفیت مجاز پیچ های برومندور



<i>b</i> mm	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	2.60	5.71	9.37	13.42	17.50	21.61	25.71	29.79	33.86	37.91	41.94	45.95
	75	2.23	4.92	8.05	11.77	15.75	19.88	24.05	28.23	32.39	36.53	40.66	44.76
	100	1.94	4.30	7.09	10.39	14.09	18.09	22.09	26.43	30.65	34.86	39.06	43.24
	125	1.69	3.79	6.31	9.29	12.66	16.42	20.42	24.56	28.77	33.01	37.26	41.49
	150	1.49	3.37	5.65	8.37	11.45	14.94	18.73	22.74	26.88	31.10	35.35	39.61
	175	1.32	3.03	5.10	7.59	10.43	13.67	17.22	21.05	25.06	29.20	33.42	37.67
	200	1.19	2.74	4.64	6.93	9.56	12.57	15.88	19.51	23.36	27.38	31.52	35.73
	225	1.07	2.50	4.24	6.36	8.81	11.61	14.70	18.13	21.80	25.68	29.71	33.84
	250	1.00	2.29	3.90	5.86	8.15	10.77	13.67	16.90	20.39	24.10	28.00	32.03
	300	.83	1.96	3.34	5.06	7.06	9.37	11.96	14.83	17.96	21.35	24.95	28.72
	350	.73	1.72	2.92	4.44	6.22	8.27	10.59	13.17	15.99	19.07	22.37	25.87
<i>b</i> = 150 mm	400	.65	1.52	2.59	3.95	5.54	7.39	9.48	11.82	14.39	17.19	20.20	23.43
	450	.58	1.37	2.33	3.56	4.99	6.67	8.57	10.70	13.05	15.62	18.38	21.37
	500	.53	1.24	2.12	3.23	4.53	6.07	7.81	9.77	11.93	14.30	16.85	19.61
	600	.45	1.05	1.79	2.73	3.83	5.14	6.62	8.30	10.15	12.19	14.41	16.80
	700	.39	.90	1.55	2.36	3.31	4.45	5.73	7.20	8.82	10.61	12.55	14.66
	800	.34	.79	1.36	2.07	2.92	3.92	5.05	6.35	7.79	9.38	11.11	12.98
	900	.31	.71	1.21	1.85	2.60	3.50	4.51	5.68	6.96	8.39	9.95	11.64
	50	2.60	6.59	10.75	14.88	18.95	22.97	26.98	30.96	34.94	38.90	42.86	46.81
	75	2.23	5.77	9.87	14.09	18.26	22.38	26.45	30.49	34.51	38.51	42.50	46.48
	100	1.94	5.12	8.96	13.18	17.42	21.62	25.77	29.88	33.95	38.00	42.03	46.05
	125	1.69	4.58	8.13	12.24	16.49	20.75	24.96	29.14	33.28	37.38	41.46	45.51
	150	1.49	4.13	7.38	11.34	15.54	19.81	24.07	28.30	32.50	36.66	40.78	44.88
	175	1.32	3.74	6.74	10.50	14.59	18.84	23.13	27.40	31.64	35.85	40.03	44.17
	200	1.19	3.42	6.20	9.74	13.69	17.88	22.15	26.45	30.72	34.97	39.19	43.38
	225	1.07	3.14	5.73	9.06	12.84	16.94	21.18	25.47	29.76	34.04	38.30	42.53
	250	1.00	2.89	5.32	8.45	12.06	16.04	20.21	24.48	28.78	33.08	37.36	41.62
	300	.83	2.50	4.63	7.43	10.68	14.39	18.38	22.54	26.80	31.10	35.41	39.71
<i>b</i> = 100 mm	350	.73	2.20	4.09	6.60	9.53	12.97	16.72	20.72	24.88	29.12	33.41	37.73
	400	.65	1.95	3.65	5.93	8.59	11.76	15.26	19.06	23.07	27.21	31.44	35.73
	450	.58	1.76	3.29	5.37	7.81	10.73	13.99	17.58	21.41	25.41	29.55	33.77
	500	.53	1.60	2.99	4.90	7.15	9.85	12.86	16.21	19.83	23.75	27.76	31.88
	600	.45	1.35	2.53	4.16	6.10	8.44	11.07	14.05	17.28	20.77	24.46	28.44
	700	.39	1.17	2.19	3.61	5.31	7.37	9.69	12.34	15.25	18.41	21.79	25.37
	800	.34	1.03	1.93	3.19	4.69	6.53	8.61	10.99	13.60	16.48	19.57	22.87
	900	.31	.92	1.72	2.85	4.20	5.85	7.73	9.89	12.26	14.89	17.72	20.76

جدول ۲ - ۱۵ - ح ظرفیت مجاز پیچ های برون محور



<i>b</i> mm	<i>l</i> mm	<i>n</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>b</i> = 75 mm	50	2.82	5.99	9.58	13.73	17.69	21.71	25.75	29.80	33.84	37.88	41.90	45.91
	75	2.50	5.31	8.46	12.05	16.04	20.06	24.15	28.27	32.40	36.51	40.61	44.71
	100	2.23	4.74	7.57	10.81	14.46	18.35	22.39	26.52	30.69	34.86	39.03	43.19
	125	2.01	4.27	6.86	9.82	13.12	16.77	20.66	24.72	28.86	33.05	37.26	41.46
	150	1.81	3.87	6.24	8.96	11.99	15.39	19.07	22.98	27.04	31.19	35.39	39.61
	175	1.64	3.52	5.71	8.22	11.05	14.21	17.66	21.38	25.30	29.36	33.51	37.71
	200	1.49	3.22	5.24	7.58	10.22	13.17	16.40	19.92	23.68	27.61	31.67	35.83
	225	1.36	2.96	4.83	7.01	9.48	12.25	15.29	18.62	22.19	25.98	29.92	33.99
	250	1.25	2.74	4.48	6.51	8.83	11.44	14.31	17.45	20.84	24.47	28.28	32.24
	300	1.07	2.37	3.89	5.68	7.74	10.06	12.64	15.47	18.52	21.83	25.34	29.04
<i>b</i> = 150 mm	350	.95	2.08	3.42	5.03	6.86	8.95	11.28	13.84	16.62	19.63	22.85	26.28
	400	.83	1.86	3.05	4.50	6.15	8.04	10.15	12.49	15.04	17.80	20.75	23.92
	450	.75	1.67	2.75	4.06	5.56	7.29	9.22	11.36	13.70	16.25	18.98	21.90
	500	.68	1.52	2.50	3.70	5.07	6.66	8.43	10.40	12.57	14.92	17.46	20.18
	600	.58	1.29	2.12	3.14	4.30	5.66	7.18	8.88	10.75	12.79	15.00	17.38
	700	.50	1.12	1.85	2.72	3.74	4.92	6.24	7.73	9.37	11.17	13.12	15.22
	800	.45	1.00	1.63	2.40	3.30	4.34	5.51	6.84	8.29	9.90	11.64	13.51
	900	.40	.88	1.46	2.15	2.95	3.89	4.94	6.13	7.43	8.88	10.40	12.14
	50	2.82	6.77	10.81	14.88	18.93	22.95	26.95	30.94	34.91	38.88	42.84	46.79
	75	2.50	5.92	9.96	14.10	18.24	22.35	26.42	30.46	34.48	38.48	42.48	46.46
<i>b</i> = 200 mm	100	2.23	5.34	9.10	13.22	17.41	21.59	25.73	29.84	33.91	37.97	42.00	46.01
	125	2.01	4.84	8.31	12.32	16.51	20.73	24.93	29.10	33.23	37.34	41.41	45.47
	150	1.81	4.42	7.61	11.45	15.58	19.81	24.05	28.26	32.45	36.61	40.73	44.83
	175	1.64	4.05	7.02	10.66	14.67	18.86	23.11	27.36	31.59	35.79	39.98	44.12
	200	1.49	3.73	6.51	9.94	13.80	17.92	22.15	26.42	30.68	34.92	39.13	43.33
	225	1.36	3.45	6.06	9.30	12.98	17.01	21.19	25.45	29.73	34.00	38.25	42.47
	250	1.25	3.21	5.66	8.73	12.23	16.13	20.25	24.48	28.76	33.04	37.32	41.57
	300	1.07	2.80	4.98	7.74	10.91	14.54	18.47	22.58	26.80	31.08	35.37	39.67
	350	.95	2.48	4.43	6.92	9.81	13.17	16.86	20.80	24.91	29.12	33.39	37.69
	400	.83	2.22	3.98	6.25	8.90	12.00	15.43	19.18	23.14	27.24	31.45	35.71
<i>b</i> = 250 mm	450	.75	2.01	3.60	5.68	8.13	10.99	14.19	17.72	21.50	25.47	29.57	33.77
	500	.68	1.83	3.29	5.21	7.47	10.13	13.11	16.43	20.02	23.83	27.81	31.91
	600	.58	1.55	2.79	4.45	6.40	8.72	11.33	14.28	17.46	20.91	24.65	28.50
	700	.50	1.35	2.42	3.87	5.59	7.64	9.96	12.59	15.45	18.58	21.93	25.48
	800	.45	1.19	2.14	3.43	4.95	6.79	8.87	11.23	13.83	16.67	19.73	23.00
	900	.40	1.06	1.92	3.07	4.44	6.10	7.98	10.12	12.48	15.09	17.90	20.92

فصل ۳

طبقه‌بندی اتصالات

- ۱ - ۳ طبقه‌بندی اتصالات فولادی
- ۲ - ۳ نمودار لنگر - چرخش ($M-\theta$) برای اتصال
- ۳ - ۳ خط تیر
- ۴ - ۳ طبقه‌بندی اتصال براساس نمودار $M-\theta$
- ۵ - ۳ رفتار اتصالات تحت بارهای چرخه‌ای

۳-۱ طبقه‌بندی اتصالات فولادی

بر حسب درجهٔ صلبيت، اتصالات تير به ستون به سه ردهٔ زير تقسيم می‌شوند:

۱- اتصالات صلب با درجهٔ صلبيت بيشتر از ۹۰ درصد

۲- اتصالات ساده با درجهٔ صلبيت كمتر از ۲۰ درصد

۳- اتصالات نيمه‌صلب با درجهٔ صلبيت بين ۲۰ تا ۹۰ درصد

درجهٔ صلبيت R ، نسبت لنگر انتهايی قابل تأمین توسط اتصال به لنگر گيرداری انتهايی در حالت کاملاً گيردار است. درجهٔ صلبيت با رسم نمودار لنگر - چرخش ($M-\theta$) برای اتصال و رسم خط تير بر روی آن به دست می‌آيد (شکل ۳-۱).

۳-۲ نمودار لنگر - چرخش ($M-\theta$) برای اتصال

مشخصهٔ هر اتصال نمودار لنگر - چرخش ($M-\theta$) است. نمودار لنگر - چرخش $M-\theta$ در دستگاهی رسم می‌شود که محور قائم آن نشان‌دهندهٔ لنگر انتهايی و محور افقی آن نشان‌دهندهٔ تغيير زاويهٔ بين تير و ستون در اتصال می‌باشد (شکل ۳-۱). برای رسم نمودار $M-\theta$ ، نمونه اتصال به طرق مختلفی می‌تواند تحت تأثير نیرو قرار گيرد که يك نمونه در شکل ۳-۲ نشان داده شده است.

۳-۳ خط تير

رابطه‌ای که لنگر انتهايی M_e و دوران انتهايی θ_e را برای يك تير تحت بار گسترده یك‌نراخت از گيرداری كامل تا انتهای ساده به يك‌دیگر مرتبط می‌کند، به صورت زير می‌باشد:

$$M_e = -\frac{2EI\theta_e}{L} - \frac{WL}{12} \quad (1-3)$$

رابطهٔ بالا نشان‌دهندهٔ يك خط مستقيم می‌باشد که دو نقطهٔ a و b در روی نمودار شکل ۳-۱ ابتدا و انتهای آن می‌باشند.

نقطهٔ a نشان‌دهندهٔ گيرداری كامل است ($\theta_e = 0^\circ$). در اين حالت لنگر انتهايی همان لنگر گيرداری انتهايی خواهد بود.

- می‌تواند یکی از انواع زیر باشد:
- ۱- نبشی نشیمن با نبشی فوقانی
 - ۲- نبشی جان
 - ۳- ورق روسربی ضعیف که اجازه جاری شدن می‌دهد.


توجه کنید که با اینکه به این اتصال انعطاف‌پذیر گفته می‌شود، ولی باز در انتهای آن لنگری تولید می‌گردد.

منحنی ۲ نشان‌دهنده یک اتصال نیمه‌صلب است. این اتصال از نوع اتصال با ورق روسربی می‌باشد که طوری طرح شده که در زیر بارهای بهره‌برداری به طور مؤثری جاری می‌شود تا دوران لازمه را در اتصال تولید کند. ولی هنوز صلبیت کافی برای انتقال لنگر انتهایی مربوطه را دارد. اگرچه پیشنهاد شده که در اتصال نیمه‌صلب می‌توان از نبشی ضخیم به جای ورق روسربی استفاده کرد، ولی از لحاظ محاسبه، ساخت و کاربرد به طوری که بتواند لنگر انتهایی معینی را تحمل کند، بسیار غیرعملی است.


منحنی ۳ نشان‌دهنده رفتار یک اتصال صلب می‌باشد که در آن از ورق روسربی استفاده شده است. این اتصال برای آن طرح شده که بتواند اکثر لنگر گیرداری انتهایی را منتقل نماید.

۳-۵ رفتار اتصالات تحت بارهای چرخه‌ای


طبقه‌بندی ارایه شده در بندهای ۳-۱ تا ۳-۴ براساس رفتار اتصالات تحت بارهای استاتیکی است. برای بیان رفتار لرزه‌ای اتصالات، باید آنها را تحت بارهای چرخه‌ای مطالعه نمود. شکل ۳-۳ نمونه‌ای از منحنی‌های چرخه‌ای اتصالات را نشان می‌دهد. برای رسم این منحنی‌ها، اتصال تحت چند بارگذاری رفت و برگشتی قوی قرار گرفته و نمودار لنگر در مقابل دوران نسبی اتصال رسم می‌گردد. شکل ۳-۳-الف، ترتیبات نمونه و آزمایش، شکل ۳-۳-ب، نمودار بارگذاری، و شکل ۳-۳-پ، نمودار رفتار چرخه‌ای را به نمایش می‌گذارد. نمودارهای چرخه‌ای در ابتدای بارگذاری که دامنه تغییرشکل کوچک است، میان رفتار صلب و در انتهای بارگذاری به علت تسلیم موضعی و یا شکست چند نقطه از اتصال، میان رفتار انعطاف‌پذیر است و شبیه نمودار آنها کاسته می‌گردد. اتصالی که بتواند در رفتار چرخه‌ای، صلبیت اولیه خود را در چند رفت و برگشت قوی حفظ نماید، به عنوان اتصال کارآمد شناخته می‌شود.



(الف) شمای آزمایش



شکل ۳-۳ رفتار چرخه‌ای اتصالات.



فصل ۴

اتصالات ساده


- ۱ - ۴ اتصال ساده با نبشی انعطاف‌پذیر
- ۲ - ۴ اتصال با نبشی جان
- ۳ - ۴ نبشی‌های جان یکطرفه
- ۴ - ۴ اتصال ساده با نشیمن سخت‌شده (براکت)
- ۵ - ۴ اتصال خورجینی (اتصال قیچی)

این فصل اختصاص به اتصال ساده تیر به ستون و یا تیر به شاهتیر دارد. هر دو مورد اتصال با جوش و اتصال با پیچ مورد توجه قرار می‌گیرد.


۴-۱ اتصال ساده با نبشی انعطاف‌پذیر^۱

۴-۱-۱ تعریف


اتصالات ساده با نبشی نشیمن از جزیيات متداول برای اتصال ساده تیر به ستون تکیه‌گاهی می‌باشند. در این نوع اتصالات تیر بر روی یک نشیمن تقویت نشده (انعطاف‌پذیر) قرار می‌گیرد (شکل ۴-۱).



۱- Seated Beam Connections-Unstiffened



(الف) نیشی نشیمن با اتصال پیچی




شکل ۴ - ۲ جزییات استاندارد نیشی نشیمن.

۴ - ۱ - ۲ جزییات اتصال

مطابق شکل ۴ - ۲، این اتصال متشکل از یک نیشی نشیمن می باشد که به کمک جوش یا پیچ به ستون متصل است. برای جلوگیری از چپ شدن تیر، لازم است حداقل یک نیشی در بال فوکانی و یا جان تیر، برای اتصال به ستون در نظر گرفته شود. این نیشی باید انعطاف پذیر باشد تا از چرخش تکیه گاهی تیر جلوگیری ننماید. تیر باید به کمک پیچ و یا جوش به نیشی نشیمن متصل گردد.

۴ - ۱ - ۳ مقطع بحرانی برای خمش بال فوکانی نیشی نشیمن

مطابق شکل ۴ - ۳، مقطع بحرانی برای تعیین ضخامت نیشی نشیمن، آغاز گردی گوشة نیشی در بال افقی در نظر گرفته می شود. این مقطع حدوداً به فاصله ۱۰ میلی متری از وجه نیشی منظور می گردد.



(الف) نیشیمن پیچی


(ب) نیشیمن جوشی

شکل ۴ - ۳ مقطع بحرانی خمین.

۴ - ۱ - ۴ محل تأثیر واکنش تکیه گاهی

لنگر خمینی در مقطع بحرانی نبشی و محل اتصال به بال ستون، از ضرب واکنش تکیه گاهی در برونو محورهای e و e_f بدست می‌آید. واکنش تکیه گاهی در مرکز هندسی توزیع تنش تماسی، مانند آنچه در شکل ۴ - ۴ به نمایش درآمده، در نظر گرفته می‌شود.

فاصله آزاد موتاز ۲۰ میلی متر



بروون محوری P از مقطع بحرانی خمین

بروون محوری P از برستون

توجه: حداقل ترانس فاصله آزاد موتاز

در حین اجرا ۲ میلی متر می‌باشد

شکل ۴ - ۴ محل واکنش تکیه گاهی برای نیشیمن انعطاف‌پذیر.

۴-۱-۵ روش طراحی

طراحی نشیمن تقویت‌نشده شامل مراحل زیر است:

۱ - تعیین عرض نشیمن (شکل ۴-۱)

۲ - تعیین بازوهای لنگر e_f و e_e (شکل ۴-۴)

۳ - تعیین طول و ضخامت نبشی

۴ - تعیین ابعاد ساق نبشی و اندازه جوش لازم و یا تعداد و محل قرارگیری پیچ‌ها

تعیین عرض نشیمن بر مبنای تسلیم موضعی جان

عرض نشیمن بر مبنای طول لازم برای جلوگیری از تسلیم موضعی بین جان و بال تعیین می‌گردد:

$$\frac{P}{t_w(N + 2/5k)} = 0.66 F_y \quad (1-4)$$

$$(N) N = \frac{P}{0.66 F_y t_w} - 2/5 k \geq k$$

که در آن:

t_w = ضخامت جان تیر

k = فاصله سطح خارجی بال تا آغازگردی بین جان و بال

پس از تعیین N ، عرض نشیمن از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

فاصله آزاد مونتاژ $+ N \geq$ عرض نبشی نشیمن

فاصله آزاد مونتاژ ۲۰ میلی‌متر منظور می‌گردد و حداقل عرض نبشی نشیمن ۱۰۰ میلی‌متر توصیه می‌شود.

لهیدگی جان

با معلوم شدن N ، واکنش تکیه‌گاهی مجاز بر مبنای معیار لهیدگی جان، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P = 90 t_w^2 \left[1 + 3 \left(\frac{N}{d} \right) \left(\frac{t_w}{t_f} \right)^{1/5} \right] \sqrt{\frac{F_{yw} t_f}{t_w}} \quad (2-4)$$

N = عرض نشیمن موجود

F_{yw} = تنش تسلیم فولاد جان بر حسب نیوتون بر میلی‌متر مربع

P = واکنش تکیه‌گاهی بر حسب نیوتون

بازوهای e و e_f

بازوهای لنگر e و e_f به ترتیب زیر به دست می‌آیند (شکل ۴ - ۴):

$$e_f = \frac{N}{2} + N/2 = 20\text{ mm} + N/2 \quad (4-3-\alpha)$$

$$e = e_f - t - 10\text{ mm} \quad (4-3-\beta)$$

از دو رابطه فوق حاصل می‌شود:

$$\frac{N}{2} + 20\text{ mm} = t + 10\text{ mm} + e \quad (4-3-\gamma)$$

لنگر خمی روی مقطع بحرانی نشی می‌باشد از:

$$M = Pe$$

$$f_b = \frac{M}{S} = \frac{Pe}{\frac{1}{6}bt^2} = \frac{6Pe}{bt^2} \quad (4-4)$$

با استفاده از تنفس مجاز $\sigma_{y0} / \sqrt{5F_y}$ نتیجه می‌شود:

$$F_b = \sigma_{y0} / \sqrt{5F_y} \rightarrow \frac{M}{S} = \frac{Pe}{\left(\frac{bt^2}{6}\right)} = \sigma_{y0} / \sqrt{5F_y}$$

به این ترتیب رابطه ۴ - ۴ به صورت زیر درمی‌آید:

$$t^2 = \frac{6Pe}{\sigma_{y0} / \sqrt{5F_y} b} = \frac{\sigma_{y0} b}{F_y} \quad (5-4)$$

در رابطه فوق b طول نشی می‌باشد (شکل ۴ - ۳). اگر برای اتصال نشی می‌باشد بهستون از دو ستون پیچ استفاده گردد، حداقل طول b مساوی ۱۵۰ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که برای اتصال نشی می‌باشد بهستون از جوش استفاده شود، طول b از هر طرف لبه بال تیر باید ۲۰ میلی‌متر بزرگتر باشد.

۴ - ۱ - ۶ اتصال نشی می‌باشد

(الف) اتصال پیچی

اگر برای اتصال از پیچ استفاده شود، این پیچ‌ها تحت برش مستقیم و لنگر خمی قرار خواهد داشت که محاسبات آنها مطابق بند ۲ - ۱۱ فصل دوم می‌باشد.


(ب) اتصال جوشی

اگر برای اتصال از جوش استفاده شود، این جوش تحت برش مستقیم و خمی قرار دارد. با توجه

به اصول معرفی شده در بند ۱ - ۱۱ ظرفیت جوش ر این اتصال به صورت زیر تعیین می گردد:

$$P = \frac{2R_w L^2}{\sqrt{L^2 + 20/25 e_f^2}} \quad (6-4)$$

بر حسب میلی متر و P بر حسب نیوتن



شکل ۴ - ۵

R_w برش مجاز واحد طول جوش بر حسب نیوتن بر میلی متر می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:

$$R_w = 0.75 \phi F_u (0.75) D$$

F_u = تنش نهایی فلز الکترود (N/mm^2)

D = اندازه ساق جوش (mm)

ϕ = ضریب بازرسی (مساوی ۱ در صورت انجام بازرسی اولتراسونیک یا پرتو نگاری، ۰.۸۵ در بازرسی عینی و ساخت در کارخانه، و ۰.۷۵ در بازرسی عینی و ساخت در کارگاه)


۴ - ۲ اتصال بانشی جان

۴ - ۲ - ۱ تعاریف

اتصال ساده برشی به کمک نبشی های جان بر حسب اینکه اتصال از نوع پیچی یا جوشی باشد، مطابق جزییات نشان داده شده در شکل ۴ - ۶ انجام می شود.


۴ - ۲ - ۲ برش قالبی

وقتی که اتصال دو تیر به نحوی انجام می گیرد که بال های فوقانی هر دو در یک تراز واقع می گردد، باید قسمتی از بال تیری را که مقصود ایجاد اتصال ساده برای آن است جدا کرده و اتصال را همانند شکل ۴ - ۷ - الف، برقرار ساخت. مقطع تیر فقط مقداری از بال خود را از دست می دهد که سهم آن




شکل ۴ - ۶ اتصال با استفاده از نیشی جان.

در برابری برشی کم است. بنابراین همتراز کردن تیرها فقط مقدار کوچکی از مقاومت برشی اولیه می‌کاهد. تحقیقات اخیر نشان داده است که خرابی تیرهای تراز شده تحت بارهای سنگین، در صورتی که اتصال جان به نیشی به وسیله پیچ‌های پر مقاومت برقرار شده باشد، ممکن است در نتیجه پارگی جان تیر در امتداد سوراخ پیچ‌ها صورت پذیرد. نمونه‌ای از این نوع خرابی که به آن برش قالبی



(الف) بریدن بال فوقانی تیر



(ب) برش قالبی

شکل ۴ - ۷ همتاز نمودن بال ها و برش قالبی.

گویند، در شکل ۴ - ۷ نشان داده شده است.

گسیختگی قالبی ترکیبی از گسیختگی برشی در امتداد موازی نیرو و گسیختگی کششی در امتداد عمود بر نیرو می باشد. مقاومت کششی در گسیختگی برشی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$T = A_v F_v + A_t F_t \quad (۷ - ۴)$$

در رابطه فوق:

$$A_v = \text{سطح مقطع خالص در برش}$$

$$F_v = \text{تنش برشی مجاز (مساوی } \frac{1}{2} F_u \text{)}$$

$$A_t = \text{سطح مقطع خالص در کشش}$$

$$F_t = \text{تنش کششی مجاز (مساوی } \frac{1}{5} F_u \text{)} \text{ روی سطح مقطع خالص)$$

۴ - ۲ - ۳ تنش خمی ایجاد شده در بال نبشی جان


تحت تأثیر بار وارد P با بروون محوری e، بال چسبیده به تکیه گاه نبشی همانند شکل ۴ - ۸ به خمی می افتد. تنش ناشی از این خمی برابر است با:

$$f = \frac{9 Peg}{t^2 L^2} \quad (\text{نبشی پیچ شده}) \quad (۸ - ۴)$$

$$f = \frac{18 Peg}{t^2 L^2} \quad (\text{نبشی جوش شده}) \quad (۹ - ۴)$$

تغییر شکل Δ نیز از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$\Delta = \frac{fg^3}{2 Et} \quad (\text{نبشی پیچ شده}) \quad (۱۰ - \text{الف})$$



(الف) پیچ شده با پیچ های پر مقاومت


(ب) جوش شده

شکل ۴ - ۸ خمث بال نیشی.

$$\Delta = \frac{fg^2}{1/5 Et} \quad (\text{نبشی جوش شده}) \quad (4 - ۱۰ - ب)$$

روابط ۴ - ۸ تا ۴ - ۱۰ نشان می دهد که برای تغییر شکل ثابت Δ ، هر چه نیشی ضخیمتر باشد،

اگر مسئله از دیدگاه استاتیکی مورد توجه آوارگیرد، پیچ های B تحت تأثیر نیروی برشی P (واکنش تکیه گاهی است) و لنگر خمشی Pe قرار دارند و پیچ های A تحت برش مستقیم P و لنگر پیچشی T=Pe قرار دارند.



طراحی پیچ ها تحت چنین نیروهایی در بند ۱۱ ارایه شده است. در طراحی اتصالات تیرها با دهانه های متعارف می توان از لنگر خمشی M و لنگر پیچشی T صرف نظر کرد و پیچ ها را فقط برای برش مستقیم طراحی نمود.

گام های اساسی در طراحی نیشی جان با اتصال پیچی

- ۱- تعیین تعداد پیچ ها براساس برش مستقیم
- ۲- کنترل تنفس لهیگی در جان تیر
- ۳- کنترل تنفس لهیگی در نیشی جان
- ۴- کنترل برش قالبی در جان تیر
- ۵- کنترل ظرفیت برشی در نیشی جان

۴-۳-۳ نیشی های جان یکطرفه


۴-۳-۳-۱ معرفی

در صورتی که واکنش تکیه گاهی کوچک باشد، برای اتصال ساده تیر به شاهتیر از نیشی جان یکطرفه استفاده می شود. این اتصال می تواند توسط پیچ، جوش، و یا ترکیبی از پیچ و جوش برقرار گردد (شکل ۴-۴).

۴-۳-۲ روش طراحی (شکل ۴-۳)


در طراحی نیشی جان یکطرفه باید عوامل زیر کنترل گردد:

- ۱- تنفس برشی و خمشی در مقطع ۱ - ۱ نیشی اتصال



شکل ۴ - ۱۲ اتصال ساده با نسبتی جان یکطرفه.


- ۲ - تأثیر بار برومنور روی پیچها و یا جوش‌های B (اتصال دهنده به تکیه‌گاه) به صورت ترکیبی از برش مستقیم و پیچش (شکل زیر).
- ۳ - تأثیر بار برومنور روی پیچها و یا جوش‌های A (اتصال دهنده به جان تیر) به صورت ترکیبی از برش مستقیم و پیچش (شکل زیر).
- ۴ - روابط ۱۱ برای این قسمت قابل استفاده هستند، فقط به جای $\frac{P}{2}$ باید تمام نیروی P مورد استفاده قرار گیرد.



۴ - ۴ اتصال ساده با نشیمن سخت شده (براکت)

۴ - ۴ - ۱ معرفی

وقتی که واکنش تکیه‌گاهی از حد قابل قبول برای نشیمن‌های ساده تجاوز نماید، استفاده از نشیمن‌های تقویت شده مورد توجه قرار می‌گیرد. در شکل ۴ - ۱۳ حالت مختلفی از نشیمن‌های




شکل ۴ - ۱۳ - نشیمن های سخت شده.

سخت شده ارایه شده است. کاربرد این نوع اتصال برای حمل واکنش های سنگین مثلاً برآکت ها (دستک ها)ی تکیه گاهی تیر های زیر سری جرثقیل های سقفی است.

۴ - ۴ - ۲ برونو محوری بار

از نظر تأثیر بار، تیرها به دو صورت روی تکیه گاه های سخت شده قرار می گیرند:

(الف) امتداد تیر عمود بر صفحه سخت گشته است (شکل ۴ - ۱۴ - الف). در این حالت



شکل ۴-۱۴

برون محوری بار P ، از جان تیر تا وجه تکیه گاه می باشد.

(ب) امتداد تیر هم صفحه سخت‌کننده است (شکل ۴-۱۴- ب). در این حالت بروز محوری از

مرکز سطح تماس N تا وجه تکیه گاه منظور می شود.

۴-۳ طراحی نشیمن سخت شده

در طراحی نشیمن سخت شده باید عوامل زیر مورد بررسی قرار گیرد:

- ١ - تعیین عرض نشیمن W
 - ٢ - تعیین ضخامت سخت‌کننده t_s
 - ٣ - تعیین طول و بعد جوش‌ها و یا تعداد پیچ‌ها

١ - تعیین عرض نشیمن W

تعیین عرض نشیمن بر مبنای تأمین طول تماس N به کمک روابط ۴-۱ و ۴-۲ انجام می‌شود.

۲ - تعیین ضخامت سختکننده

ضخامت سخت‌کننده بر حسب اقناع شروط زیر تعیین می‌گردد:

(الف) ضخامت سخت کننده باید مساوی و یا بزرگتر از ضخامت جان تیر باشد:

$$t_s \geq t_w \quad (13-4)$$

(ب) کمانش موضعی

$$t_s \geq \frac{W}{250 / \sqrt{F_y}} \quad (14-4)$$

عرض سخت کننده = W (cm)


تنش تسلیم ورق سخت کننده بر حسب نیوتون بر میلی متر مربع = F_y

(پ) کنترل لهیدگی

$$t_s \geq \frac{P}{0.9 \cdot F_y (w-a)} \quad (15-4)$$

(ت) کنترل تنش ترکیبی (شکل ۱۵-۴).

$$t_s \geq \frac{P(4e - 2w)}{0.6 F_y w^2 \sin^2 \phi} \quad (16-4)$$



شکل ۱۵-۴

(ث) کنترل کمانش

$$\frac{W}{L} < \frac{W}{t_s} \leq \frac{650}{\sqrt{F_y}} \quad (17-4-\text{الف})$$

$$\frac{W}{L} < \frac{W}{t_s} \leq \frac{650(W/L)}{\sqrt{F_y}} \quad (17-4-\text{ب})$$

F_y = تنش تسلیم ورق سخت‌کننده بر حسب نیوتون بر میلی متر مربع

۳ - طراحی اتصال نشیمن به تکیه گاه

اتصال نشیمن به تکیه گاه به کمک جوش و یا پیچ انجام می‌شود (شکل ۴-۱۶). در هر دو حالت جزییات اتصال تحت نیروی برشی P و لنگر خمشی $M=Pe$ قرار دارد که محاسبات مربوط با استفاده از بند ۱۱-۲ و ۱۲-۱ قابل انجام می‌باشند. برای اتصال جوشی، رابطه زیر برای تعیین ظرفیت ارایه شده است.


$$P = \frac{2/4 L^2 R_w}{\sqrt{L^2 + 16e^2}} \quad (18-4)$$

R_w = ارزش جوش


در براکت‌های بزرگ استفاده از تحلیل اجزای محدود برای تحلیل براکت توصیه می‌شود.

۴-۵ اتصال خورجینی (اتصال قیچی)

اتصال خورجینی نوعی از اتصالات با نشیمن انعطاف‌پذیر و یا سخت‌شده می‌باشد که در آن تیرها به صورت سراسری از بر خارجی ستون عبور نموده‌اند. طبق آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در مقابل




(الف) اتصال پیچی



(ب) اتصال جوشی

شکل ۴-۱۶

زلزله (آیین‌نامه ۲۸۰۰)، عملکرد اتصال به صورت ساده بوده و لنگری بین تیر و ستون انتقال پیدا نمی‌کند (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷ مقطع a-a

توصیه‌های طراحی

- نبشی روسری نقش نگهدارنده داشته و در انتقال نیرو سهمی ندارد. حداقل آن نبشی $100 \times 100 \times 10$ میلی‌متر توصیه می‌شود که باید به صورت دورادور به تیر و ستون جوش شود. برای اینکه لب نبشی از لب بال تیر بیرون نزند و امکان جوش آن وجود داشته باشد، توصیه می‌شود قدری از لب بال نبشی روسری بریده شود.
- طراحی نبشی تحتانی دقیقاً مشابه نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر (بخش ۴-۱) است. در این حالت طول b و N یکی می‌شوند و بازوهای e و e_f مستقیماً از شکل ۴-۱۷-ب، قابل محاسبه هستند. بنابراین روابط $4-1$ ، $4-2$ ، $4-5$ و $4-6$ مستقیماً قابل استفاده هستند. عرض بال نبشی باید بزرگتر از عرض بال تیر انتخاب گردد، به طوری که امکان جوش لب بال تیر به بالای نبشی نشیمن امکان‌پذیر باشد.

فصل ۵

اتصالات نیمه‌صلب تیر به ستون

- ۱ - ۵ معرفی
- ۲ - ۵ لکتر انتهایی بر حسب درجه صلیبت
- ۳ - ۵ جزئیات اتصال نیمه‌صلب
- ۴ - ۵ طراحی اتصال

۱-۵ معرفی

اتصالات نیمه‌صلب تیر به ستون، آن دسته از اتصالات می‌باشد که تحت تأثیر بارهای وارد، در آنها مقداری دوران انتهایی رخ داده و در نتیجه لنگر انتهایی کوچکتر از لنگر انتهایی در حالت صلب به‌دست می‌آید. چنین رفتاری باعث ایجاد توازن بین لنگر منفی و مثبت دهانه شده و در نتیجه اقتصاد طرح بهبود می‌یابد.

موارد مطروحه در این فصل محدود به بارهای قائم می‌باشد و استفاده از این نوع اتصالات برای حمل بارهای جانبی توصیه نمی‌شود. بنابراین کاربرد این اتصالات محدود به سازه‌هایی می‌شود که سیستم مقاوم آنها در مقابل بارهای جانبی، بادبند و یا دیوار برشی است. لازم به ذکر است که تغییرات کوچک در طراحی و اجرا می‌تواند باعث تغییر قابل توجه درجهٔ صلبيت گردد. کاهش درجهٔ صلبيت می‌تواند خطر افزایش لنگر وسط دهانه را داشته باشد. لذا مقرر می‌گردد که طراحی تیر براساس درجهٔ صلبيت $R=50$ درصد و طراحی اتصال براساس درجهٔ صلبيت $R=75$ درصد انجام شود.

۲-۵ لنگر انتهایی بر حسب درجهٔ صلبيت

جدول ۵-۱ نشان‌دهندهٔ لنگر انتهایی M و دوران انتهایی θ برای انواع مختلف بار در روی دهانه با درجات صلبيت متفاوت است. از اعداد اين جدول می‌توان برای طراحی تیر با اتصال نیمه‌صلب استفاده نمود.

۳-۵ جزئيات اتصال نیمه‌صلب

شکل ۵-۱ نشان‌دهندهٔ جزئيات اتصال نیمه‌صلب می‌شود. در این نوع اتصال، طولی مساوی L از ورق روسربه صورت جوش نشده باقی گذاشته می‌شود. اتساع کششی ورق روسربه در این ناحیه، دوران انتهایی لازم را برای رفتار نیمه‌صلب به وجود می‌آورد.



جدول ۵ - ۱ لنگر انتهایی بر حسب درجهٔ صلبیت R

	۱ بار متمرکز W	۲ بار متمرکز W	۳ بار متمرکز W	۴ بار متمرکز W	۵ بار متمرکز W	بار یکنواخت W
نمودار لنگر تیر با تکیه گاه ساده						
Lenegar وسط تیر با تکیه گاه ساده	$+ \frac{WL}{4}$	$+ \frac{WL}{6}$	$+ \frac{WL}{6}$	$+ \frac{3WL}{20}$	$+ \frac{3WL}{20}$	$+ \frac{WL}{8}$
θ_e دوران انتهایی تیر با تکیه گاه ($R = \infty$) ساده	$\frac{WL^3}{16EI}$	$\frac{WL^3}{18EI}$	$\frac{5WL^3}{96EI}$	$\frac{WL^3}{10EI}$	$\frac{7WL^3}{144EI}$	$\frac{WL^3}{24EI}$
Lenegar انتهایی دوسرگیردار ($R = 1/100$)	$- \frac{WL}{8}$	$- \frac{WL}{9}$	$- \frac{5WL}{48}$	$- \frac{WL}{10}$	$- \frac{7WL}{72}$	$- \frac{WL}{12}$
Lenegar تیر در وسط بر حسب درجهٔ صلبیت R	$\frac{WL}{8} (2-R)$	$\frac{WL}{18} (3-2R)$	$\frac{WL}{48} (8-5R)$	$\frac{WL}{20} (3-2R)$	$\frac{WL}{360} (52-35R)$	$\frac{WL}{24} (3-2R)$

* کل بار یکنواخت می‌باشد.

۵ - ۴ طراحی اتصال

۱ - تعیین لنگر انتهایی براساس درجهٔ صلبیت ۷۵ درصد

$$M_e = 0.75 (FEM) \quad (1-5)$$


=Lenegar گیرداری انتهایی FEM

در صورت استفاده از برنامه‌های تحلیل سازه که لنگر انتهایی را بر حسب درجهٔ صلبیت، مستقیماً به دست می‌دهند، نیازی به محاسبه فوق نیست.

۲ - سطح مقطع ورق روسربی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_p = \frac{M_e}{(0.6 F_y) d_0} \quad (2-5)$$

۱۳۳ ۵. اتصالات نیمه‌صلب تیر بهستون



شکل ۱ - ۵

$$A_p = \text{Surface area of the flange plate}$$

$$M_e = \text{Eccentricity force}$$

$$F_y = \text{Yield force of the flange plate}$$

$$d_b = \text{Beam diameter}$$

۳ - تعیین دوران انتهایی لازم بر حسب درجه صلبیت

$$\theta_e = \theta_{eo} (1 - R) \quad (3-5)$$

$$R = \text{Degree of rigidity}$$

$$\theta_{eo} = \text{Eccentricity angle at zero load} \quad 1 - 5 - 1$$

۱۳۴ آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

۴ - تعیین طول L به منظور تأمین درجه صلبیت مورد نظر

$$L = \frac{\theta_e d_b E}{\gamma f_b} \quad (4-5)$$


$$(f_b = \frac{M_e}{dA_p}) \quad f_b = \text{تنش خمثی موجود در ورق روسری}$$

$$\theta_e = \text{دوران انتهایی}$$

فصل ۶

اتصالات صلب تیر به ستون

- ۱-۶ معرفی
- ۲-۶ اتصالات صلب جوشی با ورق زیرسری و روسری
- ۳-۶ اتصالات صلب با جوش مستقیم تیر به ستون
- ۴-۶ اتصالات صلب با ورق زیرسری و روسری با اتصال پیچی
- ۵-۶ اتصال صلب با ورق سر (اتصال فلنگی)
- ۶-۶ اتصالات فلنگی در تیرهای مرتفع



شکل ۶ - ۱ اتصال صلب تیر به ستون (جوشی).

ورق های زیرسری و روسری، و نیروی برشی تکیه گاهی توسط ورق برشگیر جان منتقل می گردد.

روش طراحی

۶ - ۲ - ۱ تعیین لنگر طراحی M و نیروی برشی طراحی R

مقادیر فرق از تحلیل سازه در مقابل ترکیبات بارگذاری $D+L \pm E$ و $(D+L \pm E)/75$ به دست می آید، اما توصیه می شود که M کمتر از ظرفیت خمشی مجاز مقطع تیر در نزدیکی تکیه گاه در نظر گرفته نشده و مقدار R نیز کمتر از مقدار به دست آمده از رابطه زیر اختیار نگردد:

$$R = R_{D+L} + \frac{2M}{L} \quad (1-6)$$

در رابطه فوق L واکنش تکیه گاهی ناشی از بار مرده و زنده، M ظرفیت خمشی مجاز مقطع تیر در محل تکیه گاه و L طول دهانه می باشد.

۶ - ۲ - ۲ تعیین سطح مقطع ورق روسری و زیرسری

نیروی افقی ورق های روسری و زیرسری از رابطه زیر به دست می آید:

$$T = \frac{M}{d}$$

$M = \text{لنگر خمی در محل تکیه گاه} (\text{بند } ۲ - ۶)$

$d = \text{درجه اطمینان، مساوی ارتفاع تیر}$

سطح مقطع ورق روسربی برابر می‌شود با:

$$A_{tp} = A_{bp} = \frac{T}{F_t} \quad (2 - 6)$$

$F_t = \text{تنش کششی مجاز ورق}$

برای امکان جوش گوش در وضعیت تخت، عرض ورق روسربی به اندازه حداقل ۳۰ میلی‌متر کوچکتر از عرض بال فوکانی و عرض ورق زیررسی به مقدار حداقل ۳۰ میلی‌متر بزرگتر از عرض ورق بال تحتانی منظور می‌شود.

$$(b_A \times t_A)_{tp} = A_{tp} \quad (شکل ۱ - ۶)$$

$$(b_B \times t_B)_{bp} = A_{bp}$$

۶ - ۲ - ۳ طول ورق روسربی و زیررسی

طول ورق روسربی و زیررسی، با توجه به طول جوش لازم گوش برای اتصال ورق‌های زیررسی و روسربی به بال تیر تعیین می‌گردد.

$$L_w = \frac{T}{R_w}$$

$$R_w = (0/3 F_u \phi) (\cos 45^\circ) (D) \quad \text{ارزش جوش}$$

$D = \text{اندازه ساق جوش گوش که معمولاً مساوی ۷۰ درصد ضخامت ورق‌های روسربی یا زیررسی در نظر گرفته می‌شود و نباید بزرگتر از ضخامت بال تیر گردد.}$

$\phi = \text{ضریب بازرسی جوش (مساوی ۱ یا } 85^\circ \text{ یا } 75^\circ \text{ - فصل اول بند } ۱ - ۹)$

$F_u = \text{ مقاومت نهایی الکترود}$

طول L_w در ورق روسربی توسط دو طول بغل و یک عرض انتهایی تأمین می‌گردد. در ورق زیررسی L_w فقط در دو طول بغل قابل تأمین است و انتهای ورق زیررسی قابل جوش نیست. مطابق شکل ۶ - ۱ - الف، ورق روسربی را در طولی مساوی $1/5 b_A$ از سر ستون جوش نمی‌دهند. در نتیجه طول ورق روسربی برابر می‌شود با:

$$1/5 b_A + \frac{1}{2} (L_w - b_A) = \text{طول ورق روسربی}$$

و طول ورق زیرسربی:

$$\frac{1}{2} L_w + 50 \text{ mm} = \text{طول ورق زیرسربی}$$

۶-۲-۴ اتصال ورق روسربی و زیرسربی به بال ستون

ورق‌های زیرسربی و روسربی باید با جوش شیاری تمام تفوذی به بال ستون جوش شوند.* ورق زیرسربی در کارخانه به ستون جوش می‌شود و امکان حصول جوش شیاری با $\phi = 1$ برای آن قابل انتظار است، لیکن ورق روسربی در کارگاه به ستون جوش می‌شود و بهتر است برای این جوش از ضریب کیفیت $75/0$ یا $85/0$ استفاده نمود. در نتیجه عرض ورق روسربی لازم است در محل اتصال به ستون افزایش یابد و در نتیجه ورق روسربی به صورت کله گاوی درآید (شکل ۶-۲).

۶-۲-۵ طراحی ورق برشگیر جان

(الف) تعیین ابعاد ورق برشگیر جان براساس انتقال نیروی برشی

$$l t_c = \frac{R}{F_v} \quad (3-6)$$

R = واکنش تکیه گاهی (بند ۶-۲-۱ رابطه ۶-۱)


F_v = تنش برشی مجاز (مساوی $0.4 F_y$)

l = ارتفاع ورق برشگیر که مساوی و یا کم‌چکتر از $(d - 2k)$ اختیار می‌گردد.

t_c = ضخامت ورق برشگیر

(ب) تعیین اندازه جوش ورق برشگیر

ورق برشگیر از یک لبه به بال ستون و از سمت دیگر به جان تیر جوش می‌شود (شکل ۳-۶).



شکل ۶-۲ ورق روسربی کله گاوی.

* استفاده از جوش گوش دوطرفه برای اتصال ورق زیرسربی به ستون در قاب‌های صلب معمولی مجاز است.

www.icivil.ir

پرتابل جامع دانشجویان و مهندسین عمران

اولین کتابها و مزایات رایگان مهندسی عمران

بهترین و عرضی مقایمات روز عمران

انجمن کاری تخصصی مهندسی عمران

خرید اینترنتی تخصصی مهندسی عمران



@icivilir



icivil.ir






فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد



فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

۹ ساعت فیلم آموزشی
آموزش کام به کام و کاربردی
بیان مفاهیم پیچیده با زبان ساده
اطلاعی با آخرين تغغيرات آرین ناهد ها
طراحی بر اساس روش حدی يا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها



شکل ۶ - ۳

جوش D

این جوش برای اثر مشترک نیروی برشی R و لنگر پیچشی Re محاسبه می‌شود.


جوش E

این جوش برای اثر مشترک نیروی برشی R و لنگر خمشی Re محاسبه می‌شود.

۶-۲-۶ کنترل جان ستون در ناحیه چشمۀ اتصال

(الف) چشمۀ اتصال، ناحیه محصور شده جان ستون در مقابل بال تیر است. چشمۀ اتصال تیر به ستون باید توانایی مقابله با برش ناشی از لنگر خمشی تیر به علت بارهای ثقلی به علاوه $1/85$ برابر نیروی زلوله را دارا باشد. لیکن مقاومت برشی لازم نیست از برش نظری ΣM_{ps} تیرهای متصل به بالهای ستون در محل اتصال بیشتر باشد. مقاومت برشی چشمۀ اتصال را می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$V_p = 0.055 F_y d_c t \left[1 + \frac{3 b_c t_{cf}^2}{d_b d_c t} \right] \quad (4-6)$$



که در آن:

t = ضخامت جان ستون به علاوه ضخامت ورق مضاعف

d_b = ارتفاع مقطع تیر

d_c = ارتفاع مقطع ستون

b_c = عرض بال ستون

t_{cf} = ضخامت بال ستون

(ب) ضخامت چشمۀ اتصال، t_z ، باید رابطه زیر را اقنان نماید:

$$t_z \geq (d_z + w_z) / 90 \quad (5-6)$$

d_z = عمق چشمۀ اتصال بین ورق های سخت کننده پیوستگی

w_z = عرض چشمۀ اتصال بین بال های ستون

برای این منظور، t_s نباید شامل ضخامت هرگونه ورق مضاعف باشد، مگراینکه ورق مضاعف توسط جوش انگشتانه کافی به منظور جلوگیری از کمانش موضعی، به جان ستون چوش شود.


(پ) ورق مضاعف

ورق‌های مضاعف بهمنظور کاهش تنش برشی در چشمۀ اتصال و یا کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت جان به کار گرفته می‌شوند. فاصلۀ این ورق‌ها نباید بیش از $1/5$ میلی‌متر از جان ستون باشد و باید در طول لبه فوقانی و لبه تحتانی ورق با جوش گوشه با بعد حداقل مساوی 5 میلی‌متر جوش شوند. این ورق‌ها باید با استفاده از جوش شیاری یا گوشه بهمنظور حصول مقاومت برشی ورق‌های مضاعف به بال ستون چوش شوند.

۶-۲-۷ ورق‌های پیوستگی

در مقابل ورق‌های اتصال روسی و زیررسی باید ورق‌های پیوستگی که سطح مقطع آنها کمتر از سطح مقطع بالهای فوقانی و تحتانی تیر نباشد، نصب نمود (شکل ۶-۵):

$$2b_s t_s \geq A_f$$



شکل ۶-۵. ورق‌های پیوستگی.

جوش ورق های پیوستگی باید قادر به انتقال نیروی بال از طریق ورق ها به طرف مقابل باشد.
اگر شرایط زیر اقناع گردد، طبق آینه اتصالات در سازه های فولادی (ورق های پیوستگی) در مقابل بارهای فشاری و کششی نیست، ولی به لحاظ رفتار لرزه ای، نصب ورق های پیوستگی در هر حال توصیه می شود.

الف: در مقابل بال فشاری

$$d_c \leq \frac{11000 t_c^2 \sqrt{F_{yc}}}{A_f F_{yb}}$$

d_c = ارتفاع مقطع ستون

t_c = ضخامت جان ستون

F_{yc} = تنش تسلیم ستون (نیوتون بر میلی متر مربع)

A_f = مساحت بال تیر

F_{yb} = تنش تسلیم تیر (نیوتون بر میلی متر مربع)


ب: در مقابل بال کششی

$$t_{fc} \geq 0.4 \sqrt{\frac{A_f F_{yb}}{F_{yc}}}$$

t_{fc} = ضخامت بال ستون

۶ - ۳ اتصالات صلب با جوش مستقیم تیر به ستون

یکی از روش های ایجاد اتصال صلب، جوش مستقیم تیر به ستون می باشد (شکل ۶ - ۶).
این نوع اتصال نیاز به دقت خاصی در ساخت دارد و لازم است تیرها با اندازه بسیار دقیق



شکل ۶ - ۶ اتصال صلب تیر به ستون با جوش مستقیم تیر به ستون.

۶. اتصالات صلب تیر به ستون ۱۴۵

در حد فاصل دو ستون بریده شده و لبه های بال های آنها به درستی پخت زده شده باشند. این اتصالات با اینکه صرفه جویی قابل ملاحظه ای در ساخت اتصالات به وجود می آورند، لیکن تجارب زلزله های اخیر بیانگر رفتار نامناسب آنهاست.

۶-۳-۱ اتصال بال ها

اتصال هر دو بال فوچانی و تحتانی تیر به ستون، به کمک جوش شیاری با نفوذ کامل انجام می شود، بنابراین نیازی به محاسبه ای خاص برای اتصال آنها نیست. جوش باید در تمام عرض بال با ضخامت کامل انجام شود. در انجام جوش شیاری بال تحتانی، در محل جان ناپیوستگی در انجام جوشکاری به وجود می آید و در نتیجه یک نقطه برای وجود عدم پیوستگی در جوش است. در صورت استفاده از این اتصال، توصیه می شود ضخامت بال در محل شیار به مقدار حدود ۳۵ درصد افزایش یابد (شکل ۶-۷).

۶-۳-۲ طراحی ورق برشگیر جان


مطابق بند ۶-۲-۵ انجام می شود.

۶-۳-۳ کنترل جان ستون در ناحیه چشم اتصال

مطابق بند ۶-۲-۶ انجام می شود.

۶-۳-۴ ورق های پیوستگی

مطابق بند ۶-۲-۷ صورت می گیرد.



شکل ۶

۶-۴ اتصالات صلب با ورق زیرسی و روسی با اتصال پیچی

شکل ۶ - ۸ نشان دهنده جزئیات چنین اتصالی است. ترتیب اتصال بدین قرار است که ورق های زیرسری و روسری در کارخانه با استفاده از جوشن شیاری تمام نفوذی بهستون جوش می شوند. در کارگاه در موقع نصب، تیر در حد فاصل ورق های زیرسری و روسری قرار گرفته و پیچ های اتصالی بسته می شوند.

٦-٤-١ تعیین لنگر طراحی M و نیروی ابرشی طراحی R

مطابق بند ۶ - ۲ - ۱ انجام می شود.



۶-۴ تعیین سطح مقطع ورق روسی و زیرسی

نیروی افقی ورقهای روسری و زیرسری از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$T = \frac{M}{d}$$

M = لنگر خمسی در محل تکیه گاه (بنده ۶ - ۴ - ۱)

$$d = \text{ارتفاع كل تير}$$



شکل ۶ - ۸ اتصال صلب تیر به ستون با ورق زیرسیی و روسربی با اتصال پیچی.

سطح مقطع کل و خالص ورق‌های زیرسری و روسری از روابط زیر تعیین می‌گردد:

$$A_{gross} = \frac{T}{0.6 F_y} \quad (6-6)$$

$$A_{net} = \frac{T}{0.5 F_u} \quad (7-6)$$

A_{gross} = سطح مقطع کلی ورق‌های زیرسری و روسری

A_{net} = سطح مقطع خالص ورق‌های زیرسری و روسری

F_y = تنش تسلیم ورق‌های زیرسری و روسری

F_u = تنش نهایی ورق‌های زیرسری و روسری

برحسب مورد، ورق روسری می‌تواند همانند شکل ۶-۲ بهصورت کله‌گاوی باشد. عرض ورق‌های زیرسری و روسری را می‌توان مساوی و یا بزرگتر از عرض بال تیر منظور نمود، چون اتصال بین آنها با پیچ برقرار می‌شود.

۶-۴-۳ تعداد پیچ‌های اتصال ورق‌ها به بال تیر

پیچ‌های اتصال ورق‌های زیرسری و روسری به بال تیر، بهصورت یک‌برشه عمل می‌نمایند و تعداد آنها را می‌توان از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$n = \frac{T}{R_v} \quad (8-6)$$

که در آن R_v ظرفیت برشی مجاز یک پیچ می‌باشد (فصل دوم).

۶-۴-۴ طراحی ورق برشگیر جان

مطابق بند ۶-۲-۵ انجام می‌شود.

۶-۴-۵ کنترل جان ستون در ناحیه چشمۀ اتصال

مطابق بند ۶-۲-۶ انجام می‌شود.

۶-۴-۶ ورق‌های پیوستگی

مطابق بند ۶-۲-۷ انجام می‌شود.


۶-۵ اتصال صلب با ورق سر (اتصال فلنچی)

در شکل ۶-۹ دو نوع از اتصالات فلنچی تیر به ستون با نام‌های چهار پیچه و هشت پیچه نشان داده شده‌اند.


اتصال چهارپیچه برای مقادیر کم لنگر خمشی و اتصال هشت پیچه برای مقادیر بزرگ لنگر خمشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۶-۵-۱ نکات عمومی

- ۱ - اتصال تیر به ورق سر باید با استفاده از جوشش شیاری با نفوذ کامل در بال‌ها و جوش گوشة دوطرفه در جان به صورت تمام مقاومت انجام شود. استفاده از ورق تقویتی در بال مطابق شکل ۶-۷ و یا سخت‌کننده مثلاً مطابق شکل ۶-۹-ب، قابل توصیه است.
- ۲ - در این نوع اتصال پیچ‌ها باید از نوع پر مقاومت بوده* و کاملاً سفت شوند.
- ۳ - از هر دو نوع پیچ اتکایی و اصطکاکی می‌توان برای این نوع اتصال استفاده نمود.
- ۴ - پیچ‌ها باید تحت اثر همزمان نیروی برشی و لنگر خمشی کنترل شوند.



قطعه



(الف) چهار پیچه

(ب) هشت پیچه

شکل ۶-۹ اتصال فلنچی تیر به ستون.

* از نوع ۸/۸ یا ۱۰/۹ و یا معادل آنها.

- ۵ - ورق سر ارجح است از فولاد ST37 باشد.
- ۶ - تحت اثر زلزله، ممکن است حالت لنگر معکوس در اتصال به وجود آید که اتصال باید برای آن کنترل گردد.
- ۷ - برای ایجاد سهولت در نصب پیچ‌ها، حداقل فاصله P_f مساوی قطر پیچ به علاوه ۱۵ میلی‌متر می‌باشد. حداقل P_f مساوی ۵۰ میلی‌متر و حداکثر آن ۷۵ میلی‌متر توصیه می‌شود. فاصله قائم پیچ‌ها از هم نیز باید از سه برابر قطر اسمی تجاوز نماید که مقدار توصیه شده برای این فاصله نیز ۷۵ میلی‌متر است.
- ۸ - مقدار مناسب g بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

۶-۵-۲ تذکرات عمومی برای اتصال چهارپیچ

- ۱ - در صورتی که پیچ‌های فوقانی در دو طرف بال کششی به یک فاصله P_f از آن قرار داشته باشند، فرض می‌شود که نیروی کششی F_f بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.
- ۲ - اتصال تیر به ورق سر باید به صورت تمام مقاومت انجام شود. جوش گوشه دو طرفه جان تیر به ورق سر، باید به صورت تمام مقاومت برای انتقال برش، و در ناحیه $2P_f$ از زیر بال فوقانی، باید به صورت تمام مقاومت برای حمل کششی مساوی $F_y/6$ در جان تیر باشد.
- ۳ - عرض ورق سر باید در حدود عرض بال تیر به علاوه ۲۵ میلی‌متر ($b_f + 25\text{ mm}$) باشد.
- ۴ - حداکثر قطر پیچ مصرفی ۳۶ میلی‌متر می‌باشد.
- ۵ - فقط از پیچ‌های پر مقاومت رده ۸/۸، ۱۰/۹ و ۱۰/۱۰ A ۳۲۵ و ۴۹۰ مجاز به استفاده می‌باشیم.
- ۶ - ورق پیوستگی در مقابل بال فشار و کششی تیر باید منطبق بر بند ۶-۲-۷ تعییه گردد.

۶-۵-۳ روش طراحی اتصال چهارپیچ

- ۱ - تعیین نیروهای طراحی انتهایی M و R (به بند ۶-۲-۱ مراجعه شود).
- ۲ - تعیین نیروی بال

$$F_f = \frac{M}{d} \quad (9-6)$$

M = لنگر انتهایی طبق گام ۱


d = ارتفاع تیر

۳ - تعیین نیروی هر پیچ

$$T = \frac{F_f}{4} = \text{نیروی هر پیچ} \quad (10-6)$$

براساس نیروی کششی فوق و تنش مجاز کششی پیچ، قطر پیچ انتخاب می‌گردد.

۴ - تعیین ضخامت ورق سر



شکل ۶ - ۱۰

$$M_e = 2T \frac{p_f}{2} \quad (11-6)$$

$$t_p = \sqrt{\frac{6M_e}{0.75F_y b_p}} \quad (12-6)$$

در رابطه فوق:

b_p = عرض ورق سر

F_y = تنش تسلیم ورق سر

t_p = ضخامت ورق سر

T = نیروی کششی مجاز یک پیچ

۵ - در صورت دقت بیشتر می‌توان با استفاده از روابط زیر مقادیر p_f ، M_e و در نتیجه t_p را کاهش داد:

$$p_e = p_f - (d_b/4) - 0.75D \quad (13-6)$$

d_b = قطر پیچ

D = گردش جوش در بالای سطح بال فوکانی

$$M_e = \alpha_m F_f p_e / 4 \quad (14-6)$$

که در آن:

$$\alpha_m = C_a C_b \left(A_f / A_w \right)^{\frac{1}{f}} \left(p_e / d_b \right)^{\frac{1}{f}} \quad (15-6)$$

$$C_a = 1/13 \quad (F_y = 240 \text{ N/mm}^2 \text{ و برای } 1/14 \quad F_y = 350 \text{ N/mm}^2)$$

$$C_b = \sqrt{\frac{b_{fb}}{b_p}} \quad (16-6)$$

عرض ورق سر = b_p

عرض بال تیر = b_{fb}

مساحت بال کششی تیر = A_f

مساحت خالص جان = A_w

۶- تعیین ضخامت جوش گوش دو طرفه اتصال دهنده جان به ورق سر

$$D = \frac{o / \phi F_y t_{wb}}{2 \times (o / 3 F_u \phi)} \quad (17-6)$$

ضخامت جان تیر = t_{wb}

ضریب بازرگی جوش = ϕ

نش نهایی الکترود = F_u

نش تسليم مصالح جان تیر = F_y

۷- کنترل ضخامت جان ستون


مطابق بند ۶ - ۲ - ۶ انجام می شود.

۸- کنترل پیچ ها برای انتقال برش R

$$V = \frac{R}{n} \quad \text{هر پیچ}$$

تعداد پیچ ها (۸ عدد) = n

با داشتن V، اثر مشترک برش و کشش در پیچ مطابق بند ۶ - ۴ - ۲ - ۷ - ۲، بر حسب مورد، کنترل می شود. طراحان در اکثر اوقات تحمل برش را به پیچ های تحتانی که فارغ از نیروی کششی هستند، واگذار می نمایند.



شکل ۶ - ۱۱ اتصال فلنجی در تیرهای عمیق.

n = تعداد کل پیچ‌ها

با داشتن نیروی کششی پیچ از رابطه ۶ - ۲۵ و نیروی برشی پیچ از رابطه ۶ - ۲۸، و داشتن
تنش‌های مجاز پیچ از بند ۲ - ۶، قطر پیچ قابل تعیین است.

تعیین ضخامت ورق سر

برای تعیین ضخامت ورق سر با توجه به وجود سخت‌کننده‌ها در حد فاصل پیچ‌ها، دو حالت مرزی
می‌توان متصور شد


(الف) ورق سر منکی در سه لبه:

$$t = \sqrt{\frac{4T}{F_y (\lambda \frac{a}{b} + \frac{n}{n} \frac{b}{a})}} \quad (29-6)$$

۱۵۵ ۶. اتصالات صلب تیر بهستون

برای $a = b$ و $n = \frac{1}{2}$ داریم:

$$t = \sqrt{\frac{T}{\gamma F_y}} \quad (30-6)$$




شکل ۱۲-۶

(ب) ورق سر متکی در دو لبه:

$$t = \sqrt{\frac{\gamma T}{F_y \left(\frac{a}{c_1} + \frac{b}{c} \right)}} \quad (31-6)$$

برای حالت $c = c_1 = \frac{a}{\gamma} = \frac{b}{\gamma}$ داریم:

$$t = \sqrt{\frac{T}{\gamma F_y}} \quad (32-6)$$



شکل ۱۳-۶

در روابط فرق T نیروی کششی یک پیچ و F_y تنش تسلیم ورق سر و t ضخامت آن می‌باشد.



تصویری از آزمایش اتصال فلنجی.

فصل ۷

کف ستون‌ها

(ورق پای ستون)

- ۱-۷ معرفی
- ۲-۷ فشار تتماسی مجاز بر بتن و مصالح بنایی
- ۳-۷ اتصال ستون به ورق کف‌ستون
- ۴-۷ انتقال تنش از کف‌ستون به شالوده

۷ - ۱ معرفی

کف ستون‌ها صفحاتی می‌باشند که نیروهای متمرکز پای ستون را به صورت گسترش روی سطح تکیه‌گاهی توزیع می‌کنند. ورق‌های زیرسی تیرها که واکنش تکیه‌گاهی را روی تکیه‌گاه منتقل می‌کنند، مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

۷ - ۲ فشار تماسی مجاز بر بتن و مصالح بنایی

فشار تماسی مجاز برای انتقال بار ستون به شالوده از طریق کف ستون به مقادیر زیر محدود می‌شود:

فشار تماسی مجاز بر روی بنایی با سنگ آهک و ماسه‌سنگ متراکم با ملات ماسه‌سیمان:

$$F_p = 2/2 \text{ N/mm}^2 \quad (1-7)$$

فشار تماسی مجاز بر روی بنایی با آجرکاری با ملات ماسه‌سیمان

$$F_p = 1/4 \text{ N/mm}^2 \quad (2-7)$$

فشار تماسی مجاز بر روی تکیه‌گاه بنایی

$$F_p = 0.7 f_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} < 0.7 f_c \quad (3-7)$$

که در آن:

f_c = مقاومت فشاری مشخصه بتن روی نمونه استوانه‌ای استاندارد (N/mm^2)


A_1 = سطح ورق زیرستون در تماس با شالوده (mm^2)

A_2 = مساحت حداکثر متشابه با ورق زیرستون و محاط در سطح شالوده و هم مرکز با آن (mm^2)

۷ - ۳ اتصال ستون به ورق کف ستون

اتصال پای ستون به ورق کف ستون باید قادر به انتقال کلیه نیروهای پای ستون شامل نیروی محوری، نیروی برشی، و لنگر خمشی باشد. این اتصال می‌تواند به یکی از صور زیر برقرار می‌گردد:

- ۱ - اتصال تمام قدرت با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل (شکل ۷ - ۱ - الف).



شکل ۷ - ۱ اتصال ستون به پای ستون.

۲ - اتصال با استفاده از نیروهای موجود و جوش گوشه که برای نیروهای فوق طراحی شده است (شکل ۷ - ۱ - ب).

۳ - اتصال به کمک واسطه نظیر نبیشی و یا اورق های لچکی (شکل ۷ - ۱ - پ).

۴ - اتصال به کمک تماس مستقیم فقط برای انتقال تنفس فشاری (شکل ۷ - ۱ - ت). در این حالت انتهای ستون که با ورق پای ستون در تماس است، باید به صورت گونیا بریده شده و سنگ زده شود. سطح ورق کف ستون نیز باید کاملاً سنگ زده شود تا در تماس کامل با ورق پای ستون قرار گیرد. در چنین حالتی اکثر نیروی محوری توسط فشار تتماسی منتقل می شود. برای انتقال برش پای ستون و همچنین لنگر خمیست ستون در هنگام نصب، باید تدبیر خاص اندیشه شود. همچنین اتصال باید بتواند هر نوع کشش حاصل از اثر بارهای جانبی توأم با اثر ۷۵ درصد بار مرده بدون اثر بار زنده را تحمل کند.

در صورتی که در محل درز، از اتكای کامل، مطمئن نباشیم، لیکن انتهای ستون گونیا شده و

سنگ زده شود، لازم است ۵۰ درصد نیروی فشاری ستون توسط جوش گوش به کف ستون انتقال یابد.

۷-۴-۲ انتقال تنش از کف ستون به شالوده

برای انتقال تنش از کف ستون به شالوده و طراحی جزئیات کف ستون، چهار حالت زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

$$e = \frac{M}{P} = 0 \quad ۱ - \text{برون محوری صفر}$$

$$e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{6} \quad ۲ - \text{برون محوری ناچیز}$$

$$\frac{H}{6} < e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{2} \quad ۳ - \text{برون محوری کوچک}$$

$$e = \frac{M}{P} \geq \frac{H}{2} \quad ۴ - \text{برون محوری بزرگ}$$

P = نیروی محوری در پای ستون

M = لنگر خمی پای ستون

H = بعد ورق پای ستون در صفحه خمی

$$(e = \frac{M}{P} = 0) \quad ۷-۴-۱ \text{ - برون محوری صفر}$$

۷-۱-۴-۲ تعیین مساحت سطح تماس

شکل ۷-۲ نشان دهنده وضعیت پای ستون در این حالت است. با داشتن فشار تماسی مجاز از روابط ۱ تا ۷-۳، حداقل مساحت ورق پای ستون برابر است با:



$$A_{min} = \frac{P}{F_p} \quad (7-4-2)$$

$$B \times H > A_{min}$$

P = نیروی محوری پای ستون

F_p = تنش فشاری تماسی مجاز (روابط ۱ تا ۷-۳)

ابعاد B و H در صورت امکان طوری انتخاب گردند که بازوهای طره‌ای m و n در حدود یکدیگر به دست آیند.



شکل ۲ - ۷

۲ - ۱ - ۴ - ۲ تعیین ضخامت ورق کف ستون

ضخامت ورق کف ستون بر مبنای عملکرد طریقی بازو های m و n تعیین می گردد.

$$p = P/A$$

$$M = \max\left(\frac{1}{4} p n^2 \text{ و } \frac{1}{4} p m^2\right) \quad (5 - 7)$$

$$M = \text{لنگر طریق برای نواری به عرض واحد}$$

$$t = \sqrt{\frac{6 M}{\sigma_y / \sqrt{A} F_y}} \quad (6 - 7)$$

$$F_y = \text{نش تسلیم مصالح ورق کف ستون}$$

تبصره: در مواردی ابعاد B و H به دلایل اجرایی بزرگتر از B و H حداقل در نظر گرفته می‌شوند. در چنین مواردی می‌توان انتخاب ضخامت t را برمبنای B و H حداقل حاصل از محاسبات که متشابه و هم مرکز با B و H واقعی است، قرار داد.



۳-۴-۱-۳ استفاده از سخت‌کننده برای کاهش ضخامت ورق کف ستون

در صورتی که ضخامت به دست آمده در بند ۴-۷-۱-۲ زیاد باشد، می‌توان با تعییه سخت‌کننده از عملکرد طره‌ای ورق کف ستون کاست (شکل ۷-۳). با تعییه سخت‌کننده ورق کف ستون به سه ناحیه زیر تقسیم می‌گردد:

۱) ناحیه طره‌ای

۲) ورق با چهار لبه متکی

۳) ورق با سه لبه متکی



شکل ۷-۳ استفاده از سخت‌کننده برای کاهش ضخامت ورق کف.

لنگر ناحیه ۱ ب دروش طره ای مطابق رابطه ۷-۵ محاسبه می گردد. لنگر نواحی ۲ و ۳ از روابط زیر بدست می آید:

ناحیه ۲:

$$M_a = \alpha_1 p b^r \quad (7-7)$$

$$M_b = \alpha_2 p b^r \quad (8-7)$$

$=$ لنگر برای نواری به عرض واحد به موازات ضلع a

$=$ لنگر برای نواری به عرض واحد به موازات ضلع b

α_2 و α_1 مطابق جدول ۷ - ۱

ناحیه ۳

$$M_r = \alpha_3 p d_1^r \quad (9-7)$$

پس از تعیین ضخامت ورق کف ستون بر مبنای بزرگترین لنگر بدست آمده در نواحی ۱، ۲، و ۳ با استفاده از رابطه ۷ - ۶، باید خمث کلی ورق کف و سخت کننده ها در مقطع ۱ - ۱ مورد کنترل قرار گیرد (شکل ۷ - ۳).

جدول ۷ - ۱ ضرایب لنگر خمثی ورق ها با سه و چهار لبه منکی

ورق در هر چهار	α_1	α_2	نسبت a/b											
			۱	۱/۱	۱/۲	۱/۳	۱۱۴	۱/۵	۱/۶	۱/۷	۱/۸	۱/۹	۲	بالای ۲
طبقه بندی	۰/۰۴۸	۰/۰۵۵	۰/۰۶۳	۰/۰۶۹	۰/۰۷۵	۰/۰۸۱	۰/۰۸۶	۰/۰۹۱	۰/۰۹۴	۰/۰۹۸	۰/۱۰۰	۰/۱۲۵		
طبقه بندی	۰/۰۴۸	۰/۰۴۹	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۴۹	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	۰/۰۴۷	۰/۰۴۶	۰/۰۳۷		
ورق در سه طرف تکیه دارد	α_3													
ورق در سه طرف تکیه دارد	α_3	نسبت a_1/d_1												
		۰/۵	۰/۶	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۱	۱/۲	۱/۴	۲	بالای ۲			
		۰/۰۶۰	۰/۰۷۴	۰/۰۸۸	۰/۰۹۷	۰/۱۰۷	۰/۱۱۲	۰/۱۲۰	۰/۱۲۶	۰/۱۳۲	۰/۱۳۳			
		طول لبه آزاد ورق = d_1												

۴ - ۱ - ۴ - ۲ میله مهار ورق کف ستون

ورق کف ستون باید توسط میله مهار کافی به فونداسیون متصل گردد. در حالت بروان محوری صفر، میله مهارها تحت نیروی بهره برداری قرار نمی گیرند. اما در هنگام نصب ستون می توانند تحت لنگر خمثی ناشی از بار باد بر روی ستون و یا بارهای ضربه ای وارد بر ستون قرار گیرند. بنابراین تعداد و قطر میله مهارها بر اساس قضاوت مهندسی انتخاب شده و برای نیروهای نصب کنترل می شود. این میله مهارها باید قادر به انتقال برش پای ستون بر مبنای ایده برش اصطکاک باشند. بر این پایه سطح

مقطع میله‌مهار برای حمل برش پای ستون از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_{vf} = \frac{V}{\mu (0.33 F_u)}$$

V = نیروی برشی پای ستون



μ = ضریب اصطکاک بین بتن و فولاد (در غیاب اعداد دقیق مساوی ۰/۹ فرض می‌شود).

F_u = تنش نهایی میله‌مهار

$$(e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{L}) \quad ۴-۷$$

برونمحوری وقتی رخ می‌دهد که در پای ستون علاوه بر نیروی محوری، لنگر خمی نیز وجود داشته باشد. نسبت لنگر خمی به نیروی محور $e = M/P$ برونمحوری نامیده می‌شود (شکل ۴-۷). در صورتی که $e \leq \frac{H}{L}$ باشد، در سطح تماس ورق با شالوده فشار کامل بوده و مقدار فشار حداکثر از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$p_{max} = \frac{P}{BH} \left(1 + \frac{6e}{H} \right) \quad (10-7)$$



شکل ۴-۷


تنش به دست آمده از رابطه فوق باید کوچکتر از F_p روابط ۷ - ۱ تا ۷ - ۳ گردد. با فرض تنش یکنواخت p_{max} ، دنباله محاسبات برای تعیین ضخامت کف ستون، می تواند مطابق بند ۷ - ۴ - ۱ - ۲ مربوط به حالت برونو محوری صفر انجام گردد.

$$(11-3) \quad \text{برونمحوری کوچک} \quad \frac{H}{\zeta} \leq e = \frac{M}{P} \leq \frac{H}{2}$$

در صورتی که مقدار برونو محوری از $\frac{H}{\zeta}$ تجاوز نماید، منطقه بدون فشار در زیر ورق کف ستون به وجود بوجود می آید. لیکن تا برونو محوری $e = \frac{H}{2}$ ورق کف ستون در مقابل واژگونی پایدار بوده و در میله مهار کشش ایجاد نمی شود. با توجه به منطقه بدون فشار، روابط تعیین فشار حداقل بتن به صورت زیر درمی آید:

$$(11-7) \quad x = 2 \left(\frac{H}{2} - e \right)$$

$$(12-7) \quad p_{max} = \frac{2P}{xB}$$



شکل ۷ - ۵

$$(e = \frac{M}{P} \geq \frac{H}{\gamma}) \quad ٤ - ٤ - ٧$$


در این حالت با توجه به افزایش لنگر خمی، پایداری ورق کف ستون بدون ایجاد نیروی کششی در میله مهارهای سمت کشش امکان پذیر نیست. با قیاس به مقطع بتنی ترک خورده، روابط لازم برای محاسبه تنش حدکث در بتن و نیروی کششی میله مهار به صورت زیر درمی آید (شکل ۷ - ۶):

$$x^r + K_1 x^r + K_r x + K_{rr} = 0 \quad (13-v)$$

$$K_1 = r(e - \frac{H}{r})$$

$$K_r = \frac{\sigma n A_s}{B} (f+e)$$

$$K_r = -K_r \left(\frac{H}{r} + f \right)$$



شکل ۷ - ۶ ورق کفستون تحت نیروی برون محوری بزرگ.

الفصل ۸

وصله تیرها

۱-۸	معرفی
۲-۸	نیروهای طرح
۳-۸	محل وصلة
۴-۸	نیروهای طراحی اجزای وصلة
۵-۸	روش طراحی

۱-۸ معرفی

وصله تیرها می‌تواند به یکی از صور زیر انجام پذیرد (شکل ۱-۸):

الف: اتصال لب به لب ورق‌های بال و بال (شکل ۱-۸-الف)


ب: اتصال لب به لب ورق‌های بال به علاوه ورق وصله جان (شکل ۱-۸-ب)

پ: اتصال با دو ورق اتصال بال و یک ورق اتصال جان (شکل ۱-۸-پ)


ت: اتصال با دو ورق اتصال بال و دو ورق اتصال جان (شکل ۱-۸-ت)

ث: اتصال با ۴ ورق اتصال بال و دو ورق اتصال جان (شکل ۱-۸-ث)

اتصالات نوع الف و ب، فقط به صورت جوشی و اتصالات پ، ت، و ث، به صورت جوشی و پیچی توصیه می‌شوند. استفاده از اتصال نوع ث، برای شاهتیر پل‌های الزامی است.



(الف) وصله تیر ورق‌ها اتصال لب به لب بال و جان




(ب) وصله تیرهای سبک نوردشده با اتصال لب به لب بال و وصله جان

شکل ۱-۸ انواع وصله تیرها

۲-۸ نیروهای طرح

جزیيات وصله برای حداکثر اثر نیروهای داخلی زیر محاسبه می‌شود:

۱. در جزیيات الف و ب، جوش‌های شیاری ر بال و جان برای مقاومت خمشی و برشی کامل نیم‌رخ ضعیفتر در محل اتصال محاسبه می‌شوند.



شکل ۸-۱ دنباله.

۲. در سایر جزئیات، طراحی وصلة باید براساس حداکثر اثر نیروهای داخلی زیر طراحی شود:

الف: نیروهای داخلی موجود در محل وصلة

ب: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نیمrix ضعیفتر در محل وصلة

ظرفیت مجاز عضو خمشی برمبنای مقطع کلی (ناخالص) محاسبه می‌شود (بدون کسر سطوح سوراخ‌ها)، مگر آنکه بیش از ۱۵ درصد از مقطع هر بال به علت سوراخ‌ها کسر شده باشد که در این صورت مازاد بر ۱۵ درصد از سطح مقطع کلی کسر می‌گردد.

ظرفیت خمشی مجاز تیر از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$M = SF_b \quad (1-8)$$

F_b = تنش خمشی مجاز در محل وصلة

S = اساس مقطع نیمrix ضعیفتر در محل وصلة طبق تعریف فوق

برای ظرفیت برشی مجاز تیر داریم:

$$V = A_w F_v \quad (2-8)$$

F_v = تنش برشی مجاز در محل وصلة

A_w = مساحت جان

۳-۸ محل وصلة تیر

محل وصلة باید تا حد امکان در محلی انتخاب گردد که در آن نیروهای طراحی (لنگر خمشی و نیروی برشی) کوچک باشند و همچنین از محل تشکیل مفصل‌های خمیری در هنگام زلزله به قدر کافی دور باشند.

۴-۸ نیروهای طراحی اجزای وصلة تیر

(الف) ورق وصلة بال

ورق وصلة بال و وسائل اتصال آن برای نیروی فشاری و یاکششی زیر طراحی می‌شود:

$$F_f = \frac{M - M_w}{d} \quad (3-8)$$

که در آن:

F_f = نیروی کششی یا فشاری در ورق اتصال بال

M = لنگر خمی طبق بند ۲ - ۸

d = ارتفاع تیر در محل وصلة

M_w = لنگر خمی سهم جان طبق رابطه ۴ - ۸

(ب) ورق وصلة جان


ورق وصلة جان برای نیروی برشی طرح و لنگر خمی سهم جان طراحی می گردد (شکل ۲ - ۸).

$$M_w = \frac{I_w}{I} M \quad (4 - 8)$$

M = لنگر خمی طراحی در مقطع وصلة

I = ممان اینرسی کلی مقطع

I_w = ممان اینرسی جان حول محور خنثای مقطع



شکل ۲ - ۸

با معلوم بودن M_w ، لنگر پیچشی در مرکز هندسی گروه پیچ و یا جوش برابر می‌شود با:

$$M_T = M_w + V_e \quad (5-8)$$

گروه پیچ یا جوش اتصال دهنده ورق جان، علاوه بر نیروی برشی V ، باید برای لنگر پیچشی فوق نیز طراحی گردد.

۵-۸ روش طراحی وصلة تیر

۵-۸-۱ نیروی برشی و لنگر خمی طرح طبق مفاد بند ۸-۲ در مقطع مورد وصلة تعیین می‌شود.

۵-۸-۲ طراحی ورق وصلة بال

۱. نیروی ورق وصلة بال از رابطه ۳-۸ بدست می‌آید.

۲. سطح مقطع کلی ورق وصلة و یا سطح مقطع خالص آن از روابط زیر محاسبه می‌گردد:

$$A_{gf} = \frac{F_f}{0.6 F_y} \quad (6-8)$$

$$A_{nf} = \frac{F_f}{0.5 F_u} \quad (7-8)$$

که در روابط فوق:

$$F_f = \text{نیروی محوری ورق وصلة بال (رابطه ۳-۸)}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم ورق وصلة بال}$$

$$F_u = \text{تنش نهایی ورق وصلة بال}$$

$$A_{gf} = \text{سطح مقطع کلی ورق وصلة بال}$$

$$A_{nf} = \text{سطح مقطع خالص ورق وصلة بال که باید بزرگتر از } 0.85 A_{gf} \text{ منظور شود.}$$

در صورت استفاده از جوش برای اتصال ورق وصلة بال به بال، نیازی به استفاده از رابطه ۳-۸ نمی‌باشد.

۳. در صورت استفاده از اتصال پیچی، تعداد پیچ‌های لازم برای اتصال ورق وصلة بال در یک

طرف مقطع برابر است با:

$$n = \frac{F_f}{R_b} \quad (8-8)$$

$$R_b = \text{ظرفیت مجاز برشی یا لهیگی یا اصطکاکی پیچ}$$

$$F_f = \text{نیروی کششی ورق وصلة بال (رابطه ۳-۸)}$$

۴. در صورت استفاده از اتصال جوشی، طول جوش لازم برای اتصال ورق وصله بال برابر است با:

$$L_w = \frac{F_f}{R_w} \quad (9-8)$$

۳-۵-۸ طراحی ورق وصله جان

۱. سطح مقطع اولیه ورق وصله جان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_w = \frac{V}{\sigma / 4 F_y} \quad (10-8)$$

V = نیروی برشی طرح

F_y = تنش تسلیم ورق وصله جان


A_w = سطح مقطع ورق جان

با توجه به ارتفاع جان، ارتفاع مناسبی برای ورق وصله جان به دست می‌آید. با تقسیم A_w بر ارتفاع، ضخامت ورق وصله جان تعیین می‌گردد. پس از تعیین ابعاد اولیه ورق جان، باید کنترل دقیق تنش براساس نیروی برشی V و لنگر خمی M_w (رابطه ۸-۴) انجام گردد.

۲. طراحی جوش یا پیچ اتصال دهنده ورق وصله جان، با توجه به مطالب ارایه شده در بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۱-۲، برای نیروی برشی V و لنگر پیچشی M_T (رابطه ۸-۵) انجام می‌شود (شکل ۸-۸).

۴-۵-۸ کنترل عمومی مقطع ورق‌های وصله

بعد از تعیین ابعاد ورق وصله بال و جان، ممان اینرسی ورق‌های وصله حول تار خنثای مقطع محاسبه شده و عملیات کنترل تنش با استفاده از روابط مقاومت مصالح بر روی آنها انجام می‌شود (شکل ۸-۳). توجه شود که اگر سطح مقطع سریاخ‌های ورق بال بزرگتر از ۱۵ درصد سطح مقطع کلی آن باشد، باید از سطح مقطع خالص ورق‌های بال برای محاسبه ممان اینرسی استفاده نمود.



شکل ۸-۸

فصل ۹

وصله ستون‌ها

- ۱-۹ معرفی
- ۲-۹ نیروهای طرح
- ۳-۹ محل وصله ستون
- ۴-۹ نیروهای طراحی اجزای وصله
- ۵-۹ روش طراحی

١-٩ معرفی

شکل ۹-۱ جزئیات مورد قبول این آیینه نامه برای وصلة ستونها را نشان می دهد.

۱. شکل اف: اتصال مستقیم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله. در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ارتفاع جان دو نیمrix ستون یکی باشد. از این وصله در ستون‌های سبک و با تظارت دقیق جوش استفاده می‌شود.


۲. شکل ب: اتصال با ورق وصله بال و جان با نیمrix های هماندازه برای دو ستون تحتانی و فوقانی. توجه شود که ورق‌های وصله ابتدا به ستون تحتانی در کارخانه جوش می‌شوند و جوش آنها به ستون فوقانی در کارگاه بعد از نصب انجام می‌شود.

۳. شکل پ: اتصال با ورق وصله بال و جان وقتی که نیمrix های فوقانی و تحتانی هماندازه نیستند. ضخامت ورق پرکننده بیش از ۷ میلی‌متر است و باید ابعاد آن بزرگتر از ورق وصله باشد و با جوشی هم مقاومت با جوش ورق وصله، به ستون متصل شود.


۴. شکل ت: همان اتصال نوع ۳ است که در آن ضخامت ورق پرکننده کمتر از ۷ میلی‌متر می‌باشد. لب ورق وصله بال با ورق پرکننده به صورت همباد درآمده و طی عمل جوشکاری، با ورق اتصال ذوب و یکپارچه می‌شود. ضخامت ورق پرکننده باید به بعد ساق جوش محاسباتی ورق وصله اضافه شود. در وصله‌های پیچی، ورق پرکننده بدون توجه به ضخامت آن، همباد ورق اتصال در نظر گرفته می‌شود.

۵. شکل ث: اتصال دو ستون را با صفحه سر واسطه نشان می‌دهد. از این جزییات وقتی استفاده می‌شود که اختلاف ابعاد دو ستون فوقانی و تحتانی بیش از ۵ میلی‌متر باشد.

۶. شکل ج: اتصال دو ستون ساخته شده از ورق رانشان می‌دهد که در آن با افزایش ضخامت بال ستون ضعیفتر در فاصله‌ای از اتصال، ابعاد دو ستون همسان شده‌اند.




(الف) اتصال لب به لب بال و ورق وصله جان




(ب) اتصال با ورق وصله بال و جان

شکل ۹ - ۱ انواع جزیبات وصله ستون‌ها.

۹. وصلة ستون‌ها ۱۸۳





(ب) اتصال با ورق وصلة بال و جان با ورق پرکننده با ضخامت بیش از ۷ میلی‌متر





(ت) اتصال با ورق وصلة بال و جان با ورق پرکننده با ضخامت کمتر از ۷ میلی‌متر

شکل ۹ - ۱ (دنیاله).



شکل ۹ - ۱ (دنباله).



شکل ۹ - ۱ (دبale).

۹ - ۳ نیروهای طرح در وصلة ستون

جزیئات وصلة باید برای حداقل اثر نیروهای زیر طراحی شوند:

- الف: نیروهای موجود در محل وصلة
- ب: ۵۰ درصد ظرفیت فشاری مجاز نیمrix ضعیفتر در محل وصلة

پ: هر نوع نیروی کششی حاصل از اثر بار جانبی تواأم با اثر ۷۵ درصد بار مرده بدون اثر بار زنده در طراحی وصلة ستون‌های سازه مقاوم در برابر زلزله، وصلة ستون باید دارای مقاومت مجاز کافی برای مقابله با نیروهای فشاری یا کششی حاصل دو ترکیب بارگذاری زیر باشد:

الف: فشار محوری

$$\frac{1}{6}[P_{DL} + \frac{1}{8}P_{LL} + (\frac{1}{4}R)P_E] \leq F_a A \quad (1-9)$$

ب: کشش محوری

$$\frac{1}{6}[\frac{1}{8}P_{DL} + (\frac{1}{4}R)P_E] \leq \frac{1}{6}F_y A \quad (2-9)$$

در روابط فوق:

F_a = تنش مجاز فشاری ستون

A = سطح مقطع کلی ستون

$F_a A$ = ظرفیت فشاری مجاز ستون

P_{DL} = نیروی فشاری ناشی از بار مرده

P_{LL} = نیروی فشاری ناشی از بار زنده

P_E = نیروی محوری فشاری و کششی ناشی از بار زلزله

R = ضریب رفتار ساختمان طبق آینه‌نامه ۲۸۰۰

۳-۹ محل وصلة ستون

محل درز وصلة ستون در فاصله $1/2$ متر در بالای کف ساختمان توصیه می‌شود.

۴-۹ نیروهای طراحی اجزای وصلة ستون

(الف) ورق وصلة بال

وصله بال و وسائل اتصال آن باید برای نیروی فشاری یا کششی زیر طراحی شود (شکل ۹-۲):

$$F_f = \pm \frac{M - M_w}{d} \pm P \times \frac{A_f}{A} \quad (3-9)$$

جمله اول اثر نیروی فشاری یا کششی ناشی از لنگر خمشی و جمله دوم اثر نیروی فشاری یا کششی محوری می‌باشد. که در آن:

F_f = نیروی کششی یا فشاری در ورق اتصال بال

M=لنگر خمشی، طرح طبق بند ۹-۲

M_w = لنگر خمثی سهم جان طبق رابطه ۹ - ۴ - الف

d = ارتفاع ستون در محل وصله

P = نیروی محوری کششی یا فشاری ستون طبق بند ۹ - ۲


$$A_6 = \text{مساحت یال ستون}$$

$$A = \text{مساحت کلی مقطع ستون}$$

(ب) ورق وصلة جان

ورق وصله جان برای تمام نیروی برشی طرح، لنگر خمی سهم جان و نیروی محوری سهم جان طراحی می‌گردد (شکل ۹-۲):

$$M_w = \frac{I_w}{I} M \quad (الف)$$



شکل ۹ - ۲ نیروهای طراحی اجزای وصله.

$$F_w = P \frac{A_w}{A} \quad (4-9)$$

M = لنگر خمی طرح در مقطع وصله

P = نیروی محوری طرح در مقطع وصله

I_w = ممان اینرسی جان ستون حول محور خنثای مقطع

I = ممان اینرسی کلی مقطع

A_w = سطح مقطع جان

A = سطح مقطع کلی ستون

M_w = لنگر خمی سهم جان

F_w = نیروی محوری سهم جان

با معلوم بودن M_w ، لنگر پیچشی در مرکز هندسی گروه پیچ یا جوش برابر می شود با:

$$M_T = M_w + V e \quad (5-9)$$

گروه پیچ یا جوش اتصال دهنده ورق جان باید برای نیروی F_w ، V ، و لنگر پیچشی M_T طراحی شوند.

۵-۹ روش طراحی

۱-۵-۹ نیروی برشی و لنگر خمی طرح طبق مفاد بند ۲-۹ در مقطع مورد وصله تعیین می شود.

۲-۵-۹ طراحی ورق وصله بال

۱. نیروی ورق وصله از رابطه ۹-۳ به دست می آید.

۲. سطح مقطع کلی ورق وصله و یا سطح مقطع خالص آن از روابط زیر محاسبه می گردد:

$$A_{gf} = \frac{F_f}{0.6 F_y} \quad (6-9)$$

$$A_{nf} = \frac{F_f}{0.5 F_u} \quad (7-9)$$

که در روابط فوق:

F_f = نیروی محوری ورق وصله بال (رابطه ۹-۳)

F_y = تنش تسلیم ورق وصله بال

$$F_u = \text{تنش نهایی ورق وصله بال}$$

$$A_{gf} = \text{سطح مقطع کلی ورق وصله بال}$$

$$A_{nf} = \text{سطح مقطع خالص ورق وصله بال که نباید بزرگتر از } A_{gf}/0.85 \text{ منظور شود.}$$

در صورت استفاده از جوش برای اتصال ورق وصله بال به بال، نیازی به استفاده از رابطه ۹ - ۷ نیست.

۳. در صورت استفاده از اتصال پیچی، تعداد پیچ‌های لازم برای اتصال ورق وصله بال در یک طرف مقطع برابر است با:

$$n = \frac{F_f}{R_b} \quad (8-9)$$

$$R_b = \text{ظرفیت مجاز برشی یا لهیدگی یا اصطکاکی پیچ}$$

$$F_f = \text{نیروی کششی ورق وصله بال (رابطه ۳ - ۹)}$$

۴. در صورت استفاده از اتصال جوشی، طول جوش لازم برای ورق وصله بال برابر است با:

$$L_w = \frac{F_f}{R_w} \quad (9-9)$$

$$R_w = \text{ارزش جوش}$$

۳ - ۵ - ۹ طراحی ورق وصله جان

۱. با توجه به نیروی برشی مقطع، لنگر خمی سهم جان، و نیروی محوری سهم جان (M_w ، V) و F_w - روابط ۹ - ۴ - الف و ب)، سطح مقطع مناسبی برای ورق جان حدس زده می‌شود. به عنوان تقریب اول سطح مقطع ورق یا ورق‌های جان در حدود سطح مقطع جان ستون فرض می‌گردد.


۲. طراحی جوش یا پیچ اتصال دهنده ورق وصله جان، طبق تئوری‌های ارایه شده در بندهای ۱ - ۱۱ - ۲ و ۲ - ۱۱ - ۱ برای حمل نیروی برشی V ، نیروی محوری F_w ، و لنگر پیچشی M_T (رابطه ۹ - ۵) انجام می‌شود (شکل ۹ - ۲).

۴ - ۵ - ۹ کنترل عمومی مقطع ورق‌های وصله

بعد از تعیین ابعاد ورق وصله بال و جان، مشخصات هندسی مقطع وصله در محل درز اتصال شامل

۱۹۰ آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی

سطح مقطع، و ممان اینرسی در حول تار خنثای مقطع، محاسبه شده و عملیات کتربل تنش با استفاده از روابط مقاومت مصالح و تنش‌های مجاز عمومی ستون براساس نیروهای طرح در محل وصله انجام می‌شود (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۹

فصل ۱۰

اتصالات بادبندها

- ۱ - ۱۰ معرفی
- ۲ - ۱۰ طراحی اتصال بادبند
- ۳ - ۱۰ کنترل ورق اتصال بادبند
- ۴ - ۱۰ اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال
- ۵ - ۱۰ اتصال ورق اتصال بهستون و تیر
- ۶ - ۱۰ روش نیروی یکنواخت

۱-۱۰ معرفی

بادبندها به عنوان عناصر مقاوم در مقابل زلزله با شکال مختلف برای مقاوم سازی ساختمان در مقابل نیروهای زلزله به کار می روند (شکل ۱۰ - ۱). شکل ۱۰ - ۲ نشان دهنده جزئیات متدالو برای اتصال اعضای بادبند به تیر و ستون می باشد. توجه شود که در این فصل فقط اتصالات بادبندهای هم محور مورد توجه قرار می گیرد.

۱-۲ طراحی اتصال بادبند


در طراحی اتصال بادبند باید چهار کنترل زیر انجام شود.

۱. کنترل ورق اتصال



۲. اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال

۳. اتصال ورق اتصال به ستون و تیر





۴. اتصال تیر به ستون



شکل ۱۰ - ۱ انواع بادبندهای مورد استفاده برای مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله.



توجه: عضو قطری باید به فاصله ۲۱ از خط آزاد خمش قطع گردد. ۱. ضخامت ورق گاست است.



شکل ۱۰ - ۱ انواع اتصالات بادبند های هم محور.

۳- ۱۰ کنترل ورق اتصال بادبند

ورق اتصال باید جوابگوی ۵ کنترل تنش زیر باشد:

- کنترل تنش کششی در عرض مؤثر ویتمور (W)، مطابق شکل ۲ - ۱۰

$$f = \frac{P}{Wt} \leq 0.6 F_y \quad (1-10)$$

- کمانش ورق اتصال در فشار مطابق شکل ۱۰ - ۳.


$$f_a = \frac{P}{Wt} < F_a \quad (2-10)$$

f_a = تنش فشاری در عرض مؤثر ویتمور



P = نیروی محوری فشاری بادبند

W = عرض ویتمور

t = ضخامت ورق اتصال



شکل ۲ - ۱۰ عرض مؤثر ویتمور. (W = عرض ویتمور, t = ضخامت ورق اتصال)



W = عرض ویتمور
 t = ضخامت ورق اتصال
 L = طول ستون فرضی

شکل ۱۰ - ۳ کمانش ورق اتصال در فشار.

$\frac{KL}{r} = F_a$ = تنش فشاری مجاز با لاغری

L = طول آزاد ورق اتصال

K = ضریب طول مؤثر مساوی $1/2$

r = شعاع ژیراسیون ورقی به عرض واحد مساوی $1/3t$

.۳. برش قالبی در کشش مطابق شکل ۱۰ - ۴

$$T \leq A_v F_v + A_t F_t \quad (3-10)$$

A_v = سطح مقطع خالص در برش

F_v = تنش برشی مجاز (مساوی $0.3F_u$)

A_t = سطح مقطع خالص کششی

F_t = تنش کششی مجاز (مساوی $0.5F_u$)

T = نیروی کششی بادبند


.۴. کنترل کمانش لبه آزاد ورق اتصال مطابق شکل ۱۰ - ۵

$$\frac{L}{t} \leq 0.85 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (4-10)$$

E = ضریب الاستیسیتی فولاد

F_y = تنش تسلیم فولاد


نسبت فوق برای فولاد نرم با $F_y = 240 \text{ N/mm}^2$ مساوی ۲۵ به دست می آید.



سطح برشی
bc
ab و cd سطوح

شکل ۱۰ - ۴. برش قالبی.


۱۹۷ ۱۰. اتصالات بادیندها



شکل ۱۰ - ۵ کمانش لبه آزاد ورق اتصال.

۵. کنترل تنش ترکیبی در هر مقطع دلخواه از ورق اتصال مطابق شکل ۱۰ - ۶.

$$\frac{f_a}{\cdot / 6 F_y} + \frac{f_b}{\cdot / 6 F_y} + \frac{f_v}{\cdot / 4 F_y} \leq 1 \quad (5-10)$$



شکل ۱۰ - ۶ کنترل تنش ترکیبی در مقطع a-a.

f_a = تنش محوری در مقطع مورد مطالعه

f_b = تنش خمشی در مقطع مورد مطالعه

f_y = تنش برشی در مقطع مورد مطالعه

۱۰-۴ اتصال عضو مهاربند به ورق اتصال

عضو مهاربند که تحت نیروی محوری قرار دارد، باید با وسایل اتصال کافی (پیچ یا جوش) به ورق اتصال، متصل گردد. مقاومت اتصال ($\times 1/7$) مقاومت مجاز اتصال (A_F)، کمترین مقدار از مقادیر زیر می‌باشد:

۱. مقاومت کششی عضو مهاربند (مساوی A_F) که A سطح مقطع عضو و y تنش تسلیم می‌باشد.
۲. $4R/4$ برابر نیروی عضو مهاربند حاصل از نیروی زلزله.

۱۰-۵ اتصال ورق اتصال به ستون و تیر

شکل ۱۰-۷ چهار روش برای تعیین نیروهای منتقله از ورق اتصال به ستون را نشان می‌دهد. اشکال الف و ب، تجزیه نیرو را به دو مؤلفه نشان می‌دهد. شکل پ، روش پیشنهادی آستانه اصل و شکل ت، روش پیشنهادی تورنتون است. استفاده از هر یک از روش‌های فوق، بسته به انتخاب طراح، امکان‌پذیر است.

استفاده از تحلیل اجزای محدود نیز در این مورد قابل توصیه است (شکل ۱۰-۸).

۱۰-۶ روش نیروی یکنواخت

همان‌طور که در بند ۱۰-۵ اشاره شد، روی نیروی یکنواخت یکی از چهار روش مورد قبول برای طراحی اتصال ورق اتصال به تیر و ستون می‌باشد. به علت دقت آن، این روش مقبولیت زیادی پیدا کرده است (شکل ۱۰-۱۰). مراحل کار به قرار زیر است:


- ۱ - ابتدا با توجه به هندسه اتصال (شکل ۱۰-۱۰-الف)، مقادیر α و β تعیین می‌شود.
- ۲ - پارامتر r از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$r = \sqrt{(\alpha + e_c)^2 + (\beta + e_b)^2} \quad (10-6)$$

۳ - نیروهای بین ورق اتصال و تیر برابرند با:


$$V_B = \frac{e_B}{r} P \quad \text{و} \quad H_B = \frac{\alpha}{r} P \quad (10-7)$$

۱۰. اتصالات بادبندها



(ت) روش نیروی یکنواخت تورنتون

شکل ۱۰ - ۷ - نیروهای اتصالدهنده ورق اتصال به تیر و ستون.




شکل ۱۰ - ۸ - تحلیل اجزای محدود ناحیه اتصال بادبند.

۴- نیروهای بین ورق اتصال و ستون برابرند با:


$$V_C = \frac{\beta}{r} P \quad \text{و} \quad H_C = \frac{e_c}{r} P \quad (A - 10)$$

۵- اتصال تیر به ستون باید براساس نیروی پرشی $R - V_B$ و نیروی محوری $A \pm (H - H_B)$

طرح شود که در آن R واکنش انتهای تیر و A نیروی محوری تیر است.



(الف) نیروهای خارجی و هندسه اتصال



(ب) نمودار آزاد ستون

(ت) نمودار آزاد تیر

شکل ۱۰-۹ روش نیروی یکنواخت.

فصل ۱۱

اتصالات خرپاها

- ۱-۱۱ معرفی
- ۲-۱۱ اتصالات جوشی خربها
- ۳-۱۱ اتصالات پیچی خربها
- ۴-۱۱ طبقه‌بندی اتصالات خربایی
- ۵-۱۱ محاسبات اتصالات مستقیم اعضا (بدون ورق پیوستگی)
- ۶-۱۱ محاسبات اتصالات با استفاده از ورق اتصال

۱-۱۱ معرفی


خرپا مجموعه‌ای از اعضای محوری می‌باشد که در محل گره‌ها به یکدیگر متصل شده و ایجاد شبکه‌های مثلثی می‌نماید. در دهانه‌های بلند خرپا جایگزینی برای تیرهای خمشی است. به صورت ایده‌آل، اتصال انتهایی اعضای خرپا باید به صورت دوسر مفصل باشد، لیکن در عمل تمام اتصالات موجود در ساخت خرپاهای گیرداری جزیی و یا کامل دارند. با این وجود در روش متعارف برای محاسبات اجزای اتصالات خرپا، برای اعضا فقط نیروی محوری در نظر گرفته می‌شود و اثر خمش ثانوی منظور نمی‌گردد. در شکل ۱-۱۱ قسمت‌های مختلف یک خرپایی متداول نشان داده شده است.

۲-۱۱ اتصالات جوشی خرپاها


در شکل ۱۱-۲ تا ۱۱-۱۰ انواع معمول اتصالات جوشی خرپایی نشان داده شده است. در یک جمع‌بندی می‌توان اتصالات خرپایی را در دو رده زیر قرار داد:

- ۱- اتصالات مستقیم اعضا که بیشتر در خرپاسازی سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲- اتصالات اعضا به کمک ورق اتصال که بیشتر در خرپاسازی سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۱۱-۲ یکی از ساده‌ترین انواع اتصالات خرپاهای جوشی به‌نمایش در آمده است. در این خرپا یال پایین از نیمرخ سپری و قطری‌ها از نیمرخ نیشی ساخته شده‌اند. اعضا به‌سادگی بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند و جوش می‌شوند. در ساخت خرپاهای سبک معمولاً از چنین جزیياتی استفاده می‌شود.




شکل ۱۱-۱ اجزاء مختلف خرپا




شکل ۱۱ - ۳

در شکل ۱۱ - ۳ نوع سنگین‌تری از خرپاهای جوشی بهنمایش در آمده است. در این خرپا اعضای قائم از نیمرخ‌های I ساخته شده است. یال‌های بالا و پایین کماکان از نیمرخ‌های سپری تشکیل شده و قطری‌ها متشکل از یک جفت نیشی هستند. برای اتصال نیمرخ I به سپری‌های یال‌های بالا و پایین، معمولاً شکافی در جان نیمرخ I ایجاد می‌کنند و جان سپری را در این شکاف قرار می‌دهند. سپس به‌وسیله جوش گوش، دو نیمرخ را به یکدیگر جوش می‌دهند.




شکل ۱۱ - ۴

در شکل ۱۱ - ۴ طرحی از خرپاهای جوشی که فقط از نیمرخ‌های سپری تشکیل شده، بهنمایش درآمده است. هم یال‌های بالا و پایین و هم قطری‌های این خرپا از نیمرخ سپری تشکیل یافته‌اند. برای اتصال این نوع خرپاهای باید شکافی در بال اعضای قطری داده شود. همراه این شکاف قسمتی از جان قطری‌ها نیز بریده می‌شود. سپس جان نیمرخ سپری یال‌های بالا و پایین را در این شکاف قرار داده به‌وسیله جوش گوشه بال قطربهای را به‌جان یال‌های بالا و پایین متصل می‌کنند. در صورت لزوم می‌توان جان نیمرخ‌ها را نیز به‌وسیله جوش لب به‌لب متصل ساخت.




شکل ۱۱ - ۵

در شکل ۱۱ - ۵ اتصال خرپاها بیکه تمام اعضای آنها از نیمrix های I ساخته شده، بهنمایش در آمده است. از فواید این خرپاها آن است که بهعلت مقاومت خمشی خوب یال تحتانی یا فوقانی، بارها را می توان در حدفاصل دو گره اعمال نمود. این بارها با ایجاد تنش های خمشی نسبتاً کوچکی به گره ها انتقال خواهد یافت. در مورد چنین خرپایی اعضا و اتصالات باید برای ترکیب نیروهای محوری و لنگرهای خمشی طراحی شوند. در هر حال خرپایی ایدهآل خرپایی است که بارها فقط به گره های آن وارد شوند.



شکل ۱۱ - ۶


وقتی که طول جوش گوشه مورد نیاز در اتصال جوشی یک خرپا زیاد باشد، می توان ورقی را به وسیله جوش شیاری به جان سپری یالهای بالا و پایین خرپاهای شکل های ۱۱ - ۲ تا ۱۱ - ۴ اتصال داد. این جوش را در نقاطی که در زیر قرار دارند سنگ می زندند تا قطری ها بتوانند بهاین ورق و جان سپری بچسبند. قطری ها را به وسیله جوش گوشه بهاین صفحه و جان سپری یال پایین یا بالای خرپا جوش می دهند. شکل ۱۱ - ۶ چنین اتصالی را بهنمایش می گذارد.




شکل ۱۱ - ۶

در طراحی خرپاهای بسیار سنگین از نیمرخ‌های بال پهن استفاده می‌کنند. یال‌های بالا و پایین چنین خرپایی معمولاً خواهد بود. اتصال این اعضا با قطری‌ها می‌تواند به وسیله جوش لب به لب انجام پذیرد. شکل ۱۱ - ۷ چنین اتصالی را به نمایش می‌گذارد. در زیر بارهای سنگین می‌توان از ورق‌های اتصال اضافی نیز استفاده کرد. به کار بردن ورق‌های اتصال مقداری بر وزن خرپا اضافه می‌کند، ولی یک مزیت عمده آن این است که با افزودن بر ابعاد گره از تراکم اعضا و تمرکز تنش در گره‌های اتصال جلوگیری می‌نماید. شکل ۱۱ - ۸ نمونه‌ای از این نوع اتصال را نمایش می‌دهد.


ساخت نیمرخ‌های قوطی با مقاطع مربع و مربع مستطیل از ورق نازک بسیار ساده است و هیچ‌گونه اضافه قیمتی برای ساخت نسبت به نیمرخ‌های نورده شده در بر ندارد. این‌گونه نیمرخ‌ها در خمث، کشش و فشار مقاومت خوبی دارند. شعاع ژیراسیون این نیمرخ‌ها در هر دو جهت بسیار بالا است. به علت مقاومت پیچشی خوب پایداری جانبی این نیمرخ‌ها نیز بسیار مناسب است. اتصال این نیمرخ‌ها به علت سطح تختی که دارند نسبتاً ساده است و کاربرد آنها در ساخت خرپاهای سبک فراوان می‌باشد. شکل ۱۱ - ۹ نمونه‌ای از اتصالات این خرپاهای را به نمایش می‌گذارد. اتصالات این



شکل ۱۱ - ۷




شکل ۱۱ - ۸



شکل ۱۱ - ۹

خرپا با جوش گوشه برقرار گردیده‌اند.

همچنین استفاده از لوله در ساخت خرپاها به علت مقاومت خوب خمی، پیچشی و فشاری این نیمرخ‌ها مزایای زیادی در بردارد. مشکل اصلی استفاده از لوله‌ها در خرپاسازی، پیچیدگی اتصالات آنها می‌باشد. برای اینکه از زنگزدگی داخل لوله‌ها، جلوگیری شود باید جوش اتصالات غیرقابل نفوذ باشد. مشکل بریدن و جفت و جور کردن قطعات با مقداری تجربه و دقت بیشتر اجرایی قابل حل می‌باشد. در ساخت دکل‌های بلند، سازه‌های دریابی، جرثقیل‌ها و سازه‌های فضایی استفاده از خرپاهای لوله‌ای بسیار معمول است. در شکل ۱۱ - ۱۰ یک نمونه از اتصالات خرپاهای لوله‌ای بهنمایش در آمده است.




شکل ۱۱ - ۱۰

۳-۱۱ اتصالات پیچی خرپاها

در ساخت خرپاهای بزرگ که قطعات آنها معمولاً جداگانه به محل نصب حمل می‌گردند، استفاده از اتصالات پیچی رواج فراوان دارد. در ساخت خرپاهای پیچی نیز معمولاً از همان نیمترخهای معمول در ساخت خرپاهای جوشی استفاده می‌شود.


شکل ۱۱ - ۱۱ یک نمونه از خرپاهای پیچی سبک را به نمایش می‌گذارد. یالهای بالا و پایین



شکل ۱۱ - ۱۱

هر دو از نیمرخ جفت نبشی هستند و قطری‌ها نیز از نیمرخ نبشی جفت می‌باشند. صفحه اتصال بهوسیله پیچ به یال‌های بالا و پایین اتصال یافته است.

شکل ۱۲-۱۲ خرپای پیچی سنگین تری را بدنمایش می‌گذارد. یال‌های بالا و پایین از نیمرخ جفت ناوданی و قطری‌ها از نیمرخ جفت نبشی تشکیل یافته‌اند. صفحه اتصال که بمناوданی‌های یال بالا و یال پایین پیچ شده، می‌تواند همزمان نقش وصله یال پایین را نیز ایفا نماید.




شکل ۱۲-۱۲

در خرپاهای سنگین با اتصالات پیچی معمولاً از نیمرخ‌های بال پهن استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۱۳ اتصال یک گره میانی از چنین خرپاهایی نشان داده شده است.

۱۱-۴ طبقه‌بندی اتصالات خرپایی

بدون توجه به تنوع اتصالات خرپایی، آنها را می‌توان به دو ردء اصلی طبقه‌بندی نمود.



شکل ۱۳-۱۱

۱- اتصال مستقیم اعضا بدون استفاده از ہرق اتصال که بیشتر در خرپاسازی سبک به کار می‌رود.

۲- اتصال اعضا به کمک ورق اتصال که در خرپاسازی سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱-۵ محاسبات اتصالات مستقیم اعضا (بدون ورق پیوستگی)


در این حالت اتصال اعضا با استفاده از شوری‌های محاسبات تنش در جوش با استفاده از روابط بند ۱-۱۱ انجام می‌شود.

معیارهایی از قبیل لهیدگی و تسلیم جان در مقابل بالهای فشاری و کششی که در اتصالات گیردار تیر بهستون (بند ۶-۷) مورد کنترل قرار می‌گیرند، برای این نوع اتصالات خرپاسی نیز باید مورد کنترل قرار گیرند (شکل ۱۱-۱۴).

۱۱-۶ محاسبات اتصالات با استفاده از ورق اتصال

در این حالت تمام کنترل‌های بندهای ۱۰-۱۰، ۲-۱۰، ۳-۱۰، ۴-۱۰ و ۵-۱۰ از فصل اتصالات بادیند باید مورد توجه قرار گیرد.

سخت‌کننده در مقابل نیروی کششی سخت‌کننده در مقابل نیروی فشاری



شکل ۱۱ - ۴ - استفاده از سخت‌کننده در اتصال مستقیم اعضای خربغا.

فصل ۱۲

طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون

- ۱ - ۱۲ معرفی و تاریخچه
- ۲ - ۱۲ طبقه‌بندی صدمات واردہ به اتصالات در حین زلزله
- ۳ - ۱۲ آزمایش‌های دینامیکی اتصالات و معیارهای پذیرش آنها
- ۴ - ۱۲ روش‌های پیشنهادی برای ترمیم اتصالات صدمه‌دیده، و جزییات نوین برای اتصالات
- ۵ - ۱۲ معیارهای آبین‌نامه‌ای

۱-۱۲ معرفی و تاریخچه


زلزله ۱۷ ژانویه ۱۹۹۴ نورثریج کالیفرنیا مشخص کرد که متأسفانه اتصالات صلب جوشی تیر بهستون در قاب‌های خمشی به مقدار زیادی بیش از آنکه قبلًا به نظر می‌رسید، آسیب‌پذیر هستند. پایداری قاب‌های خمشی به ظرفیت اتصال تیر بهستون بستگی دارد تا سالم باقی بماند و در مقابل تمایل به چرخش ناشی از نوسان ساختمان مقاومت کند.

گزارش‌های اولیه خرابی ابتدا از ساختمان‌های نیمه‌کاره در زمان زلزله و سپس از ساختمان‌هایی که مواد محافظ آتش و روسازی آنها در بازیبینی برداشته شده بود، به دست رسید. بیش از ۱۰۰ ساختمان که شامل بیمارستان، تأسیسات حیاتی، ادارات خصوصی، دولتی و عمومی، و ساختمان‌های صنعتی و تجاری می‌شد، مشخص گردید که آسیب دیده‌اند. بدنبال آن تحقیقات مختلفی با هدف تفسیر چگونگی وقوع خرابی‌های پدید آمده و تعیین چگونگی تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده کنوئی و بررسی طرح‌های گوناگون جدید طراحی به منظور دستیابی به عملکرد رضایت‌بخش در اتصالات شروع شد. به طور کلی در این تحقیقات مشخص گردیده که یک عامل به تنها یی باعث عملکرد ضعیف اتصال نمی‌شود، بلکه رفتار اتصال صلب حاصل اندکنش چند پارامتر است.

کمیته SAC (متشكل از انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا SEAOC ، شورای تکنولوژی کاربردی ATC ، و مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه‌های کالیفرنیا CUREe) برنامه‌ای را در دو مرحله برای حل مشکل مطرح شده در اتصالات صلب قاب‌های خمشی فولادی آغاز نمود. در مرحله اول، این کمیته در نظر داشت دستورالعمل سریع برای حل مشکلات بوجود آمده ناشی از این خرابی‌ها و تعمیر آنها را فراهم نماید. مرحله دوم شامل برنامه بلندمدت از تحقیقات و بازرسی برای تعیین جزییات بهسازی یا اتصالات جایگزین برای قاب‌های خمشی فولادی (یا به اختصار WSMF) برای ساختمان‌های جدید و ایمن‌سازی قاب‌های صدمه‌دیده و ندیده قدیم بود.

این کمیته به سه ارگان تشکیل‌دهنده این اجازه را می‌دهد تا منابع گستره و منحصر به‌فرد خود را با یکدیگر ترکیب کرده و با اطلاعات کسب شده از سایر منابع، آنها را ارتقاء دهد.

نتیجه این تحقیقات به صورت دستورالعمل موقت در سال ۱۹۹۵ و ویرایش دوم آن در سال ۱۹۹۹ انتشار یافت. در این فصل سعی می‌گردد نتایج کار این کمیته مورد بررسی قرار گیرد. در شکل ۱۲ - ۱ اجزای اتصال جوشی تیر بهستون نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۱ اجزای اتصال جوشی تیر به ستون.

۱۲-۲ طبقه‌بندی صدمات واردۀ به اتصالات در حین زلزله

أنواع خرابيّات و صدمات واردّة بِرَاحِيّة اتصال دُرْ حين زلزله بِصُورَة زير طبقه‌بندی می‌شوند:

(الف) خرابيّ در تیرها (G)

(ب) خرابيّ در بال ستون (C)

(پ) خرابيّ در جوش (W)

(ت) خرابيّ در ورق برشهي جان (S)

(ث) خرابيّ در چشمۀ اتصال

۱۲-۳ خرابيّ در تیرها


وقوع هشت نوع خرابيّ در تیر مطابق جدول ۱۲-۱ و شکل ۱۲-۲ محتمل است.

جدول ۱۲ - ۱ خرابی تیرها

نماد خرابی	توضیح
G1	کمانش بال (بال فوکانی یا تحتانی)
G2	تسلیم بال (بال فوکانی یا تحتانی)
G3	گسیختگی بال در ناحیه تفتیده HAZ (بال فوکانی و یا تحتانی)
G4	گسیختگی بال در خارج از ناحیه تفتیده (بال فوکانی و یا تحتانی)
G5	گسیختگی بال فوکانی و تحتانی
G6	تسلیم یا کمانش جان
G7	گسیختگی جان
G8	کمانش پیچشی جانبی مقطع

در خرابی تیرها در زلزله نورثربیج بیشتر خرابی‌ها در بال پایینی مشاهده شده است، هرچند که خرابی‌هایی در بال فوکانی نیز گزارش شده است. این واقعیت با دلایل متعددی به شرح زیر قابل توجیه است.

۱. عملکرد مختلف دال بتی با بال فوکانی که موجب انتقال تار خنثی به طرف بالا و افزایش تنش در بال تحتانی می‌شود.
۲. کیفیت پایین جوش لب به لب بال تحتانی بهستون به علت دستررسی ناقص جوشکار به آن در حین جوشکاری.



شکل ۱۲ - ۲ خرابی محتمل در تیرها.

۳. انجام آزمایش فراصوت در بال فوقانی بدآسانی امکان‌پذیر است، در نتیجه کیفیت پذیرش آن نیز افزایش می‌یابد.


۴. تسمه پشت‌بند جوش در بال پایینی در تار تنش حداکثر قرار دارد، در حالی که در بال فوقانی در تار تنش حداکثر نیست. وجود تسمه پشت‌بند عامل تمرکز تنش می‌باشد.

۲-۲-۲ خرابی در بال ستون

وقوع هفت نوع خرابی در بال ستون مطابق جدول ۱۲-۲ و شکل ۱۲-۳ محتمل است.

جدول ۱۲-۲ انواع خرابی در بال ستون

نماد خرابی	توضیح
C1	ترک جزیی
C2	قلوه کن شدن بال
C3	ترک کامل یا جزیی خارج از ناحیه تفتیده
C4	ترک کامل یا جزیی در ناحیه تفتیده (HAZ)
C5	پارگی لایه‌ای
C6	کمانش بال ستون
C7	گسیختگی در وصله




شکل ۱۲-۳ خرابی‌های محتمل در بال ستون.

۱۲-۳-۳ خرابی‌ها و نتایج جوش

شش نوع خرابی، نقص، و ناپیوستگی جوش در جدول ۱۲-۳ تعریف و در شکل ۱۲-۴ نشان داده شده است.

جدول ۱۲-۳ انواع خرابی و نقص و ناپیوستگی در جوش

نام خرابی	توضیح
W1	ترک در ریشه جوش
W1a	ترک‌هایی به عمق کوچکتر از 5 میلی متر و یا $t_f/4$ و عرض کوچکتر از $b_f/4$
W1b	ترک‌هایی عمیق‌تر و بزرگتر از W1a
W2	ترک در ضخامت کامل فلز جوش
W3	گسیختگی در فصل مشترک فلز جوش با ستون
W4	گسیختگی در فصل مشترک فلز جوش با تیر
W5	علایم قابل تشخیص با آزمایش UT - غیرقابل رد کردن



شکل ۱۲-۴ خرابی، نقص، و ناپیوستگی در جوش.


۱۲-۴-۴ خرابی در ورق اتصال برشی جان تیر

هشت نوع خرابی ورق اتصال برشی جان تیر در جدول ۱۲-۴ تعریف و در شکل ۱۲-۵ نشان داده شده است. وقوع خرابی عمده در ورق اتصال برشی، مبین وقوع خرابی در ستون، تیر، جوش و یا

چشمۀ اتصال است.

جدول ۱۲ - ۴ انواع خرابی در ورق اتصال برشی جان

نماد خرابی	توضیح
S1	ترک جزبیر در جوش ورق بهستون
S1a	بالهای تیر سالم
S1b	بالهای تیر ترک خورده
S2	گسیختگر جوش‌های تكمیلی
S2a	بالهای تیر سالم
S2b	بالهای تیر ترک خورده
S3	ترک از ناحیۀ پیچ‌ها
S4	تسليم یا کمانش ورق اتصال برشی
S5	پیچ‌های شل، صدمه‌دیده، و یا فراموش شده
S6	گسیختگی کامل جوش ورق برشی بهستون



شکل ۱۲ - ۵ انواع خرابی در ورق اتصال برشی جان


* ۱۲-۲-۵ خرابی در چشمۀ اتصال*

* نوع خرابی در چشمۀ اتصال در جدول ۱۲ - ۵ تعریف و در شکل ۱۲ - ۶ نشان داده شده است.

* جان ستون در ناحیۀ اتصال را چشمۀ ستون گویند.

جدول ۱۲ - ۵ انواع خرابی چشمۀ اتصال

نام خرابی	توضیح
P1	گسیختگی، کمانش و یا تسلیم ورق پکسرگی
P2	گسیختگی در جوش ورق پیوستگی
P3	تسلیم یا تغییر شکل جان
P4	شکست جوش ورق مضاعف
P5	گسیختگی جزیی در ورق مضاعف
P6	گسیختگی جزیی در چان ستون
P7	گسیختگی کامل یا نزدیک به کامل در چان یا ورق مضاعف
P8	کمانش جان
P9	گسیختگی کامل ستون



شکل ۱۲ - ۶ انواع خرابی چشمۀ اتصال.

۱۲-۳ آزمایش‌های دینامیکی اتصالات و معیارهای پذیرش آن

در بررسی رفتار لرزاهاي اتصالات، انجام آزمایش‌های تحقیقاتی و یا ارزیابی و تعیین صلاحیت اتصال الزامی است. این بخش اختصاص به شرح روش بارگذاری دینامیکی آزمایشگاهی و ارایه ضوابط پذیرش دارد.

۱۲-۳-۱ دستگاه آزمایش

دستگاه‌های آزمایش باید قادر به شبیه‌سازی شرایطی که اتصال در عمل در حین زلزله تحت آن قرار

می گیرد، باشد (شکل ۱۲ - ۷).


۲-۳-۱۲ نمونه آزمایش

- (الف) نمونه آزمایش شامل حداقل یک ستون، و یک تیر در یک طرف و یا دو تیر در دو طرف آن می باشد. تیر باید با اتصالی مشابه نمونه اصلی به ستون متصل گردد.
- (ب) نقطه عطف نمونه در دستگاه آزمایش باید حدوداً منطبق بر نقطه عطف اتصال در شرایط واقعی باشد.
- (پ) شرایط مهار جانبی اتصال در دستگاه آزمایش باید منطبق بر شرایط واقعی باشد.

۳-۳-۱۲ متغیرهای پایه

۱-۳-۳-۱۲ چرخش غیرخطی

چرخش غیرخطی در نمونه آزمایشی باید به وسیله اثر غیرخطی در همان اعضا و اجزای اتصال که در




(الف) دستگاه آزمایش

شکل ۱۲ - ۷ ترتیب انجام بارگذاری چرخه ای روی نمونه آزمایشی

۱۲. طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر بهستون ۲۲۳

نمونه اصلی پیش‌بینی می‌شود (یعنی در تیر، چشمۀ اتصال، ستون و یا اجزای اتصال) ایجاد شود. سهم هر جزء اتصال در نمونه آزمایشی در چرخش غیرخطی کل، حداقل باید ۷۵ درصد سهم جزء نظیر در چرخش غیرخطی کل نمونه اصلی باشد.



۱۲-۳-۲-۳ اندازه‌اعضا

اندازه‌تیر به کار رفته در نمونه آزمایشی باید در محدوده زیر باشد:

- ارتفاع تیر نمونه آزمایشی نباید کمتر از $9/0$ ارتفاع تیر واقعی باشد.
- وزن واحد طول تیر نمونه آزمایشی نباید کمتر از $75/0$ وزن واحد طول تیر واقعی باشد.

اندازه ستون به کار رفته در نمونه آزمایشی باید به درستی اثرات غیرخطی بند ۱۲-۳-۲-۱ را برآورده نماید.

۱۲-۳-۳-۳ جزیيات اتصال

جزیيات اتصال به کار رفته در نمونه آزمایشی باید مشابه جزیيات نمونه اصلی باشد. اندازه اجزای اتصال در نمونه آزمایشی باید مشابه اجزای نمونه اصلی باشد.

۱۲-۳-۳-۴ ورق‌های پیوستگی

اندازه و جزیيات اتصال ورق‌های پیوستگی به کار رفته در نمونه آزمایشی باید متناسب با اندازه و جزیيات اتصال ورق‌های پیوستگی به کار رفته در نمونه واقعی باشد.

۱۲-۳-۳-۵ مشخصات مکانیکی مصالح نمئونه

تنش تسلیم فولاد به کار رفته در نمونه آزمایشی نباید کمتر از $85/0$ درصد تنش تسلیم فولاد به کار رفته در نمونه واقعی باشد.

۱۲-۳-۳-۶ جوش‌ها

جوش‌های نمونه آزمایشی^۱ باید مشابه (المثناور) نمونه واقعی باشند. به علاوه جوش نمونه آزمایشی باید ضوابط زیر را اقتفای نماید:

۱. دستورالعمل جوشکاری برای نمونه آزمایشی باید منطبق بر ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی و مشابه دستورالعمل جوشکاری نمونه اصلی^۲ باشد.

۲. مقاومت کششی (F_u) الکترود به کار رفته در نمونه آزمایشی باید با مقاومت کششی الکترود به کار رفته در نمونه اصلی یکسان باشد.

۳. طاقت^۳ فلز الکترود به کار رفته در نمونه آزمایشی نباید بیشتر از طاقت فلز الکترود به کار

رفته در نمونه اصلی باشد.

۴. وضعیت جوشکاری^۴ روی نمونه آزمایشی باید مشابه وضعیت جوشکاری اصلی باشد.

۵. جزییات تسمه پشت‌بند، جوش پشت، ناوдан، سوراخ‌های دستری و موارد مشابه باید در نمونه آزمایشی و اصلی یکسان باشند. حذف تسمه پشت‌بند و ناودانها در نمونه آزمایشی وقتی اجازه داده می‌شود که در نمونه اصلی نیز چنین کاری انجام شود.

۶. روش‌های بازری، انجام آزمایش‌های غیرمخرب، و استانداردهای پذیرش باید در نمونه آزمایشی و اصلی یکسان باشند.

۱۲-۳-۲- پیچ‌ها

قسمت‌های پیچی نمونه آزمایشی باید مشابه نمونه واقعی باشد. به علاوه پیچ‌های نمونه آزمایشی باید ضوابط زیر را اقناع نماید.

۱. مقاومت پیچ به کار رفته در نمونه آزمایشی و اصلی باید یکسان باشد.

۲. نوع سوراخ (استاندارد، فراخ، لوبيایی کوتاه و بلند) و امتداد آنها در نمونه آزمایشی و اصلی باید یکسان باشد.

۳. روش ایجاد سوراخ در نمونه آزمایشی و اصلی باید یکسان باشد (مته، ضربه و غیره).

۴. روش آماده‌سازی سطوح در تماس و روش محکم کردن پیچ‌ها در نمونه آزمایشی و اصلی باید یکسان باشد.

۱۲-۳-۴- بارگذاری

۱-۴-۳-۱۲ کلیات

نمونه آزمایشی باید تحت بار چرخه‌ای طبق ضوابط زیر قرار گیرد:

۱۲-۳-۵- توالی بارگذاری

آزمایش بارگذاری چرخه‌ای برای ارزیابی اتصال صلب تیر بهستون در قاب‌های خمی با توالی زیر انجام می‌گیرد:


(الف) ۶ چرخه با $\theta = 0/00375$ رادیان

(ب) ۶ چرخه با $\theta = 0/005$ رادیان

(پ) ۶ چرخه با $\theta = 0/0075$ رادیان

- (ت) ۴ چرخه با $\theta = 0/01$ رادیان
 (ث) ۲ چرخه با $\theta = 0/015$ رادیان
 (ج) ۲ چرخه با $\theta = 0/02$ رادیان
 (ج) ۲ چرخه با $\theta = 0/03$ رادیان

بارگذاری فوق را می‌توان با افزایش $1/0/0$ رادیان برای θ با ۲ چرخه بارگذاری برای هر آزمایش ادامه داد. θ را زاویه تغییر مکان جانبی طبقه^۵ گویند. θ از تقسیم تغییر مکان جانبی نسبی طبقه بر ارتفاع طبقه به دست می‌آید. هر چرخه بارگذاری نیز از بار صفر تا بار صفر گفته می‌شود و شامل یک حداکثر^۶ مثبت و یک حداکثر منفی است.



۱۲-۳-۶ ابزاربندی

نمونه باید به خوبی توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری مناسب ابزاربندی شده باشد، به طوری که بتوان اطلاعات لازم برای تهیه گزارش آزمایش را ثبت نمود.

۱۲-۳-۷ آزمایش‌های مصالح

۱۲-۳-۷-۱ آزمایش کشش

برای شناسایی مصالح مورد استفاده در نمونه آزمایشی باید آزمایش کشش در روی قسمت‌های زیر از نمونه آزمایشی انجام شود:

۱. بال‌ها و جان‌های تیر و ستون در محل‌های استاندارد.

۲. هر قسمت از اتصال که با تسلیم شدن، باعث ایجاد دوران غیرالاستیک می‌گردد.

۱۲-۳-۷-۲ روش انجام آزمایش کشش

آزمایش کشش منطبق بر استاندارد مربوطه انجام شده و نمودار تنش-کرنش، تنش تسلیم F_y و

تغییرشکل نسبی نظری گسیختگی گزارش می‌گردد. سرعت بارگذاری در آزمایش کشش باید نزدیک به سرعت بارگذاری چرخه‌ای در نمونه آزمایشی باشد.

۱۲ - ۳ - ۸ گزارش آزمایش

گزارش آزمایش باید شامل موارد زیر باشد:

۱. نقشهٔ کامل تجهیزات آزمایش شامل شرایط مرزی، نقاط تکیه‌گاهی و محل مهارهای جانبی.
 ۲. جزئیات اتصال با اندازه‌گذاری دقیق، نوع نیمروخ‌ها، نوع ورق‌ها، مشخصات مکانیکی مصالح به کار رفته، مشخصات الکترود، طول و اندازهٔ جوش‌ها، محل، اندازه، و قطر سوراخ‌های نوع و قطر پیچ‌ها و سایر اطلاعات لازم.
 ۳. مشخص کردن متغیرهای پایه مطابق بند ۱۲ - ۳ - ۳.
 ۴. نمودار تاریخچهٔ نیرو یا تغییر مکان با زمان (شکل ۱۲ - ۷).
 ۵. نمودار بار - تغییر مکان نمونه. تغییر مکان باید در محل اعمال بار اندازه‌گیری شود.
 ۶. نمودار لنگر - زاویهٔ تغییر مکان جانبی ($M-\theta$). اندازه‌گیری زاویهٔ دوران باید نسبت به محور ستون انجام شود.
 ۷. زاویهٔ تغییر مکان جانبی و چرخش غیر ارجاعی کل نمونه آزمایشی. مؤلفه‌های چرخش‌های غیر ارجاعی به علت تسلیم قطعات و یا لغزش باید تفکیک گردد.
 ۸. مشاهدات مهم در حین آزمایش شامل لغزش، ناپایداری‌های موضوعی، ناپایداری‌های جانبی و موارد مشابه.
 ۹. مود شکست حاکم برای نمونه آزمایشی. اگر آزمایش قبل از شکست قطع گردد، دلیل قطع آزمایش باید به طور واضح بیان گردد.
 ۱۰. نتایج آزمایش‌های انجام شده روی مصالح (بند ۱۲ - ۳ - ۷).
 - ۱۱ - دستورالعمل جوشکاری (WPS) و گزارش بازرگانی جوش.
- و بالاخره هر نوع اطلاعات تکمیلی که باعث وضوح آزمایش گردد.

۱۲ - ۳ - ۹ ضوابط پذیرش

برای پذیرش یک نوع اتصال، لازم است دو نمونه آزمایشی تحت آزمایش قرار گیرند. متغیرهای اساسی هر دو نمونه باید در محدوده‌های لازم قرار گیرد. برای پذیرش، نمونه‌ها باید شرایط زیر را برآورده سازند. برای اقتاع ضوابط دوران غیر ارجاعی، نمونه‌های آزمایشی باید چرخش لازم را

حداقل برای یک چرخه کامل تحمل نمایند.

(الف) قاب‌های ویژه (با شکل‌پذیری زیاد)

۱. چرخش غیرارتجاعی حداقل باید $0/03\%$ را دیان باشد و در این چرخش ظرفیت اتصال بزرگتر از M_p باشد.
۲. اتصال باید قادر به بروز لنگر پلاستیک M_p تیر در وجه ستون باشد.
۳. اتصال باید قادر به بروز نیروی برشی نظیر بار مرده و زنده و برش نظیر لنگرهای پلاستیک که در دو جهت مخالف به‌انتهای تیر اثر می‌کنند، باشد.

(ب) قاب‌های متوسط (با شکل‌پذیری متوسط)

۱. چرخش غیرارتجاعی حداقل باید $0/02\%$ را دیان باشد.
۲. اتصال قادر به بروز لنگر پلاستیک M_p تیر در وجه ستون باشد.

(پ) قاب‌های معمولی (با شکل‌پذیری کم)

۱. چرخش غیرارتجاعی حداقل باید $0/01\%$ را دیان باشد.


۱۲ - ۴ روش‌های پیشنهادی برای ترمیم اتصالات موجود و جزئیات نوین

برای اتصالات صلب

بر پایه تحقیقات انجام شده، روش‌های متعددی برای بهبود عملکرد اتصالات صلب تیر به ستون پیشنهاد شده است که انجام آزمایش‌های تمام مقیاس بر روی آنها مؤید رفتار مناسبشان می‌باشد. از جزئیات اشاره شده می‌توان برای تقویت اتصالات موجود و یا برای طراحی اتصالات جدید استفاده کرد.

۱۲ - ۴ - ۱ ماهیچه در بال تحتانی

در شکل ۱۲ - ۸ جزئیات اضافه کردن ماهیچه در بال تحتانی ستون نشان داده شده است. اضافه کردن این ماهیچه باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می‌شود. اضافه کردن این ماهیچه همواره از پایین اتصال قابل انجام است (متذکر می‌گردد که تجربیات حاصل از زلزله، مبین شروع خرابی از اتصال بال تحتانی).




شکل ۱۲ - ۸ جزئیات ماهیچه تحتانی برای تقویت اتصال.

اضافه کردن ماهیچه در پایین در صورتی که ساختمان دارای سقف کاذب باشد، عملی می‌باشد و نیاز به تعمیر جوش ورق زیرسری بهستون را ازبین می‌برد. در صورتی که از جوش ورق روسری بهستون نیز اطمینان نداشته باشیم و نخواهیم آن را سنگ زده و تعمیر نماییم، می‌توانیم ماهیچه را در بالا نیز اجرا نماییم. در این حالت احتمال تداخل ماهیچه با کفسازی وجود دارد.

۱۲ - ۴ - ۲ استفاده از ورق روسری و زیرسری مضاعف

در صورتی که از جوش ورق‌های زیرسری و روسری بهستون اطمینان نداشته و یا در حین زلزله به آنها صدمه وارد آمده باشد، استفاده از ورق‌های زیرسری و روسری مضاعف (شکل ۱۲ - ۹) می‌تواند در برنامه کار قرار گیرد. در صورتی که هیچ اطمینانی از جوش ورق روسری موجود بهستون نباشد و یا این جوش از بین رفته باشد، ضخامت ورق روسری و زیرسری باید برای لنگر پلاستیک تیر طراحی شود. اما اگر اضافه کردن ورق زیرسری و روسری بهمنظور تقویت وضعیت موجود باشد، ضخامت آن برحسب قضاوت تعیین می‌گردد.



شکل ۱۲ - ۹ تقویت اتصال با ورق زیرسری و روسربی مضلعف.

۱۲ - ۳ - ۳ لچکی‌های قائم در بال فوقارانی و تحتانی

شکل ۱۲ - ۱۰ نشان‌دهنده نحوه تقویت اتصال، صلب با لچکی‌های قائم است. تعداد لچکی‌ها می‌تواند یک و یا دو عدد باشد.

۱۲ - ۴ - ۴ ورق‌های جانبی (ورق‌های گونه)


در این روش نیروهای کششی و فشاری بال‌های فوقارانی و تحتانی تیر به کمک ورق‌های گونه به ستون انتقال داده می‌شوند. به جای استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل برای نیروی بال تیر به ستون، از جوش‌های گوشه استفاده می‌گردد (شکل ۱۲ - ۱۱).

۱۲ - ۵ معیارهای آیین‌نامه‌ای

۱۲ - ۵ - ۱ کلیات

طراحی و ساخت قاب‌های فولادی و اتصالات آنها در مقابل نیروهای زلزله باید شرایط مندرج در

۱۲. طراحی لزهای اتصالات صلب تیر به ستون



شکل ۱۲ - ۱۰ نظریت اتصال با استفاده از لچکی های تحتانی و فوقانی.

آیین نامه طراحی فولاد، فصول ۱ تا ۱۰ این آیین نامه و الزامات زیر را برآورده سازد.

۱۲-۵-۱۲ تعاریف

مهاربند خربزه‌بری^۷ حالتی است که در آن دو عضو مهاربند، به صورت قطری گوشه‌های متقابل یک دهانه را بهم متصل می‌نمایند (شکل ۱۲ - ۱۲ - الف).

مهاربند قطری^۸: حالتی است که فقط یک قطر در داخل چشمme وجود دارد (شکل ۱۲ - ۱۲ - ب).

مهاربند ۷ و ۹^۹: در این حالت دو عضو مهاربند در روی یک گره در رو و یا زیر تیر با یکدیگر متقارب می‌باشند (شکل ۱۲ - ۱۲ - پ).


مهاربند K^{۱۰}: در این حالت یک جفت مهاربند در یک طرف ستون قرار می‌گیرند و یکدیگر را در

7- X-bracing


8- Diagonal bracing

9- Chevron bracing (V or Inverted V)

10- K bracing



شکل ۱۱-۱۲ نزدیک اتصال صلب تیر به ستون با استفاده از ورق‌های گونه.



شکل ۱۲ - ۱۲ - انواع مهاربندی ساختمان.

نقطه‌ای در روی ستون قطع می‌نمایند (شکل ۱۲ - ۱۲ - ت).

گره^{۱۱}: محل برخورد دو یا چند عضو را گره نامند.

اتصال^{۱۲}: مجموعه اجزایی که دو عضو را بهم متصل می‌نمایند.

تیر^{۱۳}: عضو افقی که در برابری خمشی جانبی قاب سهیم است.

چشمۀ اتصال^{۱۴}: بخشی از ستون در محل اتصال که مقابل تیر قرار می‌گیرد (شکل ۱۲ - ۱۳ - ۱۳).

۱۲ - ۵ - ۳ علایم و اختصارات

علایم و اختصارات به کار رفته در این پیوست به قرار ذیل می‌باشند:

$$M_p = \text{لنگر پلاستیک عضو}$$

$$P_D = \text{نیروی محوری ناشی از بار مرده}$$

$$P_E = \text{نیروی محوری ناشی از زلزله}$$

11- Joint

12- Connection

13- Beam or girder

14- Panel zone

P_L = نیروی محوری ناشی از بار زنده

P_C = مقاومت محوری فشاری عضو

P_T = مقاومت محوری کششی عضو

V_S = مقاومت برشی عضو

Z = اساس پلاستیک مقطع

R = ضریب رفتار ساختمان

۴-۵-۱۲ مصالح

۱-۴-۵-۱۲ فولادهای مصرفی

فولادهای مصرفی در سیستم‌های مقاوم در مقابل نیروهای زلزله باید منطبق بر شرایط مذکور در آین‌نامه فولاد و مصالح باشند و به علاوه فولادها باید در عین حال دارای مقاومت نهایی کششی حداقل $1/3$ برابر مقاومت حد جاری شدن باشند.

۲-۴-۵-۱۲ مقاومت اعضا

منظور از مقاومت اعضا که در قسمت‌های مختلف این بخش به آنها اشاره می‌شود، مقاومت نهایی عضو یا اتصال بوده و شامل مقادیر زیر می‌باشد:

نوع مقاومت	مقدار مقاومت	
خمش	$M_{ip} = ZF_y$	
برش	$V_s = \int_0^{F_y} F_y dt$	برای اعضا
فشار محوری	$P_C = 1/\gamma F_a A$	
کشش محوری	$P_T = F_y A$	

نوع مصالح اتصال	مقدار مقاومت	
جوش لب با نفوذ کامل	$F_y A$	
جوش لب با نفوذ نسبی و جوش گوشه	مقدار مجاز $1/7 \times$ مقدار مجاز $1/7 \times$	برای اتصال‌ها
پیچ	مقدار مجاز $1/7 \times$	

مقدار مجاز برابری برای انواع جوش براساس ضوابط فصل اول این آین‌نامه تعیین می‌گردد.

۲۳۵ ۱۲. طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون

اعضا لازم نیست که فشرده باشند، مگر اینکه به طریقی در این پیوست لازم گردد.

۱۲-۵-۵ وصلة ستون

وصله ستون در قاب‌های خمشی ویژه و معمولی، ساده، مهاربندی، و سیستم‌های ترکیبی علاوه بر ترکیب بارهای متعارف، باید دارای مقاومت کافی برای مقابله با نیروهای ستون ناشی از ترکیب بارهای زیر باشد:

$$\frac{1}{10} P_D + \frac{1}{8} P_L + \left(\frac{1}{4} R \right) P_E \leq P_C \quad (1-12-\text{الف})$$

$$\frac{1}{10} P_D + \left(\frac{1}{4} R \right) P_E \leq P_T \quad (1-12-\text{ب})$$

در قاب‌های ویژه، مقاومت کششی اتصال بال باید مساوی مقاومت کششی بال ستون باشد. محل درز وصلة نیز باید حداقل ۹۰ سانتی‌متر یا $\frac{1}{3}$ ارتفاع خالص طبقه، هر کدام که کوچکترند، با بال تیر فاصله داشته باشد.

۱۲-۵-۶ اتصال صلب تیر به ستون

۱-۶-۵-۱۲ قاب‌های ویژه

(الف) اتصال تیر به ستون باید قادر به تأمین مقاومتی برابر با مقاومت خمشی تیر باشد.

(ب) اتصال تیر به ستون را می‌توان کافی برای حصول مقاومت خمشی تیر در نظر گرفت اگر منطبق بر شرایط زیر باشد:

I) اتصال بال تیر به ستون با استفاده از ورق اتصال بال که توسط جوش لب با نفوذ کامل به بال ستون متصل شده است تأمین گردد.

II) اتصال بال تیر به ورق اتصال بال توسط جوش لبه در امتداد موازی محور تیر و یا استفاده از حداقل دو ردیف پیچ پرمقاومت اصطکاکی (جمعماً ۴ پیچ برای هر بال) تأمین گردد.


III) از جوش و پیچ به طور همزمان برای انتقال نیرو از بال تیر به ورق اتصال بال استفاده نشده باشد.

IV) اتصال جان تیر به ستون با استفاده از ورق اتصال جان با استفاده از جوش و یا پیچ پرمقاومت اصطکاکی تأمین گردد.

مقاومت برشی اتصال، نباید کمتر از مقدار بعدست آمده از ترکیب بار زیر باشد:


$$V_D + V_L + \frac{\gamma M_P}{L} \leq V_s \quad (2-12)$$

دو نوع اتصال نمونه واجد شرایط فوق در شکل ۱۲ - ۱۳ آمده است.



شکل ۱۲ - ۱۳ جزئیات چشم اتصال با ستون قوطی

۱۲ طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون




برش A-A


ضخامت صفحه اتصال = t_p

$$50 \text{ mm} < t_p < 10 l_p$$

$$r_p \geq 50 \text{ mm}$$



برش C-C



$a \geq 50 \text{ mm}$
اتصال تیر به ستون I

برش B-B

شکل ۱۲ - ۱۳ - جزئیات چشم اتصال با ستون I و ورق مضاعف.

(پ) انواع دیگر اتصال هر اتصالی با استفاده از جوش یا پیچ‌های پر مقاومت که منطبق بر شرایط قسمت ب، مذکور در بالا نیست، در صورتی که به‌کمک محاسبات یا آزمایش‌ها نشان داده شود که شرایط قسمت الف، را برآورده می‌نماید، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. وقتی که برای نشان دادن کفاایت اتصال از روش محاسباتی استفاده می‌شود، باید ۱۲۵ درصد مقادیر مندرج در بند الف فوق ملاک محاسبه قرار گیرند.

(ت) محدودیت‌های جزئیات بال برای فولادهایی که مقاومت نهایی آنها (F_u) کمتر از $1/3$ برابر مقاومت جاری شدن باشد، در اتصالات پیچی ورق‌های اتصال بال تیر و ستون، باید نسبت مقطع مؤثر به مقطع کلی (یعنی A_g/A_c) بزرگتر از $1/1 F_y/F_u$ باشد و حداقل از دو ردیف پیچ در این اتصال استفاده شود.

(ث) چشمۀ اتصال

۱. چشمۀ اتصال، ناحیه محصور شده جان ستون در مقابل بال تیر می‌باشد. چشمۀ اتصال تیر به ستون باید توانایی مقابله با برش ناشی از لنگر خمی تیر به علت بارهای ثقلی به علاوه $1/85$ برابر نیروهای زلزله را دارا باشد. لیکن مقاومت برشی لازم نیست از برش نظری ΣM_p تیرهای متصل به بالهای ستون در محل اتصال بیشتر باشد. مقاومت برشی چشمۀ اتصال را می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود (شکل ۱۲ - ۱۴):

$$V_Z = 0.55 F_y d_c t \left[1 + \frac{3 b_c t_{cf}^3}{d_b d_c t} \right] \quad (3-12)$$

که در آن:

t = ضخامت جان ستون به علاوه ضخامت ورق مضاعف

d_b = ارتفاع مقطع تیر

d_c = ارتفاع مقطع ستون

b_c = عرض بال ستون

t_{cf} = ضخامت بال ستون

۲. ضخامت چشمۀ اتصال، t_z ، باید رابطه زیر را نیز اقنان نماید:

$$t_z \geq (d_b + d_c)/90 \quad (14-12)$$

برای این منظور، t_z ، باید شامل ضخامت هرگونه ورق مضاعف باشد، مگراینکه ورق مضاعف توسط جوش انگشتانه کافی به منظور جلوگیری از کمانش موضعی، به جان ستون جوش شود.

۱۲. طراحی لردهای اتصالات صلب تیر به ستون ۲۳۹

ورق مضاعف: ورق‌های مضاعف به منظور کاهش تنش برشی در چشمۀ اتصال یا کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت جان به کار گرفته می‌شوند. فاصلۀ این ورق‌ها نباید بیش از $1/5$ میلی‌متر از جان ستون باشد و باید در طول لبه فوقانی و لبه تحتانی ورق با جوش گوشه با بعد حداقل مساوی 5 میلی‌متر جوش شوند. این ورق‌ها باید با استفاده از جوش شیاری یا گوشه به منظور حصول مقاومت برشی ورق‌های مضاعف به بال ستون جوش شوند.


(ج) نسبت عرض به ضخامت بال

تیرها باید ضوابط مقاطع فشرده طبق مبحث 10 مقررات ملی ایران را برآورده سازند. به علاوه نسبت عرض به ضخامت بال آنها، یعنی $t_f/b_f = 140/\sqrt{F_y}$ ، نباید از $1/85 M_E$ تجاوز نماید (F_y بر حسب نیوتون بر میلی‌متر مربع). برای فولاد نرمه با $F_y = 240 \text{ N/mm}^2$ این نسبت حدود 9 به دست می‌آید. برای

$$V_1 = \frac{M_D + M_L + 1/85 M_E}{d_b}$$

$$V_r = \frac{-(M_D + M_L) + 1/85 M_E}{d_b}$$

$$V = V_1 + V_r \leq 0 / \Lambda \frac{\Sigma M_p}{d}$$



شکل ۱۲-۱۴ - برش موجود در چشمۀ اتصال.

فولاد اعلاه (ST ۵۲ و یا مشابه) با $F_y = ۳۵۰$ نیوتن بر میلی‌متر مربع این نسبت مساوی $۷/۵$ به دست می‌آید. در این نسبت داریم:

$$b_f = \text{عرض کل بال}$$

$$t_f = \text{ضخامت بال}$$

$$t_p = \text{ضخامت صفحه اتصال}$$

(ج) ورق‌های پیوستگی

در تعیین احتیاج و یا عدم احتیاج به ورق‌های پیوستگی (ورق‌های سخت‌کننده ستون در روپرتوی بال‌های تیر) در ناحیه اتصال در مقابل بال کششی تیر، نیروی کششی بال P_{bf} در فصل ششم باید مساوی $1/8(bt_f)F_{yb}$ منظور گردد.

(ح) نسبت مقاومت

در هر اتصال از قاب خمشی ویژه باید روابط زیر اقناع گردنده:

$$\Sigma Z_c (F_{yc} - f_a) / \Sigma Z_b F_{yb} > 1/0 \quad (5-12)$$

$$\Sigma Z_c (F_{yc} - f_a) / 1/25 \Sigma M_{pz} > 1/0 \quad (6-12)$$

که در روابط فوق، F_{yc} و F_{yb} تنش‌های جاری شدن ستون و تیر می‌باشد، همچنین $f_a > 0$ بوده و Z_c و Z_b مقادیر اساس پلاستیک مقطع‌های ستون و تیر می‌باشد. $\Sigma M_{pz} = \text{مجموع لنگرهای تیرها که متناظر با مقاومت برشی چشمۀ اتصال (رابطه ۱۲ - ۳)}$ محاسبه می‌شود.

تبصره: ستون‌هایی که شرایط مقطع فشرده، را برآورده می‌نمایند در صورتی که یکی از شرایط زیر را نیز برآورده نمایند، لازم نیست ضوابط روابط ۱۲ - ۵ و ۱۲ - ۶ را ارضاء نمایند:

(الف) ستون‌ها با f_a کوچکتر از $F_y/4$ برای تمام ترکیبات بارگذاری به استثنای بارهای معروفی شده در رابطه ۱۲ - ۱.

(ب) ستون‌ها در هر طبقه‌ای که مقاومت برشی جانبی آن ۵۰ درصد بزرگتر از طبقه فوقانی آن باشد.

(خ) مهاربند تیرها

هر دو بال تیر باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مهار جانبی شوند. فاصله بین مهارهای جانبی تیرها

در حدفاصل محور ستون ها نباید از ۹۶ برابر y_2 (شعاع ژیراسیون تیر) تجاوز نماید. همچنین در محل تأثیر نیروهای مرکزی که در آن امکان تشکیل مفصل پلاستیک وجود دارد، باید یک مهار جانبی قرار داده شود.

(د) تغییر در مساحت بال تیر

در قاب های خمشی ویژه، در ناحیه ای که امکان تشکیل مفصل پلاستیک وجود دارد، هرگونه تغییر ناگهانی در مساحت بال ممنوع می باشد.

۲-۶-۵-۱۲ قاب های معمولی

اتصال صلب تیر به ستون در قاب های معمولی مطابق ضوابط فصل ششم طراحی می گردد. اتصال باید قادر به انتقال لنگری مساوی ظرفیت مجاز خمشی تیر باشد.

۷-۵-۱۲ اتصال مهاربند

(الف) مقاومت

مقاومت اتصال مهاربند باید برابر کمترین مقدار از مقادیر زیر باشد:

I - مقاومت کششی اعضای مهاربند

II - $\frac{1}{4}R$ برابر نیروی مهاربند حاصل از نیروی زلزله

اتصال تیر به ستون در تیرهایی که جزیی از سیستم مهاربند هستند، باید دارای ظرفیت لازم برای انتقال نیروی تعیین شده به روش فوق باشد.

(ب) مساحت خالص

در اعضای مهاربند با اتصال پیچی، نسبت مساحت مؤثر به سطح مقطع کلی، باید رابطه زیر را اقتفا نماید:

$$\frac{A_e}{A_g} \geq \frac{1/2\alpha F^*}{F_u}$$

که در آن:

$A_e = A_{ch}$ = مساحت مؤثر خالص

$F^* = F_u$ = نیروی عضو مهاربند که طبق بند ۳-۸-الف، تعیین شده است

$F_u = F_u$ = حداقل مقاومت کششی

$\alpha = \alpha$ = درصدی از F^* که باید از مقطع خالص مورد نظر منتقل شود.

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

A			
Attachment	قطعات اضافی	Cyclic life	عمر خستگی
		Cyclic loading	بارهای دوره‌ای
B			
Back welding	جوش پشت	Diagonal bracing	مهاربند قطری
Backing	پشت‌بند		
Beam or girder	تیر	F	
Bearing type	پیچ انکایی	Fillers	پرکننده
Bevel	برش لبه	Full size fillet	نوار تمام اندازه
Boxing (End Returns)	قلاب انتهایی		
Built up members	چند نیم‌رخ	H	
		Header angle	نبشی‌های جان
C			
CVN toughness	طاقة فلز الکترود	I	
Chevron bracing (V or Inverted V)		Instory drift angle	مکان جانبی طبقه
	مهاربند ۷ و یا ۸	Intermittent	شیاری منقطع
Connection	اتصال	Intermittent fillet welds	
Cover plate	بدون ورق تقویتی		جوش‌های گوشه منقطع

J		Root opening	فاصله ریشه
Joint	گره		
K		Seated beam connections-unstiffened	
K bracing	مهاربند K	اتصال ساده با نبشی انعطاف‌پذیر	
L		Slip critical	اتصال اصطکاکی
Low Hydrogen	کم‌هیدروژن	Spacer	فاصله‌دهنده
		Steel backing	پشت‌بند
		Stitch welding	جوش‌های بخیه
N			
Non low Hydrogen	غیرکم‌هیدروژن	T	
		Terminal distance	اضافه طول
P		Test specimen	نمونه آزمایشی
Panel zone	چشمۀ اتصال		
Peak	حداکثر	W	
Position	وضعیت جوشکاری	Weld size	جوش شیاری
Proof load	بار معیار، بارگواه	Weld tab	ناودان انتهایی
Prototype	نمونه اصلی		
R			
Root face	ضخامت ریشه	X	
		X-bracing	مهاربند ضربدری

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

الف	ت	ج	ب
اتصال	Connection	تیر	اتصال
اتصال اصطکاکی	Slip critical		
اتصال ساده با نبیشی انعطاف‌پذیر		جوش پشت	جوش پشت
Seated beam connections-unstiffened		جوش شیاری	جوش شیاری
اضافه طول	Terminal distance	جوش‌های بخیه	جوش‌های بخیه
	جوش‌های گوشه منقطع		
بار معیار، بار گواه	Proof load	Intermittent fillet welds	
بارهای دوره‌ای	Cyclic loading		
بدون ورق تقویتی	Cover plate		
برش لبه	Bevel	چشمۀ اتصال	چشمۀ اتصال
		چند نیم‌خ	چند نیم‌خ
پرکننده	Fillers	حداکثر	حداکثر
پشت‌بند	Backing	ش	ش
پشت‌بند	Steel backing		
پیچ اتکایی	Bearing type	شیاری منقطع	شیاری منقطع

	ج		ض
Joint	گره	Root face	ضخامت ریشه
	م		ط
Instory drift angle	مکان جانبی طبقه	CVN toughness	طاقة فلز الکترود
K bracing	مهاربند K		
X-bracing	مهاربند ضربدری		
Diagonal bracing	مهاربند قطری	Cyclic life	عمر خستگی
	مهاربند ۷ و یا ۸		
Chevron bracing (V or Inverted V)			
	غ		
		Non low Hydrogen	غیرکم هیدروژن
	ن		ف
Weld tab	ناودان انتهایی		
Header angle	نبشی‌های جان	Spacer	فاصله‌دهنده
Test specimen	نمونه آزمایشی	Root opening	فاصله ریشه
Prototype	نمونه اصلی		
Full size fillet	نوار تمام اندازه		
	ق		
		Attachment	قطعات اضافی
	و	Boxing (End Returns)	قلاب انتهایی
Position	وضعیت جوشکاری		
	ک		
		Low Hydrogen	کم هیدروژن

نمايه

تعیین ضخامت ورق کف ستون، ۱۶۲	اتصال، ۲۲۳
تشهای خستگی، ۳۳	اتصالات پیچی خرپاها، ۲۰۸
تشهای مجاز، ۱۸	اتصالات خرپاها، ۲۰۱
تشهای مجاز جوش، ۱۷	اتصالات صلب با جوش مستقیم تیر به ستون، ۱۴۴
تیر، ۲۳۳	
جوش کام و انگشتانه، ۱۵	اتصالات صلب با ورق زیرسری و روسری با اتصال پیچی، ۱۴۶
جوش گوش، ۱۵	اتصالات فلنجی در تیرهای مرتفع، ۱۵۳
جوش‌ها در ترکیب با پرچ‌ها و پیچ‌ها، ۲۰	اتصال چهارپیچی، ۱۴۹
جوش‌های شیاری منقطع، ۲۰	اتصال ستون به ورق کف ستون، ۱۵۹
چشمۀ اتصال، ۲۲۸، ۲۲۳، ۱۴۱	اتصال صلب با ورق روسر (اتصال فلنجی)، ۱۴۸
خرابی در بال ستون، ۲۱۸	اتصال هشت‌پیچه، ۱۵۲
خرابی در تیرهای، ۲۱۶	اضافه طول، ۴۷
خرابی در چشمۀ اتصال، ۲۲۰	اعضای فشاری، ۴۱
خرابی در ورق اتصال برش جان تیر، ۲۱۹	اعضای فشاری و کششی، ۴۱
خرابی‌ها و تقایص جوش، ۲۱۹	انتقال تنش از کف ستون به مالوده، ۱۶۱
درزهای رویهم، ۳۸	
درزهای لب بدلب، ۴۱	بار استاتیکی، ۱۷
روسری و زیرسری مضاعف، ۲۲۹	بار دینامیکی، ۳۰
روش طراحی وصلة تیر، ۱۷۷	بارهای استاتیکی، ۱۷
سخت‌کننده برای کاهش ضخامت ورق کف ستون، ۱۶۳	بارهای دورهای، ۳۳
سخت‌کننده‌ها، ۴۲	برشگیر جان، ۱۴۰
سهم تنش، ۴۷	برونمحوری صفر، ۱۶۱
طبقه‌بندی خدمات واردۀ به اتصالات	برونمحوری کوچک، ۱۶۷
در حین زلزله، ۲۱۶	برونمحوری ناچیز، ۱۶۵
طراحی اتصال بادبند، ۱۹۳	ترکیب جوش با پیچ و پرچ، ۴۰
طراحی لرزه‌ای اتصالات صلب تیر به ستون، ۲۱۳	ترکیب جوش‌ها، ۱۹
	ترمیم اتصالات موجود، ۲۲۸
	تسمه پشت‌بند، ۱۷

نفوذ نسبی،	۱۳	طول جوش،	۱۲
نمونه آزمایش،	۲۲۲	فاصله دهنده،	۱۷
نیروهای طراحی اجزای وصلة تیر،	۱۷۵	فشار تماسی مجاز بر بتن و مصالح بنایی،	۱۵۹
نیروهای طراحی اجزای وصلة ستون،	۱۸۶	قلاب انتهایی،	۲۳
نیروهای طرح در وصلة ستون،	۱۸۵	کف ستون،	۱۵۹
ورق اتصال بادبند،	۱۹۵	گره،	۲۳۳
ورق روسربی،	۱۳۸، ۱۳۷	گلوبی مؤثر جوش،	۱۲
ورق زیرسری،	۱۳۸، ۱۳۷	لچکی‌های قائم در بال فوکانی و تحتانی،	۲۳۰
ورق مضاعف،	۱۴۳	ماهیچه در بال تحتانی،	۲۲۸
ورق و نیمرخ،	۴۱	محل وصلة تیر،	۱۷۵
ورق‌های پیوستگی،	۱۴۳	محل وصلة ستون،	۱۸۶
ورق‌های تقویتی بال،	۴۴	مساحت جوش،	۱۲
وصله پشت‌ورقی،	۱۷۴	مهاربند k ،	۲۳۱
وصله تیرها،	۱۷۱	مهاربند ضربدری،	۲۳۱
وصله چهارورقی،	۱۷۴	مهاربند قطری،	۲۳۱
وصله ستون‌ها،	۱۷۹	مهاربند 7 و 8 یا	۲۳۱
وصله سه‌ورقی،	۱۷۴	ناودان انتهایی،	۱۷
		نفوذ کامل،	۱۲

معاونت امور پشتیبانی
مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-424-4



9 789644 254246