



فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[\frac{200}{300} - 0.0025 \right] \left(\frac{200}{300} - 0.0025 \right) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{200 \cdot 113}{200 \cdot 300} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[2.5 \cdot \frac{a}{d} \right] (0.0025 - 0.0025) = 0.00332$

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

ICIVIL

بتن

6 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

icivil.ir

فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

۹ ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی

بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها



فولاد 1

استاد ارجمند جناب آقای دکتر متین پور

تذکره: این جزوه توسط یکی از دانشجویان ترم های قبلی نگاشته شده و فقط توسط بنده بارگزاری شده است و بنده هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوی جزوه ندارم

۱- مقدمه آشنایی با فولاد و خواص آن، انواع فولادهای ساختمانی، انواع سازه‌های فولادی، آشنایی با نام‌های طراحی و روش‌های طراحی

۲- اعضاء لستنی

۳- طراحی اعضاء فشاری (ستونها) تنوری بمانس - مفهومی فیرب - لاغری - طرح ستونهای مرتب

۴- طراحی اعضاء خمشی (تیرها) - لاس جانبی، سوس تیرها - طرح تیرهای با تیرهای مختلف خمشی و محدود

۵

۲- طراحی صفحات پای ستون

1. steel structures. by: salmon 2010 ^{مراجع}

2. steel structures. by: smuth

طراحی سازه‌های فولادی به روش ^{و مقاومت (دی)}

ترجمه: فرزاد ایرانی

ترجمه: شایسته طاقی

ترجمه: مجتبی ازهری

آشنایی با نام

A.I.S.C - LRFD

لیتاز روش‌های طراحی فولادی (جدید)

* همایش دوم - مقررات ملی ساختمان ایرانی آشنایی با نام - طرح و اجرا سازه‌های فولادی

فصل اول

مقدمه
ساختارهای فولادی، ساختمان مایه هستند که ساختار اصلی آنها (افزای سازهای آنها) از فولاد تشکیل شده است.

دلیل اینکه فولاد دارای خواص و ویژگی‌های متعددی است نسبت به سایر مواد، باعث شده که بتوان جایگزین دیگری برای آن پیدا کنند.

مزیت‌های فولاد زیاد است؛ مقاومت، سختی، شکل پذیری و ...

فولاد سه عیب مشخص دارد: ۱- کاهش مقاومت در برابر حرارت (قابل رطوبت-ران یا عایق کاری)


۲- خوردگی فولاد با مقاومت در برابر خوردگی (عدم مقاومت در برابر عوامل جوی) - در مقابل دما در طبیعت

عوامل آلوده محیط سریع پوسیده می‌شود. (با پوشش‌های مقاوم می‌توان این عیب را برطرف کرد)

۳- مقاومت کم نسبی: چون افزای فولاد ضعیف هستند نسبت به بتن.

فولاد ماده‌ای است که تنهایی در طبیعت وجود ندارد بلکه از آهن تهیه می‌شود. (Fe)

آهن نیز از سنگ آهن تهیه می‌گردد.



Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

فولاد ماره ای است که با انجام دادن دو عملیات روی سگ آهن بدست می آید.

فولاد یک ماره مسخف و واحدی نیست، چون با هر در صدی تولیدی سود. نوع فولاد متفاوت خواهد بود به علت آلیاژهای مختلف آن. با این روش ذکر شده می توان بی نهایت نوع فولاد تهیه کرد، چون در آلیاژ ماهر میزان یک خاصیت به فولاد می دهد.

طبقه بندی فولادها در کارها ساختاری سه دسته است.

دسته اول: فولادهای کربنی **CS**، دسته دوم: فولادهای آلیاژی **AS**، دسته سوم: فولادهای حرارتی **TS**

فولادهای کربنی

آن دسته از فولادهای هستند که در کربن این نسبت به آلیاژها دیگر برتر است. این فولادها آهن تهیه شده است. در فولاد های این آلیاژ دیگری وجود ندارد یا اگر وجود دارد، نقش اساسی در فولاد ندارد.

به دلیل اینکه تولید آن ساده است، جزء فولادهای بسیار قدیمی است. به دلیل تولید ساده و ارزان قیمت بودن آن در اکثر سازه ها از فولاد کربنی استفاده می کنند.

فولادهای آلیاژی

در فولادهای آلیاژی کربن نقش اساسی ندارد برعکس آلیاژهای دیگر مانند: کروم، منگنز و آلومینیوم و... نقش اساسی دارد. عامل تعیین کننده رفتار و خواص فیزیکی فولاد کربن نیست بلکه آلیاژهای دیگر است.

فولادهای حرارتی فولادهایی هستند که در آنها کربن و آلیاژهای مختلف نقش اساسی دارند بلکه یک سری آلیاژهای

بر رفتار فولادها مسخف می کنند. علیا حرارتی یعنی گرم و سرد کردن می تواند رفتار فولادها کاملاً تغییر دهد. رفتار این نوع فولادها تابع عملیات و ادوات است.

تفسیر این در فولاد: افزایش در حد کرنش در فولاد، در جاری شدن، مقاومت نهایی و تسلطندگی فولاد را افزایش می دهد.


با افزایش در حد کرنش در فولاد، تسلط پذیری فولاد کاهش می یابد.

با افزایش در حد کرنش در فولاد، خاصیت چکش پذیری و جوش پذیری فولاد کاهش می یابد.

با افزایش در حد کرنش در فولاد، مدول الاستیسیته فولاد به مقدار بسیار جزئی افزایش می یابد.
(نسبتی فولاد)

با افزایش در حد کرنش در فولاد، مقاومت فولاد در برابر خوردگی به مقدار بسیار جزئی افزایش می یابد.

برای مشخص کردن حد جاری شدن، مقاومت نهایی و تسلطندگی فولاد، آزمایش ساده کشش را انجام می دهیم.



در نقطه E تنش و کرنش مساوی صفر است.

نقطه A رفتار فولاد بر حسب تنش و کرنش کاملاً خطی است.

برای سنجش نیرو و جابجایی خطی است. (قانون هوک برقرار است)
خاصیت فنری یا ارتجاعی دارد.

معادله خط $\sigma = \tan \alpha \cdot \epsilon$



$\sigma = E \cdot \epsilon$

ضریب ارتجاعی فولاد است $E = 10^5$ است
مدول الاستیسیته

اگر $E = 1$ باشد، یعنی $\frac{L}{L_0} = 1$ (تغییر طول با طول اولیه یکی باشد) $\sigma = E$

اولاً مدول الاستیسیته جنس آهن از جنس تنگ است. بنابراین مقدار تنش آستانه در آن بیشتر از آن است.

مدول الاستیسیته نشان دهنده مقدار تنش است که اگر با آن تنش را وارد کنیم، باعث می شود به تغییر طول نسبت به طول اولیه یکی باشد.

ماده ای که مدول الاستیسیته بیشتری دارد به علت اینکه تغییر شکل کمتری دارد بنابراین مقاومت آن بیشتر است.

مدول الاستیسیته همان سختی ماده در آزمون کشش است.

زاویه α در فولاد نزدیک به 90° است.

$\sigma = \tan \alpha \cdot E$

فولاد سختی بسیار زیادی دارد. (همان مدول الاستیسیته بالا)

$\sigma = E \cdot \epsilon$ قانون هوک

$E_s = (2.1 \times 10^6) \text{ kg/cm}^2$

در هر یک خط OA، نیرو حذف شود فولاد دقیقاً در همان نقطه تغییر شکل خود را از دست داده و قطعه به شکل اول خود برمی گردد. میل خاصیت فنر.

نقطه A: آخرین نقطه ای است که شکل قطعه با بار کم.

تنش A را با σ_A نشان می دهند و آنرا در نقطه ای نامند. بعد از آن خاصیت صری برقرار نیست.

نقطه B: در فاصله AB رابطه خطی برقرار نیست ولی خاصیت ارتجاعی برقرار است، آخرین نقطه ای است که خاصیت ارتجاعی در آن برقرار است.

AB - قانون هوک برقرار نیست.

AB - خاصیت ارتجاعی برقرار است.

بعد از نقطه B در جابجایی رخداد تغییر شکل کول خود برنجی گردد.

تندیس نقطه B را با علامت نشان می دهند و مدار تجاری می نامند.

در نقطه C فولاد به طور کامل سختی خود را از دست می دهد. $E = 0$ (مدول الاستیسیته) تغییر شکل زیاد.

تندیس نقطه C را با علامت نشان می دهند و در تسلیم می نامند. فولاد در برابر نیرو تسلیم شده مقاومت

نمی کند، یعنی جاری در آن می شود پس در روانی و جاری شدن گویند.

بعد از نقطه C رفتار فولاد باید ضعیف تر می باشد پس به آن حد ضعیفی هم می گویند.

در نقطه E فولاد مستقیماً می شود. تندیس نقطه E را با علامت نشان می دهیم و در نهایی یا مقاومت نهایی

یا مقاومت مستقیم دارد. از نقطه C تا آخر فولاد تبدیل شده است به یک عنصر.

در فولادهای پر کربن زیادتری دارند، مقاومت نهایی بالاتر است.


در فولادهای کم کربن کمتری دارند، مقاومت نهایی پایین تر است.

Subject:

Year:

Month:

Date:



نقاط F_u و F_y مشخصه های مکانیکی فولاد است.

مورد به سه ناحیه تقسیم می شود: ناحیه 1 و 2 و 3
 ناحیه 1: ناحیه خطی، ارتجاعی و بال الاستیک گویند.

ناحیه 2: به الاستیک، پلاستیکی

ناحیه 3: ناحیه سخت شدن مجدد

ناحیه 2 و 3: ناحیه خیرگی

چون نقاط A و B هم نزدیک هستند، آنها را در یک نقطه رسم می کنیم.

مکانیزم کرنش در ناحیه 1، کرنش نقطه C است و آنرا با ϵ_e نشان می دهند و کرنش الاستیک گویند.

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$F_y = E \cdot \epsilon_e \Rightarrow \epsilon_e = \frac{F_y}{E} = \frac{2400}{2 \times 10^6} = 0.0012$$

مکانیزم کرنش در ناحیه 2، کرنش نقطه D است و آنرا با ϵ_p نشان می دهند و کرنش پلاستیک گویند.


$$\epsilon_p = (15-20)\epsilon_e$$

حدوداً 15 الی 20 برابر کرنش الاستیک است.

$$\epsilon_p = \text{نسبت کرنش پلاستیک}$$

در طراحی بیشتر از ناحیه یک استفاده می کنند.

در ناحیه C تا D فولاد از پلاستیکی را فریب می کند و فقط کرنش از خود نشان می دهد.
 هیچ ماده ای به شکل فولاد نمی تواند پلاستیکی داشته باشد.



تقسیم بندی فولادها بر مبنی:

۱- فولاد با کربن کم: درصد کربن بین ۰.۱۵٪ تا ۰.۲۵٪ است. شللی پذیری آن خیلی زیاد است، مقاومت خیلی کم است.

در سازه ها از این نوع فولاد استفاده نمی کنند، زیرا برای ساختن بوجه اتومبیل ها استفاده می شود.

۲- فولاد با کربن متوسط: ۰.۲۹٪ < C < ۰.۱۵٪. مقاومت نسبتاً زیاد و شللی پذیری نسبتاً خوبی دارد. بهترین فولاد برای سازه ها است.

فولاد ساختمانی، فولاد معمولی، فولاد نرجه هم گویند.

۳- فولاد با کربن متوسط: ۰.۵۹٪ < C < ۰.۳۰٪. مقاومت بالا تری در عوض شللی پذیری کمتر.

در ساختمان ها استفاده نمی شود، چون شللی پذیری کم است. برای تولید بیج و مهره ها استفاده می شود.

۴- فولاد با کربن زیاد: ۱.۷٪ < C < ۰.۶٪. مقاومت خیلی بالا و شللی پذیری خیلی پایین.

حتی در تولید بیج و مهره و ساختن آنها استفاده می شود. فقط در بعضی قطعات اتومبیل استفاده می شود.

قطعاتی که نیاز به مقاومت زیاد دارند.

در آئین نامه ASTM آمریکا فولاد کربن نرم با نام A 36 می شناسند در آئین نامه اروپایی IS.0 با

ST-37 می شناسند.

در استاندارد اروپایی عدد 36 یعنی تعدادی در آئین نامه اروپایی عدد 37 یعنی دارد یعنی حدی

آن فولاد $F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ است.

همه فولادهای به بنا فولاد کربن تهیه می شوند و در بین محدوده ② یعنی $0.29\% < C < 0.15\%$

مستند grade 36 دارند.

در موق از فولاد grade 36 استفاده کردم باید از مقررات ملی (مب 10) تبعیت کنیم

$$\left. \begin{array}{l} F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2 \text{ یعنی} \\ F_u = 3600 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right\} \text{ (مقررات ملی)}$$

فولاد آلیاژی A.5

تقسیم بندی آلیاژها: آلومینیم، منگنز، سیلیسیم، منگنز، کربن، مس، نیکل، آلومینیم، موم...

۲- آلیاژهای منقر: P و S؛ باکتر شکستگی فولاد می شود و باعث از بین رفتن جوش اندازی فولاد می شود.

فولادهای آلیاژی که با دوز اندک تقسیم می شوند:

۱- کم آلیاژ: مجموع (محدودتری) آلیاژها از وزن کل آلیاژ از 1.5% کمتر باشد. $\sum \%A < 1.5$

۲- پر آلیاژ: مجموع (محدودتری) آلیاژها از وزن کل آلیاژ از 1.5% بیشتر باشد. $\sum \%A > 1.5$

Subject:

Year:

Month:

Date:

از فولادهای پرآلیاژ در ساختمان استفاده نمی‌شود، چون تهیه‌ی آنها خیلی مشکل است و قیمت فولاد هم آنقدر
بالا است.

انواع فولاد کم آلیاژ:

در طبقه بندی ASTM فولاد کم آلیاژ تقریباً به هم نزدیک هستند همه‌ی آنها را در
A 440
A 570
:

طبقه بندی اروپایی I.S.O با نام ST-52 نشان می‌دهند یعنی حد پستی $F_u = 5200 \text{ kg/cm}^2$

همه‌ی آنها را با grade 50 می‌شناسند. در موقع از grade 50 استفاده کردیم باید از مقررات ملی تبعیت کنیم

$$\left\{ \begin{array}{l} f_y = 3500 \text{ kg/cm}^2 \\ F_u = 5000 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right. \text{مقررات ملی.}$$

از نوع فولاد کم آلیاژ خیلی استفاده می‌شود: ۱- W.ST (weather steel) یعنی فولادی


که در برابر هوا زنگ نمی‌زند. سه عنصر اصلی آن Cr و Cu و Ni است.

۲- Stainless ST: فولاد ضد زنگ است یعنی نه در هوا و نه در آب و ... زنگ نمی‌زند. عناصر آن

Cr، Ni، Mo، و در برابر دما هم مقاومت آن خیلی بالا رفته است. رسانندگی در برابر دما خیلی زیاد است.

نوع دیگر فولاد آلیاژی با فولاد کربنی شکل پذیری کمتر است نسبت به فولاد کربنی ولی در عوض سادگی آنها بالاست.


برای مشخص کردن σ_e از نقطه $\epsilon_e = 0.002$ ، معادله فعال لیم، ضعیف F_y رسم می کنیم، نقطه برخورد F_y است.



انواع سازه های فولادی:


- ۱- سازه های قاب بندی سده.
- ۲- سازه های پوسته ای.
- ۳- سازه های معلق.

سازه های قاب بندی سده: آن دسته سازه ها هستند که در آنها المان ها از المان های مسدود تشکیل شده است.
المان مسدود: المانی است که یک بعد آن نسبت به بعد های دیگر آن خیلی کمتر باشد.



نوع المان مسدود شکل مهم نیست.


در مدل های تحلیلی فقط میان تار آنها بررسی می کنند.



BIST


سازه های پوسته ای : اگر هم الیهای سازه همان پوسته ای باشند ، سازه را سازه پوسته ای گویند .

همان پوسته ای : در بعد آن نسبت به یک بعد آن بیشتر است . (سازه های متقاطع دارند)



سازه های قاب بندی شده و پوسته ای را می توان با هم ترکیب کرد .

سازه محلق : سازه ای است که علاوه بر وجود الیهای مستوی شکل و پوسته ای ، در سازه از جابجایی هم استفاده




به دلیل اینکه رفتار کابل و تکیه نیست ، جزو الیهای مستوی حساب نمی شود .

کابل بزرگ نیروها مثبت (کشش) و قواب می (ددوی برای نیروهای منفی) (مشار) جوبای ندارد . (ستون)

در بعضی تحلیل سازه غیره خطی است در بعضی طراحی آن هم متفاوت است .

سازه های قاب بندی شده: ۱- سازه های گروه ۱ (تاپهای خمشی) ۲- سازه های گروه ۲ (تاپهای سارن)
۳- سازه های گروه ۳ (تاپهای نیمه گیردار)

سازه های گروه ۱: آن دسته از قاب های مستند به لبه تکیه ها و لبه اتصال از نوع گیردار کامل هستند




مثلاً: در یک سازه یک طبقه یک دهانه مسطح به سازه ترین سازه گروه یک است.

درای در تکیه های گیردار و در اتصال گیردار است. اکثر اتصالات قاب های با پیاری هستند.

می توانند هر نوع باری را تحمل کنند به خوبی می توانند بارهای افقی را تحمل کنند ولی در برابر بارهای جانبی برافش می توانند

تغییر مکان وابسته باشند.



اتصال گیردار: اتصال است به تغییر زاویه در اتصال قبل و بعد از بارگذاری تغییر نمی کنند


در ساختارها بارها به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- بارهای افقی (بارهای روی پارس، بارهای زنده طبقات، تجهیزات)

۲- بارهای جانبی (بار باد یا زلزله به شکل جانبی یا افقی اثر می کنند)

تاپهای گروه یک: تاپ های شکل پذیر است مناسب برای مناطق زلزله خیز است و می توانند با

بارها را تحمل کنند.

سازه های گروه دو: سازه های هستند که درین سازه ها لبه تکیه ها و اتصالات از نوع مفصلی است.



اتصال مفصلی: اتصال است که امکان تغییر زاویه وجود دارد و ثابت نیست

و علاوه برین استوار می در انتهای اتصال ها ایجاد می شود.

BIST

بهیج نیروی رانشی برانند تحمل کنند مگر در یک حالت خاص به سازه متقارن باشد و بارهای تقارن متقارن باشد، بهیج درجه

هم نمی توانند بارهای جانبی حتی بر اندازه کوچک را تحمل کنند. برای ساختمان ها مناسب نیست.


جاب های ساده را به روش های ساده ای پایدار می کنند با اضافه کردن یک یا دو گان های. همان های به بایست پایداری

سازه های گروه ۲ می شوند. آنها چهار بند گویند. یک این اضافی است به سازه اضافه می شود جهت پایداری است.

گاهی از خارج ساختمان است که به آنها چهار بند خارجی گویند، گاهی هم از داخل ساختمان استفاده می شوند به بر آنها

چهار بند داخلی می گویند. در نهایت با اضافه کردن چهار بند سازه کاملاً پایدار است. می تواند نیروهای تقارنی و مخزن

جانبی زیادی را تحمل کنند. منظور از این نامها از گروه ۲ جاب ساده ۲ اضافه چهار بند است.




در اثر نیروی جانبی تغییر شکل جانبی ضعیف تر است نسبت به گروه یک (مقاومت زیاد، شکل نیرو کم)

استفاده از داخل ساختمان این تغییر شکل را اصلاح می کنند و در نتیجه آنها زمانی، چهار بند می شود و سازه

و در طول می شود. جزو جاب های کاملاً شکننده اند و هشدار می دهند برای مناطق زلزله ضعیف مناسب نمی باشند، چون شکننده

در مناطق کم شدت بار زیاد است از آن استفاده می کنند. زلزله عامل هشدار سازه است، ولی در بار، عامل هشدار


بار است. در این دلیل این همان ها با بند گویند، چون برای مناطق کم بار شکننده است مناسب تر اند.



مقاومت زیاد
شکل پذیری کم

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

سازه های نیروی جانبی: سازه های مستقیم در آن همواره با لبه های عمود بر جهت نیروی اتصال از نوع



نیرو بردار است. اتصال نیمه بردار: اتصالی است در فشارش بین اتصال مفصل کامل و اتصال بردار کامل است.

هم می تواند تغییر زاویه داشته باشد و هم گسار و ایجاد کند در انتهای اتصال. تغییر زاویه و گسار نسبی اند. هر چه قدر درجه

بردار کمتر به مفصل نزدیک می شویم، تغییر زاویه بیشتر و گسار کمتر است. در این سازه ها پایداری بستگی دارد

به درجه برداری، درجه برداری بیشتر، پایداری بیشتر و هر چه درجه برداری کمتر، پایداری نیز کمتر است.

در برابر نیروی جانبی، پایداری نسبی است این سازه ها مناسب برای مناطق و بازگردد ضریب پانزده ماننا طقس

که نیروی باد شدت کمی دارد. تا جایی می تواند نیروی جانبی را تحمل کند. در عمل نمی توان اتصالی ساخت به سفتی آن

به نهایت است و با اتصال سافت که سفتی آن صفر باشد یعنی عملاً سافت قاب ها بوده یک و در هر دو امکان نیرو

نسبت به بار این عملاً در جایی سافت نبود، قاب نیمه بردار است.

مشکل اساسی قاب ها: در قاب اول راهی توان تحمل کرد ولی نمی شود آنها را سافت چون قابل سفتند


ولی قاب سوم را نمی توان تحمل کرد ولی می توان آن را سافت ~~ساخت~~

برای حل این مشکل این نامه کمک می کند. می توان مارهای روی اتصال ایما کرد تا سفتی اتصال تا جایی که امکان دارد

بالا برده شود یا پایین آورده شود. طبقه این نامه: اگر سفتی را بالا ببریم قاب برده یک و اگر سفتی آن را پایین بیاوریم

BIST

به قاب های لوله یک می توان مهارت هم اضافه کرد تا بهای تریبی و دو جانبه مختلف هم می تواند



قاب های لوله یک پایدارند، مهارت هم پایدار است آنها را زیاد می کند، هم نیروی های

کلی هم نیروی جانبی زیادی را می توانند تحمل بلند، بخشی توسط مهارت و بخش دیگری (قاب مختلف)

توسط قاب تحمل می شوند. این نوع قاب مناسب برای سازه هایی که نیروی های جانبی زیادی دارند است

مناسب برای مناطق زلزله خیز، سازه های بلند و قدم دریا سازه های سنگین

آشنی نامه های ساختمانی و روس های طرحی

A.I.S.C

آشنی نامه مرجع صحت دوم 10 مقررات ملی ایران

سه روس برای طرح سازه های فولادی وجود دارد طبق این آشنی نامه: روس تنشی های مجاز A.S.D، 2- روس

ظرفیت بار و مقاومت L.R.F.D، 3- روس طرح پلاستیک P.D

روسی تنشی های مجاز (A.S.D): قدیمی ترین و استای ترین روش سازه های فولادی است. وقت بسیار باس چون صبی است

قادر به پاسخگویی به بعضی مسائل نیست. همین علت این روس را کار گذاشته اند.

روسی ظرفیت بار و مقاومت (L.R.F.D): روس جدید و دقیق و کاملتری است. قدمت آن 50 سال است


و هنوز هم روی آن تحقیق و بررسی می شود و کامل نشده است.

روسی پلاستیک (P.D): یک روش ویژه ای است که برای همه سازه ها کاربرد ندارد. یک روش خاص است، نسبت

به روش جدیدی است و عمومی نیست، برای سازه هایی که غیر خطی تحلیل می شوند کاربرد دارد

شکل: در این سازه دو برش توان بارهای وارد بر سازه را حساب نمود. (برش بارگذاری)
می توانیم هر سازه ای را به رشته و تقسیم بارهای آن حساب کنیم (Q بارهای محاسباتی است)

علاوه بر این هر سازه ای را به رشته تقسیم از نظر ماتی در کلیه سازه و مقاومت مصالح داریم می توانیم مقاومت آن را حساب کنیم (R مقاومت محاسباتی است)



$Q \ll R$ نامساوی شوری کمتر سازه است.

از نظر عملی این است درست نباشد چون ممکن است بارهای در وجود دارند از بارهای

که ما بر آورده کردیم کمتر یا بیشتر باشد (خطای سافت)

مسئله وقتی است که بار از آن چیزی که ما حساب کرده ایم بیشتر باشد $Q + \Delta Q \ll R$

مسئله وقتی است که مقاومت از آن چیزی که ما حساب کرده ایم به اندازه مشخص کمتر باشد $Q + \Delta Q \ll R - \Delta R$

در دین فولاد یا در بتن، چگونه $\Delta R, \Delta Q$ افزایش و کاهش دهیم.

$$Q + \Delta Q \ll R - \Delta R$$

$$Q(1 + \frac{\Delta Q}{Q}) \ll R(1 - \frac{\Delta R}{R}) \xrightarrow{A.I.S.C} \lambda \cdot Q \ll \phi \cdot R$$

$$\lambda > 1.0$$

$$\phi \leq 1.0$$

فردی بار

فردی مقاومت

در دین اول (ASD):

$$Q \ll \frac{\phi \cdot R}{\lambda} \Rightarrow Q \ll \frac{\phi}{\lambda} \cdot R$$

$$S.F. = \frac{1}{\phi} > 1.0 \Rightarrow Q \ll R$$

$$\left. \begin{array}{l} R_a = \frac{R}{S.F.} \\ Q \ll R_a \end{array} \right\} \text{مقاومت کل}$$

BIST

فردی بار

$$1. Q \ll \Phi R \Rightarrow \sum \lambda_i Q_i \ll \Phi_j R_j \quad \text{L.R.F.D روش دوم:}$$

هر بار ضربه جداگانه ای دارد. ابتدا ضرایب تک تک در وقت بالا برد.

بار زنده هم احتمال تغییرات اش زیاد است و هم قابل سنجش نیست، بنابراین ضرایب بار زنده باید بزرگتر باشد.
وکی بار مرده هم احتمال تغییرات اش خیلی کم است و هم ایند قابل سنجش نیست، بنابراین ضرایب بار مرده کوچکتر است.
زیرا باید ضریب اش بزرگتر باشد و چون قابل سنجش نیست.

$$1.0 < \left(\frac{\lambda}{\Phi} \right) Q \ll R$$


P.D روش سوم

$$\Phi Q \ll R$$

ضریب تغییرات اش

این روش بارها را افزایش می دهد بدون اینکه بارها کاهش دهند.

مدار مقاومت یک مقطع می تواند داشته باشد همان مدکاری شدن است.



در روش قبلی یعنی A.S.D و L.R.F.D چون در ضریب هستند بارها ضریب کلین می شوند و در P.D

روش و خرابی است. بارها ضریب غیر خطی کلین می شود.

Subject:

Year:

Month:

Date:

انواع بارها: ۱- بارهای دائمی ۲- بارهای گذرا

بارهای دائمی: آن دسته از بارهای مستند به یکدیگر دائم و طول عمر سازه هستند به سازه اثر می کنند یعنی ماهیت دائمی دارند و همیشه همراه سازه ماند.

بارهای دائمی از نظر شدت بار به دو دسته تقسیم می شوند: ① ثابت: آن دسته از بارهای دائمی است

که علاوه بر اینکه همواره به سازه اثر می کنند، شدت بار هم ثابت است. مثل بار مرده، فشار مابین اتصالات

② متغیر: آن دسته از بارهای دائمی هستند که علاوه بر اینکه به یکدیگر دائم به سازه اثر می کنند، شدت آنها

تغییر می کند. یعنی ثابت هم زیاد می شوند و همین تغییرات هم زیاد می شود. مثل بارهای

زنده، فشار باد، دمای دیوارهای خالی

بارهای گذرا: آن دسته از بارهای مستند به یکدیگر در طول عمر سازه فقط چند بار اتفاق می افتند و در هر بار اتفاق

هم مدت زمان اتفاق آن محدود است. مثل بار زلزله، بار باد، دمای آتش سوزی

(منظور از بار، بارهای شدید است نه بارهای معمولی)

بسیار ضعیف اما این نامه برای بارهای زنده (دائمی متغیر) یعنی می کند و بعد از آن بارهای گذراست

واژه کمتر بارهای دائمی ثابت ضعیف است و صحتی دارند.

$$\sum \lambda_i Q_i \leq \sum \phi_i R_i$$

L.R.F.D

ضرایب بار را این نامه مشخص می کند. ضعیف ϕ مهم این نامه مشخص می کند.

تقسیم بندی ساختمان بر اساس بارهای زلزله دار می شود (طبق آیین نامه)

۱- ساختمان هایی که فقط دارای بارهای مرده و زنده اند در حالت برای ضریب ۱ تعریف می کنند.

حالت اول: فرقی نمی کنند، ساختمان فقط دارای بار مرده است. این حالت وقتی اتفاق می افتد در ساختمان

تغییراتی انجام می دهند یا سازه در حال اجرا است. $LAD \rightarrow$ ضریب ۱

میزان تغییرات بار مجاز است ۱۴۰٪ سوزان به دست می آید.

حالت دوم: سازه در حال بهره برداری است. $1.25D + 1.5L$

چون سطح هستند در سازه اصلاحاتی وجود ندارد.

در حالت مال برای سازه هایی هستند که تحت بارهای زنده مرده اند. نمی توان گفت که این حالت

تعریف کننده است. هرگاه اگر التیبار در معادله قرار داده و رابطه را شروع می کنیم.

۲- ساختمان هایی که تحت بار مرده زنده و تحت بار زلزله با بار هم قرار می گیرند.

حالت اول: ساختمان در حال بهره برداری است. $D + 1.2L + 7.2 (E یا W)$ (فوق استاندارد)

چون اتصال اتفاق افتادن فرمان زلزله و بار صفر است بنابراین می توان گفت.

حالت دوم: زلزله و بار هم می آید در حال اجرای سازه اتفاق می افتد.

$0.85D + 1.2 (E یا W)$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

۳- ساختمان‌هایی هستند که تحت بار مرده و زنده و علاوه بر آن فشار یا برف یا فشار خاک از آن اعمال می‌شود

(مثلاً مخزن آب، بار مرده و بار فشار آب) (فرد طبقه از ساختمان زیر زمین، فشار خاک بر آن وارد می‌شود)

حالت اول: در حال بهره‌برداری

$$1.25(D + F) + 1.5(L + S.P)$$

حالت دوم: در حین اجراء

$$0.85D + 1.25F + 1.5 S.P$$

۴- ساختمان‌هایی که تحت بار مرده و زنده اند و همچنین اثرهای ناشی از باد یا زلزله

حالت اول: در حین بهره‌برداری

$$D + 1.2L + T$$

حالت دوم: در حین اجراء


$$1.25D + 1.25T$$

نکته: نیروهای زلزله و باد به‌طور کلی سازه اعمال می‌شوند و اثر آنها موضعی است.

برای سازه‌ها استاندارد، $L.R.F.D \Rightarrow \phi \geq 0.9$ (همیشه طراحی در نامیده است)



ضریب ϕ برای در معادله می‌تواند متغیر است.

برای مساعلی گاری شدن $\phi \geq 0.9$ و برای مساعلی لستنی $\phi \geq 0.75$



فصل دوم


اعضای لستسی: ایماں حالی هستند که فقط تحت نیروی محوری اند و نیروی محوری مابقی منطبق بر میان تار است و در ضمن جهت نیروی محوری طوری است که در هر مقطع عمودی دلتوازه تنشها از نوع زغال دانسی باشند.



- شرطها:
- 1- فقط نیروی محوری داشته باشد.
 - 2- نیروی محوری منطبق بر میان تار باشد.
 - 3- در هر مقطع عمودی دلتوازه تنشها از نوع زغال دانسی باشند.

مساحت مقطع کل یعنی لستسی: A_g برابر است با مجموع مساحت های قسمت های تشکیل دهنده آن عضو


Gross Area



در باره مقطع عمودی

net Area

مساحت مقطع خالص: A_n
نقطه در باره ای که انتقال قطعه کشش از بیج با برنج استفاده شود کاربرد ندارد.




در انتقال از بیج با برنج، سوراخهای ایماں می شود جهت بستن قطعه

Subject:

Year:

Month:

Date:



$A_n = A_g - (\text{سطح سوراخ هادرف قطع عمودي})$


$A_n = A_g - m \cdot D \cdot t$

قطر سوراخ

تعداد سوراخ

ضخامت قطعه در محل

تعبیه سوراخ پس




رودش برای ایجاد سوراخ وجود دارد:

① روش استفاده پانچ یا فلنه (سوراخ زنی)

روش پانچ در محل سوراخ برای ایجاد می شود حاصل ضرب سبه است.

برای ایجاد شده شش عمل می کنند.




$D = \Phi + 4mm$

قطر سوراخ محاسباتی

هل سوراخ ها نمی تواند نس را اعمال


② روش ایجاد سوراخ با سته یا دریل:



$D = \Phi + 2mm$


* باید مشخص کرد در سوراخ برای پانچ است یا دریل.

در سائل های از رابطه $D = \Phi + 4mm$ استفاده کنیم.



* با افزایش T، تنش لوله‌های پیچ‌ها افزایش می‌یابد تا حدی که به حد جاری شدن می‌رسند و در نهایت توزیع تنش در 2 و 3 یکنواخت می‌شود. این لحظه زمانی است که مقطع 2 در حال انهدام است. این نام فرضی کند مقطع 2 به حالت انهدام می‌رسد و توزیع تنش یکنواخت می‌شود. با فرض لوله‌های (انهدام) مقطع 2 توزیع تنش یکنواخت فرض می‌کنیم.

مقطع 1 را نیز از یک عضو تنش در بیشترین تنش با دانسته باشد، به آن مقطع بحرانی می‌گویند.



$$\sigma_3 = \frac{5/8 T}{A_{n3}}$$


$$A_{n3} = A_g - 2 * D * t$$

یعنی به دو از نیرو است، نیروی کمتری به آن می‌رسد. با مانی که کل پیچ‌ها منهدم نشده‌اند، قطعه منهدم نمی‌شود.

نیروی در مقطع 3 یک مقدار کمتر از T است $(\frac{5}{8} T)$
 (تنش بیشترین است، از مقطع سه)


تنش در مقطع چهار 4 هم کمتر است. مثال سطحی با این داریم. 1100 نیرو (T) به آن وارد می‌شود. بین مقطع 3 و 4 پیچ‌ها **BIST**

نقطه در اتصالاتی که آرایش بیضی منظم است (همچنین ما در ردیف و ستونهای مشترک قرار بگیرند)



مقطع بحرانی همان مقطعی است که مقطع بیضی منظم اول است.

در اتصالاتی که آرایش های نامنظم دارند (کلاس بعضی از بیضیها از ردیف های مشترک جدا شده اند) این کلاسها




ما نامنظم کوئید یا زیلزات کوئید

در آرایش های نامنظم بیضی منظم اول اتصال دارد بحرانی نباشد چون سیسده سیسده های پیدا کرده 1/100 برابر آنها نیرو وارد می شود.

در شکل هندسه قبل باید سیسده های زیلزات با هم بررسی کنیم.


تا از فرم لسیسده شکل مقطع تنش را متفاوت فرض می کنیم.



$$\sigma_z = \frac{T}{A_{nz}}$$

$$A_{nz} = A_g - 5 \cdot D \cdot t + \left[\frac{S^2}{4g} \right] \times t$$

برای هر سیسده مال بلیک $\frac{S^2}{4g}$ حساب شده
با هم اضافه می کنیم



$$\Delta L = L - g = \sqrt{S^2 + g^2} - g = \frac{S^2}{4g}$$

طبق این نامه

BIST

خی‌توان گفت تنش در مقطع 2 بیشتر است یا در مقطع 7، چون به t و s بستگی دارد.

تئیه بری: اولاً در مثال مقاطع بحرانی سیستم ریبان مقطعی سیستم نه‌کل نیرو بر آن دارد می‌شود.

دوماً از بین مقاطع به 100٪ نیرو بر آنها وارد می‌شود: مقطعی که سطح خالص آن از همه کمتر است، آن مقطع بحرانی است.


به مقطعی که سطح مقطع آن از بقیه کمتر است، همان سطح مقطع خالص بحرانی گویند.

مثال:

به عرض 26 cm و ضخامت 1.5 cm به عنوان یک

عبر لنگسی توسط 8 ریب (8 $\phi 22$) به یک تیر ماه

متصل شده است سطح مقطع خالص بحرانی را حساب کنید.



پاسخ: $A_n = 27.3 \text{ cm}^2$


(abcde)

سطح مقطع خالص تیران لنگسی این تیر نشان می‌دهد.

$t = 1.5 \text{ cm}$

مسیرهای فقط بین ریب‌ها می‌باشد بین ریب و سطح نمی‌باشد.

چون گوناگونی مسیر بین ریب و سطح مسیر ماکزیمم است.



$A_g = 26 \times 1.5 = 39 \text{ cm}^2$


$A_n = A_g - m \cdot D \cdot t = A_n = 39 - 3 \times 2.6 \times 1.5 \Rightarrow A_n = 27.3 \text{ cm}^2$
(abcde) (abcde) (abcde)

$A_n = 39 - 4 \times 2.6 \times 1.5 + 2 \left(\frac{6^2}{16} \right) \times 1.5 = 30.15 \Rightarrow A_n = 30.15 \text{ cm}^2$
(abgcde) (abgcde)

$A_n = 39 - 5 \times 2.6 \times 1.5 + 4 \left(\frac{6^2}{16} \right) \times 1.5 = 34.93$
BIST (abgchde) $A_n = 33 \text{ cm}^2$
(abgchde)

تمرین: برای اتصال برودیل ناودانی UNP 220

سپتک پله‌ها از $\phi 24$ استفاده شده است.
سطح مقطع فاصل برای برش و سطح مقطع برای برش کشیده



رصب mm UNP 220

سطح مقطع کل $\rightarrow A_g = 37.4 \text{ cm}^2$

$D = 24 + 4 = 28 \text{ mm} \Rightarrow D = 2.8 \text{ cm}$

(ارتفاع UNP 220) از جدول نرم‌افزاری

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t)$

$t_w = 0.9 \text{ cm}$

(abc)

$A_n = 37.4 - (1 \cdot 2.8 \cdot 0.9) \Rightarrow A_n = 34.88 \text{ cm}^2$
(abc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 33.68 \text{ cm}^2$
(aebc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9$
(aebfc)

$A_n = 32.48 \text{ cm}^2$
(aebfc)


$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 32.96 \text{ cm}^2$
(debc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 31.76 \text{ cm}^2$
(debfc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 31.04 \text{ cm}^2$
(debfg)

BIST $A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9$
(hebc)

$A_n = 33.68 \text{ cm}^2$
(hebc)



(2) تنش در شکل (1) نسبت به همان صورتی که بود به آن پدیده (shear lag) یا بهم خوردن حوضه تنش در محل اتصال گویند.

در اتصال (2) قبل از ناحیه اتصال توزیع تنش یکنواخت است ولی وقتی به ناحیه اتصال می رسیم تنشها متغیر می شوند به سمت بیجا. تنش های سگن آزاد هم به سمت بیجا اتصال می یابند. اشتقاق نسبت به شکل (1) درست است.

shear lag وقتی بوجود می آید قسمتی از مقطع ناحیه اتصال متصل نشود.

shear lag در عوامل بسیار مهم بستگی دارد: 1- ابعاد قسمت آزاد $S.L \propto \bar{x}$ (ابعاد نزدیکتر $S.L$ بزرگتر)

2- طول ناحیه اتصال. طول ناحیه اتصال (یا اتصال بیجا) نامنه آنس سرداخ اول تا آنس سرداخ او است.

در اتصال جوش، طول جوش سازی با نبرد. هر چه قدر طول ناحیه اتصال بزرگتر است تنش کمتر است.

$$S.L \propto \frac{1}{L} \Rightarrow S.L \propto \frac{\bar{x}}{L}$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

سپح مقطع موثر A_e نشان دهنده اثر shear lag

نشان دهنده در اتصالات پيچي U به A_n فاصله نوکي در اتصالات جوشي U به A_g فاصله نوکي

$$A_e = U A_n$$

$$U \leq 1.0$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$$

اتصالاتي در S.L ندارند $U = 1.0$

اتصالاتي در S.L دارند $U < 1.0$


برای بدست آوردن U از آن زمانه که تک مالموم

ضرایب تأثیر بر U صفحه 163

رئیس ۱- لوله اعضای مستقیم (در آنها بار بر سینه پیچ و جوش مستقیماً به لوله اجزای مقطع منتقل گردد) (در غیر این حالت $U = 0.7$)


$$U = 1.0$$

رئیس ۲- لوله اعضای مستقیم (در غیر این قسمتها، مقاطع قطری و لوله ای) (در آنها بار بر سینه پیچ و جوش توسط مستقیم از اجزای مقطع (در نه تمام آن) منتقل گردد)



$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$$

رئیس ۳- لوله اعضای مستقیم (در آنها بار فقط بر سینه جوش عرضی در وسط مستقیم از اجزای مقطع (در نه تمام آن) منتقل گردد)




$$A_e = U \times A_g$$

$$U < 1.0$$

$$A' = A_g - A_w$$

$$A_e = l \times A'$$

ردیف ۴ - سهم‌های گشایش به با جوش های طولی در بدنه یوزی (دائره ای قطره) متصل اند در این حالت طول جوش ها نباید از جاعله عمودی این آنها (رهنای سهم) کمتر باشد مگر از عرض راندنشانه و کام در حد ماعیل در لیب استفاده شده باشد.




طول جوش

$$B \ll L_w < 1.5B \Rightarrow U = 0.75$$


$$1.5B \ll L_w < 2B \Rightarrow U = 0.87$$

$$L_w \gg 2B \Rightarrow U = 1.0$$



انحرافی نداریم برای شش $U = 1.0$

ردیف ۵ - در مقاطع لوله ای باید درین اتصال هم محوره و در این طول جوش ها نباید از قطر لوله کمتر باشد.




$$D \ll L < 1.3D \Rightarrow U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$L \gg 1.3D \Rightarrow U = 1.0$$

$$\bar{x} = \frac{D}{\pi}$$

ردیف ۶ - در مقاطع قوطی شکل

و جانبه اتصال تنها یک یک درین هم محوره صورت گیرد در این طول جوش ها نباید از H کمتر باشد.



$$L \gg H \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B+H)}$$


Subject:

Year:

Month:

Date:

صنایع انتقال بگت بودرن انتقال در دو وجه صورت گیرد در آن طول جوش ها نباید از H کمتر باشد.




$$l > H \quad U = 1 - \frac{\bar{X}}{L}$$

$$\bar{X} = \frac{B^2}{4(B+H)}$$

ردیف ۷ - در سرف های I نورد شده سری آ برده شده از آنها در ضمن سرف های دیگری نظیر بال پهن استفاده



از تعداد بیشتر از ضلع ۲ جدول مجازی باشد.

در اتصالات جوشی، بعضی یا برخی در هدرنگی به اتصال از طریق بال ها برقرار شده و در این سه وسیله اتصال در هر دو طرف



بال پهن $b_f > \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.90$


عمودی $b_f < \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.85$



عمودی یا عمودالاً اتصال است


در اتصالات جوشی، بعضی یا برخی در صورتی که اتصال از طریق جان برقرار شده و اتصال چهار وسیله اتصال در هر

ردیف در امتداد تا شش نیز موجود باشد.




ردیف ۸ - در شرف های تک نبش در صورتی که توسط یک بلی متصل شده باشند.

چنانچه اتصال چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تا شش نیز موجود باشد.



چنانچه در اساسه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تا شش نیز موجود باشد.




Subject:

Year:

Month:

Date:

مثال: در سازه های مبتنی بر سطح مورد اجزاء نهند



$$A_y = 39 \text{ cm}^2$$


$$A_n = 27.3 \text{ cm}^2 \text{ برابری}$$

$$A_e = U \cdot A_n$$

$$U = 1.0$$


$$\Rightarrow A_e = 1 \times 27.3 = 27.3 \text{ cm}^2$$

26
مثال دو: 26



$$A_y = 37.4 \text{ cm}^2$$

$$A_n = 31.04 \text{ cm}^2 \text{ برابری}$$



$$A_e = U \cdot A_n$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

طول اکتس از اول
طول اکتس از آخر

طول اکتس از اول تا اکتس از آخر $L = 12 \text{ cm}$ ✓


$$e = \bar{x} = 2.14 \text{ ✓}$$

$$U = 1 - \frac{2.14}{12} = 0.82$$

$$A_e = U \cdot A_n \Rightarrow A_e = 0.82 \times 31.04 \Rightarrow A_e = 25.45 \text{ cm}^2 \text{ ✓}$$



ضوابط طرح مقرنسسی



$$\sum \lambda_i Q_i \leq \sum \phi_j R_j$$

ضوابط آیین نامه

1) $\sigma = \frac{T_r}{A_g} \leq \phi \cdot F_y \Rightarrow T_r \leq 0.9 F_y \cdot A_g$ عبارت کنترل جاری شدن

2) ناحیه اتصال هم با سینی کنترل شود

2) $\sigma = \frac{T_r}{A_e} \leq \phi \cdot F_u$
 $\phi = 0.75$

ناحیه اتصال می تواند تا حدی تنش عمل بلند


$$T_{r2} \leq 0.75 F_u \cdot A_e$$

عبارت کنترل کشش
 ناحیه اتصال

تعیین $T_r = \min \{ T_{r1}, T_{r2} \}$

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

مسئله: ابله سازه‌ای مبتنی

U_n P220

$$A_g = 37.4 \text{ cm}^2$$

$$\text{فای} \quad A_n = 31.04 \text{ cm}^2$$

$$A_e = 25.45 \text{ cm}^2$$

$$T_{r1} \leq 0.9 \times 2400 \times 37.4 = 80784 \text{ kg}$$

$$T_{r2} \leq 0.75 \times 3600 \times 25.45 = 68715 \text{ kg}$$

$$T_r = 68715 \text{ kg} \quad \checkmark$$

Tr سازه

$$I) T_r \leq 0.9 F_y \cdot A_g$$

$$II) T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e$$

$$1 \text{ فرض: } A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y}$$

2 فرض: انتساب برزخ این سازه
از جدول





3 فرض: کنترل سازه II

$$\checkmark T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e \rightarrow \text{End}$$


BIST

از جدول سازه
کنترل سازه

مسئله 1) در سازه مقابل المان BC را از فولاد نسبی طراحی کنید.



حل:
بارهای معادل در نقطه در دهانه
 $P_r = 1.4 * 20 = 28T$
 $P_r = 1.25 * 20 + 1.5 * 12 = 43T$
 در نوا، 28T، 28T در یک نقطه
 بار این 28T در نقطه انتهایی



$\uparrow \sum F_y = 0 : T_r^{BC} * \sin 30 - 43 = 0 \Rightarrow T_r^{BC} = \frac{43}{\sin 30} \Rightarrow T_r^{BC} = 86$

عصر BC به عرض نسبی است.

1) $A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 * 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$

$\frac{39.81 - 39.3}{39.81} = 0.012 < 0.02$

2) Use: $I 130 * 130 * 16 \quad A_g = 39.3$

3) $T_r < 0.75 F_u A_e$

$A_e = U * A_g$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$

$A_e = 0.74 * 39.3 = 29.08$

$L = 15 \text{ cm}$

$\Rightarrow U = 1 - \frac{3.8}{15} = 0.74$

$T_r = 85000 < 0.75 * 3600 * 29.08 = 78516$

$\bar{x} = e = 3.80$

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\text{Use: } L \ 140 * 140 * 15 \quad \underline{A_g = 40} \quad \underline{e = 4.0}$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \Rightarrow U = 1 - \frac{4.0}{15} \Rightarrow \underline{U = 0.73}$$

$$A_e = U * A_g \Rightarrow \underline{A_e = 29.2}$$

$$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 29.2 = 78840$$

جواب نفي (نه)

$$\text{Use: } L \ 150 * 150 * 15 \quad \underline{A_g = 43} \quad \underline{e = 4.25}$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \Rightarrow U = 1 - \frac{4.25}{15} \Rightarrow \underline{U = 0.71}$$

$$A_e = U * A_g \Rightarrow \underline{A_e = 30.53}$$

$$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 30.53 = 82431$$

جواب نفي (نه)

$$\text{Use: } L \ 150 * 150 * 16 \quad \underline{A_g = 45.7} \quad \underline{e = 4.29}$$



$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{4.29}{15} \Rightarrow \underline{U = 0.71}$$

$$A_e = U * A_g \Rightarrow \underline{A_e = 32.44}$$



$$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 32.44 = 87588 \text{ kg} \checkmark$$

ok

مسئله 2: در سازه مقابل امکان BC از پروفیل نوردانی طراحی کنید.




$$U = \begin{cases} P_r = 1.4 \times 20 = 28T \\ P_r = 1.25 \times 20 + 1.5 \times 12 = 43T \end{cases}$$



$$\sum F_y = 0: T_r^{BC} \sin 30 = 43 \Rightarrow T_r^{BC} = 86$$

$$1) \text{ } \rho_b: A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$$

$$2) \text{ } \rho_c: \text{Use: UNP 240} \quad A_g = 42.3 \quad t_w = 0.95$$



$$3) \text{ } \rho_t: T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e \quad A_e = U \cdot A_n$$

$$A_n = 42.3 - 2 \times 2.6 \times 0.95 \Rightarrow A_n = 37.36 \text{ cm}^2 \quad e = 2.23 \quad \checkmark$$


$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{2.23}{14} \Rightarrow U = 0.84$$

$$A_e = U \cdot A_n \Rightarrow A_e = 31.38$$

$$\frac{86000 - 84726}{86000} = 0.015 < 0.02$$

$$T_r = 86000 \leq 0.75 \times 3600 \times 31.38 = 84726$$

حواص نهی (در) با خطای کمتر از 2٪ قابل قبول است



$$T_r^{BC} = 86000$$

الف: $A_g \geq \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \geq \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$



ف. ب: Use: UNP 240 $A_g = 42.3$

ف. ب: II, $U < \bar{x}$: $T_r < 0.75 F_u A_e$ $A_e = U A_g$, $U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ $\bar{x} = e = 2.23$

$U = 1 - \frac{2.23}{15} = 0.85 \Rightarrow A_e = 0.85 \times 42.3 = 35.96 \Rightarrow A_e = 35.96$

$T_r = 86000 < 0.75 \times 3600 \times 35.96 = 97092 \rightarrow OK$

۲۰۱۸



در باره سازه BC
 از فرضی نسبی طایقی کنید

$T_r^{BC} = 86000 \text{ kg}$

$D = 20 + 4 = 24 = 2.4 \text{ cm} \checkmark$

$$U_1 (U_2 \text{ Ag}) \frac{T_r}{0.9 \times F_y} = Ag \Rightarrow \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$$

$$39.81 - 39.3 = 0.012 < 0.02$$

$$39.81 \checkmark$$

$$f \Rightarrow f_6: \text{Use: } L 130 \times 130 \times 16 \quad Ag = 39.3$$

$$f_6: T_r < 0.75 F_u A_e \quad A_e = U \cdot A_n \quad A_n = Ag - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{s^2}{4g} \right) \cdot t$$


$$A_n = Ag - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{s^2}{4g} \right) \cdot t = 39.3 - (3 \cdot 2.4 \cdot 1.6) + \frac{7}{4 \cdot 11}$$

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

معيار لاغري: مقاومت يك عضو در برابر گامش را نشان مي دهد.

گامش: گامش يك نوع نابايگي است به خاطر تشنگي هاي فشاري بوجود مي آيد. اعضاء منسوري تشنگي

ارزقت فشار در برابر منحن است علاوه بر جاري شدن، له چنگلي و بيده ديگري بناك گامش نابايگي سوزند.



هر چه قدر نابايگي بزرگتر باشد، عضو لاغرتر است و مقاومت آن در برابر نیروي فشاري کمتر است. مقاومت

در برابر گامش کمتر است. هر چه قدر لاغري کوچکتر مقاومت در برابر گامش بیشتر است


گامش در اعضاء کشي مطرح نيست.

نکته: به دليل مسأله نصب و مونتاژ در محل و نقل به اماكن ديگر است يك سري اماكن فشاري به هم وارد نمود

در برابر اين نيروها بيايه عضو گامش به سبب تشنگي در اعضاء کشي معيار سوزم تشنگي شود

در همه مسأله در طول منقبض است لاغري هم بايد مشخص شود.

مسئله 361: در سقف یک اتاق 361 سانتی متر ارتفاع از تیرهای فولادی همگن استفاده شود.



$L_{BC} = \frac{4}{\sin 30^\circ} = 8m$

$r_{min} = i \eta = 2.93 \text{ cm}$

$\lambda = \frac{800}{2.93} = 273 < 300 \text{ OK}$

این تیر با این مقطع، min از تیرهای فولادی است.

مسئله 38: در سقف یک اتاق 38 سانتی متر ارتفاع از تیرهای فولادی همگن استفاده شود.

UNP 240

$r_y = r_{min} = 2.42 \sqrt{\quad} = i_y \leftarrow \text{(NO)}$

$\lambda = \frac{L}{r_{min}} \rightarrow \lambda = \frac{800}{2.42} = 330 > 300$

نسبت $\lambda \leq \lambda_{max}$
نسبت $\lambda \leq \lambda_{min}$
باید $r_y = r_{min}$

UNP 260

$r_y = 2.56 \quad \lambda = \frac{800}{2.56} = 312.5 < 300 \quad \times \text{ (NO)}$

UNP 280

$r_y = 2.74 \quad \lambda = \frac{800}{2.74} = 291 < 300 \quad \checkmark \text{ OK}$

مسئله 38 جواب UNP 280 است.
برای تیرهای فولادی جواب می‌دهد: UNP 240, UNP 260

Subject:

Year:

Month:

Date:

مقاطع مرکب: مقاطعی است که از اتصال چند پروفیل به شکلها مختلف بهم متصل می شود.

گاهی نیروهای وارد بر آنان ها به اندازه ای است که یک تک پروفیل موجود در جدول و یا تک پروفیل موجود در

بازار جواب گوی نیروی وارده نمی شود، در این لحظه مواردی دریا چند پروفیل را در کنار هم قرار می دهند به شکلهای مختلف و

مقاطع مرکب می سازند. ~~مقاطع مرکب در صورتی که در جدول و یا تک پروفیل موجود در بازار جواب گوی نی...~~

۲) ~~وقتی که در مقاطع مرکب از دو پروفیل یا از دو پروفیل مختلف استفاده می کنند در این صورت باید از اتصال آنها به گونه ای استفاده...~~


می شود، در نتیجه ممکن است در کنترل لاغری.

نکته: تنها مشکل مقطع مرکب فرسایش سفت آنها است. اتصال یک سری وسایل اتصال دارد (جوش، بوش، پیچ و ...)

همچنین از نظر زمان ساخت زمان بر است بنابراین ساخت مقاطع مرکب غیر اقتصادی است.

نکته: حتی سعی شود از تک پروفیل استفاده شود، اگر نرسید از مقاطع مرکب ساخته شود.


انواع مقاطع مرکب:




۱- مقطع مرکب با جوش

(توسط جوش)

۲. مقطع مرکب ساخته شده با لقمه



۳. مقطع مرکب ساخته شده با قندیا سیم



نکته: اگر ماده آرای من قسمه ها، لقمه ها در پوش ها بستن با سیم ممکن است هر دو فصل - سیم های عمل بلند یعنی مشترک عمل نمایند.


برای طراحی مقطع مرکب، روش طراحی میجو و حتی با مقاطع نمی ندارد، روش کار آن است، تنها احتیاط این است که

مراجعه مشخصات مهندسی لازم باشد و مشخصات مهندسی مقطع مرکب را باید حاکمترین کنیم.

ابعاد قسمه ها و لقمه ها در محاسبات سطح مقطع نقش ندارند.

ظواهر بعد در صفحه 166 و در 167 این نامه مندرج است.

مشخصات: درجه یک سازه 36، این برای یک شش از دو شش واحد برده.



$T_r^{BC} = 86000$

بسیار وجود دارد

1) $A_g \gg \frac{T_r}{0.9f_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} \times \frac{1}{2} = 19.9 \text{ cm}^2$

$\frac{19.9 - 19.2}{19.9} = 0.035$

2) Use: 2L 80 x 80 x 14 $A_g = 20.6 \text{ cm}^2$

قابل قبول است

3) $T_r < 0.75 \times f_u \times A_e \Rightarrow 86000 < 0.75 \times 3600 \times A_e$

$A_e = U \cdot A_g$
 $U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$
 $\bar{x} = 2.48$
 $\Rightarrow U = 1 - \frac{2.48}{15} \Rightarrow U = 0.83$

$A_e = 2 \cdot (0.83 \cdot 20.6) = A_e = 34.19$

$T_r = 86000 < 0.75 \times 3600 \times 34.19 = 92313 \rightarrow \text{ok}$

شکل (U) می باشد

$I_x = 2 I_x$
 $A = 2A$
 $\Rightarrow r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{115}{20.6}} = 2.36$

$I_y = 2 I_y + A d^2$
 $= 2 \times 115 + 2 \times 20.6 \times (2.48 + 0.75)^2 = 659.83$

$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \rightarrow r_y = \sqrt{\frac{659.83}{2 \times 20.6}} = 4.0$



$$\begin{array}{l} L_{BC} = 800 \text{ cm} \\ r_{min} = 2.36 \end{array} \Rightarrow \lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{800}{2.36} = 339 < 300$$

... 100% ...

$$\begin{array}{l} L = 110 * 110 * 10 \\ A_g = 21.2 \\ \bar{x} = e = 3.07 \\ I_x = I_y = 239 \checkmark \\ r_x = r_y = 3.36 \checkmark \end{array}$$

$$I_y = 2I_y + Ad^2 \Rightarrow I_y = 2 * 239 + 2(21.2)(3.07 + 0.75)^2 = 1096.72$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A * 2}} = \sqrt{\frac{1096.72}{2 * 21.2}} = 5.08$$

$$\begin{array}{l} L_{BC} = 800 \text{ cm} \\ r_{min} = 3.36 \end{array} \Rightarrow \lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{800}{3.36} = 238 < 300 \rightarrow \text{OK } L_{12}$$


$$\begin{array}{l} A_e = U * A_g \\ U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \\ \bar{x} = e = 3.07 \end{array} \Rightarrow U = 1 - \frac{3.07}{15} = 0.79$$

$$A_e = 2 * (0.79 * 21.2) \Rightarrow A_e = 33.49$$

$$T_r = 86000 < 0.75 * 3600 * 33.49 = 90423 \rightarrow \text{OK}$$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

دین، ریشه، ارتفاع 38، این BC به طایر برودن از نور برودن طایر مورد



$T_r^{BC} = 86000$

$1) \phi = A_g \gg \frac{T_r}{0.9 \times F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} \times \frac{1}{2} = 19.9 \text{ cm}^2$

2) $\phi = \text{Use } 2 \text{ UNP } 140 \quad A_g = 20.4$

$3) \phi = T_r \leq 0.75 \cdot F_u \cdot A_e \Rightarrow 86000 \leq 0.75 \cdot 3600 \cdot A_e \quad A_e = U \cdot A_g \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \quad U = 1 - \frac{7.75}{15}$

$A_e = 2 \cdot (0.88 \cdot 20.4) \Rightarrow A_e = 35.90 \quad U = 0.88$

$T_r = 86000 \leq 0.75 \cdot 3600 \cdot 35.90 = 96930 \rightarrow \text{ok}$

نشر الی غری

$L = 800 \text{ cm}$
 $r_{min} = ?$
 $I_x = 2I_x$
 $A = 2A$
 $\Rightarrow r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{605}{20.4}} = 5.45$

$I_y = 2I_y + A d^2 = 2 \times 62.7 + 2 \times 20.4 \times (1.75 - 0.75)^2 = 380.4$

$I_y = 380.4 \quad r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{380.4}{2 \times 20.4}} \Rightarrow r_y = 3.05$

$\lambda = \frac{KL}{r_{min}} \quad k=1 \rightarrow \lambda = \frac{800}{3.05} = 262 < 300 \rightarrow \text{ok}$



فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[\frac{2.5}{3} \right] (0.8 - 0.0025) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{286,113}{200 \times 1000} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[2.5 \cdot \frac{a}{d} \right] (0.8 - 0.0025) = 0.00332$

ICIVIL

بتن

6 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

icivil.ir

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

9 ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی


بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها

$$\sigma = \frac{P}{A}$$



* فصل سوم:


اصفا فشاری
(التر سوزی)

الان های مستقیم فقط تحت بار محوری اند، نیروی محوری منطبق بر همان تار است، جهت آن طوری

است که در هر مقطع عمودی رفواه که ایبار می کند، از نوع تنش زینال فشاری است.
تنش های

در اصفا فشاری بر خلاف اصفا کششی موضوع ناپایداری فقط F_y در F_x ختم نمی شود، بلکه یک دوره


دیگری وجود دارد که ~~...~~ یعنی عضو توانست بدیده گماش ناپایدار شود.



موضوع گماش در یک الان لحظای است. عضو تعادل اش خست است.

بالتر این بارها در یک ~~...~~ تعادل سست پایدار است. (مستقیم)

هم مستقیم هم خمیده سست تعادل دارد.



- $P < P_{cr} \rightarrow$ (ستون نیروی، تحمل کننده) تعادل مستقیم پایدار
- $P = P_{cr} \rightarrow$ * گامش \rightarrow تعادل حسی
- $P > P_{cr} \rightarrow$ (ستون منقسم) ناپایدار

تعادل حسی - شکل های مختلف تقسیم می شود.

۱- گامش الاستیک: بعضی از ستونها قبل از رسیدن به F_y ، گامش می یابند به اینها گامش الاستیک گویند

یعنی قبل از اینکه به حد جاری شدن برسد گامش می یابند.

۲- گامش الاستو پلاستیک: بعضی از ستونها کمی قوی تر اند، تنش در چند نقطه از مقطع به حد جاری شدن می رسد

در آن نقاط، حد گامش صورت می گیرد به این گامش الاستو پلاستیک گویند.

۳- گامش غیر الاستیک کامل (پلاستیک): بعضی از ستونها، آنقدر قوی اند که بعد از اینکه کل نقاط جاری شدند

در فاصله F_y و F_u گامش اتفاق می افتد که به این گامش غیر الاستیک کامل (پلاستیک) گویند.

در حالت کلی سه نوع گامش در حد بار دکی از نظر

کلی سه نوع گامش وجود دارند: ۱- گامش الاستیک، ۲- گامش الاستو پلاستیک (غیر الاستیک)


قبل از رسیدن حد جاری شدن
بعضی نقاط به حد جاری شدن
رسد

* کاهش الاستیک (اولر) *

* شرایط اولر: 1) ستون دوسره مفصلی 2) ستون طاقاً مستقیم 3) بار طاقاً منطبق بر میانبار 4) ستون قائم

الاستیک است، اطرافین خارجی، تنش فنی است. $\sigma = E \cdot \epsilon$ قانون هوک

$$\frac{1}{P} = \frac{y_1}{[1+y_2]^2} + \frac{y_2 - M}{EI}$$



در حالات ستون می تواند معادل خود را حفظ کند.

$\sum M_a = 0 : M_x - P y = 0 \quad -EI y'' - P y = 0 \Rightarrow y'' + \frac{P}{EI} y = 0$

$k = \frac{P}{EI}$

$\Rightarrow y'' + k y = 0 \quad y = A \sin kx + B \cos kx$

شرایط مرزی $\begin{cases} x=0, y=0 & \text{1} \\ x=L, y=0 & \text{2} \end{cases}$

1) $0 = A \sin 0 + B \cos 0 \Rightarrow B = 0$

2) $0 = A \sin kL \Rightarrow \begin{cases} A \neq 0 \\ \sin kL = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} kL = 0 \\ kL = n\pi \end{cases} *$

چون $A \neq 0$ باشد، ستون در حالت 1) در حال تعادل است. در این روش شرایط مرزی را در نظر می گیریم.

چون ستون طول بار در آن کمترین است، پس جواب $kL = n\pi$ است.

لظیفی قابل حسی یا لظیفی کاهش است

لحظه‌های ناشی می‌تواند در لحظات مقدری اتفاق بیفتد.

$$kl = \pi \rightarrow \frac{P L^2}{EI} = \pi^2 \rightarrow P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$kl = 2\pi$	$\rightarrow \frac{P L^2}{EI} = (2\pi)^2$	$\rightarrow P = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$
$kl = 3\pi$	$\rightarrow \frac{P L^2}{EI} = (3\pi)^2$	$\rightarrow P = \frac{9\pi^2 EI}{L^2}$

جدول ریاضی

استون گانزرد $P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ اگر در بار

بیشتر بار برای می‌روسم و با بار $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$

نشان خواهیم داد.

برای یک ستون در سه نقطه یک لحظه وجود دارد و در هر بار $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ می‌رسد و می‌تواند ستون


در دو حالت قابل مشاهده باشد.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

EI: شعاعی ستون و هر چه EI بزرگتر باشد مقاومت بزرگتر است

L: طول ستون و هر چه L ستون بزرگتر باشد مقاومت با طول 2 کوچکتر است.

پس با بار کمتری EI و L بزرگتری دارد.



شکل ضربه متناسب با بده ماه فرض می شود

در حالت 1 قابل بررسی است.

نقشه: چون بده ماه برقرار است

در حالت 2 قابل بررسی است

$$\sum M_a = 0 : M_x + M_0 - P y = 0 \quad -EI y'' + M_0 - P y = 0 \quad (2)$$

$$y'' + \frac{P}{EI} y = \frac{M_0}{EI} \rightarrow k^2 = \frac{P}{EI} \rightarrow y'' + k^2 y = \frac{M_0}{EI}$$

جواب عمومی
 $y = y_g + y_s$

جواب عمومی $y_g = A \sin kx + B \cos kx$

جواب خصوصی $y_s = \frac{M_0}{EI \cdot k^2} = \frac{M_0}{P}$

شرایط
 * در x=0, y=0
 * در x=l, y=0
 * در x=0, y'=0
 * در x=l, y'=0

$$0 = A \sin 0 + B \cos 0 + \frac{M_0}{P} \Rightarrow B = -\frac{M_0}{P}$$

$$0 = A k \cos 0 - B k \sin 0 \Rightarrow 0 = A k \cos 0 - B k \sin 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y = \frac{M_0}{P} (1 - \cos kx)$$

$$0 = \frac{M_0}{P} (1 - \cos kl) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{M_0}{P} = 0 \\ 1 - \cos kl = 0 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \leftarrow \text{فرضیت } \frac{M_0}{P} \\ \text{چون بلبه نبره است} \end{array} \right.$$

$$kl = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} kl = 2n\pi \end{array} \right.$$


$$kl = 2\pi \Rightarrow P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$$

حدر حالات (1) و (2) قابل.

نتیجه گیری: شرایط بلبه ها در بار بحرانی بسیار متفاوت است.

بار بحرانی تابع سه پارامتر است: 1- شرایط بلبه ها (نوع بلبه ها) 2- سختی ستون (EI) 3- طول ستون (L)

توزین: با تحلیل حالات دینامیک بار بحرانی مسائل های زیر اصبا کنیم.



Subject:

Year:

Month:

Date:

Subject:

Year:

Month:

Date:

Lined writing area with horizontal lines for text entry.

Subject:

Year:

Month:

Date:

Subject:

Year:

Month:

Date:

Subject:

Year:


Month:

Date:

تشریح بزرگ

دولت لای $P_{cr} = \frac{\beta^2 \pi^2 EI}{L^2}$

شرایط تسلیم هم متفاوت در ستون فقط باعث تغییر β می شود



~~نکته: در ستون بزرگ I_{min} در دو طرف است~~
~~نکته: در ستون کوچک I_{min} در یک طرف است~~

$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\beta^2 \pi^2 EI_{min}}{L^2 A}$

$\sigma_{cr} = \frac{\beta^2 \pi^2 E r_{min}^2}{L^2}$

تشریح بزرگ

E و r_{min} در مورد یک ستون ثابت است

$\beta = \frac{1}{k^2} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{1}{\beta}}$

تغییرهای β , r_{min} , L در مورد ستون

$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(kL)^2} \Rightarrow \lambda = \frac{kL}{r_{min}}$

(طول ستون) \downarrow
 (تغییرهای β در ستون) \downarrow
 ارتفاع \downarrow

~~$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$~~ *

با افزایش λ تنش بزرگ کاهش می یابد و برعکس *

~~نکته: در ستون بزرگ I_{min} در دو طرف است~~
~~نکته: در ستون کوچک I_{min} در یک طرف است~~


$\lambda =$ لازمی λ چون با افزایش λ ستون لاغرتر می شود و مقاومت آن کاهش می یابد و با کاهش λ مقاومت

ستون بالتر می شود
 $\lambda = \frac{kl}{r_{min}}$ لازمی

k : ضریب کاهش مقطع، شرایط تکیه گاه می بستگی دارد \sqrt{x}

L : طول ستون، r_{min} : شعاع ترفیضیون حداقل در مقطع

سختی



$F_y = \frac{\pi^2 E}{(\lambda_e)^2}$ $\lambda_e = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_y}} \approx 91$

مقدار لازمی برای وقتی که مقدار تنش F_y است (در این مثال ۹۱)

نکته: اگر ستونی لازمی $\lambda = 91$ داشته باشد، تنش برای آن F_y است. اگر لازمی λ بزرگتر از ۹۱ باشد، گاهی است

و اگر λ بزرگتر از ۹۱ باشد، کاهش فیر الاستیک است. $\lambda = 91$

از λ از ۹۱ کوچکتر شد، مقدار F_y با $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ استفاده می کنیم


Subject:

Year:

Month:

Date:

گامش غیر الاستیک



وقتی ستون تحت بار محوری است، تنش در مقاطع ستون یکنواخت است. (۵)

طبق تعریف گامش غیر الاستیک؛ گامش است که در بعضی از نقاط مقطع تنش به حد جاری شدن می‌رسد و اگر دین


ما در ستون گامش بلند، گامش غیر الاستیک است.

وقتی گامش ایجاد می‌شود، در بعضی از تارها تنش در بعضی از تارها فشار حاصل می‌شود.

وقتی توزیع تنش بهم بگردد، احتمال وجود گامش غیر الاستیک وجود دارد.

گامش غیر الاستیک گامش است که در محدوده بین A و C


ابطال از حالت خطی خارج شده است.



نزدیکی بین نقاط A و C

اگر نقطه A به سمت نقطه B بچرخیم، میل فولاد کمتر می‌شود. همان‌طور که در بار فزونی، فولاد میسر می‌ماند و بار فزونی به نقطه می‌رسد.

در حالت کاهش غیر الاستیک نیم ستون بارگذاری و دیگر ستون بارگذاری دارد.



نی از مقطع جنبش اش E و نی دیگر E است.

روشهای حل مسئله:

1- تئوری مدل خاص

2- تئوری مدل دوگانه

3- تئوری مشابه


در روش تئوری مدل خاص برای حل ستون مورد قسمت مقطع با Et فرض می کنیم. (به قسمت فالز مدل اولتر Et فرض شده است.)

تعیین برای بخش بحرانی همان تئوری اولی است $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E_T}{\lambda^2}$

در روش تئوری مدل دوگانه برای حل ستون با همان شکل موجود حل می کنند یعنی یک نیم از جنبش E و نیم دیگر از جنبش Et و نسبت در قسمت اول است [جزء به جزء فصل های در سجا ما نمی باشد]

در روش تئوری مشابه برای کاهش غیر الاستیک ستون تئوری 1 و تئوری 2 (دقیق نیستند) روش تئوری

مشابه قسمت دقیق تر سطح اش بزرگتری شود و قسمت فوقی که سطح است کوچکتر شود. تئوری دقیق است.



برای لایه ششمن مقدار تئوری 1 از هم اولتر است.

برای لایه ششمن مقدار تئوری 2 از هم اولتر است.


برای لایه ششمن مقدار تئوری 3 با این 1 و 2 است.

91 > lambda کاهش الاستیک (اولی)

91 < lambda کاهش غیر الاستیک


در کارهای عملی در آشنی باهه ما از جدول ما س اسفاده می کنند و چون از بهر اوج طر است (از بهر بضع المینال است)

امکان می آید E_3 وجود ندارد.




با استفاده از معادله جابجایی می توانی حاصلی شود:

این انتخابی اولیه در ستون ما: امکان ساخت ستون مستقیم وجود ندارد.



* تاس بر این، انحراف ندارد مستقیم است و بارش بر این انحراف به این است.

* هر چه انحراف اولیه بیشتر، ظرفیت باربری ستون کمتری شود.




* بر این نامه ستون باید طری ساخته شود که انحراف آن از $e_{max} = \frac{L}{1500}$ کمتر باشد.

۲- تنش‌های هستند که در اثر هر نوع عملیات جاری، سردی و قطعات فولادی بوجود می‌آیند.

هر نوع فولاد به نحوی که یا سرد سرد در اثر این گرم و سرد شدن یک سری تنش‌هایی در مقطع ایجاد می‌شوند که باسی از بزرگ است که آن تنش‌ها می‌توانند تنش است به بدون اعمال نیرو در مقطع ایجاد شده است عنوان شکل

منه که جوش، برش و ...


* تنش ناشی از فرود فولاد مهم‌ترین تنش‌ها هستند است.



سرعت سرد شدن قطعه بسیار است و چون سطح ضایعات مختلف دارد.

* نقاط A: در اثر سردی سوراخ فشار می‌آید و با هم جدا می‌شوند تبادل حرارت می‌کنند و ضایعات کمتر

* نقاط B: در اثر سردی سوراخ کشش، تبادل با محیط اطراف ندارد، ضایعات بیشتر.



اجزای نقاط A باعث می‌شود اجازه ندهد تا با B با هم سرد شوند.

✓ جمع تنش‌های کشش و فشاری (همانند) طوری است که قابل در مقطع برقرار است

P_r تا نرم تنش بسیار یاد بزرگ یاد را می‌بیند است

مقطع ضعیف تر، حرارت بیشتر، تنش بسیار بیشتر ✓


مقطع بلاکتر، حرارت کمتر، تنش بسیار کمتر ✓

IPE }
 INP } $P_r \approx 1.3 F_y$ (در صورت ضعف)
 UNP }
 L }



~~مقاومت کششی~~ *

HEH }
 HEB } $P_r \approx 0.5 F_y$
 HEM }

$F_r = 0.3 F_y$
 $\frac{P}{A} = 0$



تعیین ۱- عامل اصلی در توزیع تنش در مقطع با الزامات متفاوت خارج باشد، تنش سیانده است. (میچ بودنی و دو باره تنش)




* وقتی بار خارج ۰.۷ باشد، در نقطه از مقطع به هم می رسند.

$F_p = F_y - P_r$

۰.۷ Fy که در جداره ها تنش کششی ایجاد می کند.

۲- در صورت تنش سیانده در مقطع مزیمن کششی ایجاد می کند.




جمع شدن غیر خطی است. (تقریبی مساویست)

افزین عدد بار فاجی $\sigma = F_y$

اگر مستوی بتواند تا حد آخر کار نکند و تنش های سیماند در مقاومت برای مقاطع هیچ تاثير ندارد

روابط واضح است:



این که این نام برای ستونها درین بارها مناسب است

مقاوم در این بارها

درین بارها

$F_p = F_y - 0.56 F_y$

Subject:

Year:

Month:

Date:

در شرط و مقدار از برای F_y و سایر عبارات:

① $\lambda < \lambda_c \Rightarrow \sigma_{cr} = F_y$

شرط

② $\lambda = \lambda_c \Rightarrow \sigma_{cr} = 0.386 F_y$

$0.44 F_y = \frac{\pi^2 E}{\lambda_c^2}$

① $F_y = A \cdot B \Rightarrow \boxed{A = F_y}$

② $0.386 \frac{F_y}{\lambda^2} = F_y \times B$

$B = 0.386 \frac{1}{\lambda^2}$

$\lambda_c = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.44 F_y}} = 136$

$\sigma_{cr} = (0.386 \frac{1}{\lambda^2}) \times F_y$

از فولاد نرم

$\sigma_n = 0.877 \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

$136 = \lambda_c < \lambda$

$\sigma_n = (0.386) \frac{1}{\lambda^2} \times F_y$


$\lambda_c > \lambda$

$P_n = \sigma_n \cdot A$ ✓

$P_r < \phi P_n$
 $\phi = 0.7$
 بر ستون

300

مثال: در یک ستون دوسره مفصل به طول 6m و الزامات بارها را لحاظ نموده (اصحاب کنید) از جدول بال پهن




$$\lambda = \frac{k \cdot L}{r_{min}} = \frac{1 \times 600}{7.58} = 79 < \lambda_c = 136$$

$$\sigma_n = (0.386) \frac{\lambda^2}{\lambda_c^2} \times f_y = (0.386) \frac{79^2}{136^2} \times 2400 = 1741$$

$$P_n = \sigma_n \cdot A = 1741 \times 149 = 259409 \Rightarrow P_r < \phi \cdot P_n \xrightarrow{\phi=0.9} P_r < 0.9 \times 259409$$

$$P_r < 233458 \text{ kg}$$

معموم ضریب کاهش



فهرت کاهش برابر است با ضریب کاهش منطبق در جدول

کاهش ضریبی از طول ستون به دست می آید

معموم: $k=1.0$ $k=0.5$ $k=0.7$

معموم: $k=1.0$ $k=0.65$ $k=0.8$

ضریب کاهش ستون

$$\lambda = \frac{k \cdot L}{r_{min}}$$

* ضریب کاهش به صورت جدولی در بالا درج شده است

و با تقاطع این ضریب با جدول ضریب کاهش می توان به دست آورد

* اگر ضریب کاهش را در جدول ستون دوسره مفصل به طول L و یک ستون دوسره مفصل به طول kL حل کنیم

ضریب کاهش در جدول ستون مفصل به دست می آید

معموم: ستون مایل در آن یک ستون دوسره مفصلی طول آن طول ستون

اطلاع سافت کلمه گاه گيرار يا متصل کامل وجود ندارد، بايد قوس گناش آنها نیز اصلاح گردد. (در این کلمه گاه باید مقدار سفتی I_2 را



طبق این نامه: هر جا ضریب گناش ستون، قوی تر از ضلالت شود، است k را اصلاح نمی کنیم.

هر جا ضریب گناش ستون، ضعیف تر از ضلالت شود، است افزایش k باید در نظر گرفته شود. (ک اصلاح گردد)


در هر ستون صاف متصل، در نقطه گناش انتهایی B نسبت به A ولت جانبی یا ولت سببی افقی ندارد. نقطه B کاملاً ثابت در جهت افقی است.

قابهای مهاربندی شده: قابهای بدون اتصال جانبی

نقطه B نسبت به A ولت جزئی است یا ولت نمی زند.
 * المان های اطراف برداشته و بجای آنها تیری با سفتی های I_1 و I_2 در نظر گرفته شود.



نکته: ضریب گناش ستونهای کمره قابهای مهاربندی شده قرار دارند همواره بین 0.5 و 1.0 قرار دارد.




Subject:

Year:

Month:

Date:

در نظریه تنش جابجایی و در درازا در انتهای B نسبت به A حرکت نکند.





* اگر یک نقطه عطف در درازا نباشد، تغییرش را از هم می‌کنیم.

بنزی: $k=2.0$ $k=1.0$ $k=2.0$ $k=\infty$

چون در حالت واکنشی است
نسبت ناپایدار است
علا طرح می‌سود
نامعادلش دستگیر نیست
درجه آزادی $k=2.1$ $k=1.20$ $k=2.0$ $k=درجه\ آزادی$

تأثیرهای بدون مهارتند: تأثیرهای خمشی، تأثیرهای انتقال جانبی (تغییر شکل زینار)
 $\Delta = \delta_2 - \delta_1$

انتهای ستون نسبت به ابتدا می‌تواند حرکت کند.



* ضریب تنش ستونهای بدون مهارت در انتهای ستون
مؤثر عددی بین 1.0 و ∞ است.

$I_1, I_2 \rightarrow \infty \Rightarrow k \rightarrow 1.0$
 $I_1, I_2 \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow \infty$

$1.0 < k < \infty$

برابری با مجموع سختی ستونهای به میان آن وصلند و تقسیم بر مجموع سختی تیر ای که در آن وصلند

سختیها $\sum \left(\frac{I_c}{L_c} \right)$
 $G_A = \frac{\sum \left(\frac{I_c}{L_c} \right)}{\sum \left(\frac{I_b}{L_b} \right)}$ (A) تیرها

سختیها $\sum \left(\frac{I_c}{L_c} \right)$
 $G_B = \frac{\sum \left(\frac{I_c}{L_c} \right)}{\sum \left(\frac{I_b}{L_b} \right)}$ (B) تیرها

$$K = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{7.5 + G_A + G_B}}$$

دقیق سختی تیرها زیاد باشد یا تیرهای اطراف زیاد باشد
 کسبیت 1 میل می کند

تیرهای مهاربندی شده $k=1.0$

تیرهای بدون مهاربندی: k از رابطه بالا بدست می آید (فردی از تیرهای مهاربندی شده)

* اگر تیر B نسبت به نقطه A چرخش کند، مهاربندی شده است و اگر تیر A نسبت به نقطه B چرخش کند، مهاربندی نشده است.

تذکره: در ستون 1) G_B را که محاسب کردیم دیگر لازم به محاسب G_A در ستون 5) نمی باشد

چون ستون یکم $G_B = G_A$

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

مثال: فرض کنیم در تاق مسطح مقابل به ستونهای زیرین HEB 300 و البته تیرها از IPE 360 باشد.


فرض کنیم ستونهای قاب را جدا کنیم.

نکته: قاب مسطح است یعنی در صفحه ab و در جهت c


در این هم در همان صفحه است. (در این جهت طول مورد استفاده)

کاهش طول مورد استفاده.

$$\text{HEB 300} \begin{cases} I_x = 25170 \\ I_y = 8560 \end{cases}$$



$$\text{IPE 360} \begin{cases} I_x = 16270 \\ I_y = 8560 \end{cases}$$



ستون شماره 1: $G_A = \frac{8560}{500} = 0 \rightarrow G_A = 1.0$

نکته: در محاسبه G برای ستونهای یکم و دوم باید $G_A = G_B$ را در نظر بگیریم.

$$G_B = \frac{8560 + 8560}{16270} \rightarrow G_B = 1.66$$

نکته دوم: در تیرها همیشه از I_x استفاده می کنیم و تیرها اینها را دارند.

$$k_1 = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{7.5 + G_A + G_B}} \Rightarrow k_1 = \sqrt{\frac{1.6(1.0 \times 1.66) + 4(1.0 + 1.66) + 7.5}{7.5 + 1.0 + 1.66}}$$

$k_1 = 1.48$

ستون شماره 2: $G_A = \frac{8560}{500} = 0 \rightarrow G_A = 10$

نکته سوم: در محاسبه G برای ستونهای یکم و دوم باید $G_A = G_B$ را در نظر بگیریم.

$$G_B = \frac{8560 + 8560}{16270 + (0.5 \times 16270)} \rightarrow G_B = 0.88$$

نکته اول: در محاسبه G برای ستونهای یکم و دوم باید $G_A = G_B$ را در نظر بگیریم.

$$k_2 = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 0.88) + 4(10 + 0.88) + 7.5}{7.5 + 10 + 0.88}} \Rightarrow k_2 = 1.88$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

Problem: $G_A = 10$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0 + 0.5 \frac{16270}{600}} \rightarrow G_B = 8.35$$

$$k_3 = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 8.35) + 4(10 + 8.35) + 7.5}{7.5 + 10 + 8.35}} \Rightarrow k_3 = 2.88$$

Case: $G_A = 1.0$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0} = \infty$$

$$k_4 = \sqrt{\frac{1.6(1.0 \times \infty) + 4(1.0 + \infty) + 7.5}{7.5 + 1.0 + \infty}} \rightarrow k_4 = \sqrt{5.6} \rightarrow k_4 = 2.37$$

موردی که صورت تقسیم ضریب در مخرج

Case: $G_A = \frac{\frac{8560}{500} + \frac{8560}{400}}{16270} \Rightarrow G_A = 2.66$ = G_B (سویچ 1)

$$G_B = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{16270} \Rightarrow G_B = 2.15$$

$$k_5 = \sqrt{\frac{1.6(2.66 \times 2.15) + 4(2.66 + 2.15) + 7.5}{7.5 + 2.66 + 2.15}} \Rightarrow k_5 = 1.59$$

Case: $G_A = \frac{\frac{8560}{500} + \frac{8560}{400}}{16270 + 0.5 \frac{16270}{700}} \Rightarrow G_A = 0.88$ = G_B (سویچ 2)

$$G_B = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{16270 + 0} \Rightarrow G_B = 2.15$$

$$k_6 = \sqrt{\frac{1.6(0.88 \times 2.15) + 4(0.88 + 2.15) + 7.5}{7.5 + 0.88 + 2.15}}$$

$$k_6 = 1.47$$

⑦ سون، ۰:

$$G_A = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{413}}{0 + 0.5 \frac{16270}{600}} \Rightarrow G_A = 8.35$$

$$K_1 = \sqrt{\frac{1.6(8.35 \times 4.33) + 4(8.35 + 4.33) + 7.5}{7.5 + 8.35 + 4.33}}$$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{400} + \frac{25170}{300}}{0.5 \left(\frac{16270}{400} \right) + 0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)} \Rightarrow G_B = 4.33$$

$$K_7 = 2.40$$

⑧ سون، ۰:

$$G_A = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0} = \infty$$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{400} + \frac{25170}{300}}{0} = \infty$$

$$K_8 = \sqrt{\frac{1.6(\infty \times \infty) + 4(\infty + \infty) + 7.5}{7.5 + \infty + \infty}}$$

$$K_8 = 0$$

⑨ سون، ۰:

$$G_A = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700}} \Rightarrow G_A = 2.15$$

$$G_B = \frac{\frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700}} \Rightarrow G_B = 1.23$$

$$K_9 = \sqrt{\frac{1.6(2.15 \times 1.23) + 4(2.15 + 1.23) + 7.5}{7.5 + 2.15 + 1.23}}$$

$$K_9 = 1.52$$

⑩ سون، ۰:

$$G_A = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700} + 0} \Rightarrow G_A = 2.15$$

$$G_B = \frac{\frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700} + 0.5 \left(\frac{16270}{400} \right)} \Rightarrow G_B = 0.66$$

$$K_{10} = \sqrt{\frac{1.6(2.15 \times 0.66) + 4(2.15 + 0.66) + 7.5}{7.5 + 2.15 + 0.66}}$$

$$K_{10} = 1.43$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

سؤال ۱۱:

$$G_A = \frac{25170}{400} + \frac{25170}{300} \Rightarrow G_A = 4.33$$

$$0.5 \left(\frac{16270}{400} \right) + 0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)$$

$$G_B = \frac{25170}{300} = \infty$$

$$K_{11} = \sqrt{\frac{1.6(4.33 \times \infty) + 4(4.33 + 0.6) + 7.5}{7.5 + 4.33 + \infty}}$$

$$K_{11} = \sqrt{\frac{10.928}{1}} \Rightarrow K_{11} = 3.31$$

سؤال ۱۲:

$$G_A = \frac{25170}{400} + \frac{25170}{300} = \infty$$


$$G_B = \frac{25170}{300} \Rightarrow G_B = 6.19$$

$$0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)$$


$$K_{12} = \sqrt{\frac{1.6(0.3 \times 6.19) + 4(0.3 + 6.19) + 7.5}{7.5 + \infty + 6.19}}$$

$$K_{12} = \sqrt{\frac{13.904}{1}} \Rightarrow K_{12} = 3.73$$

روز: _____ حد اکثر بار ضعیف دار (ما) سیم کنید؟



اگر ستون در فضا باشد کار مشکل است. بایستی محورهای زیادی را امتحان کنیم.




* اگر تاپها عمود بر هم باشند و محورهای اصلی یک مقطع منطبق شود، محورهای سازده، کار بسیار ساده‌تر می‌شود. در این صورت پیدا کردن لاغزی Max در مقطع بسیار ساده است.

داین گونه مثالها، برای پیدا کردن λ_{max} کافی است لاغزی حول a, c, و اصلا. کنیم، هر کجا کوچکتر شد، همان λ_{max} است.

Subject:

Year: _____ Month: _____ Date: _____



HEB 300	IPE 360
$A = 14.9$	$A = 72.7$
$I_x = 25170$	$I_x = 1270$
$I_y = 8560$	$I_y = 1040$
$r_x = 13.0$ ✓	
$r_y = 7.58$ ✓	

حاصل کردن $G_A = 10$ از $I_x = ab^2 \sin^2 \alpha$

(در این جا $a = 5$ و $b = 6$ و $\alpha = 90^\circ$)

حاصل کردن $G_B = 2.58$ از $I_y = ab^2 \cos^2 \alpha$

$$G_B = \frac{25170}{600} \Rightarrow G_B = 2.58$$

$$k_c = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 2.58) + 4(10 + 2.58) + 7.5}{7.5 + 10 + 2.58}} \Rightarrow k_c = 2.22$$

حاصل کردن $\lambda_c = 102$ از $\lambda_c = \frac{k_c L}{r_c}$

$$\lambda_c = \frac{k_c L}{r_c} = \frac{2.22 \times 600}{13} = 102 \quad \lambda_{max}$$

$$\lambda_a = \frac{k_a L}{r_a} = \frac{1.0 \times 600}{7.58} = 79 \quad \lambda_{min}$$

$$\lambda_{max} = 102 < 136 \quad \checkmark$$

$$\sigma_n = (0.386)^{\frac{102^2}{136^2}} \times 2400 \Rightarrow \sigma_n = 1405 \Rightarrow P_n = \sigma_n \times A \Rightarrow P_n = 1405 \times 149 \Rightarrow P_n = 209345 \text{ kg}$$

$$P_r \leq \phi \cdot P_n \Rightarrow P_r \leq 0.9 \times 209345 = 188410 \text{ kg} \quad \checkmark$$

$\phi = 0.9$

$$M_w = V_p \cdot h \Rightarrow \psi_w = -EI_p \cdot \frac{h}{2} \frac{d^3 \psi}{dz^3}$$

$$C_w = I_p \cdot \frac{h^2}{2}$$

* تفاوت اعوجاجی مقطع *

$$M_w = -E C_w \frac{d^3 \psi}{dz^3}$$

انحای اعوجاجی


2 راه به اعوجاج کرد

$$M_T = M_p + M_w \Rightarrow M_T = G \cdot J \frac{d\psi}{dz} - E C_w \frac{d^3 \psi}{dz^3}$$

انگاره کلی

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(KL)^2}$$

بار بحرانی (گواشن خستنا)



$\sigma_{cr(1)} > \sigma_{cr(2)}$ ← ضعیفتر
 $\sigma_{cr(2)}$ ← قویتر

$$\sigma_{cr(1)} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(k_2 \cdot L)^2} + G \cdot J \right] \frac{1}{I_x + I_y}$$

$$\sigma_{cr(2)} = \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2}$$

گواشن بیضی

آرشیو راه در فصل ستونها ص 176 بند 2-10-2

در گواشن بیضی بند الف

بند 2-10-4

10-4-2-10

ستونهای طول کوتاه - مقطع باز - مقاومت گواشن بیضی کمتری دارند

ستونهای بلند (طول زیاد) - مقطع نزدیک به مربع - مقاومت گواشن کمتری است

* در اکثر ستونهای مابقیها چون لاشر هستند، ستون طول اس زیاد است، بنابراین مقاومت

مربعی ستون کمتر است

گواشن بیضی کمتری است

Subject: _____

Year: _____


Month: _____

Date: _____

فصل چهارم: اعضای خمشی (تیر)

اعضای خمشی: المان‌های هستند که بار وارد بر این المان دقیقاً عمود بر میان تار است. بر خلاف اعضای

کشی و فشاری بار عمود بر میان تار است. بار عمود بر میان تار = بار عرض




با مرهای عرضی باعث می‌شود المان تحت نیروی برشی و خمشی

قرار گیرد نیروی محوری ایجاد می‌شود در المان.

عرضی نسبت به نیروی محوری ندارد و در عرض

در مقاطع نیروی برشی و کشش در خمش دارد مختص خمشی



* بر خلاف اعضای کشی و فشاری در اعضای خمشی عوامل متعددی در طراحی موثر می‌باشند.

- 1- خمش 2- برش 3- تغییر شکل 4- کاهش جابجایی - بیض جان فشاری تیر، کشش جان خمشی جان - تیر دراز
- 2- جاری بودن، آلودگی جان در اثر بارهای متمرکز سبیلین 7- خمش در گوره، 8- ترک سبب شده، 9- بیض


* 4 عامل اول مهمتر اند

* نقش (ساده ترین حالت خمشی)

✓ ۱- محور x و y محورهای اصلی

✓ ۲- محور y محور تقارن (نسبت به y مقدار) الاستیک غیر الاستیک

✓ ۳- استوار نقطه حول محور x



$$c = \max\{c_1, c_2\}$$

$$\sigma_{c \max} = -\frac{M_x \cdot c_1}{I_x}$$

$$\sigma = -\frac{M_x \cdot y}{I_x}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_x \cdot c}{I_x}$$

$$\sigma_{t \max} = \frac{M_x \cdot c_2}{I_x}$$

* رابطه تنش در هر نقطه

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_x}{W_{ex}}$$

مردود الاستیک مقطع = تنها با استوری است به مقاومت مقطع را دور برار خمشی نشان می دهد

* استوار الاستیک مقطع: به مقدار استواری بر مابست می شود تنش در یکی از نواحی مقطع به درجاری است برسد و نتواند الاستیک

$$F_y \geq \frac{M_e}{W_e} \Rightarrow M_e = F_y \cdot W_e$$

(Me) مقطع کو نیز

گشتاور نهایی یا پلاستیک در مقطع: به مقدار گشتاوری که باعث می شود، کل مقاطع مقطع به درجای خود برسد.

$$M_p = \int (F_y \cdot dA) \cdot y \quad \leftarrow \text{گشتاور امان سطح}$$

$$M_p = F_y \int |y| \cdot dA$$

$$M_p = F_y \cdot W_p \quad *$$

↓ مدل الاستیک W_p

* مدل پلاستیک جزیره W_p فعلی هندسی هر مقطع است *



$W_p =$ گشتاور الاستیک سطح بال نسبت به محور x + گشتاور الاستیک سطح پائین نسبت به محور x

$$P = \frac{M_p}{m_e} = \frac{W_p}{W_e} > 1.0$$

تنها با استرکچر پلاستیک پذیری در مقطع استثنای در درجه نزدیک شکل پذیری است.

اگر بزرگتر از 1.0 باشد شکل پذیری بیشتر است در مقابل خمش.

فهرست شکل پذیری = تنها بستگی به شکل مقطع دارد به ایجاد مقطع بستگی ندارد ✓




نسبت به محور x بال و پائین تیر می بینیم.
رشتت به محور x بال و پائین تیر می بینیم.

مقاله شماره 3 در فضا منگنه *

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

مثال: ضریب شکل مقطع مستطیلی نسبت به محاوره x, y حساب کنید



$$P_x = \frac{W_{px}}{W_{ex}}$$

فاصله مرکز جاذبه از محور x

فاصله از مرکز جاذبه

مساحتها خود صورت ده

$$W_{px} = \int |y| dA = 2 \times \left[b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \right] = \frac{bd^2}{4}$$

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^2}{6}$$

فاصله ارتفاع مقطع


$$P_x = \frac{\frac{bd^2}{4}}{\frac{bd^2}{6}} = 1.5$$

در تمام مستطیلات $P_y = 1.5$ ✓

مثال: ضریب شکل مقطع زیر را نسبت به محاوره x, y حساب کنید

$$P_x = \frac{W_{px}}{W_{ex}}$$

$$P_x \neq P_y$$



$$W_{px} = \int |y| dA = 2 \times [25 \times 2 \times 31 + 30 \times 1 \times 15] = 4000$$

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c}$$

$$I_x = \frac{1 \times 60^3}{12} + \frac{2 \times (25 \times 2)^3}{12} + 2 \times 2 \times 25 \times 31^2 = 114133$$

$$W_{ex} = \frac{114133}{32} = 3566 \Rightarrow P_x = \frac{4000}{3566} = 1.12$$

نتیجه: در مقطع I شکل دایره ای نامرکزی
مقطع ضریب شکل آن باید 1.12 باشد

1.10 < P_x < 1.15

در این مقطع I شکل $P_x = 1.12$ است

(با عنایت مرکز سطح بالای تار) * (مساحت بالای تار) * $W_p = 2 * \dots$: بردار خودم

Subject:
 Year:
 Month:
 Date:

$$P_y = \frac{W_{py}}{W_{ey}}$$

$$W_{py} = \int |x| dA = 2 * \left[2 * 12.5 * 2 * 6.25 + 60 * 0.5 * 0.25 \right] = 640 \checkmark$$

$$W_{ey} = \frac{I_y}{c} \quad I_y = \frac{60 * 1^3}{12} + \frac{2 * 2 * 25^3}{12} = 5213 \quad \checkmark$$


$$W_{ey} = \frac{5213}{12.5} = 417 \Rightarrow P_y = \frac{640}{417} = 1.5$$

$$P_y = 1.5 \checkmark$$

$$1.5 < P_y < 1.55$$


نتیجه افزودن شکل طریقه قطع I شکل نیست به محور x نسبت به محور y است.

* جان بارگذاری در تیر:



تا افزایش بار کشادگی افزایش می یابند. همان قطعی بردار M_{max} بود. کشادگی الاستیک می رسد M_e و بعد همان نقطه به کشادگی پلاستیک می رسد M_p و در آن کشادگی پلاستیک می رسد.

چون تشریحی فشریحی زیاد است می تواند گامس ایجاد کند.



در طول این دو شرط لازم است که بتوان فشار را در یک مقطع آستین به فشار پلاستیک رسانیم:

* از ظرفیت کامل نیروی تنشی می توان استفاده کرد در گام موضعی و گام جانبی بر حسب اتفاق نیفتد.

✓ شرط یک: تا رسیدن فشار در فشار پلاستیک قسمت های تسلیل دهند، مقطع σ_p موضعی برآسته باشد.

* قسمت های تسلیل دهند یک مقطع: اجزای از یک مقطع است که در داخل از یک طرف و یا از هر دو طرف

یا برای دیگر متصل اند. در شکل بالا با فلز و فلز نشانی داده شده اند.

دانه های آزاد: بنا به تعریف هر قسمت از دانه های آزاد آن قسمت گویند (b)

فضای هر قسمت، فضایی است که (t)

(اگر چه گند)

هر چه قدر نسبت $\frac{b}{t}$ بزرگتر باشد در آن قسمت طول جزئیتر و فضایی کمتر است. (مکتب فشاری برآسته طولی محدود می ماند)

* $\lambda = \frac{b}{t}$ لاغری اجزای تسلیل دهند

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

$$\lambda = \frac{b}{t}$$

$\frac{b}{t}$ در درجه‌ها لاغری نامیده می‌شود.

کلاس موضعی، کلاس مساحت‌های تشکیل دهنده مقطع در طول محدودی است. همین دلیل که موضعی بودن است.

✓ کلاس موضعی فقط تابع $\frac{b}{t}$ است، $\frac{b}{t}$ بیشتر کلاس موضعی سیر است. ✓

* افزایش از طرف متصل = افزایش لبه مثلثی

** افزایش از طرف متصل = افزایش لوله مثلثی

اگر $\frac{b}{t}$ کمتر باشد = مقطع ضعیف تر ← تالستور موضعی، کلاس موضعی اتفاق می‌افتد

این مقاطع تالستور compact نیستند.

اگر $\frac{b}{t}$ بیشتر باشد ← تالستور الاستیک کلاس موضعی ندارد. دلی بنی تالستور و تالستور الاستیک

کلاس موضعی می‌تواند اتفاق بیفتد. به این مقاطع تالستور غیر موضعی می‌گویند.


اگر $\frac{b}{t}$ بزرگتر ← قبل از اینکه حتی تالستور الاستیک باشد در یک نقطه‌ای کلاس موضعی دارند.

مقطع لاغری (استفاده از آن ممنوع) طبق آیین نامه فولاد ایران

- * دسته بندی مقاطع به سه دسته طبق آیین نامه:
 - ۱- مقاطع غیر فشرده ✓
 - ۲- مقاطع غیر فشرده ✓
 - ۳- مقاطع لاغری غیر قابل استفاده ✓

توجه: سهواً اول: اگر می‌خواهیم گشتاور را به استوار P برسانیم، حتماً باید مقطع فشرده باشد.

جدول 155 - جدول 10-2-1.2 محدودیت نسبت به نام ضعیف‌تر (اگر) فشاری



از ردیف جدول برای بال تیر

بال فشرده $\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 11 \quad \checkmark$

بال غیر فشرده $0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{b_f}{2t_f} < 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 22$

هر چه قدر به 0.76 نزدیکتر شود، غیر فشرده‌تری است. $\frac{b_f}{2t_f}$
 هر چه قدر به 0.38 نزدیکتر شود، غیر فشرده‌تری است. $\frac{b_f}{2t_f}$
 پس فشرده‌تری است. *

حان فشرده $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 108 \quad \checkmark$


از ردیف 9 جدول برای بال تیر

حان غیر فشرده $3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{h}{t_w} < 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$

اگر بال فشرده و حان نیز فشرده باشد، مقطع فشرده است.


Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

شرایط همبستگی در محاسبه و انتخاب مقطع: با بستن تیر در محاسبه و انتخاب مقطع



شرایط همبستگی در محاسبه و انتخاب مقطع

* معنی است مقطع T شکل بالای محاسبه
 بجای گمانش بر وضعی همانند یک ستون
 با مقطع T گمانش کامل بلند




اگر ستونی با مقطع T باشد احتمال گمانه کردن حول محور x است یا حول محور y

نسبت به محور x به هیچ وجه نمی آید گمانه شوند. (البته این نیز نیست)

حول محور x عاملی وجود ندارد می تواند با حتی حول محور y گمانه بلند

* گمانش جانبی از گمانش بر وضعی هم بسیار ضعیف تر است *


چون یک گمانش کن است در درون تیر اتفاق افتد



گمانش جانبی در جهت شکل جافالی کردن یا به شکل برض است

برای جلوگیری از گمانش جانبی نوع راه حل داریم: 1- شعاع جرمی را افزایش دهیم (باال ضرایب عموماً را بیشتر کنیم و ضرایب را بیشتر کنیم)

هم عرض بال و عم ضخامت بال را بیشتر بکنیم



ادل بال ها استفاده می کنند


III ← ۲) (لول) آرایش، کاهش و هم انداز و مناسب است کل با اضافه کردن تکیه گاه های عرضی (ط) ←

تکیه گاه های جانبی: تیرهای عرضی هستند به فواصل مشخص L و طوری تنظیم می شوند که جلوی گشتاور جانبی را بگیرند.

نتیجه شرط دوم

اگر بی فواصل ستاد و تیرها در P برسد با اضافه کردن تکیه گاه های عرضی به فواصل مشخص جلوی گشتاور جانبی بعضی را بگیرد

انتقال آن بسیار مهم است. طوری تیر عرضی را متصل کنیم به اولاً (رقبت فشاری باشد) و اینها هم جلوی و گشتاور را بگیرد



هم جلوی گشتاور را بگیرد

* در طراحی تیرها حالت های بسیار مختلفی دارد در شرایط گفته شده بر جود می آید

فرض می کنیم ۱. مقطع I شکل ۲. ستاد در طول محور ۳ - محس طول محور x (محور قوی) *

حالت های فرضیات بالا:

α - مقطع فشرده (بال فشرده، حال فشرده) و دارای تکیه گاه جانبی - در حالت

مقطع فشرده $\left\{ \begin{array}{l} \frac{b_f}{2t_f} \leq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \checkmark \text{ بال فشرده} \\ \frac{h_w}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \checkmark \text{ جان فشرده} \end{array} \right.$

$h_w = h - 2t_f$

است $\lambda_p = 1.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ طول نام بری رسیدن ستاد و تیرها در حالت

شماره تیرها در این مقطع

$L_h < L$

تکیه گاه به حد کافی
در حالتی که تکیه گاه به حدی داشته باشیم بر مابعد تکیه گاه ها از L کوپتر باشد

Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

$$M_n = M_p$$

$$M_n = M_p = W_p \times F_y$$


✓ تناوبت های جان کشنده را تست کنید

کنسول و غیره $M_r \leq \phi M_n$

$$\phi = 0.9 \quad *$$

مسئله 1: در تیرهای در نقاط A, B, C, D, E تیرها جانبی نشان داده شده اند.

صافتر یا ضعیف تر از اعضا هستند؟



- IPE 300
- $W_e = 557$
 - $W_p = 624$
 - $b_f = 15$
 - $t_f = 1.07$
 - $t_w = 0.71$
 - $r_y = 3.35$

* نکته: اگر W_p در جدول پدید آمد
وجود نباشد $W_p = W_e \times 1.12$
نیاست

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ جان نشوده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان نشوده}$$

* تیرهای در این حالت ضعیف تر از اعضا هستند (کنسول و غیره)

$L_b = 150 \text{ cm}$

$L_p = 1.76 \cdot r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \cdot 3.35 \cdot \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm} \Rightarrow L_b < L_p$ تکینگی در مابین است.

④ کنترل شرایط تکینگی جانبی

مثال (۱۵)

$M_n = M_p = W_p \times F_y = 624 \times 2400 \Rightarrow M_n = 1497600 \text{ kg.cm}$


$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow \left(\frac{P_r \times 600}{2}\right) \leq 0.9 \times 1497600 \Rightarrow P_r \leq 8985.6 \text{ kg}$

این دو التیر را با هم پیوسته فرض کنید (بار را با هم) کنید

تکینگی
 برای
 دیاگرام
 $\frac{V}{M}$

مثال ۲: در تیر $\Rightarrow \frac{F_1 \times 8}{2 \times 10} = \frac{1-x}{x}$

$\Rightarrow x = 3.75$



$M_{max} \Rightarrow \frac{9 \times 10 \times 3.75}{2} = 7.03 \text{ } r$

$\frac{9 \times 10 \times 3.75 \times 10}{2} = -9.10 \text{ } r$

$+7.03 \text{ } r - 9.10 \text{ } r = -2.07 \text{ } r$

* ۲.۱۲ به ۹۱ *

IPE 400 $W_e = 1100$

$W_p \geq 1299 = W_e \times 1.12$


$b_p = 18$

$t_p = 1.35$

$t_w = 0.86$

$r_y = 3.95$

① کنترل فشرده‌گی



$\frac{b_p}{2 t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{18}{2 \times 1.35} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11$ بل فشرده ✓

$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{(40 - 2 \times 1.35)}{0.86} = 43 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108$ جان فشرده ✓

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$L_b = 200 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 201 \text{ cm} \Rightarrow$$

① کنترل شرایط تکیه گاه ها

* حالت

$$M_n = M_p = W_p \times F_y = 1299 \times 2400 \Rightarrow M_n = 3117600 \text{ kg.cm}$$

← متر به سانتی متر تبدیل شده است

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow (7.03 \times r_r) \times 100 \leq 0.9 \times 3117600 \Rightarrow r_r \leq 3991 \text{ kg/m}$$

~~.....~~ - b

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \left. \begin{array}{l} \checkmark \checkmark \\ \text{مقاطع نورد} \end{array} \right\}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

فاصله تکیه گاه بیشتر از حد لازم است برای رسیدن به فشار الاستیک (M_p)

$$L_p < L_b < L_e$$

L_e : فاصله ی لازم برای رسیدن به فشار الاستیک (M_e) است.

فاصله تکیه گاه ها فاصله اشکال یک فشار بیشتر است. یعنی مقاومت تیر تا فشار الاستیک (M_p) نمی رسد.

در فاصله بین فشار الاستیک (M_e) و فشار الاستیک (M_p) می توانی از منحنی استفاده کنی.

$$0.7 M_e \leq M_n < M_p$$

مقاومت تیر از فشار P است.

* مقاومت ضعیف تیری بین فشار M_e و M_p است.


* در هر قدر فاصله تکیه گاه e از رولر سوندت مقاومت کاهش می یابد به $0.7 M_e$ و هر چه در فاصله تکیه گاه e از رولر سوندت

سوندت، مقاومت از آن می یابد به M_p .

$L_e = \pi \cdot r_{ts} \cdot \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}}$


به فاکتور تنگی بستند

r_{ts} : شعاع ریزش درین مقطع شللی می تواند همانند نسبت به طول



عرض آکس نام $\frac{2}{3}$ طول اناری لوارده $\frac{1}{3}$ آن اضا می کند.

\rightarrow T شکل معادل



$r_{ts} = \sqrt{\frac{I_y \cdot h_o}{2 w_e}}$




$r_{ts} \approx 1.20 r_y$

در فصل ۵ مورد اشاره

h_o : کامله میز به مرکز بال

I_y : لستار انرسی I_y مقطع نسبت به مرکز

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____




* تلمبه ها، مجازی خود بر ضد ایستاده است.

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right] \leq M_p$$

C_b : C_b بزرگتر یا مساوی یک ضریب اصلاحی است. اثر نودار گسار و خمش و در تماس جانبی نشان می دهد.

* چون در اثر خم کردن عاقله بالایی ضریب C_b حاد است ضریب بالایی عدد بر همین دلیل عاقله بالایی و کمتر مساوی



نودار خمش


M_p قرار داده ام.

$$1.0 \leq C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

* همواره عددی بزرگ 3.0، 1.0 است. قدر مطلق مقادیر عاقله جانمایی می شود. (M_A ، M_B ، M_C)


آئین نامه عدد 200 جدول 2-5-2-10

مسئله ۲: فرض می‌کنیم تیر در نقاط A, B, A دارای تکیه‌گاه باشد. با استفاده از صفحه ۹۷ جدول IPE 300




$W_e = 557$
 $W_p = 624$
 $b_p = 15$
 $t_p = 1.07$
 $t_w = 0.71$
 $r_y = 3.35$

① کنترل فشرده



$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$



$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

مقطع فشرده

② کنترل شرایط تکیه‌گاه جانبی

$$M_r = \frac{PrL}{4}$$

$$L_b = 300 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} \Rightarrow L_e = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 435 \text{ cm}$$

$$L_p < L_b < L_e \quad \leftarrow 300 \quad (b)$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$C_b = 1.65$
 $M_p = W_p \times F_y = 624 \times 2400 = 1497600$
 $M_e = W_e \times F_y = 557 \times 2400 = 1336800$

935760

$$M_n = 1.65 \left[1497600 - (1497600 - 0.7 \times 1336800) \left(\frac{300 - 170}{435 - 170} \right) \right] = 2016267 < M_p = 1497600$$

$M_n = M_p = 1497600$ *

$$M_r < \phi M_n \Rightarrow \frac{P_r \times 600}{4} < 0.9 \times 1497600 \Rightarrow P_r < 8986 \text{ kg} \checkmark$$

c - مقطع فشرده (بال فشرده، جان فشرده) و فاقد شرایط تنگه گامی جانبی

$$\left. \begin{aligned} \frac{b_f}{2t_f} &< 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \\ \frac{h}{t_w} &< 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \end{aligned} \right\}$$

$L_b > L_e$ فاقد شرایط تنگه گامی

نابراین تقریباً استاندارد است (Me) برسد گامش جانبی می دهد.

چون گامش قبل از استاندارد است (Me) است، شکل گامش هم گامش استاندارد است (اولی) $M_n < 0.7 Me$

$$M_n = F_{cr} \times W_e < M_p$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

↑ گامش

$$F_{cr} = \frac{C_b \times \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J \times C}{W_e \frac{P}{n_0} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}}$$

Cb: مقاومت پیش مقطع




فاصله مرکز تا مرکز پروریش (d - t_f)

* جدول جدول ششگانه می توان به علت گامش است. مورد حساسیت

$$J = \frac{1}{3} \sum b t^3$$


حفظت درها

برای پروریش های ندرر شده از جدول C=1
برای پروریش های I شکل همیشه است.



L_p مقطع فشرده

فقال: حدالطول در فرض بار ی بر تیر می توان عمل لبه ای را نادیده گرفت
 فقط در نقاط A و B درازای تیر 6 م است



IPE 300
 $W_e = 557$
 $W_p = 624$
 $b_p = 15$
 $t_p = 1.07$
 $r_y = 3.35$

$$\frac{b_p}{2t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

① کنترل فشرده ✓

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

مقطع فشرده ✓

$$L_b = 600 \text{ cm}$$

② کنترل شرایط نامیه گاهی

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_s \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 435 \text{ cm}$$

③ $L_b > L_e$
 (C) $C_{m0.5}$ $C_{m0.7}$

$M_n = F_{cr} \cdot W_e \leq M_p$ ✓

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J \times C}{h_o \cdot W_e} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} = \frac{1.3 \pi^2 \times 2 \times 10^6}{\left(\frac{600}{4.01}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{19.47 \times 1}{28.93 \times 557} \left(\frac{600}{4.01}\right)^2}$$

$C_b = 1.3$

$r_{ts} = 1.2 \times 3.35 = 4.01$

$F_{cr} = 2025$

$J = \frac{1}{3} \sum b t^3 = 19.47$

$M_n = F_{cr} \times W_e = 2021,557 = 1125697 < M_p = W_{pl,y} F_y = 1497600$


$h_o = 30 - 1.07 = 28.93$

$M_r \leq \phi M_n$

$d = t_f$

$\left(\frac{P_r \times 600}{4}\right) \leq 0.9 \times 1125697 \Rightarrow P_r = 6751 \text{ kg}$

تغییر از مفروضه از ظاهریت کامل تیر استفاده نکنیم. حداقل باید یک تکیه گاه مابین در وسط تیر AB داشته باشیم.



* d - بال غیر فشرده = جان فشرده - تله گاه بر صد کافی

$$\lambda_{pf} = 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \lambda_p = \frac{b_f}{2t_f} < \lambda_{ef} = 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_b < L_p$$


در تله گاه بر صد کافی بار، گاه گاهی سوراخی صورت می گیرد.

به علت اینکه بال غیر فشرده است، در رابطه بین فشار الاستیک (M_e) و فشار پلاستیک (M_p) موضعی وجود دارد.

توجه: قطعاً ظرفیت تیر بین فشار الاستیک (M_e) و فشار پلاستیک (M_p) فاصله بود.

چون بال فشرده است مسائل تیر گاه گاهی موضعی است.

$$0.7 M_e \leq M_n < M_p$$



برای جان فشرده، $L_b < L_p$

* e - بال غير فشرده - جان فشرده - برای تلبه باه جانبی ناگانی

$$\lambda_{pf} < \lambda_p < \lambda_{ef}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_p < L_b < L_e$$

* در صفت دارد ۱ - بال غير فشرده ۲ - تلبه باه جانبی راست

بال غير فشرده = من استوار الاستیک M_e و استوار الاستیک M_p ، گانس موضعی می کند

تلبه باه جانبی = من استوار الاستیک M_e و استوار الاستیک M_p ، گانس جانبی هم می تواند اتفاق بیفتد

$$M_n = \min \left\{ M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{\lambda_p - \lambda_{pf}}{\lambda_{ef} - \lambda_{pf}} \right) \right] \right. \quad \text{گانس موضعی}$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right] \quad \text{گانس جانبی}$$

* F - بال غير فشرده - جان فشرده - ماقدر تلبه باه جانبی

$$\lambda_{pf} < \lambda_p < \lambda_{ef}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_b > L_e$$

✓ هم اتصال گانس موضعی وجود دارد

✓ هم اتصال گانس جانبی وجود دارد

البته گانس جانبی بیشتر از گانس موضعی است و چون $(L_b > L_e)$ است

$$M_n = \min \left\{ M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{\lambda_p - \lambda_{pf}}{\lambda_{ef} - \lambda_{pf}} \right) \right] \right.$$


$$M_n = F_{crx} w_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{(L_b/r_{ts})^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{w_e \cdot r_o}} - \left(\frac{L_b}{r_{ts}} \right)^2$$

مثال: تیر مقابل در نقاط A, B دارای تکیه گاه های جانبی است. مقطع تیر را از جدول IPE طراحی کنید

$$q_r = 2 \text{ T/m}$$

تازه ای از حالت تیر مستقیم نشود نمی توان با راسا کرد

از روش آزمون و خطا استفاده می کنیم. مسائل انتقالی بردن



$$M_r = \frac{q_r L^2}{8} = \frac{2 \times 6^2}{8} = 9 \text{ T.m} = 9 \times 10^5 \text{ kg/cm}$$

اولی است.

وزن

$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

وزن

حداکثر مقدار

اری فراهم از جدول بردن شروع کنیم، بهتر است وزن کنیم بیشترین مقدار را دارد

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi_x (1.12 \times W_e) \times F_y$$

$$W_e \geq \frac{M_r}{\phi_x \cdot 1.12 \times F_y}$$

$$W_e \geq \frac{9 \times 10^5}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 372$$

Use = IPE 270

- $W_e = 429$
- $W_p = 429 \times 1.12 = 480$
- $b_f = 12.5$
- $t_f = 1.02$
- $t_w = 0.66$
- $r_y = 3.02$

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\frac{13.5}{2 \times 1.02} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

$$\left(\frac{27 - 2 \times 1.02}{0.66}\right) = 38 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{پای فشرده}$$

① کنترل فشرده می

موقع فشرده

② کنترل شرایط تسلیم می

$$L_b = 600 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.02 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 153 \text{ cm}$$

$r_{ts} \approx 1.2 r_g$

$$l_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.02) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 392 \text{ cm}$$

$$L_b > l_e$$

↓

$$(C) \quad M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p$$

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{W_e \cdot h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \Rightarrow F_{cr} = 1628$$

$$C_b = 1.15$$

$$M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p$$

$$r_{ts} = 1.2 r_g = 1.2 \times 3.02 =$$

$$M_n = 1628 \times 429 = 698412 < M_p = W_p \times F_y = 480 \times 2400 = 1152000$$

$$J_c = 14.93$$

$$M_r < \phi M_n$$

$$h_o = 27 - 1.02 = 25.98$$

$$9 \times 10^5 \times 0.9 = 698412 = 628570$$

$$W_e = 429$$

Use IPE 300

$$W_e = 557$$

$$W_p = 557 \times 1.2 = 624$$

$$b_p = 15$$

$$t_p = 1.07$$

$$t_w = 0.71$$

$$r_y = 3.35$$

$$\frac{b_p}{2t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

① کنترل فشرده

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{این فشرده}$$

قطع فشرده ✓

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{این فشرده}$$

$$L_b = 600 \text{ cm}$$

② کنترل شرایط تکیه گاه ها

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{2400}} \Rightarrow L_p = 170 \text{ cm}$$

$$t_s = 1.2 r_y$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 435 \text{ cm}$$

$$L_b > L_e$$

(C)

$$\Downarrow M_n = F_{cr} \times W_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{W_e \cdot r_{ts}}} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2$$

$$C_b = 1.15$$

$$r_{ts} = 1.2 r_y = 1.2 \times 3.35 = 4.02$$

$$J_c = 18.47$$

$$h_o = 30 - 1.07 = 28.93$$

SANYAZ $W_e = 557$

$$\Rightarrow F_{cr} = 1794$$

$$M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p = W_p \times F_y$$

$$M_n = 1794 \times 557 = 999258 \leq M_p = 624 \times 2400 = 1497600$$

$$M_r \leq \psi M_n$$

$$M_r = 9 \times 10^5 \leq 0.9 \times 999258 = 899332.2 \quad \checkmark$$

11.

با استفاده از کنترل

Use: IPE 330

$$\left. \begin{aligned} w_e &= 713 \\ w_p &= 713 \times 1.12 = 799 \\ b_f &= 16 \\ t_f &= 1.15 \\ t_w &= 0.75 \\ r_y &= 3.55 \end{aligned} \right\}$$

① کنترل فشرده

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} = \frac{16}{2 \times 1.15} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} = \frac{33 - 2 \times 1.15}{0.75} = 50 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{جان فشرده}$$

تغ فشرده

② کنترل شرایط تکیه گاه جانبي > مکان BC

$L_b = 600 \text{ cm}$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.55 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 180 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.55) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 431 \text{ cm}$$

$r_{ts} = 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.55$

$L_b > L_e$

(C)

$$\Downarrow M_n = F_{cr} \times w_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{w_e \cdot h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

$$\left. \begin{aligned} C_b &= 1.18 \\ r_{ts} &= 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.55 = 4.26 \\ J_c &= 25.70 \\ h_o &= 33 - 1.15 = 31.85 \\ w_e &= 713 \end{aligned} \right\}$$

$\Rightarrow F_{cr} = 1948$

$$\begin{aligned} M_n &= F_{cr} \times w_e < M_p = w_p \times F_y \\ M_n &= 1948 \times 713 = 1388924 < M_p = 1917600 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$M_r < \phi M_n$$

$$M_r = 11.35 \times 10^5 < 0.9 \times 1917600 = 1725840$$

$$1135000 < 1725840 \quad \checkmark$$

SANYAZ

$$\left. \begin{array}{l} L_b = 400 \\ L_e = 431 \end{array} \right\} L_p < L_b < L_e$$

$$\downarrow$$

(b)

دوره CD : $\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p}$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

دوره $C_b = 1.65$

$$M_p = W_p \times F_y = 799 \times 2400 = 1917600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 713 \times 2400 = 1711200$$


$$M_n = 1.65 \left[1917600 - (1917600 - 1711200) \left(\frac{400 - 180}{431 - 180} \right) \right] = 2123112 \quad \left(M_p = 1917600 \right) \quad \text{OK} \checkmark$$

$$M_n = M_p = 1917600 \Rightarrow M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 6.97 \times 10^5 \leq 0.9 \times 1917600$$

$$697000 \leq 1725840 \quad \checkmark \quad \text{OK}$$

برش در تیرها

محورهای x و y، محورهای اصلی، y محور تقارن، عمود بر محور x است



اثر تنش و رانشی نیروی برشی است در جهت محور y

$$\tau = \frac{V \cdot Q}{I_x \cdot t}$$

✓ V: نیروی برشی

نقطه y

✓ Q: لستاد استاندارد سطح بالای مورد نظر نسبت به محور x (قسمت هاشور زده)

✓ ثابت است $\frac{V}{I_x}$

تنش برشی فقط به نسبت $\frac{Q}{t}$ بستگی دارد.

✓ I_x : لستاد استاندارد اینرسی کل مقطع نسبت به x

هر چه قدر مقدار $\frac{Q}{t}$ بیشتر باشد تنش برشی بیشتر است.

t: عرض مقطع در نقطه مورد نظر


در بالاترین و پایین ترین نقطه تنش برشی صفر است.

* برای مقاطعی که عرض آنها ثابت است، حداکثر Q_{max} است که Q_{max} باشد.

نتیجه: تنش برشی در مقاطعی که عرض ثابت دارند، در میان تار Max است.

مثلاً در مستطیل در میان تار $\frac{h}{2}$ ، Q_{max} می باشد.

مثال: تنش و کرنش نیروی برشی در مقطع لایه‌ای، توزیع تنش برشی را در این مقطع حساب کنید.



مساحت عناصر خورده

$$Q = \left(\frac{d}{2} - y\right) \times b \times \left(y + \frac{d}{4} - \frac{y}{2}\right)$$

$$Q = \frac{b}{2} \left(\frac{d}{2} - y\right) \left(\frac{d}{2} + y\right) \Rightarrow Q = \frac{b}{2} \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)$$

$$I_x = \frac{bd^3}{12}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{V \cdot \frac{b}{2} \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)}{\frac{bd^3}{12} \cdot b}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{6V \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)}{bd^3} \quad y = \pm d/2 \Rightarrow \tau = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow \tau_{max} = \frac{3}{2} \left(\frac{V}{bd}\right)$$

$$\tau_{max} = 1.5 \tau_{mid}$$

* تنش متوسط *

نتیجه گیری: ۱. توزیع تنش برشی در مستطیل سه‌گانه است. ۲. کمترین و بیشترین تنش برشی در وسط و در وسط Max است.

300 mm x 30 cm

ارتفاع کل مقطع جان پاره بر روی

ی
بزرگی بر روی جان پاره آورده




$$\tau_{max} = \frac{V_r}{d \cdot t_w}$$

که ارتفاع جان پاره

$$f_{rv} = \frac{V_r}{A_w} \leq \phi f_{rv}$$

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____



اگر جان پاره این ضخامت زیاد داشته باشد = تنشهای آنجا تا حد جاری شدن بالا روند.

اگر جان پاره این ضخامت کمتری داشته باشد = تنشهای آنجا تا حد جاری شدن ریشی ایجاد کند.

$$f_{vr} \leq \phi_v \cdot F_{rv}$$

تنش موجود در برش = F_{vr}

$$F_{rv} = 0.6 F_y$$

مقاومت پاره در برش = F_{rv}

* طبق آیین نامه *

پاره جان پاره در رسته تقسیم می شوند ۱- جان پاره این دارای ضخامت زیاد
۲- جان پاره این دارای ضخامت کمتر

$$\frac{h}{t_w} < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65$$

ی
تیرهای عمودی

ی
پاره جان پاره در رسته تقسیم می شوند

موقعی که جفت فولاد " "
بزرگتر باشد، گمانه می کند و در برش می رود

بزرگتر باشد = تیرهای عمودی $\frac{h}{t_w}$

$$F_{rv} = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y = 0.6 F_y$$

تنش

$$F_{rv} = 0.6 F_y$$

حد جاری شدن در برش
شدن در برابر تنش

$$\phi_v = 1.0 \quad C_v = 1.0$$

SANYAZ

$$C_v < 1.0 \rightarrow \frac{h}{t_w} > 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65$$

سؤال: در سال 1388، حمزه در کنترل سازه

از برای خوردگی $V = 6T$ *

IPE 300 طراحی سازه است.


$$\frac{h}{t_w} < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{w} = \frac{h - 2t_f}{t_w}$$


$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65 \quad \checkmark$$

$$F_{cr} = 0.6 F_y$$

$$\left(\frac{P}{F_{cr}} = \frac{V}{h \times t_w} \right) P_{cr} = \frac{6000}{30 \times 0.71} = 281 < 1 \times 0.6 \times 2400 = 1440 \quad \left(F_{cr} = \frac{V(Kg)}{h \times t_w} < \phi \times 0.6 F_y \right)$$



سؤال: در زیر مقابل سطح پیر از روئیل IPE طراحی کنید.



$$M_{ry} \leq \phi M_{ny}$$



$$M_{ny} = M_{py} = W_{py} \times F_y = 1.5 W_{ey} \times F_y$$

$$M_{ry} \leq \phi (1.5 \times W_{ey}) \times F_y$$

$$W_{ey} \geq \frac{M_{ry}}{\phi \times 1.5 \times F_y} \Rightarrow W_{ey} \geq \frac{2 \times 10^5}{0.9 \times 1.5 \times 2400} = 62$$

Use: IPE 270 | $W_{ey} = 62.2$ OK ✓

کمان: تمامی تیرهای زیر را از IPE مطابق لیفدر (مقاومت و انحراف) انتخاب کنید.




Subject:

Year:

Month:

Date:

تعمیر: سیراد در باغ IPE طراحی کنید



$$\sum M_A = 0 : M_A = 18T$$

$$R_A = 3T$$

$$M < \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y \Rightarrow M_r \leq \phi \cdot (1.12 \cdot W_e) \cdot F_y$$

$$W_e \gg \frac{M_r}{\phi \cdot 1.12 \cdot F_y} \Rightarrow W_e \gg \frac{18 \times 10^5}{0.9 \cdot 1.12 \cdot 2400} = 744$$

Use: IPE 360

- $W_e = 904$
- $W_p = 904 \times 1.12 = 1012$
- $b_p = 17$
- $t_p = 1.27$
- $t_w = 0.8$
- $r_y = 3.79$

$$\frac{b_p}{2t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{17}{(2 \times 1.27)} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ جان فشرده} \quad \text{① کنترل فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{36 - (2 \times 1.27)}{0.8} = 42 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

قطع فشرده ✓

$$L_b = 300$$

$$L_p = 1.76 \cdot r_y \cdot \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \cdot 3.79 \cdot \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 193$$

② کنترل شرایط تکیه گاه میانی

$$L_e = \pi \cdot r_{ts} \cdot \sqrt{\frac{E}{0.75 F_y}} = \pi \cdot (1.2 \cdot 3.79) \cdot \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_e = 413$$

$$r_{ts} = 1.2 r_y \Rightarrow r_{ts} = 1.2 \cdot 3.79 = 4.55$$

$$L_b = 300$$

$$L_p < L_b < L_e$$

$$L_p = 193$$

$$\Downarrow$$

$$L_e = 413$$

$$(b)$$

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$C_b = 1.65$$

$$M_p = W_p \times F_y = 1012 \times 2400 = 2428800$$


$$M_e = W_e \times F_y = 904 \times 2400 = 2169600$$

$$M_n = 1.65 \left[2428800 - (2428800 - 1518720) \left(\frac{300 - 193}{413 - 193} \right) \right] = 3332417 < M_p = 2428800$$

$$M_n = M_p = 2428800 \Rightarrow M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 18 \times 10^5 \leq 0.9 \times 2428800$$

$$1800000 \leq 2185920 \quad \checkmark \quad \text{ok}$$


تکون: نیروی در بار از IPE طراحی کنید.



$$\sum M_A = 0 : -8 \times 4 + 8R_B - 3 \times 12 = 0$$

$$R_B = 8.5$$

$$R_A = 2.5$$



$$\tan \theta = \frac{2.5}{x} = 1 \Rightarrow x = 2.5$$

$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow \boxed{M_n = M_p}$$

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi \times (1.12 \times W_e) \times F_y$$

$$W_e \geq \frac{M_r}{\phi \times 1.12 \times F_y} = \frac{12 \times 10^5}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 496$$

Use: IPE 300

- $W_e = 557$
- $W_p = 557 \times 1.12 = 624$
- $b_p = 15$
- $t_p = 1.07$
- $t_w = 0.71$
- $r_y = 3.35$

$$\frac{b_p}{2 \times t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ جان مشرفه}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{30 - (2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان مشرفه}$$

① کثرت مشرفه

✓ معادله مشرفه

$L_b = 400 \text{ cm}$

$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 170 \text{ cm}$

$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times 1.2 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 436 \text{ cm}$

① کنترل شرایط انحرافی

$r_{ts} = 1.2 r_y$

$r_{ts} = 1.2 \times 3.35$

$L_p < L_b < L_e$

⇓

(b) $M_n = c_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$

$c_b = 1$

$M_p = w_p \times F_y = 624 \times 2400 = 1497600$

$M_e = w_e \times F_y = 557 \times 2400 = 1336800$

$M_n = \left[\frac{1497600 - (1497600 - 0.7 \times 1336800) \left(\frac{400 - 170}{436 - 170} \right)}{561835.8} \right] = 1011802 < M_p = 1497600 \checkmark$

$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 12 \times 10^5 \leq 0.9 \times 1011802$
 $1200000 \not\leq 910621$ ❌ جوابی نیست

Use: IPE 330

- $w_e = 713$
- $w_p = 713 \times 1.12 = 799$
- $b_f = 16$
- $t_f = 1.15$
- $t_w = 0.75$
- $F_y = 3.55$

$\frac{b_f}{2 \times t_f} = \frac{16}{2 \times 1.15} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \checkmark$

بال فشرده

① کنترل فشرده

$\frac{h}{t_w} = \frac{33 - (2 \times 1.15)}{0.75} = 41 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \checkmark$

بال فشرده

✓ $\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$

Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

$$L_b = 400 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.55 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 180 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.55) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 462 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = 1.2 r_y = 1.2 \times 3.55$$

$$L_p < L_b < L_e$$

$$\Downarrow$$

(b)

$$M_n = c_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$c_b = 1$$

$$M_p = W_p \times F_y = 799 \times 2400 = 1917600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 713 \times 2400 = 1711200$$

$$M_n = \left[\frac{1917600 - (1917600 - 1711200)}{719760} \left(\frac{400 - 180}{462 - 180} \right) \right] = 1356085 < M_p = 1917600$$

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 12 \times 10^5 \leq 0.9 \times 1356085$$

$$1200000 \leq 1220476 \quad \checkmark \text{ ok}$$



$$P_r = 3T$$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____


$$q_r = 2T/m$$

$$P_r = 1T$$


تجزیه



$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_B = 0: & 12 - 36 \times 5 + 10R_C - 14 = 0 \\ & R_C = 18.2 \\ & R_B = 21.8 \end{aligned}$$



$$\tan \theta = \frac{10.8}{x} = 2 \Rightarrow x = 5.4$$



$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

$$M_r \leq \phi \cdot w_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi \times (1.12 \times w_e) \times F_y$$

$$w_e \gg \frac{M_r}{\phi \times 1.12 \times 2400} = \frac{28 \times 10}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 1157$$

Use: IPE 400 { $w_e = 1160$
 $w_p = 1160 \times 1.12 = 1299$
 $b_p = 18$
 $t_p = 1.35$
 $t_w = 0.86$
 $r_y = 3.95$

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{18}{2 \times 1.35} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{40 - (2 \times 1.35)}{0.86} = 43 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

✓ سطح فشرده

② کنترل شرایط تنگناهی:

$$L_{bz} = 400 \text{ cm}$$

دانه AB:

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 201 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.95$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times 1.2 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 514$$

$$L_p < L_b < L_e$$

⇓

$$(b) \quad M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$C_b = 1$

$$M_p = W_p \times F_y = 1299 \times 2400 = 3117600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 1160 \times 2400 = 2784000$$


$$M_n = \left[3117600 - \frac{(3117600 - 2784000)}{1168800} \left(\frac{400 - 201}{514 - 201} \right) \right] = 2374497 < M_p = 3117600 \quad \checkmark$$

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow \frac{28 \times 10^5}{2800000} \leq 0.9 \times 2374497$$

$$1 < 2137047 \quad \text{برابر نمی‌باشد}$$

فمن در محوره:

گاهی در مقطع کشش و چول هر دو محور اصلی است. بر این مان فنی در محوره می گویند



+ از طرفان الاستیک

$$\sigma'_{max} = \frac{M_{rx}}{W_{ex}}$$

اگر کشش مثبت باشد قسمت بالای مقطع (-)

و قسمت پایینی مقطع (+)

$$\sigma^2_{max} = \frac{M_{ry}}{W_{ey}}$$

$$|\sigma_{max}| = \sigma^1_{max} + \sigma^2_{max}$$

*! تقریباً غیر الاستیک با طاقی

$M_{ry} = 0$

$M_{rx} \leq \phi M_{max}$

تفاوت مقطع در محور x

- a)
- b)
- c)
- ⋮

$$M_{rx} = 0 \rightarrow M_{ry} \leq \phi M_{ny} \quad \left\{ \begin{array}{l} a) \\ b) \end{array} \right.$$

تکانه فقط در محور x

اگر در تکانه و ممان اتفاق بیفتد باید در رابطه با ممان

جمع کنیم ولی لیکن جمع صبری آنها وجود ندارد.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} \leq 1.0 \\ \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0 \end{array} \right. +$$

$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} \text{ یا } \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}}$$

یک اسکالر است (عدد) بنابراین حلال آن در آن

بهم جمع کرد

$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0$$

رابطه‌ی فوق‌الذکر با جمع نسبت‌های فوق‌الذکر


اصطلاحاً اندر این شکل درهای همی گرفته

مجموع سهم شکل‌های حل محور x و y صواباً در رابطه با ممان ۱.۰ باشند.


در موقع مجموع روابط کوپتر از یک عدد، شان می‌دهد، تقطعی در آن هر دو شکل در اصل بلند با خواص دارد.

وقت سرد تقطع انتقالی، افزون تقطعی باشد به مجموع نسبت‌ها از یک کوپتر است.

مسئله: یک پروفیل در نقاط A, B, C با ایستگاه جانبی است. مقطع برشها را از پروفیل IPE طراحی کنید.



برش P_r در جهت x و تنش در جهت y
 برش q_r در جهت y و تنش در جهت x




تنش از q_r

$$M_{rx} = \frac{q_r \cdot L^2}{8} = \frac{2 \cdot 4^2}{8} = 4Tm$$

* فقط این تیر در جهت عرض فول میخورد و در جهت طول فول

تنش از P_r



$$M_{ry} = \frac{P_r \cdot L}{4} = \frac{3 \cdot 4}{4} = 3Tm$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0$$

$$M_{rx} = M_{px} = 1.12 W_{ex} \cdot F_y$$

$$M_{ny} = M_{py} = 1.5 W_{ey} \cdot F_y$$

این مقطع از نوع
مقطع منتهی است

$$\frac{M_{rx}}{\phi \cdot 1.12 W_{ex} \cdot F_y} + \frac{M_{ry}}{\phi \cdot 1.5 W_{ey} \cdot F_y} \leq 1.0$$

مقطع

این مقطع از نوع
در این مقطع

$$n = \frac{W_{ex}}{W_{ey}}$$

}	IPE	n = 6 ~ 8
	INP	
	HEA	
	HEB	n = 3
	HEM	

$$\frac{M_{rx}}{\phi \cdot 1.12 W_{ex} \cdot F_y} + \frac{n \cdot M_{ry}}{\phi \cdot 1.5 W_{ex} \cdot F_y} \leq 1.0$$

$$W_{ex} \geq \frac{1}{\phi \cdot F_y} \left(\frac{M_{rx}}{1.12} + \frac{n \cdot M_{ry}}{1.5} \right)$$

این تقریبی

$$W_{ex} \geq \frac{1}{0.9 \times 2400} \left(\frac{4 \times 10^5}{1.12} + \frac{8 \times 3 \times 10^5}{1.5} \right) \Rightarrow W_{ex} \geq 906$$

$W_{ex} > 906$

USE: IPE 360

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{ex} = 904 \quad W_{px} = 1.12 \times 904 = 1012 \\ W_{ey} = 123 \quad W_{py} = 1.5 \times 123 = 185 \\ b_f = 17 \\ t_f = 1.27 \\ t_w = 0.8 \\ r_y = 3.79 \end{array} \right.$$

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{17}{2 \times 1.27} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \checkmark$$

① کنترل فشرده
 با فشرده

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{36 - (2 \times 1.27)}{0.8} = 42 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \checkmark$$

با فشرده

$M_{ny} = M_{py} = 1.5 \times W_{ey} \times 2400 = 442800$

قطع فشرده

$L_b = 400 \text{ cm}$

② کنترل شرایط تنگ بودن جایی

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.79 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 192 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.79) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 493 \text{ cm}$$

$L_e < L_b < L_p$

$(b) \Rightarrow M_n = C_b \left[M_n - (M_n - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$

$C_b = 1.15$

$M_p = W_{px} \times F_y = 1012 \times 2400 = 2428800$

$M_e = W_{ex} \times F_y = 904 \times 2400 = 2109600$

Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

$$M_n = 1.15 \left[2428800 - (2428800 - 0.7 \times 2169600) \left(\frac{400 - 192}{493 - 192} \right) \right] \leq M_p$$

$$M_n = 2069893 \leq M_p = 2428800$$

$$\frac{4 \times 10^5}{0.9 \times 2069893} + \frac{3 \times 10^5}{0.9 \times 442800} = 0.97 \leq 1.0 \quad \text{OK} \checkmark$$

چون اینک لغزش است و نزدیک به یک است

مقبول است

اگر جواب 1.02 شد باز هم قابل قبول است