



# فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[ \frac{200}{300} - 0.0025 \right] \left( \frac{200}{300} - 0.0025 \right) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{200 \cdot 113}{200 \cdot 300} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[ 2.5 \cdot \frac{a}{d} \right] (0.0025 - 0.0025) = 0.00332$

ICIVIL

# بتن

6 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

icivil.ir

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

## فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

۹ ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی

بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها

Subject:

Year .

Month .

Date .

( )

( ب )

منابع

- steel structure by salman 2011

- steel structure by smith 2011

مکانیک 2014

- طراحی مازه ها فولادی ، خریدون ایرانی

- طراحی اتصالات فولادی ، جلد سوم ، دکتر میرحاجی

- مبسوط هم مقدمات ملی ساختمان - این نامه طراحی مازه ها فولادی ویرایش ۹۲

2015

- این نامه AWS D1.1 - این نامه اتصالات جوشی و جوشکاری

- نشریه 228 ، جوشکاری در ایران

Subject:

Year.      Month.      Date.      ( )

( پ )

موضوعات دروس سازه های فولادی ۲

۱- طراحی تیر- ستون ها

۲- طراحی تیرها مختلفه

۳- طراحی اتصالات : الف، جوشی، ب، پیچ


۴- طرح انواع اتصال تیر به ستون

## فصل اول

### تیرستوها

### تیرستون‌ها

ایمان‌هایی هستند علاوه بر اینکه قتا بار محوری قرار می‌گیرند، بار عرضی نیز به آن‌ها وارد می‌گردد. بار محوری در ستون خسار ایجاد و بار برشی هم خمشی عضو می‌گردد. به همین دلیل است که به این اعضا تیرستون گویند. این نوع التام رفتار تیرگونه دارد و هم رفتاری به سطح ستون‌ها دارد. در این اعضا هم گشتاور خمشی و هم نیرو محوری به صورت توأم وجود دارد.



این ایمان‌ها در بعضی از سازه‌ها می‌توانند وجود داشته باشند، ولی استرالاتها

خمشی وجود دارند. استرالاتها هم وجود

در یک سازه از نوع تیرستون

هستند

$$M = m_Q + P_u \delta + P_u \Delta$$

اثرات  $P_u \Delta$

همانطور که از شکل بر می‌آید، امکان دارد با عرضی  $Q_u$  موجب تغییر مکان نقطه B به صورت

شکل فوق گردد.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۷۲

رابطه حقوق مقدار گشتاور در نقطه  $M$  را نشان می دهد در این رابطه  $m_Q$  گشتاور ناشی از بار عرضی می باشد

با توجه به شکل جو نیرو محوری میگذرد و عضو وجود دارد پس گشتاور در این نقطه تشدید می یابد

پس وجود نیرو محوری می تواند گشتاور را تشدید کند. به این گشتاور اثر  $P-\Delta$  گویند

به این معنی که نیرو برشی باعث تغییر مکان عضو اندازه  $\Delta$  شده و که نیز تغییر مکان

ناشی از نیرو محوری است.

به منظور اعمال اثر  $P-\Delta$  دولگه زیر زیر مقدار  $m_Q$  مطابق رابطه حقوق اتمام

خواهد شد. بازمانی به نیرو محوری وجود نداشته باشد. مقابله این گشتاورها نیز وجود خواهد

داشت. نیرو محوری گشتاور آن نقطه تشدید می کند

عموماً اثر  $P-\Delta$  سیستم  $P-\delta$  بیشتر است.

$$M_p = m_Q + P_0 \Delta + P_0 \delta + \dots$$

اثرات ثانویه جزئی

وقتی در یک تیر ستون گشتاور تشدید می شود تغییر شکل تیر نیز افزایش یافته و  $P-\Delta$  ها

دیگر هم وجود می آید که مقادیر آن ها بسیار ناچیز و قابل اغماض است. به این مقادیر

اثرات ثانویه گویند

روش اعمال اثر  $P-\Delta$

برای محاسبه اثر  $P-\Delta$  و اعمال آن در روش وجود دارد:

۱- روش آنالیز موم (مانند خطی): اگر بتوانیم باروش ها تحلیل دقیق

اثرات P-5 را در روند تحلیل اعمال کنیم، لستاورها شدیداً یافته را حساب کرده ایم. اما همانطور

که مشاهده می شود، تیرستون ها رفتار خطی ندارند بدین معنای اگر سیدو دوبرابر شود

حاصل ونیم کتیش ها اعمالی دوبرابر خواهد شد، چون با جهلنت دیر سیدو صحیح

می شوند. بنابراین به راحتی اثبات می شود که تیرستون ها رفتار غیر خطی دارند.



برای تحلیل غیر خطی از روش ها نهم اجزای استوارده می شود.

۲- روش آنالیز مرتبه اول لستاید یافته : این روش نسبتاً تقریبی است. در این روش این

اجزای صدها کلید مرتبه اول انجام دهم. کلید مرتبه اول بدین معنای است P-5 را در نظر

گیریم و سپس باروشن ها تقریبی که P-5 را حساب کرده و به نیم جهلنت اصنام نامیم.

به این روش، روش اصلاح یافته لستاورها ناشی از کلید مرتبه اول گویند در این روش

باروشن ها الاستیک اندازه را کلید کرده و سپس لستاورها آن را شدیداً لیم بدین منظور

به کار اشراف P-5، ضریبی به نام  $\beta$  را به  $\beta = 1.5$  استوان را به لستاورها فاتی از بارها

عرضی ضرب می کنند. پس به کار آن که مطابق با لستاورها عرضی صحیح گامید، آن ها را به

بیا عدد برتر از  $\beta$  ضرب می کنند. بنابراین  $\beta$  را صریحاً شدیداً لستاید

کشان دهنده اثر P-5 است، گویند. لازم به ذکر است هر چه  $\beta$  کوچکتر

بیشتر باشد،  $\beta$  هم بزرگتر است.

$$M_r = \beta \times m_r$$

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

۳

عوامل موثر بر  $\beta$  بر روي هستند.

۱- نیرو محوري، اگر نیرو محوري مضرب باشد،  $\beta = 1$  است. بيش نيروي به تشديد


نيست. اثر تشديد کمتر رافقه نیرو محوري باعث مي شود:

$$\beta \propto P_u$$

۲- قدر رفتن در نوع قاب؛ تير ستون ها در دسته تقسيم بيدي مي شوند:

الف) تير ستون ها واقع در قاب بدون مهار بند (شکل مبني ۱)

ب) تير ستون ها واقع در قاب مهار بند شده



$$M = m_Q + P_u \delta$$

عکس مبني تير  $\propto \frac{1}{EI}$  مبني مبني  $\beta \propto \delta$   
 نوع قاب  $\propto$  جانها مبني  $\beta \propto \delta$

در قاب مهار بند شده  $\delta$  وجود نداشته و  $\delta = 0$  است.

بعد از آنکه لستاور  $m$  را تشديد بديگم، صي خواهيم الجا را اخراجي ليم به هم تشا و تشديد

شاه دارد و هم نیرو محوري به رفتارش هم عيب خط است. اين نام در اين مورد روتن را حق را بيشوار

صي کند.


بنا بر ضوابط اين نام با يك طرف است. مسکه داخل کرده و سيبان آن را اصلاح مي کند.

احتمال خطر بودن مسئله در حان خلف این ایمان را خطراتی می کنند؛ بدین روش که

نیروها را به صورت تکیه به ایمان مورد نظر وارد می کنیم. اساس این کار، اصل سن و جان

یا اصل جمع آثار قوای باشد.

نیبار عرضی نیم مقدار بار عرضی مضرب بوده باشد و فقط سید محوری ایمان وارد می شود:




$P_d$ : حداکثر ضریب بار است که ستون می تواند تحمل کند. (خطی استون):  $P_d = \sigma_{cy} \times A$

$P_n$ : بار کرای یا بار مرئی ستون

بار دوم عرضی نیم مقدار بار محوری وارد شده مضرب بوده و فقط بار عرضی ایمان مورد نظر وارد

می شود:



$M_d$ : حداکثر گشتاوری که تیر می تواند تحمل کند (خرفین)

$M_n$ : بر اساس آنچه در فصل چهارم در بار سازه ها خواندیم توضیح داده شده است در رابطه

قدرت می تیر




Subject :

Year . Month . Date . ( )

بر اساس اصل سن و مان باید نوشتن به دست آمده از خود حق را با هم جمع

کامیم؟ اما همانطور که می دانیم جمع گشتاور و نیرو امری است امکان ناپذیر، بنابراین روابط

حقوق را اصلاح کرده و طرفین آن را به نسبت تبدیل می کنیم تا کمیتها آن بی بعد گردند



با توجه به اینکه گشتاور خمشی و نیرو محور هر دو دارای سرپی از یک واحد بود بنابراین

طرف دوم نامساوی ها جمع نمی گردد؛ به صورتی که سرپی از هر کدام به صورت درصد خواهد بود

مثلاً اگر سرپی محور 30 درصد باشد، سرپی گشتاور خمشی 70 درصد خواهد بود.

لازم توضیح است این روش طراحی به صورت در این نامه نمی درم نظر مهندسین بود این

به این گونه روابط که پس تبدیل به نسبت توانستیم آن ها را جمع بکنیم، اندر نوشتن نویسنده

اندر نوشتن نیرو محور و گشتاور خمشی

در صورتی که مقدار به دست آمده از این اندر نوشتن کمتر از یک شود، بدین معنی است که این (طراحی)

می تواند توافق نیرو و گشتاور خمشی را تحمل کند، در غیر این صورت توجه که هر دو در این برای طراحی

این معنی میدهد این نسبت ها را حتماً باید


بهترین جواب، جوابی است که بسیار به یک نزدیک باشد. جواب بهینه  
 حال در مرحله که اصلاح فرض استوار، این نام با اعمال ضریب تشدید تشاور، کنش ناشی از  
 تحلیل مرتبه اول را اصلاح می کند و با اعمال ضریب  $\beta$  استوار  $P_u$  را کاهش می دهد در  
 این صورت آنالیز از حالت خطی خارج می شود.

تیر ستون ها و واقع در قاب ها مراد شده

مخروط قاب مراد شده ان استوار

نقطه A است نقطه B حرکت نکند.

بنابراین در هر نقطه نقطه که خواهیم داشت



$$M_p = M_Q + P_u \cdot \delta$$

تشاور ناشی از بار عمودی

این نام برای تأثیر استوار  $P_u \cdot \delta$ ، ضریب با عنوان  $\beta$  را تعریف کرده است. برای

تیر ستون ها حالت اول (۰). در این مورد این نام کلی مرتبه دوم را انجام داده و ضریب  $\beta$  را

برای این نوع ستون ها به دست آورده است.

$$M_p = \beta_1 \times M_{Q_u}$$

$$\beta_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha \frac{P_u}{P_{e1}}}$$

Subject:



Year. Month. Date. ( )

(۸)


در این رابطه  $C_H$  ضریب اصلاح تشدید بند (شبه) در طراحی تیرها است. این

ضریب در  $\beta$  را اصلاح می کند، یعنی مقدارش را کم یا زیاد می کند. لازم به یاد آوری است که ضریب  $C_H$

بزرگتر از یک است و همیشه را در کمانش جابجایی نشان می دهد



با توجه به اشکال مقابل اثر  $P_u$



علامت کشتاور خمشی گاهی باعث می شود اثر  $P_u$  بزرگتر شده و گاهی باعث کمتر

شد مقدار آن می شود در بدترین وضعیت همانند شکل تیر-ستون را،  $C_H = 1.0$  است که

این محاسبه گاهی در آن صورتی که در بدترین وضعیت باشد می تواند کاهش پیدا کند. ضریب


$C_H$  ضریب اصلاح کننده است. در صورتی که ضریب  $C_H$  یک ضریب افزایش دهنده بود.

$$C_H < 1.0$$

این نام بیش از دو حالت برداشته شده است:

حالت یک: اگر در ستون بار مستقیماً بدنه ستون وارد شود بدین وضعیت انطاق


می افتد، مانند فشار خاک. در این حالت  $C_H = 1.0$  در نظر می گیریم



$$C_H = 1.0$$

حالت دو: اگر بار عرضی مستقیماً بدنه ستون وارد نشود بدین منظور در قسمت های پای

تیر ستون باری وارد نشده و بارها در گره ها هستند در این حالت ضریب  $C_H$  از این کمتر



بوده و مقدار آن را از رابطه زیر بدست می آوریم:

$$C_H = 0.6 - 0.4 \left( \frac{m_1}{m_2} \right) \geq 0.4$$

تشریح کنید  
تشریح کنید

این مقدار برای تیرها هم در نظر گرفته شده است  
خست بوده و برخلاف هم باشند منفی است

Subject :

Year . Month . Date . ( )

( ۱۵ )

نکته: گانز اهمیت این صریح را هیچگاه کوچکتر از 0.4 در نظر نمی گیریم. اگر

مقداران از 0.4 کوچکتر شد، همان مقدار 0.4 را قرار می دهیم، همچنین  $m_1$  گانز و کوچکتر

از نظر عددی (مطلق) و  $m_2$  گانز و بزرگتر باشد. در صورتی که این مقادیر  $m_1$  و  $m_2$

با هم برابر باشند وی گانزها خلاف جهت هم  $\alpha = 1.0$  که بزرگترین وضعیت است.

**مقاومت گانزی ستون**

طبق رابطه اولر مقاومت گانزی (طرفیت) ستون باید با گانزها برابر شده باشد

صورت زیری باشد:

$$P_{el} = \frac{\pi^2 \cdot EI}{(k_1 \cdot L)^2}$$

صریح  $k_1$  ها صریح گانز ستون می باشد، چون گانزها برابر شده است،  $k_1 = 1$

است وی امکان دارد عضو مورد نظر گانز ستون باشد. در این صورت صریح گانز بر طبق

این که در درین سازه ها خود وی گفته شده، عمل خواهیم نمود.

**روش کار:** او این کاری که برای این نوع ستون ها انجام می دهیم، صریح  $k_1$  را حساب

می کنیم، سپس با استفاده از آن گانز را شناسایی می کنیم، سپس به دنبال طراحی و گانز

ستون می رویم که این بار از رابطه اولر گانز استفاده خواهیم کرد.

**تذکره:** صریحی است که بر این مقاطع متعارف همواره است. در این درین مقاطع همانند

رابطه استاندارد نیست این رابطه

برای سرهم  $\frac{P_u}{\phi P_n}$  در مقادیر بزرگتر از ۰.۲ و کوچکتر از ۰.۲ روابط حاکم ای وجود دارد

زیرا اگر مقادیر بزرگتر از ۰.۲ باشد، تنش کشش در تمام طول عضو در نظر گرفته شود، بنابراین

تندیس کشیده و از رفتار خمشی دور می شود و بدین معنی، بدین معنی، این سرهم بزرگتر از ۰.۲

از ۰.۲ کمتر شود، اما به این معنی تندیس کشیده شود.

۱- رفتار خمشی حاکم است. ۲- رفتار محوری حاکم است.


$$\frac{P_u}{\phi P_n} \geq 0.2$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} < 0.2$$

وقتی رفتار محوری حاکم است، سرهم بزرگتر از ۰.۲ را تعیین می کنیم و سرهم خمشی بزرگتر از ۰.۲

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{\beta_{1x} \times m_{Qx}}{\phi m_{nx}} + \frac{\beta_{1y} \times m_{Qy}}{\phi m_{ny}} \right) \leq 1.0$$

این ضریب از کلیل گرفته شده و با دست آمده است.



وقتی سرهم بزرگتر از ۰.۲ باشد، می توان طاً اثر ۰.۵ P را اعمال کرده و از

اعمال ضریب ۰.۵ صرف نظر نمود:


$$\frac{P_u}{2\phi P_n} + \left( \frac{\beta_{1x} M_{Qx}}{\phi M_{nx}} + \frac{\beta_{1y} M_{Qy}}{\phi M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

(۱۲)

مثال: مقطع ستون زیر را در قاب مبراستری شده، از پرویل HEB طراحی کنید



$$Q_u = 0 \rightarrow A \approx \frac{P_u}{1500} \rightarrow A \leq \frac{90 \times 1000}{1500} = 60 \text{ cm}^2 \left. \begin{array}{l} \text{HEB 180} \\ A = 65.3 \end{array} \right\}$$

$$P_u = 0 \rightarrow S \geq \frac{M_Q}{2420} \rightarrow S \geq \frac{6.25 \times 10^5}{2420} = 258 \left. \begin{array}{l} \text{HEB 160} \\ S = 311 \end{array} \right\}$$

$$\text{HEB 200} \left\{ \begin{array}{l} A = 78.1 \\ S = 570 \end{array} \right.$$

$$\frac{P_u}{A} + \frac{M}{S} < 1.0 \quad \checkmark \checkmark$$

$$\frac{90 \times 10^3}{78.1} + \frac{6.25 \times 10^5}{570} = 1.22 > 1.0$$

HEB 220 →

$A = 91$

$r_x = 9.43$

$S = 736$

$r_y = 5.59$

$$\frac{90 \times 10^3}{91}$$

$$\frac{6.25 \times 10^5}{736}$$

$$= 1.009 \approx 1.0$$

$1500$

$2420$

جهت قرارگیری ستون

جهت مناسب قرارگیری ستون، جزیی است که شعاع بزرگتر مقطع در راستای مناسب باشد بزرگتر

و ضریب جانتن کوچکتر، راستا شعاع کوچکتر خواهد بود. اما این موضوع در مورد الماها می

صادق است که تحت نیرو محوری هستند و خمش ندارند و می درگیر ستون ها، چون عامل کشش و

وجود دارد این عامل تعیین کننده خواهد بود. بنابراین جهت مناسب جزیی است که محور جزیی

مقطع منطبق بر محور باشد که خمش حول آن محور است. در این مثال خمش حول محور  $y$  است

که محور  $x$  باید منطبق بر این محور باشد

$$\lambda_a = \frac{k_a \times L}{r_a} = \frac{1 \times 500}{5.59} = 89$$

$$\lambda_b = \frac{k_b \times L}{r_b} = \frac{1 \times 500}{9.43} = 53$$

$$\lambda_{max} = 89 < 13.6$$

$$\sigma_{cr} = (0.386) \frac{1362}{89^2} \times 2400 = 1594.71$$

$$P_n = 1594.71 \times 91 = 145119 \text{ kg}$$

ظرفیت ستون



Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۴

$$\frac{40 \times 10^3}{0.9 \times 145119} = 0.68 > 0.2$$

از ۰.۲ درصد بیشتر است

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left( \beta_1 \frac{M_u}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$$

$$\beta_1 = \frac{c_n}{1 - \alpha \frac{P_u}{\phi P_n}}$$

در این مورد  $c_n = 1$  است چون بار عمودی مستقیم بدون تغییر وارد شده است

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2} \rightarrow P_e = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^4 \times 8090}{(1 \times 500)^2}$$

ضریب  $\beta_1$  نیز برابر ۱ خواهد بود

$$P_{e1} = 638760.8 \text{ kg}$$

بنابراین  $\beta_1 = 1$  قرار می‌دهیم

بنابراین بسیار مهم، در رابطه فوق در انتخاب مقدار  $\beta_1$  باید دقت نمود؛ بدین منظور مقدار  $\beta_1$  را

انتخاب خواهیم نمود که مقدار حاصل از بار عمودی حول آن محور نباشد. میزان مقدار  $\beta_1$  را نیز

اصلاً مهم نیست، فقط باید مقدار  $\beta_1$  را انتخاب نمود که محقق حاصل از بار عمودی حول آن باشد.

$$\beta_1 = \frac{1}{1 - 1 \times \frac{40 \times 10^3}{638760.8}} = 1.16$$

چون مقدار  $\beta_1$  در این ضریب برابر ۱ شدید

نگر است ولی گاهی اوقات ممکن بود  $\beta_1$  نیز

$c_n$  اعلان دارد مقدار  $\beta_1$  کمتر شود

حال در رابطه که اندک بیش  $\beta_1$  ناخبر است. برای دست آوردن  $\beta_1$  باید از

درست سازه ها خواند. این را مطالبه کنیم

Subject:

Year: Month: Date: ( )

۲۲ ۱۵۰

مرحله کار: چون برودین مورد نظر نورده است، پس مقطع فشارده فی باشد.

$$h_o = 22 - 1.6 = 20.4$$

$$L_p = 500$$

$$\omega_e = \xi = 736$$

$$\omega_p = \zeta = 1.12 \times \omega_e = 824.32$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$b_f = 220 \text{ mm} = 22 \text{ cm}$$

$$t_f = 1.6 \text{ cm}$$

$$C_b = 0.95$$

$$L_p = 1.76 \times 5.59 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 284.01$$

$$r_y = 5.59$$

$$r_{ts} = 1.12 \times r_y = 6.26$$

$$L_y = 1.95 r_{ts} \times \frac{E}{0.7 F_y} \times \sqrt{\left(\frac{J \cdot d}{\delta \cdot h_o}\right)^2 + \left(\frac{J \cdot d}{\delta \cdot h_o}\right)^2 + 67.6 \times \left(\frac{0.7 F_y}{E}\right)^2}$$

$$L_y = 1657.57$$

$$L_p < L_b < L_y$$

حالت ۲:

$$M_n = C_b \left[ M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left( \frac{L_b - L_p}{L_y - L_p} \right) \right] \leq M_p$$

$$M_p = 824.32 \times 2400 = 1978368$$

$$(C_b = 1.30)$$

$$M_e = 736 \times 2400 = 1766400$$

$$M_n = 2490435.24 \not\leq 1978368$$

$$M_n = M_p = 1978368$$

رابطه اندرکنش

$$\frac{90 \times 10^3}{0.9 \times 145119} + \frac{8}{9} \times \left( 1.16 \times \frac{6.25 \times 10^5}{0.9 \times 1978368} \right) = 1.05 \leq 1$$

شماره برودین را از این طایفه و شماره رابط اندرکنش را نیز در نظر بگیرید.

Subject:


Year:

Month:

Date:

( )

۱۹۶



تیرستون ها واقع در قاب ها بدون مبرایند

در تیرستون ها به خاطر مبرایند هستند


یا در قاب ها بقیه شده اند نه مبرایند دارند

رمانند قاب خمشی ای با حرکت نسبی Δ و δ

حرکت خمشی که داریم در هر نقطه کساور برابر


استابا

$$M_r = M_{Q_u} + P_u \Delta + P_u \delta$$



در این تیرستون ها، دو ضرب تیر شدید خواهیم داشت. کیونکه اعمال این ضربها

به سطح زیر استابا:



قاب را دوبار کامل می کنیم، یبار چپ و یبار می کنیم

که این قاب فقط کتا بار تکی می باشد:


معمولاً در این حالت تغییر مکان جانبی ا کاد می شود

بارها تکی قاب را چپ و راست حرکت می دهند

قاب خمشی بدون مبرایند

مگر اینج هم مانند شکل منجم که بارها نامستقران باشد و تغییر مکان Δ ا کاد


گردد.



وکی اگر در جایی قاب و سیدوها نقلی وارده  
 متعارف باشند، در این قاب  $\Delta$  صفر است  
 پس اگر بارها متعارف باشند احتمال آنکه  
 $\Delta$  در قاب ایجاد شود وجود دارد برای

آنکه از ایجاد  $\Delta$  جلوگیری بعمل آوریم از تکیه گاه هایی استفاده می کنیم تا از تغییر مکان قاب بسمت  
 طرفین جلوگیری کنیم. پس در تکیه گاه در این قاب فقط تغییر شکل خمشی کار داریم

بار سیدو عرض بدان است نه فقط بار جانی وارد کنیم. این بار هم می داییم که در قاب فقط تغییر



جای  $\Delta$  دارد.  
 در قاب اول فقط تغییر مکان که در قاب دوم  
 فقط تغییر مکان  $\Delta$  وجود دارد برای آنکه  
 اطمینان حاصل کنیم مجموع این دو قاب

دقیقاً همان قاب اولیه شود، عکس العمل ها تکیه گاه قاب اول را به قاب دوم اعمال می کنیم. البته  
 در عمل باری که این تکیه گاه ها نیستند بدین دلیل که در ساختمان ها بارها متعارف هستند  
 پس در نتیجه که در اثر بارها نقلی و  $\Delta$  در اثر بارها جانی وجود می آید

اگر در قاب اول سیدو محور ستون  $P_{nL}$  عرض کنیم،  $(nL)$  معنی بلند تغییر جانی  
 بنابراین  $P_{nL}$  سیدو محور ثابتی از بارها نقلی در جانی است نه حرکت جانی ندارد

Subject :

Year :

Month :

Date :

( )

(۸)

همچنین  $M_{nL}$  گساورها ستونی از بارها نقلی خواهد بود

در عباد دوم نیز  $P_{Lt}$  نیروی محور ستونی از بارها جای خواهد بود و همچنین گساورهای

از این بارها را  $M_{Lt}$  می نامیم. بنابراین داریم :

عوامل ستون در رانده بر بند نیروی  
چون البت در صورت رانده بر بند

$$M_r = \beta_1 M_{nL} + \beta_2 M_{Lt}$$

گساور محل تشدید یافته

همچنین در صورت رانده بر بند از بارها جای  
تشدید می شود و بارها نقلی ثابت  
هستند و بارها جای خود عامل تشدید هستند.

$$P_r = P_{nL} + \beta_2 P_{Lt}$$

نیروی یکنواخت  
نیروی یکنواخت  
نیروی یکنواخت

$$\beta_1 = \frac{C_M}{\left(1 - \frac{\alpha P}{P_{e1}}\right)}$$

$$\alpha = 1$$

$$P = P_{nL} + P_{Lt}$$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI_{(x)}}{(k_1 L)^2}$$

هم گساورها در هر شرت می شود

$$\beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{\sum P_{nL}}{\sum P_{e2}}\right)}$$

علامت  $\sum$  نشان دهنده ط سورها است

صاف است

مقاومت نامشی  
تمام ستونها از طبقه

$$P_{e2} = (1 - 0.15 \frac{\sum P_{mf}}{\sum P_{nL}}) \frac{V \cdot h}{\Delta}$$

ارتفاع

تعداد طبقات

$P_{mf}$  نیروهای ستونهای استوار قاب خمشی هستند برین معنی در طراحی از قابهاستند

حساب میکنیم

در شرایط در قابها خمشی کامل باید اتصالات استوار کامل چو هر سه ستون در حالت مستطین باشند

$$\sum P_{mf} = \sum P_{NL}$$

تمام ستونها بر دار عمل شده اند

و نکته دیگر اینست که در صورتی تمامی اتصالات مفصلی باشند:

$$\sum P_{mf} = 0$$


در صورتی که قاب تری از اتصالات مفصلی و استوار باشد، اتصالات مفصلی را حساب

مکن او کم. همانند حالت قبل پس از آنکه به بندها دوبار از رابطه  $P_u$  اندر نشینیم صورت زیر

استفاده میکنیم

بازای  $\frac{P_u}{\phi P_n} \geq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_r}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$

بازای  $\frac{P_u}{\phi P_n} \leq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{2\phi P_n} + \left( \frac{M_r}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$



مثال: ستون مقابل در نقشه B دارای

تیر ۱۵ که جای استوار می تواند باشد

خارج ستود، مصلح ستور از برودن

HEB خرابی


Subject :

Year . Month . Date . ( )


۲۵

نکته: سازه سازه‌ای است و می‌توان در تیرهای بارهای تکی وارد کرد.


دیگرم سازه‌ها داخلی برای بارها آمده



دیگرم سازه‌ها داخلی برای بارها زنده



دیگرم سازه‌های مناسبتی از بار لرزه



باتوجه به نیروها داخل دست آمده می توان آن ها را جمع نمود

ترکیب بارها بدین صورت می باشد:

I. 
$$N_d = 1.4 \times 60 = 34T$$
  

$$V_d = 1.4 \times 0 = 0$$
  

$$M_d = 1.4 \times 0 = 0$$

II. 
$$N_d = 1.2 \times 60 + 40 \times 1 \times 0 = 112T$$
  

$$V_d = 1.2 \times 0 + 0 + 1 \times 2 = 2T$$
  

$$M_d = 1.2 \times 0 + 0 + 1 \times 0 = 10T$$

III. 
$$N_d = 1.2 \times 60 + 1.60 \times 40 = 168T$$
  

$$V_d = 1.2 \times 0 + 1.6 \times 0 = 0$$
  

$$M_d = 1.2 \times 0 + 1.6 \times 0 = 0$$

IV. 
$$N_d = 0.9 \times 60 + 1 \times 0 = 54T$$
  

$$V_d = 0.9 \times 0 + 1 \times 2 = 2T$$
  

$$M_d = 0.9 \times 0 + 1 \times 10 = 10T.m$$

پس این اعضا بدین صورت می باشد که در این بار محاز است

در ترکیب بار آ و ب فقط نیرو محوری وجود دارد پس ترکیب بار که برای است که نیرو محوری باشد

و استی باشد

در ترکیب بار ج و د مشاهده می شود که هم نیرو محوری و هم استوار خمشی وجود دارد پس

با عنوان ترکیب بار ج و د خواهد بود اما چون استوارها هر دو طرف ۱۰ است پس این

نیرو محوری تعیین کننده خواهد بود

پس ترکیب بار آ و ب هم ترکیب بار است یعنی می تواند عضو تیر استوار و استوار چوب ترکیب بار

آ فقط نیرو محوری دارد پس ترکیب بار استوار تعیین کننده است



Subject:

Year. Month. Date. ( )

(۲۲)

حل مراحل طرح رانشی می‌باشد:

$$M = 0 \rightarrow A = \frac{112 \times 1000}{1500} = 75 \rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{HEB } 200 \\ A = 78 \end{array} \right\}$$



$$P = 0 \rightarrow S = \frac{10 \times 10^5}{2420} = 413 \rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{HEB } 180 \\ S = 428 \end{array} \right\}$$

$$\frac{112 \times 1000}{1500} = 75 \quad + \quad \frac{10 \times 10^5}{2420} = 413 \quad \rightarrow \text{HEB } 220 \quad \left. \begin{array}{l} A = 91 \\ S = 736 \end{array} \right\}$$

$$\frac{112 \times 1000}{1500} = 75 \quad + \quad \frac{10 \times 10^5}{2420} = 413 \quad \rightarrow \text{HEB } 240 \quad \left. \begin{array}{l} A = 108 \\ S = 938 \end{array} \right\}$$

$$\frac{112 \times 1000}{1500} = 75 \quad + \quad \frac{10 \times 10^5}{2420} = 413 \quad \rightarrow \text{HEB } 260 \quad \left. \begin{array}{l} A = 118 \\ S = 1150 \end{array} \right\}$$

حل با توجه به رایج‌ترین رانش بارها را به دست می‌آوریم، اما ابتدا باید جهت قرارگیری



Subject:

Year. Month. Date. ( )

۳۹۱ (۲۲)

کنترل دقیق

$$P_u = P_{nL} + \beta P_{Lt} = 112T + \beta_2 \times 0 = 112T$$

$$P_n = ? \quad \lambda_a = \frac{0.8 \times 500}{6.58} = 61$$

$$\lambda_c = \frac{2.1 \times 500}{11.2} = 94 \quad \checkmark$$

$$\lambda_{max} = 94 < \frac{136}{942}$$

$$\sigma_{cr} = (0.386) \frac{136^2}{2400} = 1523$$

$$P_n = 1523 \times 118 = 179714$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} = \frac{112 \times 1000}{0.9 \times 179714} = 0.69 > 0.2$$

بسی از ضرایب کمتری استفاده خواهیم کرد.

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left( \frac{M_u}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$$


$$M_u = \beta_1 M_{nL} + \beta_2 \times M_{Lt} = \beta_2 \times 10 = 1.58 \times 10 = 15.8 \text{ t.m}$$

$$\beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \alpha \frac{P_{story}}{P_{e-story}}\right)} \rightarrow \beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{112000}{304659}\right)} = 1.58$$

$$P_{e-story} = \left(1 - 0.15 \left(\frac{P_{mf}}{P_{story}}\right)\right) \frac{V \cdot h}{\Delta}$$

$$P_{mf} = P_{story} = 112$$

$$V = 9T$$



Subject:

Year: Month: Date: ( )

(۲۴)

$$\Delta = \frac{P \cdot h^3}{3EI} \rightarrow \Delta = \frac{2000 \times 500^3}{3 \times 2 \times 10^6 \times 14920} = 2.79$$

$$P_{e_{story}} = (1 - 0.15) \frac{2000 \times 500}{2.79} = 304659$$


$$M_n = M_p = 2400 \times (1.12 \times 1150) = 3091200$$

$$0.69 + \frac{8}{9} \times \left( \frac{15.8 \times 10^5}{0.9 \times 3091200} \right) = 1.19 < 1.0$$

مخبرین - سازه ها مقابل در نقاط ستان داره شده دارای تکیه گاه جانی هستند طبق این ها

$$q_D = 2t/m, q_L = 1T/m$$

این سازه را از پروفیل HEB طراحی کنید.



Subject:

Year.

Month.

Date.

( )

(137) (20)



Subject:

Year:

Month:

Date:


( )

۲۹

## فصل دوم

تیرچه‌ها و ستون

تیرچه‌ها



تیرها مگر از بتن و فولاد هستند که در ناحیه کششی بتن جایزین شده و ناحیه کششی با فولاد تا مین می‌گردد.

معمولاً عمده تیرها "I" شکل هستند چون این تیر در بخش کششی استوارتر است.

دو پدیده ایجاد می‌شود: یک کماتش موضعی در بال یا طاق و یا کماتش جانی بیتی بال آطاق -

می‌آید. همین دلایل مقاومت  $M_p$  می‌رسیم. برای حل این مشکل از تیرمختلط

استفاده می‌کنند. سطح و ایجاد بتن در ابتدا است. کماتش موضعی بوجود نمی‌آید و چون

این تیرها در بخش کششی با فولاد تقویت شده و در بخش فشاری بتن قرار می‌گیرد.

رخ بدن دهد. هم چنین می دانیم جنس سینه و خستاری را به خوبی تحمل می کنند، پس بهترین

مصالح در قسمت خستاری تیره، تپ است. پس مصلح را خوری بعد از این که تنش ها خستاری

حفظ می بین. وارد شود و تنش های گشتی هم حفظ به حواله وارد می گردد. در نتیجه مصلح به

دست می آید که هم در خستاری و هم گشتی دارای مقاومت بالایی است، پس در چنین مصلحی

صفا کمالاتی وجود ندارد می توان از طریق مصلح استفاده کرد. تپ های مصلح

حل مشکل تپها " I " شکل به کار می رود. با این روش همواره می توان از گشتاری و بلاستی تپ

تپ استفاده کرد. در این نوع سقف ارتفاع سیستم اجزایش پیاوردی و موجها اجزایش

سختی می شود، همچنین می توان از طریق مصلح بهره جست.

این سیستم ها عموماً در پوشش سقف ساختمان های کار می روند. تپها تپ را به هم می رسد

و تحت عنوان دال تپ سقف را پوشش می دهند. مزایای ساخت تپها مصلح عبارتند از:

۱- مسایل کمالات از بین می رود و تپها خستاری می توانند خود کامل تنش ها خستاری را تحمل

کنند و حواله گشتی به خود کامل تنش ها گشتی را تحمل می کنند.

۲- همواره می توانیم از طریق مصلح سقف ساختمان کنیم. (تپها بین و حواله برایتا -

ارتفاع سقف را بالا می برد و باعث اجزایش مقاومت خمشی مصلح می شود.

۳- وجود تپ در قسمت خستاری، خود پوششی است که عنوان دال برای سقفها و

نیازی به پوشش اضافی برای سقفها نیست.

Subject :

Year . Month . Date . ( )

( ۲۸ )

تقی روی تیرها است ، تیرهای فولادی را به هم وصل می کنند ، بنابراین سقف محکم

در سازه های فولادی از نوع **ریاخرام صلب** است . چون بین تمام تیرها فولادی را به طور

یکپارچه به هم وصل می کنند . از سقف ریاخرام صلب با سفتی می تواند نیروها را زلزله را

به آنها عمود مانند ستون ها ، مهارسند ها توزیع کند . **در این نوع سیستم ها توزیع نیروی**

**زلزله هم به نواحی نزدیک تر منتقل می شود**

**نیرویی که برای این نوع سقف می توان در نظر گرفت ، این است که**

چون این تیر همیشه تحت فشار است ، تغییر شکل ها وابسته به **زمان** پیدا می کنند ، در اثر


خزش ، جمع شدگی ( shrinkage ) ، تغییر شکل و وجود من آب در هر زمان .

بنابراین ممکن است در چنین سقف هایی در مراحل اولیه تغییر شکل نسبی . ولی پس از گذشت

مدت زمانی ( چند سال ) مشاهده شود که تارهای تیرها ترک خورده و حین سقف **افرا**

ص باید . برای حل این مشکل می توان حین الاستیک سقف را بیشتر محدود کرد .


**عملکرد سقف های محکم**



آنرا مطابق شکل فوق، یک دال تپی را بدون اتصالات اضافی بر روی تیر قرار دهیم، -

تیر فولادی می‌تواند به سزایی تحت خمش قرار بگیرد و دال تپی هم مستقلاً می‌تواند تحت

خمش قرار بگیرد. یعنی هر دو تحت خمش مستقل هستند.



تیر فولادی چون خم شده است، بار فوقانی تیر تحت خمش است پس کاهش

طول خواهیم داشت و برعکس تار یا بین دال تپی چون تحت کشش است، افزایش

طول می‌یابد. پس مشاهده می‌شود که حرکت بین سطوح فولاد و بین اجزای تیر شود.

در اثر اختلاف کرنش بین قسمت پایین دال و بالای تیر فولادی در نتیجه اغزش بین تیر و

فولادیم وجود می‌آید. حتی اگر در این مقطع کرنش جاز را رسم کنیم، کرنش ها هم طملاً مستقل

می‌مانند. در این حالت هیچ مشارکتی بین تیر و فولاد وجود ندارد و هر دو مستقل هم می‌شوند.

از طرفیت خمشی جین مقطعی، تیر لینی از طرفیت خمشی تیر و فولاد نیست، پس با

استانم طرفیت خمشی ثابت آن‌ها هم عنوان مثال اگر دال تپی می‌زد استوار، سفت می‌شود

می‌تزد و برعکس منظور از تیر ها محکم تیر است نه تیر و فولادیم حضور پیدا می

میکند، بنابراین باید به نحوی جلوگیری از لغزش تیر را در فولاد تیر هم عنوان



Subject :

Year . Month . Date . ( )



۲۰

مثال خدض كنيم زانگه هاي روي بال سيجوشن در حيم؛ البته به تعداد خاص و مناسبه ، تا اين

زانگه هاي روي سيجلوي اخيرش بين روي خولاد را بيلاد و در نهايت كرنش در ارتفاع -

مقطع كاملاً گيلسان مي شود. اين زانگه ها به تعداد خاص باشند، نه بولند هم طرطيل صوي نخوت را

بگردد در نهايت كرنش در ارتفاع قطع بيان نه شود و در مصالح به طور بيارصه عمل نه بند



مقطع بين چون بستند از خولاد است، در اين حالت ميانوار سريج هم سمت بالا كشيده مي شود.

میانوار واحد در قسمت ها خوقاني است. اينديوان میانوار را طوري تنظيم كردم در حصل

مشترک بين و خولاد قرار گيرد، در اين صورت كل بين در حشار و كل خولاد در -

كشش صاخذ. منظور از سيجر معكك، سيجر است كه بين روي خولاد را بيلاد و تا سبر اين

اگر در سيجر، اخيرش بين روي خولاد را بيلاد و تا سبر معكك بولند

به عمل سرد این نوع تیرها، عمل در داخل برسید. حال آنکه هیچ وسیله ارتباطی بین

خولاد و بتن وجود نداشته باشد، آن تیر در محل نبوده و تیر شماره است. در صورتی که

زائده‌ها هم حد خاص وجود نداشته باشد و قب و بعد تا حدی رو و خولاد به عدد آن تیر

تیر مصلط با عمل در خاص برسید پس در کل به نوع تیر داریم، تیر شماره - تیر داخل

تیر خاص عمل در تیرها شماره را در درین شماره ها خولاد ای بر روی کرده ایم، در این

فصل تیرهای داخل را مطالعه خواهیم نمود.


### عمل در تیر داخل

تیرها مصلط از نظر عمل در و نحوه اتصال بین دو خولادیم دو دسته تقسیم می شوند:

### الف. تیرها مصلط خون

تیرهایی هستند که در آن ها تیر خولادی به طور کامل در داخل بتن قرار گرفته باشند

برای اجرا چنین سقفی، کل سقف سفت نباید غالباً بندی شود.



Subject :

Year . Month . Date . ( )

۳۲

در این حالت چون سطح تماس پروخیل با فولاد حین زيار است، در سطح اصطکاک بین فولاد و بتن قابل ملاحظه است؛ بنابراین تیر فولادی در داخل بتن نمی لغزد. حین تیرکشی باید تیر فولادی کامل است و احتیاج به هیچ زائده ای ندارد. برای آن که اطمینان پیدا کنیم عملکرد کامل تیر حفظ می شود و بتن پوسته پوسته نشده و از سطح فولاد جدا نمی شود، دو شرط در آیین نامه ذکر شده است:

الف) از هر سمت بتن حداقل باسیتی  $5\text{cm}$  پوسته داشته باشد و از روی بال تیر تا سطح بتن حداقل  $4\text{cm}$  و از روی بال تیر تا پایین  $5\text{cm}$  احداث شود. دلیل این امر آن است که بتن در ناحیه تعلقده، بنابراین ضخامت بال تیری در تیرهای مدور حوض تیری  $9\text{cm}$  است.

ب) برای جلوگیری از پوسته شدن بتن، باید خاموت هایی را با خواص مناسب منظور و حین تیر فولاد هم کار ببرد. تعداد و شماره خاموت ها در آیین نامه ذکر شده است. با اجرای این دو شرط سیستم مرفوع اجرا شده و عملکرد آن کامل بوده و نیاز به زائده و پوسته تیر اضافی ندارد.

ب) تیر غیر مدور حوض


تیر فولادی به طور کامل در داخل بتن قرار ندارد، اگر دو شرط فوق رعایت نشود تیر غیر مدور حوض است؛ چون سطح تماس بین فولاد حلی کم بوده، بنابراین بتن نمی تواند نسبت به فولاد حرکت کند. بنابراین برای جلوگیری از لغزش حتماً باسیتی

Subject:

Year. Month. Date. ( )


۱۳۳۵

از زائده ها استفاده کنیم. روش طراحی تیرها مدخون و غیر مدخون هر دو یکسان است ولی در تیرها غیر مدخون زائده ها هم باید طراحی شود.



تیرها فقط از نظر احصاء

۱- احصاء بدون استفاده از پایه ها موقتاً؛ زیرا تیر هیچ پایه ای وجود ندارد.



تیرها با فاصله معین

از هم قرار گرفته اند.

۲- احصاء با استفاده از پایه ها موقتاً به علاوه سیر قابلهای بتن، زیرا تیرها فولادی

کلاً شمع نباشی شود، تعداد این شمع ها به حدی است که اجازه تعیین شط در تیر را می

دهند. لازم به یاد آوری است که بتن در ۱۲ روز ۷۵ درصد مقاومت خود را رسد


Subject :

Year .

Month .

Date .

۳۴



در حالت اول و طبق تیرها فولادی شمع بند شده اند، در حین بتن ریزی زمانی که تیر هنوز

معلق شده و بتن هنوز سخت نشده، هم بارها به تیر ساده وارد می شود؛ بنابراین هر بار

که در حین بتن ریزی به سقف وارد می شود، توسط تیر ساده متصل می شود.

بارها کرده! بنا به تجربه آن دسته از بارهایی که در حین اجرای بتن ریزی به تیر

فولادی وارد می شود، بارها کرده! شوند. بارهای کرده! شامل وزن خود بتن، وزن

قالب ها، وزن خود تیر و هر نوع وسیله ای که در حین بتن ریزی روی سقف باشد. در اجزای

استفاده از تیرها هم وقتاً تیر فولادی با بتن می تواند بارها کرده! را تحمل نماید پس اولین

کنترل در حالت اول می

$$I \rightarrow m_f \leq \phi m_{ns}$$

در این رابطه  $m_p$  کثافت ضریب دار ناشی از بارها گروه ۱،  $m_{ns}$  مقاومت برای خود سیر

خولادی برای سلب، یعنی باقی تریب شده است، از طرف آن است که سلب می تواند

کثافت موجود را تحمل کند یا نه.  $m$  همچنین  $\phi$  ضریب کاهش مقاومت خولاد و سایر

۰.۹ است.

کنترل در حالت دوم در اجزای با  $m$  ها موقت در حین بتن ریزی چون سقف شمع بند

شده است، هیچ نیقی به سیر خولادی وارد نمی شود و تمام بنسروها به شمع منتقل می شود.

**تذکره ۱:** تیرهای و سفت شدن بتن از همان لحظه اختلاط شروع می شود.

**تذکره ۲:** اگر قبلاً در جبهه عمل آورده شود در حدود ۱۲ روز مقاومت ۷۵٪ مقاومت -

مشخصه اش می رسد.

بعد از سفت شدن بتن (زمانی که این اطمینان وجود داشته باشد که بتن حداقل ۷۵ -

درصد مقاومت مشخصه اش رسیده است)، عملکرد بتن و خولاد فعله شده می توان شمع

هارا برداشت و قالب بندی را حذف نمود.

بارها گروه ۲،  $m$  آن دسته از بارهایی که بعد از سفت شدن بتن به سقف وارد شود به

آن بارها، بارها گروه دوم بویند بارها گروه دوم حداقل بار نگه سازی ها، زیر سازی

سقف، دیوارها، تیرها و حتی بار زنده. مجموع بارها گروه ۱ و گروه ۲ را باید سیر

فصله تحمل کند؟ پس کنترل دومی در این حالت بار است.

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

(۳۴)

مجموع بارها گروه ۲ ی  

$$m_{d1} + m_{d2} \leq \varphi M_n \rightarrow$$
 محدود مسائل  
 وزن قالب بندی می توان خلافتور  
 کل بارها

$m_{d1}$  کشار ضریب دار ناتی از بارها گروه ۱ بوده و  $m_{d2}$  کشار ضریب دار ناتی از بارها  
 گروه ۲ می باشد. همچنین  $M_n$  مقاومت نهایی تیر مقطع و  $\varphi$  ضریب کاهش مقاومت  
 دیوار ۰.۹ می باشد.

در این رابطه اگر بعد از سفت شدن بتن، وزن قالب بندی جدا شود، می توانیم وزن  
 قالب بندی را از  $M_n$  کم کنیم. بنابراین  $m_{d1}$  کشار ناتی از بارها ضریب دار اصلاح  
 شده می باشد. البته در اجرا قالب بزرگ باید کمترین این باشد که ثابت ماندگار باشد و توان آن ها  
 را حذف کرد.

در حالت اصلاح یافته ها موقت، خطای حالت خواهیم داشت، چون نیازی به استند  
 اول نیست. پس فرق اجرا با نام و بدون نام درجه کمتر اول است.

نحوه محاسبه مقاومت تیرها

مقاومت نهایی در  $M_n$ ، تیر مقطع با زخم بر اساس ابعاد تیر می شود. محاسبه می شود

مقاومت نهایی مقطع بستیم آن است که  $\frac{h}{t_w}$  در تیر از مقدار ذیل بزرگتر باشد، یا کوچکتر:

$$\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

ارتفاع  
ضخامت

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۳۷

باد آوری: نسبت  $\frac{h}{t_w}$  نشان دهنده خشردگی جان است. بزرگ مقاومت برای مقطع بستیم آن

است. جان مقطع تیر خشرده است. این امر با صریح نامساوی حقوق مشخص می شود.

حیثیتاً:

موضوعی که در تیرها مقطع  $h$  است. این است. این است. مقاومت برای تیر. حتی از خود تیر هم بالاتر

می رود.

در برابر نیرو برشی  $Q$  جان است. این مقاومت می باشد. جان ها با ضوابط کم نقصی در تحمل می آید

برشی ندارند.

جان تیرها محدود و ضعیف است. پس ممکن است قبل از اینکه مقاومت تیر در مقاومت برای تیر

جان منقطع شود. همین دلیل است که برای جان تیرها را در دو قسمت می بریم که تیر

انف. تیرها با جان خشرده  $h$  تیرها با جان غیر خشرده

اگر جان تیر خشرده باشد، گسار برای تیر می تواند حد پلاستیک شود  $A_n = A_g$

یعنی حد برای برسد. یعنی ما می توانیم به آن تیر تا حد برای گسار وارد کنیم که همان

گسار پلاستیک است.

اما اگر جان تیر خشرده نباشد، قبل از اینکه گسار به گسار برای برسد، جان همان می بند

و منقطع می شود.

پس برای تیرهایی که  $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$  است، گسار برای براسار گسار پلاستیک



Subject :

Year . Month . Date . ( )

(۲۸)

است. یعنی می توانیم با کشاور پلاستیک به تیر برود وارد کنیم.

$$M_n = M_p$$

یادآوری


۱- کشاور پلاستیک تیر: کشاور است که در یک مقطع معکاف با اعمال آن تمام نقاط تیر خرد و کام نقاط فولاد جاری می شود.

۲- کشاور الاستیک تیر: کشاور است که با اعمال آن در مقطع فقط یک نقطه حد جاری شدن برسد یعنی بار از تیر خرد یا یک بار از فولاد جاری شود.

تعریف کشاور پلاستیک در تیر معکاف

کشاور است که با اعمال آن، کل نقاط تیر خرد شده و کام نقاط فولاد نیز به حد جاری

شدن برسد.



منظور از خرد شدن تیر این است که کل نقاط تیر به مقاومت  $0.85f_c$  برسد. منظور

از کل نقاط تیر یعنی نقاطی که تحت فشار است، بنابراین آن قسمت از نقاط تیر که تحت کشش

است. این که نقاط فولاد هم حد جاری شدن برسد.

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

(۳۹)

در تیرهایی که جان غیر خشرده است:



$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow M_n = M_e$$

تعریف کساور الاستیک تیر مقطع

کساور الاستیک تیر مقطع مقدار کساور است که با فار خودانی (زاتین) خرد شود یا بیابان از

خولاد به صد جاری شدن برسد.

تا تاثیر تنش یسانند  $\rightarrow 0.8 F_c \rightarrow 0.7 F_c$



$$M_n = M_e$$

انواع تیر مقطع

در کل ۲ نوع تیر مقطع داریم:

اجرایابی

اجرایابی

غیرمخون اجرایابی

مخون اجرایابی

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

(45)

روش طرح تیرهای مدفون و غیر مدفون عین هم است، پس در اینجا فقط تیر غیر

مدفون را بررسی خواهیم کرد. همچنین شرایط دو حالت آخر نیز در این نام موجود

است.

حالت اول: تیرهای غیر مدفون در حالت اول و احزاب بدون پایه هامرقت، همیشه

$$\frac{k}{L} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

رطوبت خستیده

کنترل اول:

$$M_{u1} < \phi M_{ns}$$

کنترل اول:  $M_{u1} < \phi M_{ns}$  (کنترل اول)

کنترل دوم:

$$M_{u1} + M_{u2} < \phi M_n$$

اگر خستیده باشد:

بارها گروه ۱ و ۲

$$M_n = M_p$$


مطابق کنسول یا استیک تیر مخفی

سقفها مخفی همیشه در صورتی هستند که نیاسر تیرها خواص مشخصه و اکثر مساوی هم


کنار هم تیر برتری می شود که آن ها تیر خردی بودند و در نهایت بین روی آن ها به صورت مدفون

یا غیر مدفون اجزای شود

تیر فرعی روی تیر اصلی قرار می گیرد و اتصال تیر فرعی را به تیر اصلی با جبهه مفصلی در نظر می گیرند



$b_E$  عرض موثر



بر اساس این نام آبرقی از این تیرها خم شوند، و این تیری هم همراه تیر ضعیف شود و سقف را بر صاف نیست.

عرض موثر آن عرض از بین نماند که آن عرض هم خود کامل به همراه تیر فولادی در خم شدن

شماره کند؟ یعنی امکان دارد که کل و این تیری در خم شدن با تیر مشترک نداشته باشد، عرض موثر

تابع حاصل تیر هم است که هر چه بیشتر باشد عرض بیشتر است از این با تیر هم حاصل شده است

همچنین عرض موثر بارها تیر (L) متناسب است هر چه دهانه تیر بیشتر باشد

خیزان تیر بیشتر بوده و مساحت بیشتری از دال را به سمت پایین حرکت می دهد.

$$b_E \propto b$$

$$b_E \propto L$$

عرض موثر از هر طرف تیر (چپ و راست تیر) نصف عرض تیر است.  $b_E$  طرا از هر طرف تیر

Subject :

Year . Month . Date . ( )


۴۲

در حد و راست ، محاسبه می کنیم و با هم جمع می کنیم .

$$b'_E = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{b}{2} \\ \frac{L}{8} \end{array} \right.$$

بعد از آنکه عرض موثر مشخص شد ، می توانیم به جای کل سیستم یک تیر فولادی

همراه با دال بتی ، عرض موثر  $b_E$  بیرون آورده و طراحی کنیم .




$d_s$  : ارتفاع پروفل فولادی       $t_d$  : ضخامت دال بتی

$h$  : ارتفاع کل مقطع

می خواهیم کلاً ورق پلاستیک این تیر را حساب کنیم ، کلاً ورق پلاستیک تیر سیستم به اینک ما حتی

در داخل بتن باسند ، ما در داخل فولاد قابل بررسی است . پس در دو حالت ز میدان بررسی

می کنیم



با توجه به شکل فوق، تار حقیقی در داخل تین  $a$  از بالاترین تار تین قرار دارد.

$$C = 0.85 f'_c \times b_E \times a \quad \left. \begin{array}{l} T = C \\ \rightarrow \\ 0.85 f'_c \times b_E \times a = A_s \cdot F_y \end{array} \right\} \begin{array}{l} T = A_s \cdot F_y \\ \leftarrow \\ \text{تار} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ارتفاع تار حقیقی} \\ a = \frac{A_s \cdot F_y}{0.85 \times f'_c \times b_E} \leq t_d \end{array} \right\} \text{ضوابط تین}$$

تین نیرو خستاری است. از آن قسمت از تین که زیر تار حقیقی است و تحت کشش صرفاً

معرض شود.

$$M_p = \left\{ C \leq T \right\} \times d'$$

$$d' = \frac{d_s}{2} + t_d - \frac{a}{2}$$

Subject:


Year:

Month:

Date: ( )

۴۴

۲- تارخشی در داخل فولاد است.



$$C_1 = 0.85 f'_c \cdot b_E \times t_c$$

$$T = (A_s - A_1) F_y$$

$$C_2 = A_1 F_y$$

$$a = \frac{A_s \cdot F_y}{0.85 f'_c \cdot b_E} > t_c$$

$$C_1 + C_2 = T \rightarrow 0.85 f'_c \cdot b_E \times t_c + A_1 \times F_y = (A_s - A_1) F_y$$

→  $A_1$  مطابقت ندارد → معلوم

اگر تارخشی داخل فولاد باشد طرین و بختی از فولاد تحت فشار می باشد. با مطابقت بودن

معمولاً فوق، گشتاور زیاد است و مفاصل به دست می آید.

$$M_p = C_1 \times d_1 + C_2 \times d_2$$

$$d_1 = \frac{b'}{2} + a' + t_c$$

$$d_2 = \frac{b'}{2} + \frac{a'}{2}$$

در ابتدا موارد چون سطح بتن خالص نیست راست، حالت اول ایگادری سرد و ولی در موارد خیلی

کم که تیر فولادی بزرگ باشد و دال تنی نازک باشد، حالت دوم ایگادری سرد. بهترین

حالت زمانی اتقاقی افتد که بتن و تیر فولادی طور خج شوند که  $d = t$  باشد در

حالت اول مسأله برین نیست، علت آن است که حسی از بتن تحت کشش بوده و فقط بار

اصاحی برای مجموع است. حالت دوم نیز تحت فشار قرار گرفتن فولاد مناسب

نیست.


مثال: در یک سقف معلق حاصل تیرها فولادی  $1.4m$ ، ضخامت دال  $10cm$  و دهانه تیر

ها  $7m$  و وزن قالب سبکها  $60kg/m^2$  و بار مرده گروه ۲ برابر  $400kg/m^2$  و بار زنده

گروه ۲،  $300kg/m^2$  می باشد. همچنین مقاومت مشخصه بتن برابر  $21MPa$  است.

اگر اجرای سقفها بدون استفاده از پایه ها موقت باشد، تیرها فولادی را از پروچین

IPE طراحی کنید.





Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

۴۴

گسترش اول: گسترش دوجین احبار:

$$M_{d1} \leq \phi M_{ns}$$

گسترش و رابطی از بارها کرده!

گام اول:

وزن سب :  $1.40 \times 0.10 \times 2500 = 350 \text{ kg/m}$

وزن قالب سب :  $1.40 \times 60 = 84 \text{ kg/m}$

وزن مرده سب (حرفی) :  $30 \text{ kg/m}$  در باطن اسرافلاف وزن زیاد بود حتما با سب (کافه سب)

جمع بارها کرده سب :  $q = 350 + 84 + 30 = 464$

بار سب ضریب

بار سب بار کرده سب :  $q_{d1} = 464 \times 1.4 = 650 \text{ kg/m}$

گسترش و رابطی از بار سب بار کرده سب :  $M_{d1} = \frac{q_d l^2}{8} = \frac{650 \times 7^2}{8} \times 100 = 398125 \text{ kg.cm}$

$M_{ns} = ?$

$$\sum \geq \frac{M_{d1}}{2420} \rightarrow \sum \geq \frac{398125}{2420} = 165 \text{ cm}^3$$

گام دوم: انتخاب سب

IPE 200

- $\sum = 194 \text{ cm}^3$
- $Z = 1.12 \times 194 = 217 \text{ cm}^3$
- $b_p = 10 \text{ cm}$
- $t_p = 0.85 \text{ cm}$
- $r_y = 2.24 \text{ cm}$
- $J = 6.46 \text{ cm}^4$

گام سوم: گسترش سب سب:

$L_b = 700 \text{ cm}$  ,  $L_p = 115 \text{ cm}$  ,  $L_r = 425 \text{ cm}$

$L_1 > L_r$

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

۱۲ (۴۷)

طبق حالت سوم و با توجه به آن چه که در درس سازه ها و فولادی خواسته ایم:

$$M_{ns} = F_{cr} \times S \leq M_p$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times C_b}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \times \frac{J \times c}{S \times h_o} \times \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

$$C_b = 1.15, L_b = 700 \text{ cm}, r_{ts} = 1.2 \times 2.24 = 2.65 \text{ cm}$$

$$J = 6.46 \text{ cm}^4, c = 1.0, S = 194 \text{ cm}^3$$

$$F_{cr} = 1065 \text{ kg/cm}^2$$

$$M_{ns} = 1065 \times 194 = 206610 \text{ kg.cm} \leq M_p = 2400 \times 217 \text{ ?}$$

$$M_u \leq M_{ns} \times \phi \rightarrow 398125 \neq 0.9 \times 206610$$
 پس جواب نمی دهد.

در این مورد دو راه حل داریم، یک راه حل اینکه چند شماره پروفیل را افزایش می دهیم و راه حل دیگر اینکه

یک تیرک به تیرک منظره کاهش طول دهان (Lp) در وسط دهان اضافه نمود. البته بسته به خواست

مسئله نوع راه حل را انتخاب خواهیم کرد. در این مسئله با فرض وجود داشتن تیرک به تیرک جانی در

وسط دهان، مسئله را حل می کنیم.

$$L_b = 350, L_p = 115, L_r = 425$$

$$L_p < L_b < L_r \rightarrow$$

حالت دوم

$$M_{ns} = C_b \left[ M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left( \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p$$

Subject :

Year .


Month .

Date .


( )

(48)

به دست آوردن ضریب  $C_b$  :



$$A_y = 650 \times 3.5 = 2275$$



$$M_A = 2275 \times \frac{7}{8} - \frac{650 \times \left(\frac{7}{8}\right)^2}{2} = 1749 \text{ kg}\cdot\text{cm}$$

$$M_B = 2275 \times \frac{7}{4} - \frac{650 \times \left(\frac{7}{4}\right)^2}{2} = 2986 \text{ kg}\cdot\text{cm}$$

$$M_C = 2275 \times \frac{21}{8} - \frac{650 \times \left(\frac{21}{8}\right)^2}{2} = 3733 \text{ kg}\cdot\text{cm}$$

$$C_b = 1.29 \quad \text{بر اساس رابطه منصفه 62 این نام را به 1.5 - 2 - 10.5$$

$$M_p = 2400 \times 217 = 520800 \text{ kg}\cdot\text{cm}$$

$$M_e = 2400 \times 194 = 465600 \text{ kg}\cdot\text{cm}$$

$$M_{d1} \leq \phi M_{ns} \rightarrow 398125 \leq 0.9 \times 481258 \quad \checkmark \text{ ok}$$

پس با اضافه کردن نام  $M_e$  در وسط دهانه مشکل حل می شود.

کنترل دوم: کنترل در چین بهره برداری

$$M_{d1} + M_{d2} \leq \phi M_n$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۴۹

در این وضعیت وزن قالب بندی حذف می گردد.

بارها اصلی سروه:

$$\text{وزن بتن} : 350 \text{ kg/m}$$

$$\text{از جدول برومیل حاققات می سیم} : 22.4 \text{ kg/m} \quad \text{وزن سروه سیر}$$

$$q_1 = 372 \text{ kg/m}$$


بارها اصلی سروه:

$$\text{بار سروه} : 1.4 \times 4.00 = 560 \text{ kg/m}$$

$$\text{بار زنده} : 1.4 \times 300 = 420 \text{ kg/m}$$

$$q_d \text{ بار سیر سدادار} \left\{ \begin{array}{l} 1.4 (372 + 560) = 1372 \text{ kg/m} \\ 1.2 (372 + 560) + 1.6 \times 420 = 1790 \text{ kg/m} \end{array} \right.$$

$$M_{d1} + M_{d2} = \frac{q_d \times L^2}{8} = \frac{1790 \times 7^2}{8} \times 100 = 1096375$$



$$b_E = \min \left\{ \begin{array}{l} b = 140 \text{ cm} \checkmark \\ \frac{L}{4} = \frac{700}{4} = 175 \end{array} \right.$$

$$a = \frac{A_s \cdot F_y}{0.85 \cdot F_c' \cdot b_E}$$

$$a = \frac{28.5 \times 2400}{0.85 \times 9000 \times 140} = 29 \text{ cm} < t_d$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

( 50 )

$$M_p = \left\{ C_b T_f \right\} x d$$

$$d = \frac{20}{2} + 10 - \frac{2.9}{2} = 18.55 \text{ cm}$$

$$M_p = T x d = 28.5 x 2400 x 18.55 = 1268820$$

$$M_{u1} + M_{u2} \leq \phi M_n$$

$$1096375 \leq 0.9 x 1268820 = 1141938 \quad \checkmark \text{ ok}$$

کنترل دوم با تیرهای از طبقه گاهی بزرگتر

تیرین - مسئله حقوق را یکبار دیگر با افزایش شماره بیرونی حل کنید.

طراحی برش تیرها


همان گورن قبلاً نیز ذکر شد، هر جا که تیر فولادی در داخل بتن ملاحون باشد -

برش تیرها خواص کم داشته

برش تیرها زائده های هستند که روی بال تیر جوش می شوند و صرفاً منظور اتصال

میان دو تیر باشد که کار می رود. هر قطعه ای که روی بال تیر جوش شود، نصب زائده خواهد

داشتن و جوی بخش را می تواند ببرد.



بهترین و ساده ترین زائده طن میخ است. طن میخ ها، میخ های سرپین هستند یا از میله درگاه

حلاب دار نیز استفاده می شود. میخ های سرپین صرفاً جهت این تیرها ساخته می شود و با جوش زدن

به بال تیر متصل می شود.

از بیرونی با و داخلی شکل نیز به جهت جلوگیری از خوردگی بین روغولاد استفاده می کنند و از نسبی به

شکل های مختلف و حتی از میله درگاه یا فنری شکل نیز استفاده می شود. تمام این زائده ها در

صورت استفاده به بال تیر جوش داده می شود. در این نامه مقررات ملی ساختمان **قطعه دایره ای از این تیرها**

**بجاز است**، **طن میخ و بیرون با و داخلی** روابط شکل ها در این نامه ذکر شده است و قابل


استفاده نیستند. بر سلبی ها زمانی که به بال تیر جوش داده می شوند، سلب های برقی موجود در

حاصل مشترک بین و خولاد را تحمل می کنند. همین دلیل است که به این زائده های برقی تیر

گویند. مقاومت برقی بسیارش تیر، بستنی به شکل وابعاد (همچون بر سلب است)، سطحش

بیشتر است، بنابراین **بند و برقی بیشتر از حدی می آید**، و مقاومت بین و خولاد بر سلبی ها

دارد. پس به پارامتر مقاومت برقی، بر سلبی ها موثر است.




Subject:

Year. Month. Date. ( )

(۵۲)

جمع زدن تمامی تنش های بدنی کار مشغول است و نیازمند اتسادل گیری است. بر طبق این نامه روش ساده تری را برای محاسبه تنش های بدنی اتخاذ می کنیم. بر طبق روش جدید در این نامه فرض می شود که این تیر تحت بار گسترده است و گساور در یک نقطه از تیر حداکثر می شود حال اگر بار گسترده یکواخت باشد، گساور در وسط تیر حداکثر خواهد بود. با توجه به حالت در بین نیم گاه و نیم ای از تیر که گساور حداکثر است داریم (بین گساور و مصدر حداکثر)



در حالت حدی حداکثر گساور که در این مقطع می تواند تحمل کند، گساور بلاستیک تیر مقطع است و بیشترین گساور که در این مقطع تحمل می شود زمانی است که میان بار دقیقاً در فصل مشترک بین فولاد قرار گیرد. یعنی بدترین وضعیت زمانی است که تیر تحت فشار و فولاد تحت کشش قرار گیرد.

با توجه به شکل کل نیرو خستاری است و آن کل نیرو کششی را که بیشترین نیروی خستاری و آن بیشترین نیرو کششی است. نیروی تیر را در فولاد می نگرانند و

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۳۹۵

یا این نیروی  $T$  است که می خواهد حول دراز از زیر مین حرکت دهد. پس به سادگی کل نیروها

اخص را به دست می آوریم.  $V_h$  تنش برشی کل است. نیرو است که می خواهد بین زاروی

حول حرکت دهد. در فاصله مشخص. لازم به تدبیر است که  $V_h$  نیرو برشی اخص در

فاصله بین کساور حد اکثر و کساور صفر است. یعنی برای کل تیر است.

$$V_h = \min \left\{ \begin{array}{l} C_{max} = 0.85 f_c x b \epsilon x t_c \\ T_{max} = A_s \cdot f_y \end{array} \right.$$

حداکثر از  $C$  یا  $T$  کمتر باشد، یعنی آن قسمت ضعیف تر است و آن قسمت

سریع تر منهدم می شود. پس از انهدام آن قسمت سیر بازی به برش تیر هم نخواهد بود.

آنگاه نسبت  $T$  کوچک تر باشد، یعنی تن ضعیف تر است. هر نیرویی که در این

قسمت به دست می آوریم، عین همان نیرو در سمت دیگر تیر موجود است.

$$n = \frac{V_h}{q}$$

تعداد برش تیرها در فاصله بین کساور صفر و حرکت

مقاومت برشی تیر

$$a = \frac{l}{n}$$

فاصله بین کساور صفر و Max

تعداد برش تیرها در فاصله بین کساور صفر و Max



Subject:

Year: Month: Date: ( )

(۵۴)


اولين برشگیر را در خاصه  $\frac{q}{2}$  قرار می دهند و بقیه برشگیرها را در خاصه  $\frac{q}{2}$  از هم

دیال بر جوش می دهند.

دین در نهایت سازه مسکونی که باقی می ماند، مناسب مقاومت برشی یک برشگیر است. مقاومت

برشی برشگیرها برای دو نوع ناودانی و گل میخ در صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ این نامه -

مشخص شده است.



۱- گل میخ ها:

گل میخ ها معمولاً از جنس فولاد

سخت هستند

$$q = 0.5 A_{sc} \times \sqrt{f'_c \times E_c} \leq 0.75 \times A_{sc} \times F_u$$

$$A_{sc} = \frac{\pi d_c^2}{4}$$

مقاومت مشخصه بتن

مدول الاستیسیته بتن

(۲۸ روز)


$$F_u = 4000 \text{ kg/cm}^2$$

$$E_c = 15000 \sqrt{f'_c}$$

$$a_{min} = 6d_s$$

فولادی

$$a_{max} = \min \left\{ \begin{array}{l} 8t_c \\ 80 \end{array} \right.$$



$$q = 0.3(t_p + 0.5t_w)l_c \times \sqrt{f'_c E_c}$$

$$a_{min} = 2h_c$$

$$a_{max} = \min \left\{ \begin{array}{l} 8t_c \\ 80 \end{array} \right.$$

با قطع ای از ناودانی است که بریده می شود

و این تقاطع به فاصله a روی لب تیر قرار

دارد می شوند

با هم باید از لب تیر کمتر باشد (مطابق  $l_c$  باید از هر طرف 2 تا 2.5 سانتیمتر

از لب تیر کوچکتر باشد تا امکان گسستاری وجود داشته باشد

نیس برای طرح برشگیرها اول باید نوع آن را انتخاب کرده و بسته به نوع آن مقادیر

q را از روابط مذکور مطابقت می کنیم سپس تعداد برشگیر را حساب کرده و حاصل می

آن ها را از جهت تیرم دستیابی آوریم همانطور که ذکر شد این برشگیرها از نظر فاصله

حد اعلی و حد اکثر دارند

Subject:

Year:


Month:

Date:

( )

۲۹

مثال: برشهای مثال صفحه 45 را از نوع ناودانی طرح کنید.




$$C = 0.85 \times 200 \times 140 \times 10$$

$$C = 238000 \text{ kg}$$

$$V_h = \min$$

$$T = A_s \cdot f_y = 28.5 \times 2400$$


$$T = 68400 \text{ kg}$$



UNP 65

UNP 60 ✓

UNP 50



$$q = 0.3(0.6 + 0.5 \times 0.6) \times 6 \times \sqrt{200 \times 2 \times 10^5}$$

$$q = 10245$$

$$n = \frac{V_h}{q} = \frac{68400}{10245} = 6.7 \rightarrow 7$$

در فاصله بین ستاب و ستاب و حلال است

$$a = \frac{L'}{n} = \frac{350}{7} = 50 \text{ cm}$$

$$a_{\min} = 2 \times 6 = 12$$

$$a: \left. \begin{matrix} a_{\max} = \min \end{matrix} \right\} \begin{matrix} 80 \\ 5.10 - 0 \end{matrix}$$

Subject:

Year.      Month.      Date.      ( )

۵۲


تمرین - در یک سقف معتدل فاصله تیرچه ها  $2\text{m}$  ، ضخامت دال بتی  $15\text{cm}$  و دهانه

تیرچه ها  $10\text{m}$  ، وزن قالب بتی  $100\text{kg/m}^2$  ، بار زنده  $600\text{kg/m}^2$  و بار زنده گسسته

$500\text{kg/m}^2$  است. اگر در چین بتی تیری از شمع موقت هم استفاده شود در وسط

دهانه ، تیر فولادی را از بیروین " IPE " طرح کنید . مقاومت مشخصه بتن

$20\text{MPa}$  است .



Subject:

Year: Month: Date: ( )


۵۸

فصل سوم

# اتصالات

اتصال

اتصال مابین اجزای استای در آن، اتقان‌ها مختلف به هم ارتباط پیدا می‌کنند. اتصال نقطه‌نیست و عملاً بین مابین و محدود و مشخص است. هر چند ممکن است میان بار اتقان‌ها از یک نقطه عبور کنند. اتصال مابین مشخص است با اتقاد مشخص.



در شکل فوق جایی است که تیری خواهد بستون و مرابند متصل شود. ناحیه ای به ما  
 خط چین نشان داده شده است. ناحیه اتصال است. ناحیه اتصال شکل ها مختلفی می تواند داشته  
 باشد.

عجوماً در ناحیه اتصال سه نوع قطع مشاهده می شود، به هم شکل زیر توضیح داده شده است:  
 الف) هم رانگی یا صفحه اتصال در شکل فوق قطع شماره ۲ می باشد که مجبور شدیم  
 مرابند را به آن وصل کنیم. در ناحیه اتصال محلن است صفحه اتصال وجود داشته باشد و یا وجود  
 نداشته باشد.

ب) جوش ها و بیج ها باعث برقراری اتصال می شوند، جوش ها ورق را به تیر  
 وصل کرده و بیج مرابند را به صفحه اتصال متصل می کند.

پ) حطاطات متصل شونده طراح حطاطات متصل شونده مشخص است. یا تیر هستند  
 یا ستون. یا عضو کشش هستند یا عضو فشاری و یا تیر ستون و یا تیر محله به حلال توضیح  
 داده شده است.

پس در اینجا ما حطاطات ۱ و ۲ و ۳ را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در مورد حطاطات  
 این حطاطات روش ها این نامه توضیح داده می شود.

لازم به ذکر است عملکرد قطع رابط ما شدگی از حالات حطاطات متصل شونده  
 خواهد بود.

Subject :

Year .

Month .

Date .

( )

۴۰۵

### وسائل اتصال

وسائل اتصال بر دو نوع هستند:

ب. بیچ

الف. حوش

### اتصالات حوشی

در سردی اتصالات حوشی چند نکته را باید بدانیم. مسأله حوش را باید در چندین مرحله

بحث کردیم این مسائل عبارتند از:

۱- تکنولوژی احداثی      ۲- تحریرات حوشکاری      ۳- روش‌ها کنترل و بازرسی

کفیت حوش      ۴- آثار حوش      ۵- عیباها حوش      ۶- بعد از ایستاروش‌ها

محاسبات حوش

### تخریف حوشکاری

حوشکاری خرابی است که در آن قطعات فلزی و یا حتی غیر فلزی در محل اتصال ذوب

می‌شوند و در صورت نیاز با حاد مناسبی محل در بر می‌شود. ز ذوب کردن قطعات و بر

کردن محل درز. در این امر شرط بر این می‌باشد که کار حوشی این نظام بشود

محل اتصال قابل تشخیص با قسمت‌ها دیگر خواهد بود؛ ولی عملاً این موضوع

امکان پذیر نیست. روش‌های حوشکاری تنوع بسیاری دارند در ادامه به انواع روش

های حوشکاری اشاره خواهد شد.



# فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[ \frac{2.5}{3000} \right] (0.0025 - 0.0025) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{286,113}{200 \times 1000} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[ 2.5 \cdot \frac{a}{3000} \right] (0.0036 - 0.0025) = 0.00332$

ICIVIL

# بتن

6 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

icivil.ir

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

## فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

۹ ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی

بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها



## طبقه بندی روش های جوشکاری

### ۱- روش استفاده از جریان برق

خانه ترین و قدیمی ترین روش جوشکاری، روش قوس الکتریکی است. در این روش

برای ذوب قطعه از جریان برق استفاده می شود، البته با شدت جریان بسیار بالاتر شدت

جریان ۱۰۰ تا ۴۰۰ آمپر. البته در روش های دستی و روش های کارگاهی ۴۰۰ آمپی

۱۰۰۰۰ آمپر بازه شدت جریان خواهد بود. اگر دوسر بار الکتریکی مستقیم و منفی را

بیا لحظه هم متصل کنیم، بیا جرقه ایجاد می شود و به محض ایجاد جرقه دوسر را از هم جدا

می کنیم. هر آن چه در آن فاصله باشد در جرقه هوا، یونیزه می شود.

منظور از یونیزه شدن این است که الکترون ها از بیای قطب به قطب دیگر حرکت کنند. پس

چون الکترون ها از هوا عبور می کنند و هوا بیای ماده نارسانا است، حرارت ایجاد می شود

این حرارت تا  $5000^{\circ}\text{C}$  است. پس در روش های قوس الکتریکی، بیا قوس اولیه

ایجاد می شود. پس از جدا شدن سریع دوسر، به منظور پدید آمدن درز حائز

الکترو استفاده می شود. پس به عنوان اولین روش، روش قوس الکتریکی یا الکتروزود

یونیزه دار را داریم. در این روش مسیم (ماده فلزی) جوش هایی وجود دارند که دارای بیای یونیزه


مطابق هستند. این مسیم جوش (ماده فلزی) در بیای قطعه قرار می گیرد و قطعه هم در

قطعه دیگر با ذوب شدن همزمان میله در زیر می شود.

Subject:

Year . Month . Date . ( )

دروس و انش تسمیاتی اصطلاحات - نیر



برای تتری در قطب مثبت است

چون بر میزان قطب منفی است

این گداز به به سطح می تواند تغییر جهت داده شود

الکتروود پوشش دار مفتول فلزی است که می خواهیم جوش دهیم. معمولاً از جنس قطب ای است

که می خواهیم جوش دهیم. مفتول فلزی یا همان سیم جوش فلزی باید ماده خمیری شکل

پوشش ماده می شود. ماده خمیری شکل دو نقش اساسی دارد:

**نقش اول:** به محض اینکه جوش بر خور می شود، این ماده خمیری به از مواد غیر فلزی است

می سوزد و با سوختن ایجاد دود می کند. این دود به شکل یک لایه محافظ روی جوش می کشد


می کشد و اجازه می دهد هوا اکسیژن و هیدروژن وارد جوش شود، در نتیجه از تخریب

جوش جلوگیری می شود.

مواد تخریب در جوش - آلستون

هیدروژن - هیدروژن

خانج از رسیدن السترین به مواد مذاب، گداز جوش



اجازه می دهد جوش سریع سرد شود و مانع سرد

جوردگی می گردد. همچنین قسمت اعلا سدی

به جوش اضافه کردن اجازه دارد.

نقش دوم: جدا کردن ماده خمیری سطح سوخت، حالستدین جو حلیق از حلال است. راست

رو سطح جوش قرار می گیرد و این حالستدین سطح یک کلاه محافظ روی جوش را می پوشاند

و اجازه می دهد جوش سریع سرد شود. علت این است که اگر جوش سریع سرد شود

در جوش تری اجازه می گردد.

این روش جوشکاری را روش دستی می گویند. چون روش دستی است، پس قسمت

جوش به ممرات جوشکاری دارد

۲- روش جوش الکتریدی تحت حفاظت بودر (زیر بودر)

در این روش سیم جوش روکش ندارد و به سطح طلا یا فلز خوره استفاده می شود. در این روش

سیم جوش خام می شود و می تواند برای جوشکاری ها طولانی مدت مورد استفاده قرار

گیرد. در این روش برای اجاز حالستدین با گداز جوش با بودر، همان مواد را در ابتدای صورت


گداز بودر، خشک کرده و بودر سرده اند، این مواد از یک مخزن به نام مخزن بودر،

همرسان با جوشکاری بودر را روی حوضیک مذاب می ریزد. پس در قسمت عجل پوشش

Subject:

Year . Month . Date . ( )

در این مورد، اجام می دهد به مصرف اینم مورد حوضچه مذاب خوردنی کند، مورد  
 می سوزد و ایجاد دود می کند و باید محافظ کشیدن می دهد و خاکستری روی سرد  
 جوش قدار می کشد و کل جوش را کشیدن می دهد. در این روش قوس زیر مورد می باشد  
 و قوس دیده می شود.



### نویس ها این روش

- اولاً قسم جوش می کشد است، یعنی می توان جوش می حلالی را جدا کرد. چون جوش
- زیر مورد می کشد است، می توان با چشم غیر محافظه حقیم خط جوش نگاه کرد ولی
- در روش اول اشعه ماورای بنفش جوش الکتریکی این اجازه را می داد.
- در روش دوم می توان طلا را باز و نیم کرده و سرعت جوشکاری را تغییر داد. طلا همان
- حرکت عمود جوشکاری است. در این روش طلا را دور یک قدار دادیم آن هم حرکت
- افقی دست جوشکاری است. پس این روش، روش جوش است و ما تیک است و نیازم -
- جوشکاری نداریم. بنابراین وقت جوشکاری بالایی رود و سرعت جوشکاری بالاست.

السیگاهی شرایط کارگاه طوری است که امکان نصب ریل وجود ندارد در نتیجه جوشکاری

حفظ میله را برضتم و حفظ حرکت اجزای کامل می دهد. جوشکاری نیز اتوماتیک

در روش هاردنی شدت جریان بین ۱۰۰ آمپر تا ۱۴۰۰ آمپر است ولی در روش زیدپور

از شدت جریان بالای ۴۰۰ استفاده می شود و تا ۱۰۰۰۰ آمپر هم کاربرد دارد. در این روش

چون از شدت جریان بالایی استفاده می کنند، بنابراین برای جوشکاری ورق های خاص

مناسب است و درین باس می تواند در زیر این باشد.

۳- روش جوش الکتریکی تحت حفاظت گاز

در این روش مخزن یودر حذف شده و مخزن گاز را جابجایی می کنیم. یعنی همزمان با جوشکاری

گاز رو سطح جوش تدریجاً می شود و با لایه ای که تشکیل می دهد و سریعاً گاز رو سرد

جوش می نشیند و اجازه می دهد الیترن و هد یون وارد مذاب شود. در این روش حالت سرد

در کار نیست و جوش بدون گل است. پس در این روش محافظت جوش ناقص می ماند و

لایه محافظ منظور جلوگیری از سرد شدن سریع جوش می باشد، وجود ندارد. در

نتیجه امکان ترک وجود دارد. این روش فقط معصوم ورق های نازک می باشد.

کارهایی که برای این منظور استفاده می شود، معمولاً سرد است. بسیاری از کارها

به کارها آتیه هستند که بهترین نوع آن و می باشد این نوع کار علاوه بر این

تشکیل ابرص دهد، خارج نمودن الیترن می گردد. نوع دیگر از کارها، کارهای جوش

Subject :

Year .

Month .

Date .

( )

(۹۹)


ذخیره استوار هستند، مثل گاز آرگون یا هلیوم. این نوع گازها فقط تسخیر ابروی دهند.

از این دو گاز، گاز آرگون سنبل تر بوده و تبادل حرارتش کمتر است؛ بنابراین -

بیشتر از گاز آرگون استفاده می شود. برای خوشکاری فولاد فقط گاز استوار است (بنابراین

از آن استفاده می گردد. از طرفی گاز آرگون هم برای خوشکاری آلومینوم استفاده می گردد.

علت عدم استفاده از گاز آرگون در خوشکاری فولاد این است که با خوشکاری از طریق این گاز بر فولاد تن زیادی



دارد می گردد.

در این بایدها، حتماً جگانه، فقط روش ها خوشکاری مورد قبول است که بر مبنای


جریان الکتریکی باشد. (مانند دور روش اول)

### انواع اتصالات جوشی

۱- اتصال مقابل هم - لب به لب

در این حالت قطعات دقیقاً روی هم قرار می گیرند. این اتصال butt joint

در قطب گویند.



۲- اتصال دو هم


این نوع اتصال در مواردی که دو قطعه را می خواهند به هم وصل کنند و در این نوع اتصال

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۹۶


joint ها نیز می نویسند.



۳- اتصال سیدی

گاهی اوقات، قطعات علاوه بر اینکه روی هم هستند، عمود بر هم قرار می گیرند، مثل

چاه سیدی یا سیدی به این نوع اتصال، اتصال سیدی یا Tee joint می نویسند.



۴- اتصال گوشه

گاهی قطعات یا ورق ها در گوشه به هم می رسند، به این اتصال، اتصال گوشه یا corner joint می نویسند.



می نویسند.

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۵- اتصال لب


گاهی نیاز داریم تا دو ورق معادل برهم را به هم متصل کنیم و استرای آن کار جوش دهیم به این نوع اتصال ، اتصال لب یا *Edge joint* گویند.



انواع جوش

۱- جوش شیار یا *groove weld*

خطات به هر سطحی که کنار هم باشند در اینجا خط اتصال لب به لب را نشان داده ایم. محل اتصال را در هر دو خط با یکی از خطات یک شیار ایجاد می کنند، یعنی لبه ورق را می ساینند تا یک شیار ایجاد شود، بعد از این شیار ایجاد شده داخل آن با جوش پر می شود. لازم است اجرای جوش شیار ساینده به خطات و ایجاد شیار است. به اصطلاحاً آن آماده سازی به خطات می گویند. اجرای جوش شیار بسیار مشکل و هزینه بر و وقت گیر است و مقاومت جوش شیار حتی از فلز مادر هم بیشتر است.






۲ جوش گوشه یا fillet weld

برای اجزای جوش گوشه، قطعات به هر سطحی که مقابل هم می باشند، رفتهً حالت سید

بدون اینکه آماده سازی انجام شود، یعنی بدون میبیدن گوشه ها، قطعات با جوش هم وصل

می شود. اجزای این جوش بسیار ساده و سریع است، ولی مقاومت آن خیلی کم است و قبل جوش

بسیار جوش مناسبی نیست.



۳ جوش انگشتانه یا plug weld

این جوش بیشتر روی اتصال هارو هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بیشترین کاربرد


آن در قطعاتی که هم می باشد و وقتی قطعاتی هم قرار می گیرند، می توان در حلقه خوقانه

تیم سوراخ دایره ایجاد کرد و سپس سوراخ را با جوش پر نمود. این جوش تا حد دردی

زیرین نفوذ کرده و آن را ذوب می کند و در نهایت اتصال برقرار می گردد. اجزای این جوش

هم وقتاً سید بوده و هم پرهزینه

می باشد، هم صفت مقاومت کمی دارد.



Subject :

Year . Month . Date . ( )

(۷۵)

جوش گام یا slot weld

جوش لوبایی یا کشیده شده است. همانند جوش انگشتان است با این تفاوت که شکل سوراخ ورق فرغانی لوبایی است. همچنین اگر عرض ورق کم باشد سوراخ را معمولاً لوبایی اعراضی بسند و همان خواص جوش انگشتان را دارد و اجرای آن، حتی از جوش انگشتان سخت تر است. از این جوش ها بیشتر در صنعت استفاده می گردد.

رایج ۹۰ درجه جوش جام پورت جوش ۹۰ درجه و ۵۰ درجه پورت جوش تباری  
اجرای سرد

انواع وضعیت جوشکاری

نام تعریف موقعیت جوشکار، الکتروود و قطعات را نسبت به یکدیگر، وضعیت جوشکاری گویند. اگر جوشکار در جوش دستی موقعیت مناسبی نداشته باشد، نمی تواند جوش مناسبی اجرا کند؛ بنابراین یکی از موارد تعیین کننده کیفیت جوش، وضعیت جوشکار است. اگر جوشکار سلسله کافی به محل اتصال نداشته باشد، کیفیت جوش پایین می آید. در جوشکاری ها ما خمایی، چهار وضعیت به شرح زیر داریم:


۱- وضعیت تخت (Flat)

ورق را  $45^\circ$  دوران می دهیم، طوری که ناحیه اتصال یا درز کاملاً روم بالا باشد، در نتیجه برای اجرا جوش، جوشکار الکتروود را کاملاً روم پایین نگه می دارد. پس نظریه داری الکتروود

Subject:

Year . Month . Date . ( )

برای جوش کار بسیار ساده‌ای است و همچنین جوشکار برای اجرای جوش می‌تواند روی قطعات سوار شود.



چون در این حالت مذاب می‌خواهد در طرف پایین حرکت کند، نفوذ مذاب بر روی هر دو قطعه برابر است. هر دو قطعه در مسیر حرکت مذاب وضعیت یکسانی دارند، همین کیفیت جوش هم بسیار مناسب است.


۲. وضعیت افقی (Horizontal)

گاهی امکان دوران قطعات وجود ندارد و دو ورق را بدون آنکه دوران دهیم، جوشکاری می‌کنیم. جوشکار هم می‌تواند سوار قطعه شود و آلت‌رود را هم باید چابک نگه دارد، بنابراین تنظیم این زاویه بلا جوشکار سخت است. بنابراین کار جوشکار، کار مسطحی است. همین‌چنین مذاب هم سمت پایین حرکت می‌کند، نفوذ آن در قطعه پایین بیشتر است و بی در قطعه عمود کمتر است. کیفیت جوش نسبت به وضعیت قبل خیلی کمتر است.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۷۲۵



وضعیت عمودی (vertical)


در این حالت استرود در مسیر عمودی حرکت می کند، گاهی محل دست طوری است که جوشکار

معمولاً جوشکاری را در راستای عمودی جوش دهد، محل درز رو به بالا بودن و عمودی است و

جوشکار بر روی ورق ها تسلط ندارد پس باید استرود را از وضعیت قبل هم جابجایی کرد.

نمود مذاب در هر دو ورق بسیار کم است و اتصال، اتصال مناسبی نیست. بهترین وضعیت این

حالت زمانی است که جوش از پایین به بالا اجرا شود.



Subject:

Year . Month . Date . ( )


۷۳ (۲)

وضعیت بالاست با سقفی (over head)

خط درز در سقف است اما از پایین می خواهیم لنگی را جوش دهیم. در این حالت جوشکاری استرود

و روبه بالا نه می دارد و تسلط کاذب و خطرات ندارد و دستش می لرزد چون مسزایام سمت

پایین حرکت می کند، نفوذش در هر دو خط نزدیک مسزایام مضراست و گاهی نفوذ ندارد



آند مقاومت جوش را در وضعیت اول صد در صد خدش کنیم در وضعیت دوم 80 درصد در وضعیت

سوم 50 درصد در وضعیت چهارم 20 درصد می باشد

شرایط نبود در این مالم ها طایری وضعی نمی باشد پس هیچ وجهی در طراحی و نه در اجرا

نباید از سه وضعی دیگر استفاده کنیم


در این مالم ها جوش ، جوشکاری روگ سازه اصلاً وجود ندارد و می در ایران انجام نمی شود

چون اگر جوشکاری روگ سازه انجام گیرد، وضعی نمی باشد مابین اجزای

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ ( )

جوش تيارى

خط مشط استانداردى كه مى توان بى جوش تيارى طبق معياريه در نظر گرفت اين است كه در خط مشط خط باشد و در زواياى سه مشخصه به شرح زير باشد:



مقدار  $\alpha$  اگر در ورق ساييده شود در استاندارد  $60^\circ$  است، ولي اگر فقط يکي از ورق ها ساييده مى شود، حدود  $45^\circ$  است. هر چه زاويه تيارى کمتر شود، آلترودى مى تواند از جلازه ها يابى بايد و آن ها بر خوردى کند و ممکن است منذاب تا اخذ يک نشود و اما زياد شدن حاصل هم مى تواند باعث افزايش حرارت شود و در نتيجه باعث سوختن ورق ها و ايجاد ترک شود. بر طبق اين نام مقدار  $5$  برابر  $2\text{mm}$  است تا منذاب بتواند از اين حاصل رد شود. اگر جوش کل ضخامت ورق را ببرد، آن جوش تيارى با نفوذ کامل نوسيد و اگر هر سطحى منذاب نتواند کل ضخامت را ببرد، جوش تيارى با نفوذ ناقص اتفاق مى افتد. در مناطق زلزله خيز اسفاره از جوش تيارى با نفوذ ناقص ممنوع است جوش تيارى با نفوذ ناقص در اتقان ها اصلي مازيه است و قابل استفاده نيست.

در ارتباط با عمق ریشه، اگر مقدار میزان منفرجه شود، یعنی آن فاصله عمود را نداشته باشیم، در ابتدا

نقطه توی تیزی اجاز می شود و با سز جراحی جوش استریلی آن تعویض می شود. بهترین فاصله بر


عمق ریشه 2mm است.

اگر فاصله ریشه از 2mm بیشتر شود، باید قطع را عوض کرد و ولی این نام این فاصله را حداند

با 5mm اجازه می دهد بیشتر اینم برای جوش از ریزش مذاب از این فاصله زیاد، بیاییم

هوتن باید بیشتر وقت در آن فاصله قرار دهیم تا مذاب سرد

10mm < S < 2mm



شکل PL backing



بندی ورق هایی که ضخامتشان کمتر از 5mm است ( ورق ها تا 5mm < t ) بسیار زی

در این نوع ورق ها مشکل است، در نتیجه این نام تروپس به تبارزی می بیند و لذا باید فاصله

S را رعایت نمود، باید خط جوش بالا و یک خط جوش پایین به این دور وسط هم می رسند

و در نتیجه جوش بسیار با نفوذ کامل اتفاق می افتد. البته برای ورق هایی که ضخامتشان

بیشتر است ( t > 5mm ) خط باید تبارزی انجام گیرد.



Subject:

Year:


Month:

Date:

( )

(۷۴)

و اگر ضخامت ورق ها از ۲۰mm بیشتر است، برتواست بسیار دو طرفه ایجاد شود.




$t > 20mm$

جد جوش تباری

در یک جوش تباری با نفوذ کامل، جد جوش کوچکترین ایجاد مقطع است، البته به صورتی

کوچکترین بعد هندسی مقطع جوش، جد جوش نامیده می شود.

۱- در جوش تباری با نفوذ کامل، جد جوش برابر با ضخامت قطع است:  $a_w = t$



۲- در جوش تباری با نفوذ ناقص، جد جوش بیشترین ضخامت نداشته و بسته به عمق بسیار است.

$$a_w = h - 3mm$$





در اشکال فوق با جوش برقی قطع است. تویط جوش به هم متصل شده است.

همچنین  $A_w$  سطح موثر جوش بسیار بزرگی برای سطح اول است:

$$A_w = a_w \times l_w$$

این سطح کمترین مساحت را در حجم جوش دارد، چون بعد از  $a_w$ ، باریک شدن جوش از هم

توجه است. پس اگر جوشی هم در این سطح وارد شود، چون بزرگترین سطح است، تنش


آن حداکثری شود.

پس سطح موثرترین دلیل تعیین کننده است. در حالت اول، مثلاً اگر این دو قطعه

تحت کشش باشند، تنش ها در همان جا ایجاد می شود و همچنین اگر دو قطعه تحت فشار یا

باز هم با ایجاد می شود. اگر این دو قطعه را بخواهیم ثابت کنیم در آن سطح تنش برشی  $\tau$

ایجاد می گردد. این تنش ها تا جایی که در آنجا جوش می خورد، تنش ها کمتر می شود.



وجود دارد

روشن طرح جوش بسیار (بصورت کامل)

برای طراحی خاص اتصالات (جوشی یا جوشی) بر اساس محیط در هم؟ همیشه باید دو قطعه


و استرل نمود: ۱- قطع وسیله اتصال یا قطع قطره را، و ۲- تا جایی که بطور بین وسیله اتصال

و فلز مادر نیز باید استرل شود.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

(۷۸)



کنترل فلز مادر (۲)  
 (۱) کنترل فلز جوش

در نهایت باید دو مقطع فوق را کنترل نمود که هر دو مقطع را و گاهی مقطع را تعیین کننده است

کنترل مقطع را: فلز جوش یا هر دو جوش دینر

۱)  $T_{aw} \leq \phi_w \cdot T_{nw}$  LRFD نامساری

مقاومت برای جوش  $\phi_w$  × حداکثر بارها ضد پداری جوش  
 (ضریب کاهش مقاومت جوش)

می توانست وصل کند.

کنترل مقطع را: فلز مادر

$$T_{a_{BM}} \leq \phi_{BM} \cdot T_{n_{BM}}$$

(base metal)

برای دانستن مقادیر  $\phi$ ،  $T_u$ ،  $T_n$  باید به این نام مراجعه کنیم. جدول صفحه ۳

در دو کنترل فوق حداقل مقدار سیم روسترل، نشان دهنده ظرفیت اعضا و سیم برای

جوش سیم سیم در نشان دهنده ظرفیت اتصال است.

طبق جدول در ریف ۱، که مربوط به جوش سیم با نفوذ کامل است، کنترل لازم است و

هر قدر به خلد مادر سیم و تحمل کند، قطب جوش هم همان مقدار سیم را می تواند تحمل

کند و حداً مقاومت جوش از خلد مادر بیشتر است که ما می توانیم کنترل مقاومت آن نداریم.

برای مثال طبق این جدول برای ورق تحت کشش  $\phi_{BM} = 0.9$  و  $T_{n_{BM}} = F_y \times A_g$  است.

و طبق مبحث ۱۰ جوش، جوشی است که باید در آن شرایط زیر را در نظر بگیریم و اگر

آن شرایط قابل اجرا نبود، بایستی کنترل مقطع را، را هم انجام دهیم.

شرایطی که نیازمند توجه بود ما در کنترل را انجام دهیم، شرح زیر است:

جوش هم باید در وضعیت تحت اجرا شود و همچنین با تجهیزات اتوماتیک و بدون

دخالت دست جوشکار انجام گردد. جوش باید دور از عوامل جوشد و استرود ساز باشد

انتخاب گردد. علاوه بر این موارد تجهیزات جوشکاری باید کنترل شده و جوش در

تست و بازرسی مورد تأیید قرار گیرد.

جوش باید بر طبق آیین نامه AWS II که برخط اجرا شود. در محبت دم قطب نوع استرود استرود

شده است.

السترود ها سازگار در جدول صفحه ۱۵۹ مشخص شده است. پس لازم است السترود

Subject :

Year . Month . Date . ( )

( ۱۵ )

های سازگار را بنویسید.

در جدول مذکور مقابل حرف E جوار یا پنج عدد نوشته می شود. مفروضه بدو هم شرح

زیر است :



$k_{sc}$	$F_{ae}$ در سیستم	50	$3500 \text{ kg/cm}^2$	1	0
$k_{p/in^2}$	$\times 70 =$	60	$4200 \text{ kg/cm}^2$	2	1
	شان در صدها حدیابی پوش است	70		3	2
		⋮			⋮
	حدیابی لغزش داخل الاسترود	110		4	8
					لغزش الاسترود

جدول صفحه ۶ برای فولادها متفاوت الاسترود سازگار آن را ساز آورده است. یعنی از -

روشن ها سازگاری الاسترود این است که مقاومت الاسترود هم با ورق باید هم خوانی داشته باشد.

گاهی توانیم از مهر الاسترود برای هر ورق استفاده کنیم. اما اگر خواستیم بدون استفاده از

جدول مشخص دهیم چه الاسترود سازگار است یا خیر و چگونه وجود دارد :

الاسترود سازگار است که با فلز در شرایط جاری جوشکاری، حدیابی الاسترود از حدیابی فلز

مادر کم نشود و به کمتر و نه خیلی بیشتر.

مثلاً فرض کنیم فلز در همان فولاد نرم است و مقاومت تری آن  $3700 \text{ kg/cm}^2$  می باشد

$60 \times 70 = 4200 \rightarrow 4200 > 3700 \rightarrow E60 \checkmark$

از آنست که دیزل هم می توان استفاده کرد، ولی اصلاً مناسب نیست. مثال فوق در شرایط بار ی  
 بود، گاهی شرایط جوئی جوی فوق العاده می شود. ۱- ضخامت ورق بزرگتر از ۱۵mm باشد و ۲-  
 یا ورق هایی را که هم جوئی می دهد جز در بازه ای هستند که تحت بارها دینامیکی با ضرب  
 قدری می بینند. در شرایط فوق العاده وضعیت فرق می کند و حداقل باید یک شماره آلسترود  
 را احتیاطی در هم (در مثال فوق).

دوگانه دیزل هم به مربوط به طراحی بوده و نشان می دهد که کاربرد این آلسترود در کدام

موارد می باشد. مثلاً رقم چهارم گاه اعداد ۱ تا ۴ می شود به نشان دهنده این آلسترود برای

استفاده در شرایط مختلف است. مثلاً گد را، نشان می دهد که آلسترود جوی ماخته شده است که

می تواند در تمام وضعیت ها جوئی تحت، احص، عمودی استفاده شود. گد، نشان دهنده

کاربرد آلسترود در وضعیت تحت و احص است و گد ۳، محرف آلسترود برای استفاده در

وضعیت تحت است. همچنین گد ۴ نیز برای جوئی در حالت عمودی رو به پایین است.

گد ۵ رقم پنجم به عددی است بین ۰ تا ۱ نشان دهنده جنس پوشش است. مثلاً گد ۵

نشان دهنده ماهیت سولنوی آلسترود است.


انتخاب آلسترود در ورق ها زیر بار است با ضخامت ورق ضمیمه تر است با آلسترود

بالاتر را انتخاب کنیم.

Subject :

Year :      Month :      Date : ( )



۱۲۵



البته عیب این نوع اتصال آن است که توزیع تنش در سوراخ زیرمک میان توزیع نمی شود پس باید قیمت یابن را

بابت این ۶ برش بریم

مثال: جوش تیاری با نفوذ کامل را به سطح زیر داریم، ظرفیت اتصال را مطابق کنید.




۲) کسکف فلز مادر

$$T_{uBM} \leq \phi_{BM} T_{nBM}$$


$$T_{uBM} \leq 0.9 \times [2400 \times (20 \times 2)]$$

$$T_{uBM} \leq 86400$$

ورق های هر سطح به باشند، نیازی به آماده سازی ندارد. در جوش گوشت، مذاب به میزانی در ورق بالا و میزانی در ورق زیرین نمودن و اتصال توسط همین نمودن انجام می گیرد. در حقیقت جوش گوشت یک جوش سطحی است و عمق را پدید نمی آید.



برای این نشان دهیم تنش هایی در جوش گوشت است. هر طرف می لینم خطه؟ باین دور تا دور خطه؟  
 خوقانی وصل شده باشد و تحت تنش کششی قرار دارد؟ دیالگرام آزاد تنش را رسم می لینم.  
 یعنی قطعات را از هم جدا می لینم و دیالگرام آزاد هر خطه را ترسیم می لینم.




چین در نیم در سطوحی که جوش از ورق خوقانی جدا شده است، جوش هایی به توان  
 باینو هستند که بیشتر هستند و جوش هایی که عمود بر این دو هستند تحت

Subject:


Year:      Month:      Date:      ( )

۸۴

حال اگر ورق زیرین را بسوزی کنیم در آن حالت قاعده پایین باقی می ماند که این سستوها  
کلاً برقی هستند. بدین صورت که این بار در محل اتصال جوش به صفحه پایین عاوض نشی ها  
از نوع سست بدشی می باشند.



مقطع جوش عمود بر نیرو



مقطع جوش موازی با نیرو

جوش عمود بر نیرو بهتر از جوش موازی بد نیرو می تواند سست ها وارد شده را  
تحمل کند زیرا حداقل یکی از قاعده ها سست را تحمل می کند و همان طور که قبلاً ذکر شده  
است حداقل در سست به سست عمل می کند. بدین اساس این نامه مقررات ملی ساختمان و به منظور  
سرپرست در کار مقاومت هر دو جوش یکسان خرد می شود و جوش ها گوشه را بر

اساس سست به سست عمل می کند و این را در مقررات ملی ساختمان ذکر شده است.




Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۵۵

نیرو، همواره عرض می شود که تحت برش هستند و برای برش طراحی می شوند و


بیشتر کنترل معطی اینگونه است



بعد جوش نوشته

می خواهیم دو خط زیر را بدون اماره سازی و به صورت جوش نوشته به هم متصل کنیم. دو

بعد جوش و با جوش نوشته همیشه تحت تنش است.  
کنترل خلع جوش



مهر جوش به جز نوک جوش در محاسبات به طریقه در

$$t_e = \frac{a_w \cdot b_w}{\sqrt{a_w^2 + b_w^2}}$$

بعد موثر جوش بدین دلیل مهم است که به شدت موثر در امتداد آن حدالتری باشد اگر

در حالت خاصی  $a_w = b_w$  باشد یعنی بعد جوش برابر باشد، آن گاه بعد موثر به

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۲۹

صورت زیر مطابق می شود

$$t_e = \frac{a_w}{\sqrt{2}} = 0.707 a_w$$

اینه در عمل اکثرًا  $a_w = \text{طول افق}$  می افتد.

چون پوششکاری این حالت ساده تر و راحت تر است، البته هرگاه معیت از جوش جوش می خورد، همیشه تجربه

اینی آن است و جوش تر نشود در می گات و در واقع مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموع خطوط جوش  $\rightarrow A_w = t_e \times L_w = 0.707 a_w \cdot L_w$   $\leftarrow$  سطح مؤثر جوش

طول جوش  $\rightarrow$   $L_w$   $\leftarrow$  عرض جوش  $\rightarrow$   $t_e$   $\leftarrow$  گوشه

برای طرح جوش گوشه نیز دو معادله می تواند استدل کرد:

۱- استدل خاز جوش و بحرانی ترین معادله:  $T_{a_w} \leq \phi_w \cdot T_{n_w}$  تعیین نشده

۲- استدل خاز ماده:  $T_{a_{BM}} \leq \phi_{BM} \cdot T_{n_{BM}}$

خلافتاً ثابت شده جوش های گوشه به سبب کار می استند و در اکثر موارد مقاومتی کمتر

از خاز ماده دارند؛ بنابراین در طرح اتصال، خاز جوش تعیین شده است. بر خلاف

جوش تباری، در جوش تباری خاز ماده تعیین شده بود، پس بین دو استدل ۱ و ۲

قطعاً کاف است معادله ۱ را استدل کنیم.

مقاومت تباری جوش  $T_{a_w} \leq \phi_w \cdot T_{n_w}$  حداقل تباری ضروری

تبار جوش اتصال  $T_{n_w}$   $\leftarrow$  می باشد

مقادیر  $\phi$  و  $T_{nw}$  در همان جدول صفحه ۱۵۴ این نام آورده شده است. در طرفه جوش های گوشه، مقاومت بدامان مستعملی است.

$$\phi_w = 0.75$$

$$T_{nw} = \beta \times F_{nv} \times A_w$$

سطح مقطع جوش  $\rightarrow$   $T_{nw}$   $\leftarrow$  مقاومت تیر  $\leftarrow$  جوش گوشه  
 مقاومت تیرایی جوش در برش  $\leftarrow$  ضریب تیرایی (صفحه ۱۵۴)

این نام

مقاومت تیرایی جوش در برش ( $F_{nv}$ )

نسیب به نوع الاسترود استفاده شده (معدنی به ریخته شده) تعیین شده است که مناسب هم به حسب الاسترود دستی دارد. البته من را این که مصالح بنام فلز فولاد و جوش همواره تطابق برقی کمتری نسبت به مقاومت کششی تیران دارند.

$$F_{nv} = \frac{1}{\sqrt{3}} F_u \approx 0.6 F_u$$

مقاومت تیرایی در برش  $\leftarrow$   $F_{nv}$   $\leftarrow$  ضریب تیرایی در کشش  $\leftarrow$   $\frac{1}{\sqrt{3}}$   $\leftarrow$  حد تیرایی الاسترود  $\leftarrow$   $F_u$

ضریب تیرایی در برش (۰.۶)

ضریب استنوجیتد و مساوی ۱.۰ هم نشان دهنده نحوه اجرای جوش و نحوه

کنترل کیفیت جوش است. هم ضریب اجزای جوش است.

Subject :

Year . Month . Date . ( )

داده

اگر جوش در بهترین وضعیت اجرا شود  $\alpha = 0$  است. یعنی نیاز کم کاهش نیست و

اگر جوش وضعیت نامافی نداشته باشد، باید طبق این نام  $\alpha$  با ضریب کم مقاومت را کاهش داد

این نام برای کم به حالت پیشتر آورده است.

**حالت ۱:** در بهترین حالت  $\alpha = 0$  است. اولین شرط برای رسیدن به بهترین حالت

این است که جوشکاری در شاپ (shop) باشد (جوشکاری در کارخانه). جوشکاری در

کارخانه سرد است. انجام شود. در کارگاه بدین منظور به نامی تجهیزات جوشکاری فراهم

باشد. دومین شرط است. از تجهیزات تمام اتوماتیک است. یعنی جوشکاری در اجرای

جوش در حالت بلند باشد. مانند روش حفاظت گاز یا روش زیر پودری و سومین شرط آن است که

جوش همواره در وضعیت تحت اجرا شود و چهارمین شرط به این صورت است که استرودر همواره

باشد و به عنوان شرط آخر هر چه جوش در شرایط کارخانه ای است. اما باید مواظب

بود که جوش به دور از عوامل جوی مثل رطوبت و وزش باد باشد.

این در این شرط در تمام اجرا شود. یعنی آن است که جوشکاری در همه کارهای اجرایی است.

نیم از آن جوش با شرایط فوق اجرا شد، باید بازرسی انجام گردد. بازرسی کیفیت جوش

توسط آزمایش ها عنید معدب باشد اولتراسونیک و رادیوگرافی انجام می شود.

م طور خلاصه بازرسی جوش در دو مرحله انجام می شود:

الف) بازرسی چشمی یا عینی

۱. بازرسی با آزمایش‌ها غیر مخرب یعنی آزمایش‌هایی که باعث تخریب اتصال نشود  
 مرحله اول، یعنی بازرسی چشمی بسیار مهم است، برای این ۸۵ درصد عیب‌ها با چشم  
 قابل ردیابی است. مرحله اول خود ۱۹ مرحله دارد و شامل کلیت است با ۱۹  
 بند و پارامتری که مرحله الف نام نشده می‌توانیم بازرسی مرحله ب، را انجام دهیم.  
 در روش ب عیب‌ها جوش‌ها با چشم قابل رویت نیست، اصلاح می‌شود و باید  
 بدانیم که حدود ۵ درصد نقص‌ها از داخل جوش است. از مهم‌ترین آزمایش‌ها،  
 آزمایش غیر مخرب اولتراسونیک است. لامواج مخاصی، اولتراسونیک کار عیب‌یابی  
 داخل جوش را انجام می‌دهد، آزمایش عیب‌ها را مشخص می‌کند. اشغال از سونوگرافی با ترد  
 و... بوده است.

در این نام که آمریکا ۱-B است، اما در این نام ایران هم تفاوتی ندارد.

حالت ۱:  $\beta = 0.85$  در نظر بگیریم، یعنی طبق این نام تطابقت جوش را ۱۵ درصد جوش  
 دهیم و شرایط را به میزانی داده‌تر کنیم. صورتی که جوشکاری همانند حالت قبل در shop  
 انجام گیرد و فقط با بازرسی چشمی کیفیت جوش را مشخص و معیار آن را بر طرف کنیم.

حالت ۲:  $\beta = 0.75$  برای مواردی است که امکان اشغال قطعات به کارخانه وجود نداشته  
 باشد و جوشکاری در سایت در صورت کار برقراره، انجام گیرد. شرایط site و shop یکی  
 است باید تفاوتی که در نهایت جوشکاری تمام اتوماتیک انجام می‌شود و عملیات جوشکاری به

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۹۵

صورت دستی و توسط جوشکار ماهر انجام می‌گیرد؛ در نهایت بازرسی جوشی کیفیت جوش توسط

افراد مجرب انجام شده و مطابق آن اصلاح می‌گردد.

نکته بسیار مهم آن است که جوشکاری به وسیله روی سازه انجام گیرد و نوع الاسترود باید توسط مهندس این

شده و جوشکاری زیر نظر افراد مجرب انجام گیرد.

بعد از آن که ضریب بازرسی مشخص شد مقاومت جوش تعیین می‌شود.

$$T_{nw} = \beta \times 0.6 F_{ue} \times 0.707 \times a_w \times l$$

همان طور که ملاحظه می‌شود، مقاومت جوش نوشته به ضریب بازرسی، الاسترود، بعد جوش

و طول جوش و حداکثر تارگی که در جوش اتصال می‌باشد بستگی دارد.

$$T_{aw} \leq 0.75 T_{nw} \quad \phi = 0.75$$

ارزیته جوش

برای طرح جوش ها نوشته به پارامتر تیر حجم تعریف می‌شود به نام ارزش جوش  $R_n$

مقاومت یکسانی مستد از جوش نوشته را ارزش طراحی جوش گویند و با  $R_{nw}$  است

می‌دهد

$$R_{nw} = \beta \times 0.6 F_u \times 0.707 \times l$$

تیرویی که یک جوش

نوشته طول  $l$

اتصال می‌باشد

ارزش جوش را برای حالتها مختلف بر می‌کنند

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۹۱

به مثال: ارزش جوشی در Site و با استرود E کام گرفته است به شرح

زیر است،

آند بعد چسب جوشی را  $a_w = 1 \text{ cm}$  در نظر بگیریم و طول آن را هم  $1 \text{ cm}$  باشد:

site,  $\beta = 0.75$ :

$$R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 1560 a_w$$

shop,  $\beta = 0.85$ :

$$R_n = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 1766 a_w$$

shop,  $\beta = 1$ :

$$R_n = 1 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 2078 a_w$$

منظای تعریف ارزش جوش

با داشتن ارزش جوش مجدد می توان، مقادیر جوش نوشته را حساب نمود به طوریکه اندر

ارزش در طول جوش ضرب شود، مقدار مقادیر آن به دست می آید:

$$T_{aw} \leq \varphi_w \times R_n \times L_w$$

مثال: برای اتصال ورقی به صفحات  $1.2 \text{ cm}$  از جوش های نوشته استفاده شده است

آند جوشکاری در سایت انجام شده باشد، با استرود مناسب طول جوش لازم را

حساب کند

Subject:


Year:

Month:

Date:

( )

92



استرود مسازگار  $E=70$   $F_u=4900$

کنترل خیزش مدار  $\Delta$ ، چون نیروی مجزول است

حد اکثر نیروی مورد تحمل فلز

$$T_{uBN} \leq \phi_{BN} T_{nBN} = 0.9 F_y A_g$$

مادر را دستاخی آوریم

$$T_{uBN} \leq 0.9 \times 2400 \times (20 \times 1.2)$$

$$T_{uBN} \leq 51840 \text{ kg}$$

کنترل خیزش جوش را

$$T_{u\omega} \leq \phi_{\omega} \times R_n \times L_w$$

$$\phi_{\omega} = 0.75$$

$$R_{n\omega} = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w$$


$$R_{n\omega} = 1560 a_w$$



$$51840 \leq 0.75 \times 1560 \times 0.8 \times (20 + 2L_w)$$

$$L_w \geq 17.60 \approx 18 \text{ cm}$$

بعد جلاخل وحد الشرحوش



$$t_2 > t_1$$

$$t_3 > t_2 > t_1$$

۱

۲

باتوجه به جدول صفحه ۱۴۹ این ماده نسبت دهیم داریم:

$t_p$  ضخامت کلاه صفحه تیر =

$$t_p \leq 6 \rightarrow a_{min} = 3 \text{ mm}$$

بعد جلاخل جوش

$$6 < t_p \leq 12 \rightarrow a_{min} = 5 \text{ mm}$$

بظهور صلبه کی از ترک برداشته

$$12 < t_p \leq 20 \rightarrow a_{min} = 6 \text{ mm}$$

در محل ۳ تن بر جلاخل ۳ تن

$$t > 20 \rightarrow a_{min} = 8 \text{ mm}$$

داریم

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

(۹۴)

بعد از شروع جوش رابیز به سرفه منظور به دست می آوریم که اگر جوش جوش از این حد زیاد تر بود احتمال سوخته شدن ورق نازک تر وجود دارد. بدین معانی حرارت زیاد بوده و قطعاً نازک تر را می سوزاند.

ضخامت ورق نازک تر  $\rightarrow a_{max} = t_1$   $\leftarrow$  حد حداکثر جوش

حالت خاص  $\leftarrow$  یا جوش گوشه دو قاعده دارد یعنی از قاعده های آن در یک ورق نفوذ


صافند و قاعده شیر در ورق شیر در قاعده ای که سطح ورق را ذوب کرده و نفوذ می کند

که اصطلاحاً بدان نفوذ در بدن گویند و قاعده شیر در یک کناری شکل نفوذ می کند

به آن نفوذ در یک گویند، اما در مواردی که بی از قاعده جوش در یک باشد

$$t \leq 6 \rightarrow a_{max} = t$$

$$t > 6 \rightarrow a_{max} = t - 2\text{mm}$$



بعد جوش گوشه مقدار حداقل و حداکثر دارد که بر طبق محدودیت ها حرارتی تعیین

صاف شود، چون ضخامت بیشتر است در  $t_1 > t_2$  پس جذب حرارت هم بیشتر

است، پس سرعت سرد شدن در قطع  $t_2$  بیشتر است و احتمال ترک خوردن

در آن هم بیشتر صاف باشد ترک خوردگی در ضخامت ها بالا بیشتر است. برای

جلوگیری از این ترک خوردگی ها راه های مختلفی وجود دارد:


۱- بیشترین برداشتن

۲- بیشترین برداشتن


۳- آلتروود خنثیایی را کم هیدروژن، در هیدروژن عامل اصلی تکرر است. *کمی بیشتر راه*

مثال: با توجه به شکل زیر ناودانی UNP 300 به ورقین ضخامت 2.0 mm اتصال یافته

است. جوشکاری در سائت اکام یافته است. طول و بعد جوش را بر روی اتصال این ورق و ناودا



حساب کنید.



$$I) T_{ABM} \leq \varphi_{ABM} \cdot T_{nABM}$$

$$T_{nABM} \leq 0.9 \times F_y \times A_g = 0.9 \times 2400 \times 58.8 = 127008 \text{ kg}$$

$$II) T_{Aw} \leq \varphi_w \cdot T_{nw}$$

انتخاب بعد جوش  $t_p = 200 \text{ mm} \rightarrow a_{min} = 6 \text{ mm}$

حالت طاب  $t = 10 > 6 \rightarrow a_{max} = 10 - 2 = 8 \text{ mm}$

USE:  $a = 7 \text{ mm}$

Subject:

Year:

Month:

Date:

94

$$f_w = 0.75$$


$$T_{rw} = R_w \times L_w$$

$$R_w = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times (30 + 2L_w)$$

$$L_w \geq 63 \text{ cm}$$

تکلیباتش در جوش ها نوشته

۱- تکلیباتش ها برش




قطعه تنش برشی در جوش ها ایجاد شود. در بیا اتصال فرض می کنیم قطعه ای به قطعه دیگر تحت

تأثیر نیروی مشخص، متصل شده است و استاندارد نیرو از مرکز جوش عبور می کند و آن

تنش برشی است

$$f_x = \frac{T_x}{\Sigma L_w}$$



نیروی در واحد طول تنش

نیستند، بلکه از جوش

از جوش می باشد

$$f_y = \frac{T_y}{\Sigma L_w}$$

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{\left(\frac{T_x}{\sum L_w}\right)^2 + \left(\frac{T_y}{\sum L_w}\right)^2}$$

$$f_r = \frac{\sqrt{T_x^2 + T_y^2}}{\sum L_w} = \frac{T_d}{\sum L_w}$$


اگر نیرو از مرکز جوش عبور کنند

نسبت می‌دهند، برابر نیرو کل تقسیم بر طول می‌شود.

$$f_r = \frac{T_d}{\sum L_w} \leq \varphi_w \cdot R_{nw}$$

اگر زمانی که نیرو از مرکز جوش عبور نکند، حالات دیگر اطاق می‌افتد:

۲- ترکیب تنش‌های برشی و کشش و بچینی



این حالت زمانی پیش می‌آید که نیرو و خطوط جوش هر دو در یک صفحه هستند. تا آنجا امتداد نیلوا

Subject:

Year: Month: Date: ( )

از مرکز جوش عبور کنند. در این حالت چون نیرو از مرکز جوش عبور نکرده است، قطار

نسبتاً به مرکز جوش یک گساور خواهد داشت و این گساور هم داخل صیف است.  $H_T$  حول

محور  $Z$  یا حول محور عمود بر جوش ها دوران می کنند. پس علاوه بر نیروی  $T_y$

گساور بیجیتی  $H_T$  را هم داریم.

حال می خواهیم اثر نیروی  $T_y$  و اثر گساور  $H_T$  را در این جوش ها نشان دهیم. در

این حالت مجبور هستیم  $T_y$  را به دو مولفه تجزیه کنیم و اثرش را جدا جدا حساب کنیم.

نیروی  $T_x$  ورق را در دو خطی باین و در جهت  $L$  می نزنند و حرکات ص دهنده ولی مهم آن است که

ی جوش ها به تاثير خواهد داشت. تنش در این جوش ها همیشه برشی است و جهت آن را

نیرو مشخص می کند. پس نیروی  $T_x$  در جوش ها در راستای  $L$  تنش برشی ایجاد می کند:

$$f_x = \frac{T_x}{\sum L_w}$$

$f_x$  تنش برشی و نیرو در واحد طول است.

نیروی  $T_y$  هم در جوش ها برش ایجاد می کند و در راستای  $L$  تاثير می گذارد:

$$f_y = \frac{T_y}{\sum L_w}$$

در نهایت گساور بیجیتی ایجاد شده به صورت زیر است:


$$H_T = T_x \cdot e_1 + T_y \cdot e_2$$

علامت  $+$  در شطرها مشخص می شوند. این دو نیرو  $L$  خود در یک جهت گساور ایجاد کنند ما

هم جمع می شوند و آن در خلافا جهت هم گشتاور ایجاد کنند، از هم تضریق می کنیم به طور

مثال در شکل فوق در جهت عقربه ها ساعت گشتاور ایجاد می کنند پس علامت مستحقا

بود



اندک گشتاور بیخیتی

اندک بی مقطع توید، تکر بیخیتی  $H_T$

وارد شود، در هر نقطه حاصله  $H_T$  بی شدن

برقی (ح) حاصل می شود. از رابطه زیر حساب می شود:

$$J = \int r^2 dA$$

$$\tau = \frac{H_T \cdot r}{\phi} \quad \text{تشن برقی}$$

مقاومت بیخیتی مقطع گشتاور اینرشی بیخیتی مقطع

در این شکل، حاصله توید به خط داریم

$$J = \int r^2 dA$$

اتسداد مرکز یا حلقه

بسی اندک گشتاور بیخیتی در جوش ها هم تشن برقی است. در هر نقطه تشن برقی

مقاومت است و نمی توان  $J$  را با  $f_x$  و  $f_y$  جمع زد، چون جهت آن مشخص نیست میزان

تشن ها را هم، رومولف تجزیه کنیم تا بتوانیم با  $f_x$  و  $f_y$  جمع بزنیم مرکز جوش و

محورها را در نظر می گیریم. نقطه ای دلخواه از جوش است تا در فاصله  $r$  از آن نسبتا

به مرکز جوش قرار دارد.

Subject:


Year:

Month:

Date:

( )

دوره



$$F'_x = r \sin \alpha = \frac{M_T \cdot r}{\int (x^2 + y^2) ds} \times \frac{y}{r}$$

$$F'_x = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y}$$


در طول مختصات تقاطع را قرار

خواهیم دادم بهترین جاها را

$$F'_y = r \cos \alpha = \frac{M_T \cdot r}{I_x + I_y} \times \frac{x}{r}$$

با سرتودا باشد

$$F'_y = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y}$$




$$F_r = \sqrt{(F_x + F'_x)^2 + (F_y + F'_y)^2}$$

برای بدین جا سرتودا در  
 و سرتودا از خود از خود است



$$f_y \leq \phi R_{nw}$$

۳- ترکیب تنش برشی و کشش و گسار خمشی



آرامش و نیروی وارد به خطوط جوش از مرکز جوش عبور نکنند و همچنین نیروی خطوط

جوش در یک صفحه قرار نگیرند، مثل این شکل که نیرو در صفحه L و Z است و بی خطوط -

جوش که پشت صفحه هم هست در صفحه L است. گسار و این نیرو نسبت به مرکز

جوش، گسار حول L می شود، چون محور عمود بر صفحه L است.

این گسار نسبت به خطوط جوش این دفعه از جنس جوش است. برای حل مسائل نیرو

و دو مؤلفه تحریف می کنیم. نیروی T از صفحه را از ستون جدا می کنند و تنش برشی ایجاد

می شود در جهت Z.

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۳۹۲

$$f_z = \frac{T_z}{\sum L \omega}$$

نیروی  $T_y$  باز هم نیروی برشی اجاز می کند، این نیرو صغیر را نسبت به این می کشد:

$$f_y = \frac{T_y}{\sum L \omega}$$

$f_z$  و  $f_y$  تنش ناشی از نیرو هستند.

$$M_x = T_z \cdot e_1 \pm T_y \cdot e_2$$

اثر گسار و خمشی در صغیر، تنش های کششی و فشاری است و در جوش تنش های


برشی است و میزان آن به شرح زیر است:

اثر گسار و خمشی در جوش ها

$$f'_z = \frac{M_x}{S_{\omega_x}}$$

مدول تقطع جوش حاحول  $x$

به عنوان مثال:



$$S_{\omega_x} = \frac{I_x}{d/2}$$


$$S_{\omega_x} = \frac{\frac{b d^3}{12}}{d/2} = \frac{b d^2}{6}$$

$$I = \frac{b d^3}{12}$$

$$f_r = \sqrt{(f_z + f'_z)^2 + f_y^2} \leq \varphi_{\omega} \cdot R_{nw}$$

مثال: اگر جوشکاری در شاپ انجام گردد و از جوش های گوشه استفاده شده باشد بر طبق

السترو مناسب، بعد جوش را حساب کنید.



$$f_y = \frac{20000}{80} = 250$$

$$e = \frac{40 \times 0 + 2 \times 20 \times 10}{80} = 5 \text{ cm}$$

$$M_T = 20000 \times (40 - 5)$$

$$M_T = 700000$$

$$f'_x = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y} = \frac{700000 \times 20}{24667} = 567$$

$$f'_y = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y} = \frac{700000 \times 15}{24667} = 426$$

$$I_x + I_y = \frac{40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 + 40 \times 5^2 + 2 \times \frac{20^3}{12} + 2 \times 20 \times 5^2 = 24667$$

$$f_r = \sqrt{567^2 + (250 + 426)^2} = 882 \leq \varphi R_n$$

$$\Rightarrow 882 \leq 0.75 \times 1766 \times a_w \Rightarrow a_w \geq 0.66$$

$$\Rightarrow \text{use } a_w = 7 \text{ mm} \quad \checkmark \quad \text{بسیار}$$

$$R_n = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w = 1766 a_w$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )


۱۳۹۵

$$t_p = 17.5 \rightarrow a_{min} = 6$$

$$t_1 = 15 > 6 \rightarrow a_{max} = 15 - 2 = 13$$

مثال: ورق قائم مقابل به صورت دو طرفه به بال ستون جوش داده شده است. ابعاد جوش

را بدست آورید.



$$f_y = \frac{20000}{80} = 250$$

$$M_x = 20000 \times 20 = 400000 \quad , \quad f_z = \frac{M_x}{S_x} = \frac{400000}{\left(\frac{40^2}{3}\right)} = 750$$

$$f_r = \sqrt{250^2 + 750^2} = 790 \leq \varphi R_n$$

$$790 \leq 0.75 \times 1766 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.59 \rightarrow \text{use: } a_w = 6 \text{ mm}$$

$$t_p = 17.5 \rightarrow a_{min} = 6$$

$$t_1 = 15 \rightarrow a_{max} = 15$$

Subject:


Year. Month. Date. ( )

۱۰۵۵

قال تيب پروچيل خوځې به ابعاد 40x20 به ضخامت 1.5cm دور يا دور به بالستون

HEB 240 خوځې شده است. بر افعال از خوځې خوځې استفاده شده است. اړخوځې نظري

در سايت اتمام شده است با انتخاب استرود مناسب بعد خوځې مناسب را حساب كنيد.



$$f_x' = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y} = \frac{12 \times 10^5 \times 20}{36000} = 666$$

$$f_y' = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y} = \frac{12 \times 10^5 \times 10}{36000} = 333$$

$$I_x + I_y = 2 \times \frac{40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 + 2 \times 40 \times 10^2 + \frac{2 \times 20^3}{12} = 36000$$

$$f_r = \sqrt{666^2 + 333^2} = 745 \leq \varphi R_n$$

$$745 \leq 0.75 \times 1560 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.64 \rightarrow \text{use } 7\text{mm}$$

$$R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w = 1560 a_w$$

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

۱۳۹۰

$$t_p = 17 \rightarrow a_{min} = 6$$

$$t_1 = 15 \rightarrow a_{max} = 15$$

حسابه را برای بار دوم برای سیرک  $F_u = 25t$  حل می‌کنیم

$$f_y = \frac{25000}{120} = 208$$

$$M_x = 25000 \times 50 = 1250000$$

$$f'_z = \frac{M_x}{S_x} = \frac{1250000}{1333} = 937$$

$$S_x = \frac{I_x}{c} = \frac{26667}{20} = 1333$$

$$I_x = \frac{2 \times 40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 = 26667$$

$$f_y = \sqrt{208^2 + 937^2} = 960 \leq 0.75 \times 1560 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.82$$

$$\text{use: } a_w = 9 \text{ mm}$$

**مثال:** برای اتصال سیرک ستون از دو ورق پان خودمانی و تسمانی استفاده شده است. اگر

جوشکاری در Shop باشد با انتخاب آلتروود مناسب ابعاد ورق های اتصال طول و جود

جوش لازم را برای اتصال سیرک آن ورق ها حساب کنید.

$$M_u \leq \phi M_n$$


$$M_u \leq 0.9 \times [2400 \times Z] \rightarrow M_u \leq 0.9 \times (2400 \times 1160 \times 1.12)$$

$$M_u = 2806272 \rightarrow F_u = \frac{28 \times 10^5}{40} = 70000 \text{ kg}$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

2023



طراحی مقطع ورق اتصال

$$F_d \leq \varphi T_n$$

$$70000 \leq 0.9 \times [2400 \times A_{pL}] \rightarrow 70000 \leq 0.9 \times [2400 \times 15 \times t_{pL}]$$

$$t_{pL} \geq 2.16 \rightarrow \text{use : } t = 2.5 \text{ cm}$$

$$T_{aw} \leq \varphi_w \cdot R_{nw} \times L_w \rightarrow 70000 \leq 0.75 \times 1766 \times 1.0 \times (15 \times 2 \times L_w)$$

$$L_w \geq 18.9 \rightarrow \text{use : } L_w = 19 \text{ cm}$$

$$R_{nw} = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w$$

$$t_p = 2.5 \rightarrow a_{\min} = 8 \text{ mm}$$

$$t_1 = 13.5 \rightarrow a_{\max} = 13$$


$$\left. \begin{array}{l} a_{\min} = 8 \text{ mm} \\ a_{\max} = 13 \end{array} \right\} \rightarrow \text{use : } a_w = 10$$

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۱۳۸۷

تمرین - مثال حقوق را برای جوش تسماری حل کنید و صفحه مقصود جان تسمرا طرح



عائید



اتصالات پیچی

منظور از اتصال جوشی ایجاد یک اتصال دائمی است و این اتصالات پیچی چیزی جز اتصالات موقت هستند.  
 حتی هر زمان می توان اتصال را باز کرد و تعمیر داد. جوش سریع ترین و ارزان ترین و اعتبار  
 ترین و مطمئن ترین اتصال است. اتصالات پیچی معمولاً پرهزینه و وقت گیر می باشند و بی در  
 بعضی موارد بصورت همسنگ از اتصالات پیچی استفاده کنیم. البته هر چه به این اتصال جوشی  
 وجود داشته باشد، گه با یک اتصال به صورتی جوشی اجرا کرد. اتصال پیچی دقت زیادی را  
 می طلبد و به اندازه جوش محکم نیست. در محاسبات حجم این ماده مقررات ملی ساختمان به  
 نوع از پیچ ها مورد بررسی قرار گرفته اند:

۱- پیچ معمولی: A307 استاندارد ASTM (مسطح) - استاندارد اروپا C150

C.L 4.6

class ↓

$F_u = 4000 \text{ kg/cm}^2$  حد انعطاف

$F_y = 0.6 \times 4000 = 2400 \text{ kg/cm}^2$  حد جاری شدن

این پیچ از جنس فولاد نرم می باشد. در مبحث ۱۳ استاندارد (ASTM) مفروضه  
 ندارد و فقط در استاندارد ۱۵۰۰ اعداد نشان دهنده حد انعطاف پیچ و حد  
 جاری شدن پیچ می باشند. در بهره برداری نمی توان این پیچ ها را بکار بست و دوباره

کشش می شود؟ فایده این جوش نامطمئن است، هر تعدادی از اتصالات اعصاب در کار

Subject:

Year:      Month:      Date:      ( )

دو

استفاده کرد. منظور از اعضا درجه ۱: ستون و شاه تیر و مزاربند است که با مندرم شد  
 یکی از این اتصالات خاص خواهد بود. اعضا درجه ۲ نیز عنوان تیر خردی و اتصال  
 تیر خردی به شاه تیر به شمار می آید.

۲- پیچ نوع درم یا پیچ های بر مقاومت

CL 8.8

A 325

(150)

(ASTM)

$$F_u = 8000 \text{ kg/cm}^2 \rightarrow F_y = 0.8 \times 8000 = 6400 \text{ kg/cm}^2$$

این پیچ ها معمولاً از جنس فولاد با کربن متوسط است و مثل نوع اول بوده و سخت تر و

CL 8.8	استاندارد ASTM	حسب تراست
$F_u = 8000$	$d < 24$	$F_u = 8000$
$F_y = 6400$	$d > 24$	$F_y = 7250$

d در خط پیچ

در این نوع پیچ خاص توان در بره راست سرد و پیچ از خود کربنی شان می دهد تا مرز  
 تسل شود. از این پیچ خاص اتصالات انبساطی، اصطکایی اعضا درجه ۱ و ۲ می توان  
 استفاده کرد.

(150)

(ASTM)

CL 10.9

A 490

۳- پیچ نوع سوم

$$F_u = 10000 \text{ kg/cm}^2, F_y = 9000 \text{ kg/cm}^2$$

Subject:

Year. Month. Date. ( )

دالام

این پیچ از فولاد آستر است. این پیچ از نوع بی مقاومت اعلا است و بسیار خست و مرغوب

است و در کل مقدار هم پیچ ها نوع دوم و سوم را از نوع پیچ ها بی مقاومت می دانند.


هر قدر در کلاس پیچ بالاتر باشد، خست تر بوده و مرغوب تر است. همچنین با افزایش

کلاس پیچ فاصله بین حد های خست و برای کم تر می شود و قسط پذیر آن کاهش می یابد.

تیب پیچ معمولاً از یک nut یا سر پیچ تشکیل شده است، در اکثر این نامه ها nut شش

ضلعی است. قطر پیچ منظور قطر بیخ منظور قطر بدنه است (d). محل زروه ها با اندازه ها

در قطر پیچ منظور می شود.



ساخت مقطع بی پیچ

وقتی می نویسیم طول پیچ منظور طول بدنه است

بدون کلاهک، ممکن است از زروه باشد و این

دارد قسمتی از زروه نباشد.

پیچ هایی که سزا دار زروه هستند، اکثر پیچ های A307 می باشند و بی در پیچ ها بی مقاومت

قسمتی از پیچ زروه می شوند که کل آن

برای بستن پیچ، یک واشر فلزی زیر nut لازم است. همچنین یک واشر فلزی

هم باشد زیر هر دو قرار دهیم. اتحاد بره قبل nut است و تقریباً ۴ هم می

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۱۱۲

انواع اتصالات بیهی

انواع اتصالات را از نظر رفتار می توان به سه دسته تقسیم نمود:

۱- اتصالات سازه (اتصال سازه - سازه) ، ۲- اتصالات بیهی (اتصال اصطفاکی)


اتصال سازه

برای اجرای اتصالات اصطفاکی در صورتی که خواسته شده باشد، قبل از اجرای

می شوند و هیچ ربطی در نظر قرار نمی گیرد، در این حالت هرگز باید اجازت استانداردش حفظ

تا حد اولیه سفارش کنند. در اتصالات اصطفاکی حداکثر نباید تحریف حلقه است که یک شخص با ابزار

مخصوص همان مرزها را چنانچه می تواند، با نیروی دستی مرزها را مستقیم کند.



هر بیهی با قطر مشخص، باید اجازت مخصوص دارد. در این حالت شخص قطر از نیروی دست

استفاده کرده و در تنش و نیروی ابزار وارد می کند. در حالت اولیه حتما چندان بین در قطع وجود

ندارد. اگر این قطعات تحت نیروی  $P_1$  قرار بگیرند، چون کشاری بین قطعات وجود ندارد

قطع و حوقانی قطاری به سمت راست و قطع  $P_2$  به سمت چپ حرکت می کند. در این

حالت نیرو از طریق نمی کردن منتقل شده است. در فصل مشترک ورق بیشترین

نیروی برشی به وجود می آید. پس تیم می تیدیم در اتصالات ماده بیچ ها تحت برش قرار

می گیرند. به این نوع اتصال اتصال برشی یا معمولی می گویند.



$V = P_1$

فصل مستند

نوار نیروی برشی در برش بیچ

ظرفیت برشی بیچها =  $P_{max}$

تشریح نیروی برشی بدو طرف از هر دو طرف

در این نوع اتصالات تمامی مراجع ظرفیت برشی بیچ ها است

روی هم را خنثی

اتصال بیچ


بیچ ها بیچ ها سر پون یا بیچ ها کلاک دار می باشند و مثل بیچ زره ندارند

و عموماً هم از جنس فولاد زرد می باشند. بیچ ها را تا  $900^{\circ}C$  گرم می کنند

(فولاد سنج شده) و بلافاصله این فولاد سنج شده ونگام را در محل اتصال قرار می دهند و

استرای بیچ را به وسیله یک میله بزرگ و استوای میله را با یک بیچ کوب می گویند.

و فولاد که نرم است، کم شده و نسیم طلاک می بردد.



Subject:

Year: Month: Date: ( )


۱۱۴

بعد از اینکه اتصال برقرار شد، برف شروع به سرد شدن می کند و منقبض می شود، اما

وقتی می خواهد منقبض گردد ورق ها هم خستاری آورند، هر چه برف بیشتر سرد می شود

خستار بین دو ورق هم بیشتر می شود و در نهایت برف کاملاً سرد شده، این خستار را می رسد. اند

تبادل بین برف و در نظر بگیریم:



ورق ها تحت خستار قرار می گیرند و برف

تحت کشش، حال آنکه نیروی  $P_u$  وارد شود،

در اثر وجود خستار، منحنی های اصطکاک  $T = N$  کشش

ایجاد می شود و دید ورق ها را نگاه می نزنند و نیروی متوسط اصطکاک بین دو ورق تحمل می شود

تا زمانی که:

$$P_u < F = \mu \cdot N$$

تخریب به وقوع نمی پیوندد

ولی اگر:

$$P_u > F = \mu \cdot N$$

در هر دو شروع می کنیم و در نهایت ورق فوقانی به برف می چسبند و در نهایت وقتی برف

بریده شد، اتصال هم می پاره شود، یعنی حداکثر نیروی تحمل کرد این درجه است:

$$P_{u\max} = \mu \cdot N + V$$

ظرفیت برشی برف ها

تحت شرایط یکسان اتصال برقی نیروی بیشتری را تحمل می کند، اتصال ساده فقط محتمل

خاسته از این است که اتصال با جوش می تواند در حدی باشد و منتهی اصطکاک با هم

تصل کنند نیروی اصطکاک به ضریب اصطکاک در  $\mu$  و نیروی خستاری در  $N_b$  بستگی دارد.

ضریب اصطکاک حدود مشخصی دارد ولی نیروی خستاری قابل تشخیص نیست و به عوامل زیادی

بستگی دارد. در نتیجه در طراحی به نحو اطمینان از نیروی اصطکاک کلاً صرف نظر می کنند و آن

را مانند اتصالات مبادره طراحی می کنند. اما در مبادره های جدید بسیار از پیچ استفاده می کنند.

چون اجزای پیچ بسیار مستطیل و وقت کمتری می باشد.

**اتصال اصطکابی با بستن بستده**

وقتی می خواهند قطعات را به هم متصل کنند، این رفته بعد از اینم مهره یا اجزای اولیه بستنند.


بعداً با هر روشی (درخواه) مهره را بیشتر سفت می کنند. سفت کردن مهره یا اجزای اولیه را

اصطلاحاً سفت کردن مهره یا اجزای ثانویه گویند.

$$P_y \leq f = \mu \cdot N_b$$

در این اتصال سفت کردن حد ثانویه یا درست اطمینان بدست می آید و باقی با اجزای بزرگتر است.

بسیار شعله با وزن مشخصی اجزا استفاده می کردند.



خوب پیچ می کش است.

Subject :

Year . Month . Date . ( )

(۱۱۶)

وقتی مهره تا حد ثانویه سفت می شود، از این حالت قطعات به هم دستگیر خستار وارد می شوند و وقتی قطعات به هم دستگیر خستار وارد می شوند، خود بیج تحت کشش قرار می گیرد. پس هر قدر مهره را بیشتر سفت می کنیم، خستارین دو قطعه بیشتر می شود. به طوریکه اگر کسی بتواند حد از حدود 5.5 دور از حد اولیه مهره را سفت کند، این کشش به حدی می رسد که بیج پاره می شود. یعنی آخرین حدی که می توان بیج را چرخاند 5.5 دور است. ولی اگر بخواهیم با ضربات امنی بیش برویم، حد اکثر دوری که می توان بیج را چرخاند 0.75 دور است. اگر مقدار آن از این حالت حرارتی بیرون بیاید، در حالت کشش قرار می گیرد. برخلاف بیج، در این اتصال  $N_2$  (سردی خستاری) مشخص است. در اتصال بیج  $N_1$  را در مشخصه می گردانیم و ما معمولاً بود و بی در این اتصال پارامتر  $N_1$  را بستن مهره مشخص می کنند.

حرف از ایما در اتصال اصطکاکی این است که قطعات روی هم لغزند


مبنای طراحی اتصالات اصطکاکی همان نیرو اصطکاک است. البته گاهی نخزش دو قطعه مهره می تواند مانند اتصال مفصلی تیر به تیر یا اتصال ساده تیر به تیر در آن صورت اتصال را ساده در نظر می گیریم. اتصال اصطکاکی، اتصال بسیار محکم و مطمئن است، ولی اجرای آن بسیار سخت بوده و در صورتی که مهره کمی بیشتر سفت شود، کل اتصال منهدم می

گردد.



انواع اتصالات امپکتانی

۱- بدنه در سطح مقطع بیج ها



$\phi = 0.75$   
 در اتصالات  
 این نام مشخص  
 می کند.

مقاومت برای بیج در بدنه  $\rightarrow F_{dv} \leq \phi F_{nv}$

$F_{dv} = \frac{P_u}{n \cdot A_b}$

تعداد بیج  $\rightarrow n$       سطح مقطع  $\rightarrow A_b = \frac{\pi d^2}{4}$


$\phi F_{nv}$  را این نام مشخص می کند و مقایسه آن را از جدول صفحه 163 این نام

استخراج خواهیم نمود.

بیج های بر مقاومت بدنه در نوع هستند در جدول فوق الذکر دو نوع آن آماره شده

است.

الف) حالتی که فصل مشترک دو ورق در ناحیه زروه ها قرار می گیرد در این حالت بیج مقاومت



$0.45F_u$

کمتری را تحمل می کند.


ب) حالتی که فصل مشترک دو ورق یعنی محل تحمل بوش علاوه بر خارج از محل زروه ها

است. در این حالت بیج مقاومت بیشتری دارد.

Subject :

Year . Month . Date . ( )

۱۸۸




$0.55F_u$

در مسائل طراحی عددی عددی بولت را با  $0.55F_u$  را در نظر خواهیم گرفت.

مضور از قطع دندان شده در جدول یکا میسر داده است از این مقدار ۰.۷

۲- کشش در سطح پیچ ها



$\phi = 0.75$

$F_{nt} =$  جدول آیین نامه


$F_{nt} = 0.75F_u$

تساوی کشش پیچ  $f_{qt} = \frac{T_u}{n \cdot A_b} \leq \phi F_{nt}$  کشش فیبر در کشش  
سطح تقاطع پیچ  $f_{qt}$  سلاخ در پیچ

ما در طراحی توجیه بر زروه ها نخواهیم داشت و  $A_b$  سطح مقطع کامل است و چون

این نامه خودش سطح پیچ را کاهش داده و  $F_u$  را به  $0.75$  ضرب کرده است.

۳- لرزه ای بدنه که پیچ یا بدنه ورق در اثر تماس مستقیم



این موضوع زمانی رخ می دهد

که اولاً سید و شکل افقی بر ورق

به سمت چپ حرکت کرده و باعث می شود برش در پیچ ها ایجاد شود. علاوه بر برش

این برش ها ممکن است به صورت موضعی ناشی از تماس ورق به پیچ باعث به شدن ورق یا

پیچ شود. شدن لرزیدگی را فقط در زمان وجود سید برشی انجام خواهیم داد.

به شدن یکا ناپایداری است. شبیه جاری شدن حد برای اما لسیختگی یکا قطع است بر


اساس تنش ها چند محوری به تنش کششی محوری. این تنش خاص خواهد پیچ را از حالت پایدار

خارج کند ولی قطر سوراخ اجازه نمی دهد (5).

تنش دوتیگ تنش در پیچ ایجاد می گردد و باعث

می شود مقاومت خاص ضعیف بالا برود. در این

حالت لرزیدگی رخ می دهد.



$$F_{up} = \frac{P_1}{n \cdot A \cdot t} \leq \phi F_{up}$$

تنش بارهای ضعیف بار

$$\phi = 0.75$$

مقاومت قطع ← قطر پیچ

$$F_{up} = \text{صفحه 166 این نام}$$

مقاومت لرزیدگی تابع "n" (قطر سوراخ) است. هر قدر قطر سوراخ نزدیک به قطر پیچ

باشد تنش دوگانه  $P_2$  بیشتر می شود ولی اگر سوراخ خیلی از پیچ بزرگتر باشد ممکن

است  $P_2$  اصلاً ایجاد نشود. پس این نام دوتیگ سوراخ معروض می کند.

Subject:

Year:

Month:

Date:

( )

(۱۲۰)

برای سوراخ های استاندارد

فاصله کید سوراخ تا لبه حتماً ۱.۵

$$F_{np} = 1.2 \frac{L_c}{d} F_u$$


تنگی پستی

قطر سوراخ

حدسختی پیچ یا ورق

$$F_{np} \leq 2.4 F_u$$


$$F_u = \min \{ \text{مقاومت پیچ یا ورق} \}$$



مثال: برای اتصال ورقی به عصب ۲۵ cm ضخامت ۱.۲ cm بریت به لبه از ۶ پیچ

استفاده شده است. قطر پیچ جای لازم برای این اتصال را طراحی کنید. (پیچ از جنس

A490 می باشد.)



Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۲۱

۱) ستون خیزشمار

$$P_u \leq 4 \cdot P_n$$

$$P_u \leq 0.9 \times [2400 \times (20 \times 1.2)] = 51840 \text{ کیلو}$$

۲) ستون بیج

سخت در بیج

$$F_{cr} = \frac{P_u}{n \cdot A_b} \leq 4 F_{nr}$$

$$\frac{51840}{6 \times A_b} \leq 0.75 \times [0.45 \times 10000]$$

$$A_b > 2.56 \approx 118$$

$$f_{up} = \frac{P_u}{n \times M \times t} \leq 4 F_{np}$$


$$f_{up} = \frac{51840}{6 \times 1.8 \times 1.2} = 4000 \leq 0.75 \times 2.4 \times 3700 = 6660$$

$$f_{np} = 1.2 \times \frac{4.1}{1.8} \times F_u = 2.7 F_u \leq 2.4 F_u$$

Subject: \_\_\_\_\_  
 Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ ( )

۱۳۲۵

۴- ترکیب برش و کشش



گاهی در مقاطع هم نیروی داریم که می خواهد مقاطع از روی هم بجزایرند و هم نیروی داریم که می خواهد مقاطع را تحت کشش قرار دهد. تنش نرمال و تنش کششی را می توان با هم جمع زد. پس برای جمع کردن از اندر کشش استفاده می کنیم. اما سیداد دیگری که در پیچ ها وجود دارد این است که اندر کشش حتی است یا چند. این نام این اندر کشش را نیم خط در نظر می گیریم. بنابراین طبق این نام داریم:

$$I, f_{ar} = \frac{P_u}{n \cdot A_b} \leq \phi F'_{nr}$$

وجود نیروی کششی، تقویت برش را

$F'_{nr}$  → <sup>شده</sup> تقویت برش کاهش یافته یا اصلاح

کاهش در هر

$$II, f_{ut} = \frac{T_u}{n \cdot A_b} \leq \phi F_{nt}$$

$F_{nt}$  تقویت کاهش یافته کششی (معملاً وجود نیروی برشی)

$$F'_{nr} = (1.30 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}}) F_{nr} \leq F_{nr}$$

سه نیروی کششی

Subject:

Year. Month. Date. ( )

۱۳۳۰

$$\frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}} \geq 0.3$$

$$F'_{nt} = \left( 1.30 - \frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}} \right) F_{nt} \leq F_{nt}$$


محدود کننده

آندسیته‌ها  $\frac{F_u}{\varphi \cdot f_{nt}}$  و  $\frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}}$  کوچکتر از ۰.۳ باشند، توجهی وجود

گشت و برش نداریم

مثال برای اتصال بیاتر IPE 330 به ستون از ورق استرایی استفاده شده

است. ظرفیت را در این اتصال دست آورید



این اتصال را اتصال مفصلی است؛ چون گشاور در این اتصال وجود ندارد و اتصال از جان

اتفاق افتاده است.

$$F_{ur} = \frac{30000}{8 \times 3.14} = 1194 \leq \varphi F'_{nr} = 0.75 \times 0.95 \times 8000 \leq$$

$$F_{ut} = \frac{25000}{8 \times 3.14} = 995 \leq \varphi F'_{nt} = 0.75 \times 0.85 \times 0.75 \times 8000 = 3825 \checkmark$$

Subject:

Year:

Month:

Date: ( )

1395

$$F'_{nr} = \left( 1.3 - \frac{995}{0.75 \times 0.75 \times 8000} \right) F_{nr} = F_{nr}$$

1.07

$$F'_{nt} = \left( 1.3 - \frac{1194}{0.75 \times 0.45 \times 8000} \right) = 0.85 F_{nt}$$

0.85

در اتصال فوق السد حساب کنید  
 $N_u = 30 T$  و  $Q = 40 T$  باشد متخادسج را

$$F_{ur} = \frac{40000}{n \times 3.14} \leq 0.75 \times 0.45 \times 8000 \quad n > 4.7 \rightarrow n = 5$$

$$F_{ut} = \frac{30000}{n \times 3.14} \leq 0.75 \times 0.75 \times 8000 \quad n > 2.1 \rightarrow n = 2$$

use: 6



